Permissão para Trabalho Combinada

25/09/2023 10:53 Impresso em:

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

QUENTE



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17613715

Emicaso de ALERTA DE DESCARGAS A	TMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho
	THIOUT EINIOAC, IIIICH OILIPCI COOC HADAILIC

MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES E HUB SATÉLITE DO TECAM, USANDO							
FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.							
Máquina:							
Outras Máquinas:							
Ordem Manut.:							
Operações:							

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

Análise de Risco:	Nº 4215428 (AR2	<sup>o</sup> 4215428 (AR2 com LV)						
	Lista de Verificação							
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão	inadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedin	nento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema	lequinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que es entrega para a intervenç	steja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
	,				14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS SOBRE OS RISCOS DE LOCAL CORRETO DO T	EXECUÇÃO E				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU LOCAL DO TRABALHO' 7) Falta algum EPI ou EF Estão inadequados?	? PC recomendado?							
8) Falta alguma recomer	ndação na Análise							

Obs.: N/A = Não se aplica.

de Riscos?

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e Caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar cinto talabarte para trabalhos em altura.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

# Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

# Matriz de Isolamento(LIBRA)

# SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

-										
	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
Revalidação										
	Autorização para o Trabalho									



TAG:

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

QUENTE



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

# Nº 17613715

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					, mion ompor o	
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	71075953	WELLINGTON VALENTIN CASSIANO	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	49581009	OSVALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Impresso em: 25/09/2023 10:53 Permissão para Trabalho Combinada

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

Página 3





TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Νo	17	61	37	15

	Em caso	de Al ERT	A DE DE	SCAPGAS AT	MOSFÉRICAS	Sinterron	nper esse trabalho	
	Lili casc			is do Encerrame		o, interron	iper esse trabanit	ر. ا
Trabalho Concluído:		miormaç	Sim	is do Encertamo	O Não			
Condições dos Equipa	mentos e/ou Local:		O Com	Pendência	O Sem Pend	dência		_
Obs:								_
			uitação d	a Permissão				
	Matrícula	Nome		Empresa	Hora		Rubrica	_
Requisitante								_
Co-Emitente								_
Emitente								_
_			encia dos	Executantes		1	• • •	
Empresa		Matrícula		I N	lome	-	Assinatura	_
						+		_
						+		-
				-		1		_

Impresso em: 25/09/2023 10:53

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A





Via do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

ESE/UN- Impresso por:

Nº 17613715

			,		
Em caso de A	ΔΙ FRTΔ D	F DESCARGAS	<b>ATMOSFFRICAS</b>	, interromper esse	trahalho

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas							
MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES E HUB SATÉLITE DO TECAM, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.							
Máquina:							
Outras Máquinas:							
Ordem Manut.:							
Operações:							

Análise de Risco:	Nº 4215428 (AR2	com LV)						
	Lista de Verificação							
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão	inadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedimento para os					11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/	equinamento que				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que es entrega para a intervenç	teja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
7					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS I SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	EXECUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO? 7) Falta algum EPI ou EP	•							
Estão inadequados? 8) Falta alguma recomen	dação na Análise							

Obs.: N/A = Não se aplica.

de Riscos?

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e Caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar cinto talabarte para trabalhos em altura.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

# Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

# Matriz de Isolamento(LIBRA)

# SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
Revalidação										
		Autorização para o Traba	ilho							

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

**QUENTE** 



RJMG/DTRM/TECAM Nº 17613715

TP/DDT/DTNNESE/UN-

# Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	71075953	WELLINGTON VALENTIN CASSIANO	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	49581009	OSVALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Permissão para Trabalho Combinada

Via do Co-Emitente

PETROBRAS

Impresso em: 25/09/2023 10:53

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A



<sub>UN-</sub> Impresso por:



No	1	76	13	<b>37</b>	15	;

		im caso de Al F	EDTA DE	E DESCARGAS	ATMOS	EÉDICAS	interrom	unar assa tra	halho
				Gerais do Encerr		I LINICAS,	, interron	ipei esse ira	Daillo.
Trabalho Concluído:			0			Não			
Condições dos Equipa	mentos e/ou	l ocal:	0		0		encia		
Obs:	mentos c/ou i	Local.		Com r chachola	10	Com r ondo	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
OD3.									
			Quitaç	ão da Permissão	)				
	Matrícula	Nome		Empresa		Hora		Rubrica	
Requisitante									
Co-Emitente									
Emitente			Ciânaia	v des Evenutoute					
Empresa		Matrío		a dos Executante	Nome			Assinatura	
Empresa		Iviatiit	Jula		Nome			Assinatura	

25/09/2023 10:53 Impresso em:

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A





Análise de Risco:

Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 4215428 (AR2 com I V)

Nº 17613715

			,		
Em caso de A	ΔΙ FRTΔ D	F DESCARGAS	<b>ATMOSFFRICAS</b>	, interromper esse	trahalho

MANUTENÇÃO NO AR C	ONDICIONADO (LIMPEZA) DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES E HUB SATÉLITE DO TECAM, USANDO
<b>FERRAMENTAS MANUA</b>	IS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

Alialise de Risco.	11 42 13420 (ARZ	COIII LV)						
			Lis	sta de V	'erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão i	nadequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRA					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO?  3) Existe algum impedime	ento para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas? 4) Existe algum sistema/e	auinamento aue				12) Falta iluminação adequada?			
não foi liberado e que est entrega para a intervençã	eja impedindo a				13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervença					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE E LOCAL CORRETO DO TR	XECUÇÃO E				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU S LOCAL DO TRABALHO?								
7) Falta algum EPI ou EPO Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomend de Riscos?	dação na Análise							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e Caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar cinto talabarte para trabalhos em altura.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

# Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

# Matriz de Isolamento(LIBRA)

# SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
Revalidação										
		Autorização para o Traba	ilho							

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

**QUENTE** 



RJMG/DTRM/TECAM
Nº 17613715

TP/DDT/DTNNESE/UN-

#### II II II II III III Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	71075953	WELLINGTON VALENTIN CASSIANO	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	49581009	OSVALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR	EQS ENGENHARIA S.A.	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 25/09/2023 10:53

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A





Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17613715

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho									
	Er					ERICAS,	interrom	per esse tra	balho.
Tue helbe Ceneluíde		Inform		is do Encerrar		Não			
Trabalho Concluído:			Pendência						
Condições dos Equipar	nentos e/ou Lo	ocai:	O Com	rendencia		Sem Pendência			
Obs:									
			Quitação d	a Permissão					
	Matrícula	Nome		Empresa		Hora		Rubrica	
Requisitante									
Co-Emitente									
Emitente			Oiâii	F					
Empresa		Matrícu		Executantes	Nome			Assinatura	
Lilipiesa		Iviatificu	ıa		NOTTIC	<u>e</u>		Assiliatura	

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

M	D_1
w	
<b>\</b>	

PT nº:	17613715			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4215428			

#### Descrição da PT

MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO (LIMPEZA) DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES E HUB SATÉLITE DO TECAM, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	As atividades em altura só devem ser executadas por profissional qualificado		
2	Realizar treinamentos focando os riscos ergonômicos; Executar o serviço com postura ergonômica adequada; Fazer revezamento ou pausas nas tarefas repetitivas e contínuas a cada 30 minutos.; Respeitar a capacidade física, não manusear peso superior a 23 kg indicado pelo NIOSH, solicitar auxilio. Na execução da atividade, Realizar pausas para descanso, evitando posturas incomodas e incorretas.		
3	Utilizar EPIs adequados, Luva de segurança, bota de segurança, uniforme completo, não transportar peso superior a 23kg por pessoa, não utilizar adornos, atenção e cuidado com as mãos.		
4	Utilizar bolsas para o transporte de ferramentas, manter ferramentas amarradas, não utilizar adornos.		
5	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte para atividades acima de 2 metros do piso de referencia		
6	utilizar somente ferramentas adequadas as atividades, não improvisar ferramentas, realizar inspeção visual A Máquina: Aplicar check-list nos equipamentos.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla com outro colaborador segurando a escada		
2	Utilizar protetor auricular tipo Plug ou Concha;		
3	Utilização de protetor solar, fazer hidratação com água. Em casos de ventos fortes, chuvas e incidêndias de raios paralizar a atividade somente retornar com autorização da fiscalização		

# CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			