Origem: Rotina

Via do emitente na área

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 17/08/2023 10:40 CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATORIA PROXIMO A PRAÇA BANCARIA. O SERVIÇO SERA REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE. FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

LOUI AMENIOS DE IL	STE, I DIVADENIA ELETINICA E I ENNAMENTAS MANDAIS.				
Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
Outras Máquinas:					
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV				
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura				
	0240 - Substituição de câmera				
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória				
	0490 - Trabalho em altura				
	0570 - Uso de furadeira elétrica				
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)				

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DÓS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO:			
TRABALHO?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTORA DO EQUITAMENTO:			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
LOCAL CORRETO DO TRADALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							
RECOMENDADO?							
				4			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

/ia do emitente na área

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 17/08/2023 10:40
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

QUENTE

Assinatura

Não

Sim

N/A

Trabalho A

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Autorizado p/ data

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Nome

Drenos e Vents deixados capeados?

O isolamento térmico está íntegro?

Os aterramentos elétricos estão íntegros?

Andaimes, sinalização e acessos removidos?

Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO N° 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Gerência

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Matrícula

Item

2

3

4

5

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US		
Responsável pelo Serviço de Apoio				-		
Revalidação				-		

Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticid	ade (PMIC): Branca
Origenii. Rouna	j lipo. Golietiva j	l Cillicia	aut (Fivile). Dialica

Permissão para Trabalho TAG:

Impresso em: 17/08/2023 10:40
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho

Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
6	O sistema d	e lubrificaçã	o foi recom	posto?								
7	O LIBRA foi	removido?										
8	A proteção											
9	Os equipam	entos e siste	emas auxilia	ares (água de	máquina,	linha de selage	em) estã	o operaciona	nis?			
10	Os equipam	entos para a	itmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
11	As proteçõe fixadas?	s contra que	edas (guard	a-corpos, co	rrimãos, d	egraus, grades	de piso	s) estão adec	luadas e			
12	Os vazamen											
13	adequados?	•				stão segregado		ecipientes				
14	Eletrodutos	calhas, con	duletes, tul	oings de insti	rumentaçã	io estão íntegro	s?					
15	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os pa	rafusos dos	flanges for	ram torquead	os correta	mente e sem es	stojo cu	rto?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agi	uardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes prove so de: corte a q os quentes.			a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		limpo e arr	umado? Os r	esíduos e	stão segregado	s nos re	ecipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipam	entos para a	tmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	isos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterramentos elétricos estão íntegros?											
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessári	o)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades d	e pisos estã	o adequada	is?								
9	As vias de a	cesso estão	desobstruí	ídas?								
10	quente? Ag	uardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes prove so de: corte a q es quentes.			a			
Operaç	ções da OM/	Diagrama -	Serviço C	oncluído ?						Si	m	Não
0070 - R	Reparo e monta	gem de infra	estrutura									
0240 - S	Substituição de	câmera										
0440 - C	Operação de pla	ataforma elev	/atória									
0490 - T	rabalho em alt	ura										
0570 - L	Jso de furadeir	a elétrica										
Condiçõ	lições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência						ncia					
Obs:												
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisit												
Emitente												
	Empresa			Matrícula			Nome			Assir	atura	

Página 1

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Via do Executante

Impresso em: 17/08/2023 10:40 CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATORIA PROXIMO A PRAÇA BANCARIA. O SERVIÇO SERA REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE. FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

LOUI AMENIOS DE IL	STE, I DIVADENIA ELETINICA E I ENNAMENTAS MANDAIS.				
Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
Outras Máquinas:					
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV				
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura				
	0240 - Substituição de câmera				
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória				
	0490 - Trabalho em altura				
	0570 - Uso de furadeira elétrica				
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)				

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DÓS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO:			
TRABALHO?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTORA DO EQUITAMENTO:			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
LOCAL CORRETO DO TRADALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							
RECOMENDADO?							
				4			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Tipo: Corretiva Origem: Rotina

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

17/08/2023 10:40 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A QUENTE

REDUC

Via do Executante

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

de Apoio

Revalidação

Matrícula	Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assina	atura
		_				
Revalidação						
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C	GOCIL SEGURANÇA	TIC/OI/CS/PROJ-		
		GOMES ROCHA	ELETRÔNICA LTDA	US		
Responsável pelo Servico				_		

Item	n Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim Não N/				
1	Drenos e Vents deixados capeados?				
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?				
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?				
4	O isolamento térmico está íntegro?				
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?				

n ,		_
Pád	เเกล	

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

17/08/2023 10:40 Impresso em: CAMERAS EM GERAL

TAG: **Equipamento:**

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A **QUENTE**

REDUC

Via do Executante

Impresso por:



ltem		Condições do	s Equipam	entos e/ou L	ocal - Serviç	ço concluído				Sim	Não	N/A
6	O sistema de	lubrificação	foi recom	posto?								
7	O LIBRA foi ı	O LIBRA foi removido?										
8	A proteção d											
9	Os equipame	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?						nais?				
10						s e com todos o						
11	As proteções fixadas?	s contra que	das (guard	a-corpos, co	orrimãos, d	legraus, grades	de piso	s) estão ade	equadas e			
12	Os vazament											
13	adequados?					estão segregado		ecipientes				
14						io estão íntegro	s?					
15	O Sistema/Ed	<u> </u>										
16						amente e sem es	stojo cu	rto?				
17						ções íntegras?						
18		ardar 60 mir	para ence	rramento d	a PT em ca	escentes prove so de: corte a q os quentes.			s a			
Item						co não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está o adequados?	organizado,	limpo e arr	umado? Os	resíduos e	estão segregado	s nos r	ecipientes				
2	Drenos e Ver	nts deixados	capeados	?								
3	Os equipame	entos para at	mosfera ex	cplosiva est	ão íntegros	s e com todos o	s parafu	isos?				
4	O Sistema/Ed	quipamento	está sendo	entregue is	sento de va	zamento?						
5	Os aterramei	ntos elétrico	s estão ínte	egros?								
6	A área pema	nece isolada	e sinalizad	da? (quando	necessári	o)						
7	A LIBRA foi ı	mantida?										
8	As grades de	pisos estão	adequada	s?								
9	As vias de ac	esso estão	desobstruí	das?								
10		ardar 60 mir	para ence	rramento d	a PT em ca	escentes prove so de: corte a q os quentes.			s a			
Operaç	ções da OM/D)iagrama - S	Serviço C	oncluído ?)					Si	m	Não
0070 - F	Reparo e monta	gem de infrae	strutura									
0240 - S	Substituição de d	câmera										
0440 - C	Operação de pla	taforma eleva	atória									
	rabalho em altu											
0570 - L	Jso de furadeira	elétrica										
	es dos Equipan		.ocal:		O Com	Pendência		Sem Pendé	ència			
Obs:					•							
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubr	ica	
Requisit	ante											
Emitente	е											
	Empresa			Matrícula			Nome			Assir	natura	
	.p					1						

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17467003				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0440	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

Substituição da câmera CV 34 instalada na Rotatória próximo à Praça Bancária. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e contempla passagem de cabo, emenda e teste de cabo ótico, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
		Siiii	IVAU
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 11: OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA		
2	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 17: TRABALHOS EM ALTURA		
3	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 67: CAMINHÃO ABASTECEDOR		
4	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
5	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
6	Isolar e sinalizar a área de trabalho.		
7	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada.		
8	Utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista com duplo talabarte		
9	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		
10	Verificar se a máquina de elevação é operada por mão de obra experiente e qualificada.		
11	Verificar se as condições climáticas estão apropriadas para execução das tarefas.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Realizar checklist prévio da máquina de elevação.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
2	Não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.		
3	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17467003				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0490	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

Substituição da câmera CV 34 instalada na Rotatória próximo à Praça Bancária. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e contempla passagem de cabo, emenda e teste de cabo ótico, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

Nο	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
2	Isolar e sinalizar o local de trabalho		
3	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada		
4	Transportar ferramentas em bolsas adequadas ou amarradas		
5	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e absorvedor de energia		
6	Verificar se o andaime foi liberado ou se não haverá utilização de andaime		
7	Verificar se o executante está apto para trabalhos em altura		
8	Verificar se o sistema de ancoragem está adequado		
Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Utilizar acesso seguro para realização da atividade		
2	Verificar as condições climáticas para execução das tarefas		
Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17467003				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0070, 0240, 0570	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

Substituição da câmera CV 34 instalada na Rotatória próximo à Praça Bancária. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e contempla passagem de cabo, emenda e teste de cabo ótico, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			