Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 06/10/2023 13:38
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

PETROBRAS RED

Via do emitente na área

REDUC Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMERA CV-561 LOCALIZADA NA AV Z-1 COM RUA 5. O SERVICO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓPTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:

Outras Máquinas:

Ordem Manut.:

002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP

0090 - Lançamento de cabo de fibra ótica
0140 - Emenda de fibra ótica

Operações:

0180 - Teste de fibra ótica
0370 - Lançamento de cabo sensor
0410 - Troca de módulos do sistema perimetral

Análise de Risco:

Nº 4632511 (AR2 com LV)

Analise de Risco. Nº 4632511 (ARZ	COM LV						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				-			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			-
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OO MEENOKIA DE IEOMINAÇÃO:			
TRABALHO?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?							
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE PAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC				†			

RECOMENDADO?
Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Fazer uso de perneira.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Página 2

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 06/10/2023 13:38
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

Nº 17664532

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
		-								
Revalidação										
			i e							

		Autoriza	ção para o Traball	ho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			

Via do emitente na área

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 06/10/2023 13:38
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

REDUC Impresso por:





Item	Cor	ndições dos Ed	quipamentos e/	ou Local - Servi	ço concluído				Sim	Não	N/A
14	Eletrodutos, cal	lhas, condule	tes, tubings de	e instrumentaçã	io estão íntegro	s?					
15	O Sistema/Equi	ipamento está	sendo entreg	ue isento de va	zamento?						
16	Todos os parafi	usos dos flan	ges foram tord	queados correta	amente e sem es	stojo cui	to?				
17	As vias de circu	ulação estão o	desobstruídas	e com sinalizaç	ões íntegras?						
	O local foi visto		• ,	•	•			а			
18	quente? Aguard					uente, s	olda,				
Item					co não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes										
	adequados?										
2	Drenos e Vents	<u>.</u>									
3	Os equipamente		<u> </u>			s parafu	sos?				
4	O Sistema/Equi	•		ue isento de va	zamento?						
5	Os aterramento										
6	A área pemaneo		inalizada? (qu	ando necessári	o)						
7	A LIBRA foi ma										
8	As grades de pi										
9		sso estão desc	As vias de acesso estão desobstruídas?								
	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda,										
10			• ,	•	•			а			
10	quente? Aguard	dar 60 min paı	ra encerramen	to da PT em ca	so de: corte a q			a			
10		dar 60 min paı	ra encerramen es que possam	to da PT em ca produzir ponto	so de: corte a q	uente, s		a			
	quente? Aguard	dar 60 min pai o ou atividade	ra encerramen es que possam Infor	to da PT em ca produzir ponto mações Gera	so de: corte a q os quentes.	uente, s		a	Si	m	Não
Opera	quente? Aguard esmerilhamento	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío	to da PT em ca produzir ponto mações Gera	so de: corte a q os quentes.	uente, s		a	Si	m	Não
Opera 1090 - L	quente? Aguard esmerilhamento ções da OM/Dia	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío	to da PT em ca produzir ponto mações Gera	so de: corte a q os quentes.	uente, s		a	Si	m	Não
Opera 0090 - L 0140 - E	quente? Aguard esmerilhamento ções da OM/Dia Lançamento de cab	dar 60 min par o ou atividade grama - Servo oo de fibra ótica ica	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío	to da PT em ca produzir ponto mações Gera	so de: corte a q os quentes.	uente, s		a	Si	m	Não
Opera 0090 - L 0140 - E	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguardes de cabe Emenda de fibra óti	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío	to da PT em ca produzir ponto mações Gera	so de: corte a q os quentes.	uente, s		а	Si	m	Não
Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - 1	quente? Aguardes esmerilhamento come de come de cabe esta esta esta esta esta esta esta est	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a	to da PT em ca produzir ponto mações Gera	so de: corte a q os quentes.	uente, s		а	Si	m	Não
Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguançamento de cab Emenda de fibra ótica Teste de fibra ótica Lançamento de cab Troca de módulos o	dar 60 min par o ou atividade grama - Servo oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a q os quentes. s do Encerran	uente, s	olda,		Si	m	Não
Opera c 0090 - L 0140 - E 0180 - 7 0370 - L 0410 - 7	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaç Lançamento de cab Emenda de fibra ótica Teste de fibra ótica Lançamento de cab	dar 60 min par o ou atividade grama - Servo oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a q os quentes.	uente, s			Si	m	Não
Operac 0090 - L 0140 - E 0180 - 7 0370 - L 0410 - 7	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguançamento de cab Emenda de fibra ótica Teste de fibra ótica Lançamento de cab Troca de módulos o	dar 60 min par o ou atividade grama - Servo oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a q os quentes. s do Encerran	uente, s	olda,		Si	m	Não
Operac 0090 - L 0140 - E 0180 - 7 0370 - L 0410 - 7	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguançamento de cab Emenda de fibra ótica Teste de fibra ótica Lançamento de cab Troca de módulos o	dar 60 min par o ou atividade grama - Servo oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a q os quentes. is do Encerrar Pendência	uente, s	olda,		Si	m	Não
Operac 0090 - L 0140 - E 0180 - 7 0370 - L 0410 - 7	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaç Lançamento de cab Emenda de fibra ótica Teste de fibra ótica Lançamento de cab Troca de módulos do ões dos Equipamen	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a imetral	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a que se quentes. s do Encerran Pendência Permissão	uente, s	Sem Pendê				Não
Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diagona de Cabe Emenda de fibra ótica Lançamento de cabe Troca de módulos como des dos Equipamentos des dos Equipamentos de M.	dar 60 min par o ou atividade grama - Servo oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a q os quentes. is do Encerrar Pendência	uente, s	olda,		Si		Não
Dpera 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Dbs:	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguançamento de caba Emenda de fibra ótica Lançamento de caba Troca de módulos o como de caba Emenda de módulos o como de caba Emenda de módulos o como de caba Equipamento de caba Equi	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a imetral	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ?	so de: corte a que se quentes. s do Encerran Pendência Permissão	uente, s	Sem Pendê				Não
Dpera 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Dbs:	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguançamento de caba Emenda de fibra ótica Lançamento de caba Troca de módulos o como de caba Emenda de módulos o como de caba Emenda de módulos o como de caba Equipamento de caba Equi	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a imetral	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ? Com	so de: corte a que se quentes. Is do Encerran Pendência Permissão Empresa	uente, s	Sem Pendê				Não
Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Dia; Lançamento de cab Emenda de fibra ótica Lançamento de cab Troca de módulos do ões dos Equipamen M: itante te	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluíd a imetral	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ? Com Quitação d	so de: corte a que se quentes. s do Encerrar Pendência Permissão Empresa Executantes	nento	Sem Pendê		Rubri	ca	Não
Dperac 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Diaguançamento de caba Emenda de fibra ótica Lançamento de caba Troca de módulos o como de caba Emenda de módulos o como de caba Emenda de módulos o como de caba Equipamento de caba Equi	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluío a imetral	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ? Com Quitação d	so de: corte a que se quentes. s do Encerrar Pendência Permissão Empresa Executantes	uente, s	Sem Pendê		Rubri		Não
Dpera 0090 - L 1140 - E 1180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	quente? Aguardesmerilhamento ções da OM/Dia; Lançamento de cab Emenda de fibra ótica Lançamento de cab Troca de módulos do ões dos Equipamen M: itante te	dar 60 min par o ou atividade grama - Serv oo de fibra ótica ica oo sensor do sistema peri	ra encerramen es que possam Infor viço Concluíd a imetral	to da PT em ca produzir ponto mações Gera do ? Com Quitação d	so de: corte a que se quentes. s do Encerrar Pendência Permissão Empresa Executantes	nento	Sem Pendê		Rubri	ca	Não

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 06/10/2023 13:38
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Loca

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE



Via do Executante

Nº 17664532

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMERA CV-561 LOCALIZADA NA AV Z-1 COM RUA 5. O SERVICO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓPTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:

Outras Máquinas:

Ordem Manut.:

002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP

0090 - Lançamento de cabo de fibra ótica
0140 - Emenda de fibra ótica
0180 - Teste de fibra ótica
0370 - Lançamento de cabo sensor
0410 - Troca de módulos do sistema perimetral

Análise de Risco:

Nº 4632511 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº 4632511	(AR2 com LV)						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FO LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA	OI .			10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA:			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENT DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. EQUIPAMENTOS DE	ΓE			11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA EST IMPEDIDOS?	ÃO			12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QU	E			14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE				15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE				17) HÀ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHA:	S?						
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTE SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?	S						
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							

RECOMENDADO?
Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Fazer uso de perneira.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 06/10/2023 13:38
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

D.HIDSA.HD





Nº 17664532

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verifica	ação e Autorização da Int	tervenção	
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

		Autoriza	ção para o Traball	ho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 06/10/2023 13:38 TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: Gerência Emitente:

ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A **QUENTE**



Nº 17664532

Item		Condições d	os Equipam	entos e/ou Lo	ocal - Servi	o concluído				Sim	Não	N/A	
14	Eletrodutos,	calhas, con	duletes, tul	oings de ins	trumentaçã	io estão íntegro	s?						
15	O Sistema/Ed	quipamento	está sendo	entregue is	ento de va	zamento?							
16	Todos os par	rafusos dos	flanges for	am torquea	dos correta	mente e sem e	stojo cui	rto?					
17	As vias de ci	rculação es	tão desobs	truídas e co	m sinalizaç	ões íntegras?							
						escentes prove			а				
18						so de: corte a q	uente, s	olda,					
Item	esmerilhame					os quentes. co não concluído				Sim	Não	N/A	
						stão segregado		cipientes		Jiiii	Nau	IVA	
1	adequados?	o, gamzaao,	po o u	uuuo. 00	100.0000	olao oog. ogaac		оприотиво					
2	Drenos e Ver	nts deixado:	s capeados	?									
3	Os equipame	entos para a	tmosfera e	xplosiva est	ão íntegros	e com todos o	s parafu	sos?					
4	O Sistema/Ed	quipamento	está sendo	entregue is	ento de va	zamento?							
5	Os aterramer	ntos elétrico	s estão ínt	egros?									
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessári	o)							
7	A LIBRA foi r	mantida?											
8	As grades de	pisos estã	o adequada	ıs?									
	As grades de pisos estão adequadas? As vias de acesso estão desobstruídas?												
9	As vias de ad	esso estau	acooboti ai	aus.	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a								
	O local foi vi	storiado qu	anto a pres	ença de pon					а				
10	O local foi vis quente? Agu	storiado qua ardar 60 mi	anto a presen n para ence	ença de pon erramento da	a PT em ca	so de: corte a q			а				
	O local foi vi	storiado qua ardar 60 mi	anto a presen n para ence	ença de pon erramento da possam prod	a PT em ca duzir ponto	so de: corte a q es quentes.	uente, s		а				
10	O local foi vis quente? Agu esmerilhame	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi	anto a preson n para ence dades que l	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q	uente, s		a	l ei	m	Não	
10 Opera	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama -	anto a preson para ence dades que l Serviço C	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s		a	Si	m	Não	
10 Opera 0090 - L	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de o	storiado qu ardar 60 mi nto ou ativi Diagrama - cabo de fibra	anto a preson para ence dades que l Serviço C	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s		a	Si	m	Não	
10 Opera 0090 - L 0140 - E	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra	storiado qui ardar 60 mi into ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica	anto a preson para ence dades que l Serviço C	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s		a	Si	m	Não	
10 Operac 0090 - L 0140 - E	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de de Emenda de fibra Teste de fibra óti	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica	anto a pres n para ence dades que l Serviço C	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s		a	Si	m	Não	
10 Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor	anto a preson para ence dades que p Serviço C a ótica	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s		a	Si	m	Não	
10 Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de de Emenda de fibra Teste de fibra óti	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor	anto a preson para ence dades que p Serviço C a ótica	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s		a	Si	m	Não	
10 Operac 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes.	uente, s			Si	m	Não	
10 Opera 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes. s do Encerrar	nento	olda,		Si	m	Não	
10 Operaci 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam prod Informaç	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes. s do Encerrar	nento	olda,		Si	m	Não	
10 Operace 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam pro Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes. s do Encerrar	nento	olda,		Si	m	Não	
10 Operaci 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam pro Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a q es quentes. s do Encerrar	nento	olda,		Si		Não	
10 Operaci 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo ões dos Equipan	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema nentos e/ou	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam pro- Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a que se quentes. s do Encerrar Pendência	nento	olda, Sem Pendên				Não	
10 Operad 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo ões dos Equipan	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema nentos e/ou	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam pro- Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a que se quentes. s do Encerrar Pendência	nento	olda, Sem Pendên				Não	
10 Dperac 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo ões dos Equipan	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema nentos e/ou	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam pro- Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	Pendência Permissão Empresa	nento	olda, Sem Pendên				Não	
10 Operad 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo ões dos Equipan	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema nentos e/ou	anto a preson para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence dades que para ence da enc	ença de pon erramento da possam prod Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	so de: corte a que se quentes. s do Encerrar Pendência	uente, s	olda, Sem Pendên		Rubri	ica	Não	
10 Operación (10090 - L. 10140 - E. 10140 - T. 101410	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra Teste de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo ões dos Equipan	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema nentos e/ou	anto a preson para ence dades que p Serviço C a ótica	ença de pon erramento da possam pro- Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	Pendência Permissão Empresa	nento	olda, Sem Pendên		Rubri		Não	
10 Dperac 0090 - L 0140 - E 0180 - T 0370 - L 0410 - T Condiçã Obs:	O local foi vis quente? Agu esmerilhame ções da OM/D Lançamento de d Emenda de fibra óti Lançamento de d Troca de módulo ões dos Equipan	storiado qua ardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - cabo de fibra ótica ica cabo sensor os do sistema nentos e/ou	anto a preson para ence dades que p Serviço C a ótica	ença de pon erramento da possam prod Informaç oncluído ?	a PT em ca duzir ponto ões Gerai	Pendência Permissão Empresa	uente, s	olda, Sem Pendên		Rubri	ica	Não	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17664532				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0090, 0140, 0180, 0370, 0410	Página(s):	1/1
AR nº:	4632511				

Descrição da PT

MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAMERA CV-561 LOCALIZADA NA AV Z-1 COM RUA 5. O SERVICO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓPTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			