Via do emitente na área

PETROBRAS

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:36
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

UC Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Decericão de Trabalho I coal a/au Farrementos a caram empregadas								
Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas								
LIMPEZA E MANUTENÇAO DA CAMERA CV-562, LOCALIZADA PROXIMO A SUB-Q. O SERVIÇO SERA EXECUTADO COM APOIO DE								
PLATAFORMA ELEVATO	PLATAFORMA ELEVATÓRIA E COM FERRAMENTAS MANUAIS.							
Máquina:								
Outras Máquinas:								
Ordem Manut.:	002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP							
	0130 - Emenda de fibra ótica							
Operações:	0170 - Teste de fibra ótica							
Operações.	0290 - Troca de fonte de alimentação							
	0330 - Troca de interface ótica							
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)							

Lista de Verificação							
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO?				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS?				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO?							

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 8 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. M

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Gritioidade (i iiii 6): E

NP-1

Página 2

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 23/08/2023 09:36
TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A

**QUENTE** 



Via do emitente na área

Nº 17488518

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

### Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 9 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. Z-1

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

### Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
		-								
Revalidação										

	Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Requisitante	41725482 	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Revalidação				-						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:36 TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL Trabalho A

**QUENTE** 



Nº 17488518

Item		Condições d	loe Equipor	entos e/ou Lo	cal - Sonio	o concluído				Sim	Não	N/A
16	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído  Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?						Siiii	Nao	IVA			
17	<u> </u>						ojo cui	10 :				
18	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a						а					
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	adequados?		•		esíduos es	stão segregados	nos re	cipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos os	parafu	sos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	nto de vaz	amento?						
5	Os aterrame	ntos elétrico	os estão ínt	egros?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessário	o)						
7	A LIBRA foi											
8	As grades de		-									
9	As vias de a	cesso estão	desobstruí	ídas?								
9	O local foi vi	storiado au	anto a nros	enca de nonte	ne incande	scentes proven	iontos (	trahalhos	2			
10	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes proven o de: corte a qu s quentes.			а			
10	quente? Agu esmerilhame	ıardar 60 mi ento ou ativi	n para ence dades que l	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos	o de: corte a qu	ente, so		а	C:		Niã -
10  Opera	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I	iardar 60 mi ento ou ativi Diagrama -	n para ence dades que l	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos	o de: corte a qu s quentes.	ente, so		a	Si	m	Não
10 <b>Opera</b> 0130 - E	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra	uardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica	n para ence dades que l	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos	o de: corte a qu s quentes.	ente, so		a	Si	m	Não
10 <b>Opera</b> 0130 - E 0170 - 1	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót	uardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica iica	n para ence dades que Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos	o de: corte a qu s quentes.	ente, so		a	Si	m	Não
10  Operace 0130 - E 0170 - T 0290 - T	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte d	uardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica ica le alimentaçã	n para ence dades que Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos	o de: corte a qu s quentes.	ente, so		a	Si	m	Não
10 <b>Opera</b> 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót	uardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica ica le alimentaçã	n para ence dades que Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos es Gerais	o de: corte a qu s quentes. s do Encerram	ente, so	olda,		Si	m	Não
10  Operace 0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte d	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos es Gerais	o de: corte a qu s quentes.	ente, so			Si	m	Não
10  Operace 0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte de	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ	PT em cas uzir pontos es Gerais	o de: corte a qu s quentes. s do Encerram	ente, so	olda,		Si	m	Não
10  Operace 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte de	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ concluído ?	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que s quentes. s do Encerram Pendência	ente, so	olda,		Si	m	Não
10  Operace 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte de	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica mentos e/ou	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ oncluído ?	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que se quentes. s do Encerram  Pendência  Permissão	ente, so	Sem Pendên				Não
10  Operac 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã Obs:	quente? Aguesmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte de Troca de interfac ões dos Equipar	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ concluído ?	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que s quentes. s do Encerram Pendência	ente, so	olda,		Si		Não
10  Operation 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã Obs:	quente? Aguesmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte o Troca de interfac ões dos Equipar	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica mentos e/ou	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ oncluído ?	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que se quentes. s do Encerram  Pendência  Permissão	ente, so	Sem Pendên				Não
10  Operace 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã Obs:	quente? Aguesmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte o Troca de interfac ões dos Equipar	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica mentos e/ou	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ oncluído ?	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que se quentes.  do Encerram  Pendência  Permissão  Empresa	ente, so	Sem Pendên				Não
10  Operace 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra óf Troca de fonte of Troca de interfac ões dos Equipar	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica mentos e/ou	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informação oncluído ? Qu Nome	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que se quentes. s do Encerram  Pendência  Permissão  Empresa  Executantes	ente, so	Sem Pendên		Rubri	ica	Não
10  Operation 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã Obs:	quente? Aguesmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra ót Troca de fonte o Troca de interfac ões dos Equipar	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica mentos e/ou	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informaçõ oncluído ?	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que se quentes. s do Encerram  Pendência  Permissão  Empresa  Executantes	ente, so	Sem Pendên		Rubri		Não
10  Operace 0130 - E 0170 - 1 0290 - 1 0330 - 1 Condiçã Obs:	quente? Agu esmerilhame ções da OM/I Emenda de fibra Teste de fibra óf Troca de fonte of Troca de interfac ões dos Equipar	pardar 60 mi ento ou ativi Diagrama - a ótica cica le alimentação ce ótica mentos e/ou	n para ence dades que l Serviço C	erramento da possam prod Informação oncluído ? Qu Nome	PT em cas uzir pontos ses Gerais	o de: corte a que se quentes. s do Encerram  Pendência  Permissão  Empresa  Executantes	ente, so	Sem Pendên		Rubri	ica	Não

Origem: Rotina

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

N/A

Não

Sim

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:36
TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas								
LIMPEZA E MANUTENÇA	O DA CAMERA CV-562, LOCALIZADA PROXIMO A SUB-Q. O SERVIÇO SERA EXECUTADO COM APOIO DE								
PLATAFORMA ELEVATÓ	PLATAFORMA ELEVATÓRIA E COM FERRAMENTAS MANUAIS.								
Máquina:									
Outras Máguinas:									

Outras Máquinas:

Ordem Manut.:

002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP

0130 - Emenda de fibra ótica

0170 - Teste de fibra ótica

0290 - Troca de fonte de alimentação

0330 - Troca de interface ótica

Análise de Risco: Nº 4632511 (AR2 com LV)

Andree de Mice.	Je 21)	Lis	sta de V	/erificação	
Item	Sim	Não	N/A	Item	
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO?			- 1011	10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?	
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?	
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?	
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?	
INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT?	
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?	
5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?	
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?	
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?					
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?					
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO?					

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Obs.: N/A = Não se aplica.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 8 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. M

Via do Executante

PETROBRAS

Origem: Rotina

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:36
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A

ER Petrobras

Via do Executante

REDUC Impresso por:

**QUENTE** 



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

# Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 9 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. Z-1

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

## Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

-										
	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
		-								
Revalidação										
		i e		i						

	Autorização para o Trabalho							
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica		
Requisitante	41725482	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO				
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO				
Revalidação				-				

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

<u> </u>	
Origem:	Rotina

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:36 TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL Trabalho A





Nº 17488518 

		E	m caso c	de ALERTA	DE DE	SCARGAS AT	TMOS	<b>FÉRICAS</b>	, interro	mper e	sse tra	balho
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
16	Todos os pa	rafusos dos	flanges for	am torquead	os correta	mente e sem es	tojo cu	rto?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes proven so de: corte a qu es quentes.			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		, limpo e arr	umado? Os r	esíduos e	stão segregados	s nos r	ecipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipam	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos os	parafu	isos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessári	0)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades d	e pisos estã	o adequada	ıs?								
9	As vias de a											
O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.								s a				
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerram	nento					
Operaç	ções da OM/I	Diagrama -	Serviço C	oncluído ?						Si	m	Não
0130 - E	menda de fibra	a ótica										
0170 - T	este de fibra ót	tica										
0290 - T	roca de fonte d	de alimentaçã	ăo									
0330 - T	roca de interfa	ce ótica										
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendé	ència			
Obs:												
				Qu	itacão da	a Permissão						
Matrícula Nome Empresa Hora							Rubr	ica				
Requisitante Employee												
Emitente												
				Ciê	ncia dos	Executantes						
Empresa		Matrícula	a Nome			Assinatura						

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17488518				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0130, 0170, 0290, 0330	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4632511				

#### Descrição da PT

Limpeza e manutenção da câmera CV-562, localizada próximo à SUB-Q. O serviço será executado com apoio de Plataforma Elevatória e com ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

# CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			