Via do emitente na área

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

TAG: FXSE

Gerência Emitente: Local da Exec: F

Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Equipamento:

FRIO

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

FAIXAS DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está fora de condições de uso (com			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				rachaduras, deformações, etc)?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
4) As instalações provisórias (elétricas, hidráulica e de esgoto) estão inadequadas? 5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa - Esté gasta, quebrada, sem cabo ou com ele quebrado, áspero ou frouxo?			
TRABALHO? 6) Em relação a área de construção ou demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Estão deformadas, com rachaduras ou rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
estranhas ao serviço?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Garras e rosca reguladora fora de			
7) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
8) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A lâmina está solta ou desalinhada?			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				30) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta utilizar durante o transporte, a proteção dos dentes e lâminas (bainha de couro)? 31) Ferramentas Manuais para Cortar -			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 11) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				Falta verificar no caso de arcos de serra o ajuste da lâmina ao arco e seu			
Estão inadequados? 12) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				tensionamento? 32) Ferramentas Manuais para Cortar - No caso de uso de machado o cabo está fora de condições de uso (sem deformações)?			
13) Falta aplicação do LIBRA? 14) Falta apresentar Projeto Executivo para as intervenções no solo conforme				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os dentes e lâminas estão sem afiação?			
padrão de Escavação da Transpetro?				34) Ferramentas Manuais para Entalhar			
15) Falta apresentar a lista de verificação para intervenções no solo, emitida diariamente - conforme padrão de Escavação da Transpetro?				Falta afiamento? 35) Ferramentas Manuais para Entalhar - Formão com sua haste não fixada a um cabo? 36) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
16) Falta apresentar o Certificado de Escavação com Estabilidade Garantida -				Há deformações e rebarbas na cabeça de impacto?			
conforme padrão de				37) Ferramentas Manuais para			

Via do emitente na área

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO

Trabalho A

Nº 17489201

Gerência Emitente:

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
casos?				42) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				43) O isolamento e a proteção de			
21) Falta iluminação adequada?				instalações elétricas provisórias e partes			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				ocasional de pessoas ou objetos?			
				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;
- Porteiras e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada:
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspecionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

Permissão para Trabalho Temporária Impr

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: FXSE

Local da Exec: FASE

FRIO

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Gerência Emitente:

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

ATENÇÃO:

Esta ÁR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245 Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641 Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura									
Revalidação									

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Representante da Empreiteira	70250530	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Representante da Empreiteira	70136904 	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	1635	CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS	TRANSPETRO	TP/DOP/DTNNES E/UO- RJMG/DTRM/RJM G	23/08/2023 11:10	Carlos Roberto C. Santo: Téc. Faixa de dirtos PL. Matr. 1635 - 9
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		

Permissão para Trabalho Temporária In

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

TAG: FXSE

Equipamento: Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

Trabalho A

FRIO

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Nº 17489201 || **|| || || || || || ||**

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DOP/DTNNES E/UO-RJMG/SMS		
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Requisitante

Permissão para Trabalho Temporária Impresso em: 23/08/2023 11:04

Combinada TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

Nome

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Matrícula

Impresso por:

Trabalho A FRIO

Rubrica

Nº 17489201 || **|| || || || || ||**

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Empresa

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Hora

Co-Emitente												
Emitente												
	Empresa				Matrícu	ıla		Nome	Assinatura			
Data	(Operaçã	0	Execução		Data	Operação		Execução		cução	
Dala	Matr.		Rubrica		Matr.	Rubrica	Data	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica
23/08/2023							08/09/2023					
24/08/2023							09/09/2023					
25/08/2023							10/09/2023					
26/08/2023							11/09/2023					
27/08/2023							12/09/2023					
28/08/2023							13/09/2023					
29/08/2023							14/09/2023					
30/08/2023							15/09/2023					
31/08/2023							16/09/2023					
01/09/2023							17/09/2023					
02/09/2023							18/09/2023					
03/09/2023							19/09/2023					
04/09/2023							20/09/2023					
05/09/2023							21/09/2023					
06/09/2023							22/09/2023					
07/09/2023												

Permissão para Trabalho Temporária

ara Trabalho Temporária ""'F Combinada TAG

Gerência Emitente:

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Local da Exec: FXSE

JN- Impresso por:

FRIO

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

FAIXAS DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

ltem	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está			
				fora de condições de uso (com			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				rachaduras, deformações, etc)?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
4) As instalações provisórias (elétricas,				1			
hidráulica e de esgoto) estão				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa -			
inadequadas?				Esté gasta, quebrada, sem cabo ou com			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				ele quebrado, áspero ou frouxo?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE							
TRABALHO?				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar -			
6) Em relação a área de construção ou				Estão deformadas, com rachaduras ou			
demolição, falta isolar e sinalizar de forma				rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
a impedir acesso ou trânsito de pessoas							
estranhas ao serviço?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar -			
7) Existe algum impedimento para os				Garras e rosca reguladora fora de			
acessos e saídas?				condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
8) Existe algum sistema/equipamento que				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A			
não foi liberado e que esteja impedindo a				lâmina está solta ou desalinhada?			
entrega para a intervenção?				lamma esta solta ou desammada:			
				30) Ferramentas Manuais para Cortar -			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				Falta utilizar durante o transporte, a			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				proteção dos dentes e lâminas (bainha de			
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				couro)?			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O				31) Ferramentas Manuais para Cortar -			
LOCAL DO TRABALHO?				Falta verificar no caso de arcos de serra o aiuste da lâmina ao arco e seu			
11) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				tensionamento?			
Estão inadequados?				32) Ferramentas Manuais para Cortar - No			
12) Falta alguma recomendação na Análise				caso de uso de machado o cabo está fora			
de Riscos?				de condições de uso (sem deformações)?			
13) Falta aplicação do LIBRA?				ao conaigeae ao ace (com aoicimageae).			
14) Falta apresentar Projeto Executivo				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os			
para as intervenções no solo conforme				dentes e lâminas estão sem afiação?			
padrão de Escavação da Transpetro?							
				34) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
15) Falta apresentar a lista de verificação				Falta afiamento?			
para intervenções no solo, emitida				35) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
diariamente - conforme padrão de				Formão com sua haste não fixada a um cabo?			
Escavação da Transpetro?				36) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
				Há deformações e rebarbas na cabeça de			
16) Falta apresentar o Certificado de				impacto?			
Escavação com Estabilidade Garantida -							
conforme padrão de				37) Ferramentas Manuais para			

Permissão para Trabalho Temporária

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

Combinada

TAG: FXSE

Equipamento:
Gerência Emitente: Local da Exec:

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Impresso por:

FRIO

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
casos?				42) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				43) O isolamento e a proteção de			
21) Falta iluminação adequada?				instalações elétricas provisórias e partes			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				ocasional de pessoas ou objetos?			
				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou
- ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;
 Porteiras e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão):
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspecionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

TAG: FXSE

Equipamento:

Local da Exec: FXSE

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Gerência Emitente:

Impresso por:

FRIO

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

ATENÇÃO:

Esta ÁR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245 Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641 Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura									
Revalidação									

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Representante da Empreiteira	70250530	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT		
Representante da Empreiteira	70136904 	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	1635	CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS	TRANSPETRO	TP/DOP/DTNNES E/UO- RJMG/DTRM/RJM G	23/08/2023 11:10	Carlos Roberto C. Santo Téc. Faixa de dutos PL Mair. 1635 - 9
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Trabalho A FRIO

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					· •	
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DOP/DTNNES E/UO-RJMG/SMS		
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

ltem	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Requisitante

Permissão para Trabalho Temporária Impresso em:

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04
TAG: FXSE

TAG: Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Nome

Trabalho A FRIO

Rubrica

Nº 17489201

Matrícula

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Empresa

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Hora

Co-Emitente												
Emitente												
				-				=		=		
	Empresa			Matrícu	ıla		Nome			Assinati	Assinatura	
			-									
Data	(Operação		Execução		Data	Operação		Exec	cução		
Dala	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica	Data	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica	
23/08/2023						08/09/2023						
24/08/2023						09/09/2023						
25/08/2023						10/09/2023						
26/08/2023						11/09/2023						
27/08/2023						12/09/2023						
28/08/2023						13/09/2023						
29/08/2023						14/09/2023						
30/08/2023						15/09/2023						
31/08/2023						16/09/2023						
01/09/2023						17/09/2023						
02/09/2023						18/09/2023						
03/09/2023						19/09/2023						
04/09/2023						20/09/2023						
05/09/2023						21/09/2023						
06/09/2023						22/09/2023						
07/09/2023												

Via do Executante

Permissão para Trabalho Temporária Combinada

a Trabalho Temporária Impresso em:

23/08/2023 11:04

FXSE

· TAG: Equipamento:

Local da Exec: FXSE

Trabalho A

FRIO

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Gerência Emitente:

Impresso por:

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

FAIXAS DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está			
				fora de condições de uso (com			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				rachaduras, deformações, etc)?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
4) As instalações provisórias (elétricas,				com acromações.			
hidráulica e de esgoto) estão				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa -			
inadequadas?				Esté gasta, quebrada, sem cabo ou com			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				ele quebrado, áspero ou frouxo?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				, ,,,			
TRABALHO?				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar -			
6) Em relação a área de construção ou				Estão deformadas, com rachaduras ou			
demolição, falta isolar e sinalizar de forma				rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
a impedir acesso ou trânsito de pessoas				l localitation of carry carry carry			
estranhas ao serviço?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar -			
				Garras e rosca reguladora fora de			
7) Existe algum impedimento para os				condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
acessos e saídas?				(g,,			
8) Existe algum sistema/equipamento que				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A			
não foi liberado e que esteja impedindo a				lâmina está solta ou desalinhada?			
entrega para a intervenção?							
				30) Ferramentas Manuais para Cortar -			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				Falta utilizar durante o transporte, a			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				proteção dos dentes e lâminas (bainha de			
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				couro)?			
				31) Ferramentas Manuais para Cortar -			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O				Falta verificar no caso de arcos de serra o			
LOCAL DO TRABALHO?				ajuste da lâmina ao arco e seu			
11) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				tensionamento?			
Estão inadequados?				32) Ferramentas Manuais para Cortar - No			
12) Falta alguma recomendação na Análise				caso de uso de machado o cabo está fora			
de Riscos?				de condições de uso (sem deformações)?			
13) Falta aplicação do LIBRA?							
14) Falta apresentar Projeto Executivo				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os			
para as intervenções no solo conforme				dentes e lâminas estão sem afiação?			
padrão de Escavação da Transpetro?							
				34) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
15) Falta apresentar a lista de verificação				Falta afiamento?			
para intervenções no solo, emitida				35) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
diariamente - conforme padrão de				Formão com sua haste não fixada a um			
Escavação da Transpetro?				cabo?			
				36) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
16) Falta apresentar o Certificado de				Há deformações e rebarbas na cabeça de			
Escavação com Estabilidade Garantida -				impacto?			
conforme padrão de				37) Ferramentas Manuais para			

/ia do Executante

Permissão para Trabalho Temporária Combinada Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
casos?				42) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				43) O isolamento e a proteção de			
21) Falta iluminação adequada?				instalações elétricas provisórias e partes			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				ocasional de pessoas ou objetos?			
				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou
- ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;
 Porteiras e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspecionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

/ia do Executante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Local da Exec: FXSE

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Gerência Emitente:

Impresso por:

FRIO

Nº 17489201

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

ATENÇÃO:

Esta AR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245 Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641 Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
Revalidação											

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Representante da Empreiteira	70250530	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT		
Representante da Empreiteira	70136904 	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	1635	CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS	TRANSPETRO	TP/DOP/DTNNES E/UO- RJMG/DTRM/RJM G		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		

Via do Executante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

FXSE

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Trabalho A FRIO

Nº 17489201 || **|| || || || || ||**

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					· •	
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DOP/DTNNES E/UO-RJMG/SMS		
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

ltem	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Via do Executante

Requisitante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 23/08/2023 11:04

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

Nome

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Matrícula

Impresso por:

Trabalho A FRIO

Rubrica

Nº 17489201 || **|| || || || || ||**

Prazo de Valid: 23/08/2023 11:30 a 22/09/2023 17:00

Empresa

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Hora

Co-Emitente												
Emitente												
				-				=		=		
	Empresa			Matrícu	ıla		Nome			Assinati	Assinatura	
			-									
Data	(Operação		Execução		Data	Operação		Exec	cução		
Dala	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica	Data	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica	
23/08/2023						08/09/2023						
24/08/2023						09/09/2023						
25/08/2023						10/09/2023						
26/08/2023						11/09/2023						
27/08/2023						12/09/2023						
28/08/2023						13/09/2023						
29/08/2023						14/09/2023						
30/08/2023						15/09/2023						
31/08/2023						16/09/2023						
01/09/2023						17/09/2023						
02/09/2023						18/09/2023						
03/09/2023						19/09/2023						
04/09/2023						20/09/2023						
05/09/2023						21/09/2023						
06/09/2023						22/09/2023						
07/09/2023												

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17489201			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1/3
AR nº:	4508699			

Descrição da PT

Faixas DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS; ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M; CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;

- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT válida de 07h as 17h

Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	- AO AVISTAR PESSOAS SUSPEITAS NA FAIXA, NÃO SE APROXIMAR, NÃO MANTER CONTATO, AFASTAR-SE DO LOCAL, EFETUAR COMUNICAÇÃO COM A LIDERANÇA IMEDIATA E AGUARDAR ORIENTAÇÃO; - CASO SEJA ABORDADO POR PESSOAS SUSPEITAS NÃO PASSAR INFORMAÇÕES SOBRE OS DUTOS OU FAIXAS OU AINDA SOBRE PESSOAS.		
2	- ATENTAR PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PRÓXIMOS AO TALUDE; - MANTER MATERIAL RETIRADO AFASTADO DA VALA; - ATENTAR PARA A PRESENÇA DE CHUVA NO LOCAL.		
3	- CASO ALGUM EMPREGADO NÃO ESTEJA SE SENTINDO BEM, ESTE DEVE PERMANECER NA ÁREA DE VIVÊNCIA (CARRO) E/OU SER ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.		
4	- CUMPRIR INTEGRALMENTE A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO; - SOMENTE PODERÃO DIRIGIR OS MOTORISTA HABILITADOS E AUTORIZADOS NA CATEGORIA COMPATÍVEL AO VEÍCULO; - DIRIGIR DEFENSIVAMENTE E MANTER CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA ATUALIZADO.		
5	- DIRIGIR EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM A VIA E CARGA TRANSPORTADA; - REDUZIR A VELOCIDADE E AUMENTAR DISTÂNCIA DE SEGUIMENTO SOB CHUVA; - REALIZAR PAUSA PARA DESCANSO; - EM ÁREA RURAIS ATENTAR PARA A PRESENÇA REPENTINA DE ANIMAIS E COMUNIDADES; - EM CASO DE ATOLAMENTO DO VEÍCULO, NÃO IMPROVISAR FERRAMENTAS, POSICIONAR-SE DE FORMA SEGURA NÃO PERMANECENDO PRÓXIMO A CABOS, CINTAS OU CORDAS TRACIONADOS, UTILIZAR CABOS, CINTAS OU CORDAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; - NO TRANSITO EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS UTILIZAR A TRAÇÃO 4X4.		
6	- EM CASO DE CHUVAS TORRENCIAIS OU INCIDÊNCIA DE RAIOS, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PARALISADOS. E OS TRABALHADORES NÃO DEVERÃO SE ABRIGAR EM BAIXO DE ÁRVORES OU PERMANECER EM CAMPO ABERTO, BUSCAR ABRIGO DENTRO DE VEÍCULOS; - EM CASO DE VENTOS FORTES, NÃO FICAR PRÓXIMO À ÁRVORES OU ESTRUTURAS QUE POSSAM TOMBAR OU SER PROJETADAS CONTRA OS EMPREGADOS; - UTILIZAR UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E BLUSA DE MANGA COMPRIDA OU MACACÃO;- UTILIZAR CAPUZ DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO TÉRMICO.		
7	- EVITAR ABASTECIMENTO DO GERADOR NA FAIXA; - CASO HAJA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO GERADOR NA FAIXA, UTILIZAR BACIA DE CONTENÇÃO E MANTA ABSORVENTE PARA EVITAR DERRAMAMENTO E CONTAMINAÇÃO DO SOLO.		
8	- INSPECIONAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ANTE DE UTILIZAR E SUBSTITUIR AQUELAS QUE APRESENTAREM DESGASTES, REBARBAS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ACIDENTES; - UTILIZAR OS EPIS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS DE ACORDO COM A ATIVIDADE EXECUTADA; - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEVEM SER UTILIZADAS PARA O FIM A QUE SE DESTINAM, DE FORMA QUE QUALQUER TIPO DE IMPROVISAÇÃO DEVE SER EVITADO.		
9	- MANTER PESSOAS QUE NÃO ESTEJA DIRETAMENTE RELACIONADO A TAREFA AFASTADO DO LOCAL; - UTILIZAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA ADEQUADA; - UTILIZAR LUVAS E CALÇADOS DE PVC NA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO.		
10	- MANTER SINALIZAÇÃO ALUSIVA AOS RISCOS. UTILIZAR ANTEPARO NOS LOCAIS DE AQUECIMENTO; - UTILIZAR EPI'S ADEQUADOS AS ATIVIDADES.		
11	- MANTER ÁREA ORGANIZADA; - NÃO DEIXAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SOLTOS NO CHÃO; - ATENÇÃO AO TRANSITAR AO LONGO DA FAIXA; - ATENÇÃO AOS CABOS DO EQUIPAMENTO.		
12	- NÃO COLOCAR OS EPIS NO CHÃO. DEIXÁ-LOS SEMPRE EM LOCAL SUSPENSO; - INSPECIONAR OS EPIS ANTES DO USO.		
13	- NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS ANIMAIS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO; - MANTER CAIXAS DE FERRAMENTAS E RECIPIENTES FECHADOS; - NA PRESENÇA DESSES ANIMAIS MANTER DISTÂNCIA SEGURA.		
14	- NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS ANIMAIS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO; - NA PRESENÇA DESSES ANIMAIS MANTER DISTÂNCIA SEGURA E ABRIGAR-SE DENTRO DO VEÍCULO.		
15	- NÃO REAGIR A ASSALTO; - EVITAR PORTAR OBJETOS DE VALOR; - COMUNICAR A LIDERANÇA QUALQUER EVENTUAL OCORRÊNCIA.		
16	- PARA TRABALHO EM ÁREA MOLHADA UTILIZAR-SE DE JARDINEIRA OU BOTA DE BORRACHA CANO LONGO; - EVITAR CONTATO COM ÁGUA CONTAMINADA; - PARA REALIZAR A ATIVIDADE COM A ANTENA, UTILIZAR LUVA DE LATEX.		

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17489201							
OM nº:		Operação(ões):		Página(s):	2/3	2/3		
AR nº:	4508699							
Ν°	Atendimento Obrigatório à	s Recomendações AN	TES DA LIBERAÇÃO DA PT		Sim	Não		
17	- PORTAR MÁSCARA DESC PESSOAS ENVOLVIDAS NI		Ó PFF1; - MANTER NA ÁREA DE EXECUÇÃ	O DO SERVIÇOS SĆ				
18	- PORTAR PROTETOR AUF AURICULARES DUPLO TIP		- NO USO DO GERADOR UTILIZAR PROTE	TORES				
19	- PROVER LOCAL PARA DE	ESCARTE DOS RESÍDU	JOS GERADOS DURANTE O SERVIÇO.					
20	- REALIZAR MANUTENÇÃO	PREVENTIVA DOS EC	QUIPAMENTOS A COMBUSTÃO					
21	- RESPEITAR A CAPACIDA	DE INDIVIDUAL DO EM	IPREGADO NO TRANSPORTE MANUAL DE	CARGA.				
22	- SEMPRE QUE POSSÍVEL ERGONOMICAMENTE COF		DE TRABALHO QUE FAVOREÇAM O TRABA	LHO DE FORMA				
23	- SEMPRE QUE REALIZAR	PARADA NA ESTRADA	A, FAZER VERIFICAÇÃO DA AMARRAÇÃO D	OA CARGA.				
24	- TRABALHAR COM ATENÇÃO; - CHECAR O LOCAL DE TRABALHO ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES; - REALIZAR SONDAGENS PARA LOCALIZAÇÃO DE CABOS NO LOCAL DAS ATIVIDADES; - EM CASO DE DÚVIDAS OU INCIDENTES, PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E ENTRAR EM CONTATO COM A FISCALIZAÇÃO; - PARA TRABALHOS QUE ENVOLVA EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS SEGUIR O QUE PRECONIZA A NR-10.							
25	TRANSITAD EM RAIVA VEL CODADE EM ÁREA DE COMUNIDADE: NÃO DEDMITIR OUE TERCEIROS FIGURA							
26	- USAR CAPACETE DE SEGURANÇA, PROTETOR FACIAL COM LENTES DE POLICARBONATO ACOPLADO AO CAPACETE, LUVAS COM RESISTÊNCIA MECÂNICA E ADERÊNCIA, PERNEIRAS, PROTETOR AUDITIVO (TIPO PLUG E TIPO CONCHA), LUVAS DE COURO OU SIMILAR, CALÇA COMPRIDA, CAMISA MANGA LONGA, AVENTAL DE COURO OU RASPA, PERNEIRA COM ALMA DE PVC RÍGIDO E BOTA DE SEGURANÇA; - DEVE SER UTILIZADO ÓCULOS DE SEGURANÇA POR BAIXO DO PROTETOR FACIAL PARA MELHOR PROTEÇÃO CONTRA AS PARTÍCULAS; - FAZER UM RECONHECIMENTO DA ÁREA ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS, SINALIZANDO E RETIRANDO (QUANDO POSSÍVEL) OBSTÁCULOS; - NAS FAIXAS, PRÓXIMO A ESTRADAS, RUAS OU ÁREAS URBANAS DEVEM SER INSTALADAS BARREIRAS FÍSICAS DE PROTEÇÃO (TELAS), FIXADAS NO SOLO OU CAVALETES, COM ALTURA MÍNIMA DE 2,00 M E SINALIZAÇÃO APROPRIADA COM PLACAS, CONES E FITAS NR-6 E NR-12.							
27		IRANÇA EM BOM ESTA	ADO DE CONSERVAÇÃO; - ATENÇÃO AO T	RANSITAR NO LOCA	L.			
28		ALMA DE PVC NO EN	ITORNO DE TODA A PERNA.					
29	- UTILIZAR PROTETOR SO	LAR COM FATOR DE F	PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, 30FPS.					
30	- UTILIZAR SOMENTE FERRAMENTAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; - INSPECIONAR AS FERRAMENTAS ANTES DA UTILIZAÇÃO; - UTILIZAR OS EPIS ADEQUADOS.							
31	- VERIFICAR ENGATES; - VERIFICAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS; - NÃO PROVOCAR CHAMA; - O FUMO DEVERÁ SER REALIZADO DISTANTE DO RECIPIENTE DE COMBUSTÍVEL; - MANTER EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO PRÓXIMO AO LOCAL DE TRABALHO.							
32	- VERIFICAR LOCAL ANTES DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS; - CUIDADO AO ABRIR AS CAIXAS DOS PTES; - MANTER AFASTAMENTO SEGURO; - NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS INSETOS E SUAS CASAS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO.							
33	EM CASO DE CHUVA FRACA, UTILIZAR CAPA DE CHUVA.							
34	UTILIZAR MÁSCARA COM	FILTRO PARA VAPORE	ES ORGÂNICOS.					
	CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO". A PT. NÃO DEVERÁ SER EMITIDA							

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA						
PT nº: OM nº: AR nº:	17489201 4508699	Operação(ões):			Página(s):	3/3
				'		