Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 18/10/2023 09:46
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Lo

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

PESQUISA DE DEFEITO NO ABRIGO DA CAMERA CV-533 (PORTAO 04). O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓPTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP
	0090 - Lançamento de cabo de fibra ótica
	0140 - Emenda de fibra ótica
Operações:	0180 - Teste de fibra ótica
	0370 - Lançamento de cabo sensor
	0410 - Troca de módulos do sistema perimetral
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº 4632511 (AR2	com LV)						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				-			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO? 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				LVT?			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE				ENTONIO DA INTERVENÇÃO.			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				,			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
,							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							

RECOMENDADO?

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Fazer uso de perneira.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

Permissão para Trabalho

REDUC

 Impresso em:
 18/10/2023 09:46

 TAG:
 SUBFUNÇÃO PRINCI

SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

al da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

.PAD.HIDSA.HD



Página 2



Via do emitente na área



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1

PONTO DE REUNIÃO Nº 2

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verifica	ação e Autorização da Int	tervenção	
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

		Autoriza	ção para o Traball	ho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	41725482	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão			

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 18/10/2023 09:46
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

REDUC Impresso por:

Item		Condições o	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Servic	o concluído				Sim	Não	N/A
9	operacionais	-			,							
10	Os equipam	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
11						egraus, grades			uadas e			
12	Os vazamen	tos foram re	emovidos?									
13	O local está adequados?	•	, limpo e arı	umado? Os r	esíduos e	stão segregado	os nos re	ecipientes				
14	Eletrodutos,	calhas, con	duletes, tul	oings de instr	umentaçã	o estão íntegro	s?					
15	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os pa	rafusos dos	flanges for	am torquead	os correta	mente e sem e	stojo cui	rto?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence	rramento da	PT em cas	escentes prove so de: corte a q			а			
Item	esmerilhame			possam prod						Sim	Não	N/A
	O local está					o não concluído stão segregado		cinientes		SIIII	Nao	IN/A
2	adequados? Drenos e Ve	<u>'</u>	•			stao segregadi	73 1103 10	Cipicines				
3					o íntogras	e com todos o	o porofu	2002				
4				entregue ise			s paraiu	505 f				
5	Os aterrame				ento de va	Zamento:						
6					nooccóri	٥١						
7	A LIBRA foi		a e Silializa	da? (quando	necessari	0)						
8	-											
9	As grades d As vias de a	•	•									
10	O local foi vi quente? Agu	istoriado qu uardar 60 mi	anto a pres n para ence	ença de ponte rramento da possam prod	PT em cas uzir ponto		uente, s		а			
)noro	sãos do OM/I	Diograma	Sarvina C		es Gerai	s do Encerrar	mento			Si	m	Não
	ções da OM/I			onciulao ?						31	m	Não
	ançamento de		a otica							-		
	menda de fibra									-		
	este de fibra ó									-		
	ançamento de											
)410 - I	roca de módul	os do sistem	a perimetral									
Condiçã	ies dos Equipai	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendên	cia			
Obs:												
					iitação da	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisit												
Emitente	e					<u> </u>						
					ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula			Nome			Assir	atura	

Via do Executante

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

18/10/2023 09:46 Impresso em: TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

REDUC

Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

PESQUISA DE DEFEITO NO ABRIGO DA CAMERA CV-533 (PORTAO 04). O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓPTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP
	0090 - Lançamento de cabo de fibra ótica
	0140 - Emenda de fibra ótica
Operações:	0180 - Teste de fibra ótica
	0370 - Lançamento de cabo sensor
	0410 - Troca de módulos do sistema perimetral
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº 4632511 (AR2	com LV)						
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELETRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DÓS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OO MEEHORIA DE IEOMINAÇÃO:			
TRABALHO?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
FROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
200/12 CONNETO DO TRABALITO							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							

RECOMENDADO? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Fazer uso de perneira.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

Tipo: Corretiva

Página 2

Permissão para Trabalho

18/10/2023 09:46 Impresso em: TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

PETROBRAS

Via do Executante

Impresso por: REDUC





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1

PONTO DE REUNIÃO Nº 2

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verifica	ação e Autorização da Int	tervenção	
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

		Autoriza	ção para o Traball	ho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	41725482	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão			

Origem:	Doting
Ondem.	RUIIIIa

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 18/10/2023 09:46 TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A **QUENTE**



Nº 17711395

Item		Condições o	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Servic	o concluído				Sim	Não	N/A
9	operacionais?											
10	Os equipam	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
11						egraus, grades			uadas e			
12	Os vazamen	tos foram re	emovidos?									
13	O local está adequados?	•	, limpo e arı	umado? Os r	esíduos e	stão segregado	os nos re	ecipientes				
14	Eletrodutos,	calhas, con	duletes, tul	oings de instr	umentaçã	o estão íntegro	s?					
15	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os pa	rafusos dos	flanges for	am torquead	os correta	mente e sem e	stojo cui	rto?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence	erramento da	PT em cas	escentes prove so de: corte a q			а			
Item	esmerilhame			possam prod						Sim	Não	N/A
	O local está					o não concluído stão segregado		cinientes		SIIII	INAU	IN/A
1	adequados? Drenos e Ve		•			stao segregade		.cipiciites				
3					a ínterna	todaa -	- novof					
4				entregue ise		e com todos o	s paraiu	505 f				
5	Os aterrame				ento de va	zamento :						
6					nagasári	٠\						
7	A LIBRA foi		a e sinaliza	da? (quando	necessari	0)						
	-			-2								
8 9	As grades d As vias de a	•	•									
10	O local foi vi quente? Agu	istoriado qu ıardar 60 mi	anto a pres n para ence	ença de ponte erramento da possam prod	PT em cas uzir ponto		uente, s		а			
nera	ções da OM/I	Niagrama -	Service C		des Gerai	s do Encerrar	пепто			Si	m	Não
	ançamento de			oncidido :						- 31	111	Nao
	ançamento de Emenda de fibra		a Ulica							\vdash	_	
										\vdash	_	
	este de fibra ó									\vdash	_	
	ançamento de roca de módul									\vdash	_	
			•			-		0 0 10				
Condiçõ	es dos Equipa	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência		Sem Pendên	icia			
Obs:												
				Qu	itação da	a Permissão						
	Matrícula Nome Empresa Hora					Rubri	ica					
Requisit	tante											
Emitente												
				Ciê	ncia dos	Executantes						
			Matrícula	o.a-a-o-s		Nome			Assir	natura		
	Lilipiosa			Matriodia			. 10.110			, 10011	·······	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17711395				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0090, 0140, 0180, 0370, 0410	Página(s):	1/1
AR nº:	4632511				

Descrição da PT

PESQUISA DE DEFEITO NO ABRIGO DA CAMERA CV-533 (PORTAO 04). O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓPTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			