Tipo: Corretiva

14/06/2023 09:53

Permissão para Trabalho

Origem: Rotina

Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: REDUC

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Impresso por:

Trabalho A

QUENTE

Não

N/A

Página 1



Via do emitente na área

Nº 17223260

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

PESQUISA DE DEFEITO NO ABRIGO DA CÂMERA CV-563. ESTA PREVISTO TESTE DE FIBRA ÓTICA, TROCA DE FONTE DE

ALIMENTAÇÃO E INTERFACE ÓTICA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS Máquina: Outras Máquinas: Ordem Manut.: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP 0130 - Emenda de fibra ótica 0170 - Teste de fibra ótica Operações: 0290 - Troca de fonte de alimentação 0330 - Troca de interface ótica Análise de Risco: Nº 4632511 (AR2 com LV)

Allalise de Risco.	11° 4032311 (ARZ	COIII LV)					
			Lis	sta de V	/erificação		
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	
1) ACESSO A EQUIPAMEI DE TRABALHO, SAÍDAS I EMERGÊNCIA, EQUIPAMI EMERGÊNCIA E ROTAS I IMPEDIDOS? 2) EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO LIBERADO QUE IMPEÇA PARA A INTERVENÇÃO? 3) EXISTE VAZAMENTO D MATERIAIS INFLAMÁVEIS PERIGOSOS NO LOCAL INTERVENÇÃO OU ARRE 4) EXISTEM OUTROS TRAINTERFEREM COM ESTA TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO PREVENÇÃO E/OU CONTINCÊNDIO PARA EXECUT TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA OLEOSO OU CANALETAS 7) FALTA A INSTALAÇÃO CONFINAMENTO PARA E PROJEÇÃO OU QUEDA D 8) FALTA ALERTAR OS E SOBRE OS RISCOS DE EJ LOCAL CORRETO DO TR. 9) FALTA ALGUM EPI OU TANA EL TORA EL CORRETO DO TR. 9) FALTA ALGUM EPI OU TR. 9) FALTA ALGUM EPI OU TR. 91 FALTA ET TR. 91 FALTA ET TR. 91 FALTA ET TR. 91 FALTA ET TR. 91 FA	QUE NÃO FOI A ENTREGA E GASES, S OU DA DORES? BALHOS QUE FRENTE DE O DE CAR O DE ESGOTO S? DE VITAR A E FAGULHAS? XECUTANTES KECUÇÃO E ABALHO?				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA? 11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO? 12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO? 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT? 15) HÀ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO? 16) HÀ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO? 17) HÀ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?		
-,			1	1			

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO Nº 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Página 2

Permissão para Trabalho

Impresso em: 14/06/2023 09:53
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

ER PETROBRAS

Via do emitente na área

Gerência Emitente: REDUC

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Impresso por:

Trabalho A

QUENTE

Nº 17223260

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

Verificação e Autorização da Intervenção

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Revalidação

Matrícula	Matrícula Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assir	natura				
			-								
Revalidação	Revalidação										
	Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Requisitante	41725482	BRUNO SIMO BARBOSA	DES	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46022415	SEVERINO R DA SILVA	UFINO	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	4	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca

Impresso em: 14/06/2023 09:53 TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL Gerência Emitente:



Página 3



Nº 17223260

Permissão para Trabalho

			LIII Caso (JE ALENTA	V DE DE	SCARGAS AT	INICSI L	INICAS,	111101101	iipei e	336 H a	baino.
Item	C	Condições d	los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
14	Eletrodutos, o	calhas, con	duletes, tul	bings de instr	umentaçã	o estão íntegros?	?					
15	O Sistema/Eq	uipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os para	afusos dos	flanges for	ram torquead	os correta	mente e sem esto	ojo curto?	•				
17	As vias de cir	culação es	tão desobs	truídas e con	n sinalizaç	ões íntegras?						
18		ardar 60 mi	n para ence	erramento da	PT em cas	escentes proveni so de: corte a que s quentes.			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	adequados?											
2	Drenos e Ven											
3				•		e com todos os	parafusos	;?				
4	O Sistema/Eq	uipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterramen	tos elétrico	os estão ínt	egros?								
6	A área peman	ece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessári	0)						
7	A LIBRA foi n	nantida?										
8	As grades de	•										
9	As vias de ac											
10	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.											
						o quentes.						
						s do Encerrame	ento					
Operaç	ões da OM/D	iagrama -	Serviço C	Informaçõ			ento			Si	m	Não
	ões da OM/D menda de fibra		Serviço C	Informaçõ			ento			Si	m	Não
0130 - E		ótica	Serviço C	Informaçõ			ento			Si	m	Não
0130 - E 0170 - T	menda de fibra	ótica ca		Informaçõ			ento			Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T	menda de fibra este de fibra ótic	ótica ca e alimentaçã		Informaçõ			ento			Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T	menda de fibra este de fibra ótio roca de fonte de	ótica ca e alimentaçã e ótica	йO	Informaçõ	es Gerai			m Pendê	ncia	Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T	menda de fibra este de fibra ótio roca de fonte de roca de interfac	ótica ca e alimentaçã e ótica	йO	Informaçõ	es Gerai	s do Encerrame		m Pendê	ncia	Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõe	menda de fibra este de fibra ótio roca de fonte de roca de interfac	ótica ca e alimentaçã e ótica	йO	Informaçã concluído ?	ces Gerai	s do Encerrame		m Pendê	ncia	Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõe	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informaçã concluído ?	ces Gerai	s do Encerrame Pendência Permissão	○ Se		ncia			Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam	ótica ca e alimentaçã e ótica	йO	Informaçã concluído ?	ces Gerai	s do Encerrame	○ Se	em Pendê ora	ncia	Si		Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informaçã concluído ?	ces Gerai	s do Encerrame Pendência Permissão	○ Se		ncia			Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ?	○ Com	Pendência Permissão Empresa	○ Se		ncia			Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ? Qui Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	O Se		ncia	Rubri	ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ?	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	○ Se		ncia		ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ? Qui Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	O Se		ncia	Rubri	ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ? Qui Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	O Se		ncia	Rubri	ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ? Qui Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	O Se		ncia	Rubri	ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ótic roca de fonte de roca de interface es dos Equipam ante	ótica ca e alimentaçã e ótica entos e/ou	йO	Informação concluído ? Qui Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	O Se		ncia	Rubri	ca	Não

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

14/06/2023 09:53 Impresso em: CAMERAS EM GERAL TAG:

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A QUENTE



Via do Executante

Nº 17223260

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

PESQUISA DE DEFEITO NO ABRIGO DA CÂMERA CV-563. ESTA PREVISTO TESTE DE FIBRA ÓTICA, TROCA DE FONTE DE

ALIMENTAÇÃO E INTERFACE ÓTICA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS Máquina: Outras Máquinas: Ordem Manut.: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP 0130 - Emenda de fibra ótica 0170 - Teste de fibra ótica Operações: 0290 - Troca de fonte de alimentação 0330 - Troca de interface ótica Análisa da Risco. Nº 4632511 (AR2 com LV)

Analise de Risco: Nº 4632511	(AR2 com LV)					
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FREN	ITE			10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				DÓS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ES	TÃO			11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
IMPEDIDOS?				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
2) .EXISTE ALGUM				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
SÍSTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO F	OI			LOCAL DO TRABALHO?			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA	.			13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
PARA A INTERVENÇÃO?				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				CAMPO?			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				LVT?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS Q	UE			ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE	:			16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
TRABALHO?				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				17) HÀ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O							
TRABALHO?							
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO)						
OLEOSO OU CANALETAS?							
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHA							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTI							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO Nº 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 14/06/2023 09:53
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

ER PETROBRAS

Via do Executante

Gerência Emitente: REDUC

Local da Exec: Impresso por:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

Assinatura

Nº 17223260

Nome

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Autorizado p/ data

Recomendações

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

Verificação e Autorização da Intervenção

Gerência

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Matrícula

		-				
Revalidação						
		Autoriza	ıção para o Trabal	ho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	41725482	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 14/06/2023 09:53 TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: REDUC

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Impresso por:

Trabalho A **QUENTE**



Via do Executante

Nº 17223260

	Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.											
Item		Condições dos	Equipame	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
14	Eletrodutos,	calhas, condu	ıletes, tub	ings de inst	rumentaçã	o estão íntegro	s?					
15	O Sistema/E	quipamento es	stá sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os pa	rafusos dos fl	anges for	am torquead	los correta	mente e sem es	stojo cur	to?				
17	As vias de c	irculação estã	o desobst	ruídas e cor	n sinalizaç	ões íntegras?						
18	quente? Agu	•	para ence	rramento da	PT em cas	escentes prove so de: corte a que s guentes			а			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
						stão segregado		cipientes		O.IIII	Huo	1471
1	adequados?	·										
2	Drenos e Ve	Orenos e Vents deixados capeados?										
3	Os equipame	entos para atm	nosfera ex	plosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
4	O Sistema/E	quipamento es	stá sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétricos	estão ínte	egros?								
6	A área pema	nece isolada e	e sinalizad	la? (quando	necessário	o)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades de	e pisos estão a	adequada	s?								
9		cesso estão d										
10	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.											
						s do Encerran	nento					
Operaç	ões da OM/D	Diagrama - S	erviço Co	oncluído ?						Si	m	Não
0130-6	0130 - Emenda de fibra ótica											
	este de fibra ót									\vdash		
0170 - T		ica									+	
0170 - T 0290 - T	este de fibra ót	ica le alimentação										
0170 - T 0290 - T 0330 - T	este de fibra ót roca de fonte d roca de interfa	ica le alimentação ce ótica	1-		Com.	Dondânoio		Sam Dandâr	noin.			
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ	este de fibra ót roca de fonte d roca de interfa	ica le alimentação	cal:		O Com	Pendência	0	Sem Pendêr	ncia			
0170 - T 0290 - T 0330 - T	este de fibra ót roca de fonte d roca de interfa	ica le alimentação ce ótica	cal:		O Com	Pendência	0	Sem Pendêr	ncia			
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ	este de fibra ót roca de fonte d roca de interfa	ica le alimentação ce ótica	cal:				0	Sem Pendêr	ncia			
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ	este de fibra ót roca de fonte d roca de interfa	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:			ı Permissão	0		ncia	Dubei		
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte d roca de interfad es dos Equipar	ica le alimentação ce ótica	cal:	Qu			0	Sem Pendêr	ncia	Rubri	ca	
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfac es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:			ı Permissão	0		ncia	Rubri	ca	
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfac es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:	Nome	uitação da	Permissão Empresa	0		ncia	Rubri	ca	
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfa es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:	Nome	uitação da	Permissão Empresa Executantes			ncia			
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfac es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:	Nome	uitação da	Permissão Empresa Executantes	Nome		ncia		ca	
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfa es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:	Nome	uitação da	Permissão Empresa Executantes			ncia			
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfa es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:	Nome	uitação da	Permissão Empresa Executantes			ncia			
0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	este de fibra ót roca de fonte c roca de interfa es dos Equipar ante	ica le alimentação ce ótica mentos e/ou Lo	cal:	Nome	uitação da	Permissão Empresa Executantes			ncia			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA 🐵



PT nº:	17223260		0130, 0170, 0290, 0330	Página(s):	
OM nº:	002027804872	Operação(ões):			1/1
AR nº:	4632511				

Descrição da PT

PESQUISA DE DEFEITO NO ABRIGO DA CÂMERA CV-563. ESTA PREVISTO TESTE DE FIBRA ÓTICA, TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INTERFACE ÓTICA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			