Impresso em: 02/10/2023 15:21

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A

**FRIO** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Impresso por:

Nº 17643653 ||| || || || || || || || || || || ||

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

DESINSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) VSATS QUE ESTAO INSTALADAS AO LADO DA ESTAÇÃO HUB SATELITE DO TECAM. A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERA REALIZADA COM	USO DE FERRAMIENTAS MANUAIS.
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4767907 (AR2 com LV)

Lista de Verificação								
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) As escadas estão inadequadas ou utilizadas de maneira incorreta?     2) As ferramentas estão inadequadas?				12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				13) Falta equipamento de controle de incêndio?  14) Falta iluminação adequada?				
4) Em trabalho individual, falta a presença de um observador?				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?				
5) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				16) Falta os executantes portarem o PBS?				
6) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				17) Falta realizar inspeção no sistema de proteção individual contra quedas?				
entrega para a intervenção?				18) Falta realizar o aterramento elétrico?				
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?				
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				20) Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?				
Estão inadequados? 10) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				21) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
11) Falta aplicação do LIBRA?				22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?				

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Ler, seguir e portar todas as regras de ouro, com destaque para Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Seguir recomendações dos PBS 1,2,3,4,5,6,7 e 17.

Usar EPI adequado: Calça e Camisa RF/Macacão RF, Bota, Luva, Óculos de Segurança.

Seguir as recomendações da AR.

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 02/10/2023 15:21

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

# Nº 17643653 ||| || || || || || || || || || || ||

### Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

	Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica					
Requisitante	45039381	LUCIANO DIAS LONGO	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO							
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO							
Requisitante	46308964        <b>           </b>	EMERSON FAGUNDES DA COSTA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO							
Revalidação				-							

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			

	(	٦	3
	(	1	)
•	i	7.	3
		7	2
	9	1	
•	3		
	(	=	Ì
	9	7	

02/10/2023 15:21 Impresso em:

TAG: TCE

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

**FRIO** 

Página 3



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Nº 17643653 

				le ALERTA	DE DES	SCARGAS ATM	IOS	FÉRICAS,	interron	nper e	sse tra	balho.
Item		Condições d	os Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
9	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	ito					
Trabalho	Concluído:				O Sim		0	Não				
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
				Qu	itação da	Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisit	ante											
Emitente	)											
				Ciê	ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula		Nor	ne			Assin	atura	

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A

**FRIO** 



Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17643653

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

DESINSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) VSATS QUE ESTÃO INSTALADAS AO LADO DA ESTAÇÃO HUB SATELITE DO TECAM. A ATIVIDADE

SERA REALIZADA COM	USO DE FERRAMENTAS MANUAIS.
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4767907 (AR2 com LV)

Wilding de Mace.			sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
As escadas estão inadequadas ou utilizadas de maneira incorreta?     As ferramentas estão inadequadas?				12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta equipamento de controle de incêndio?			
TRABALHO?				14) Falta iluminação adequada?			
4) Em trabalho individual, falta a presença de um observador?				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?			
5) Existe algum impedimento para os				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
acessos e saídas? 6) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				17) Falta realizar inspeção no sistema de proteção individual contra quedas?			
entrega para a intervenção?				18) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?			
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				20) Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?			
Estão inadequados?  10) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				21) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
11) Falta aplicação do LIBRA?				22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a			
				disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

### Recomendações

Ler, seguir e portar todas as regras de ouro, com destaque para Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Seguir recomendações dos PBS 1,2,3,4,5,6,7 e 17.

Usar EPI adequado: Calça e Camisa RF/Macacão RF, Bota, Luva, Óculos de Segurança.

Seguir as recomendações da AR.

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção

Impresso em: 02/10/2023 15:21

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

# 

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

1			/	
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Requisitante	45039381	LUCIANO DIAS LONGO	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Requisitante	46308964	EMERSON FAGUNDES DA COSTA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Revalidação				-					

Lista de Verificação para Encerramento de PT							
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A			
1	Não há nenhum tipo de vazamento?						
2	O LIBRA foi removido?						
3	O isolamento térmico está íntegro?						
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?						
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?						
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?						
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?						
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?						
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?						
10	Os vazamentos foram removidos?						
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?						
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?						
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?						
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?						
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?						
16	Drenos e Vents deixados capeados?						
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?						
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A			
1	Não há nenhum tipo de vazamento?						
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?						
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?						
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?						
5	A LIBRA foi mantida?						
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)						
7	As grades de pisos estão adequadas?						
8	As vias de acesso estão desobstruídas?						

Downing of a ways Trakella	Impresso em:	02/10/2023 15:21	
Permissão para Trabalho	TAG.	TCF	

**Equipamento:** Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A **FRIO** 

Página 3



Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17643653

		 	m caso d	le ALERTA	DE DES	SCARGAS ATM	OSI	FÉRICAS,	interrom	per e	sse tra	balho.
Item	Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído								Sim	Não	N/A	
9	Drenos e Ve	nts deixados	capeados									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	to					
Trabalho	Concluído:				O Sim		0	Não				
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou l	_ocal:		O Com	Pendência	0	Sem Pendêr	ncia			
Obs:												
		П			itação da	Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubrica		
Requisit												
Emitente	9											
				Ciê	ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula	Nome			Assin	atura			

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17643653			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4767907			

### Descrição da PT

DESINSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) VSATS QUE ESTÃO INSTALADAS AO LADO DA ESTAÇÃO HUB SATÉLITE DO TECAM. A ATIVIDADE SERÁ REALIZADA COM USO DE FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Realizar DDS		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Aferição de pressão dos executantes antes do início da atividade		
2	Isolar local do serviço e não permitir pessoas abaixo do local de trabalho.		
3	Não se projetar para o lado externo da torre (a atividade será feita pelo lado interno).		
4	Realizar DDS com tema pertinente a atividade		
5	Seguir corretamente as recomendações da PT e AR		
6	Seguir recomendações da PT e AR		
7	Treinamento NR-35 Obrigatório		
8	Utilizar Cinto de segurança paraquedista com duplo talabarte		
9	Utilizar Dispositivo de comunicação		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Manter as portas dos patamares fechadas durante a atividade		
2	Manter os talabartes afixados em estrutura fixa durante as inspeções		
3	Usar ferramentas e outros dispositivos amarrados		

### CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			