Via do emitente na área

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO



Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

FAIXAS DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está fora de condições de uso (com			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				rachaduras, deformações, etc)?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
4) As instalações provisórias (elétricas, hidráulica e de esgoto) estão inadequadas? 5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa - Esté gasta, quebrada, sem cabo ou com ele quebrado, áspero ou frouxo?			
TRABALHO? 6) Em relação a área de construção ou demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Estão deformadas, com rachaduras ou rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
estranhas ao serviço?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Garras e rosca reguladora fora de			
7) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
8) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A lâmina está solta ou desalinhada?			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				30) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta utilizar durante o transporte, a proteção dos dentes e lâminas (bainha de couro)?			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 11) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				31) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta verificar no caso de arcos de serra o ajuste da lâmina ao arco e seu			
Estão inadequados? 12) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?				tensionamento? 32) Ferramentas Manuais para Cortar - No caso de uso de machado o cabo está fora de condições de uso (sem deformações)?			
13) Falta aplicação do LIBRA? 14) Falta apresentar Projeto Executivo para as intervenções no solo conforme				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os dentes e lâminas estão sem afiação?			
padrão de Escavação da Transpetro?				34) Ferramentas Manuais para Entalhar			
15) Falta apresentar a lista de verificação para intervenções no solo, emitida diariamente - conforme padrão de Escavação da Transpetro?				Falta afiamento? 35) Ferramentas Manuais para Entalhar - Formão com sua haste não fixada a um cabo? 36) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
16) Falta apresentar o Certificado de Escavação com Estabilidade Garantida -				Há deformações e rebarbas na cabeça de impacto?			
conforme padrão de				37) Ferramentas Manuais para			

/ia do emitente na área

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

FXSE

TAG:

Equipamento: Gerência Emitente:

Local da Exec: FXSE

Impresso por:

FRIO

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
casos?				42) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				43) O isolamento e a proteção de			
21) Falta iluminação adequada?				instalações elétricas provisórias e partes			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				ocasional de pessoas ou objetos?			
				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou

ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;

- Porteiras e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada:
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macação);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspecionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

Permissão para Trabalho Temporária Imp

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

FRIO

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

ATENÇÃO:

Esta ÁR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245 Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641 Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção											
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
Revalidação		•	•								

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/SS	22/09/23 16:00	P/ Regians of Cartalo Araba Specificon yari 9443-8
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Trabalho A FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	1635	CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO- RJMG/RJMG/MF	22/09/2023 10:42	Carlos Roberto C. Santos Téc. Faixa de dutos PL. Matr. 1635 - 9
Representante da Empreiteira	70250530 	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT		
Representante da Empreiteira	70136904 	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

ltem	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
8	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
9	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Requisitante

10/10/2023

Permissão para Trabalho Temporária Impresso em: 22/09/2023 10:38

Combinada TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

Nome

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Matrícula

Impresso por:

Trabalho A FRIO

Rubrica

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Empresa

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Hora

Co-Emitente											
Emitente											
	Empresa			Matrícu	ula		Nome			Assinati	ura
Data	(Operação		Exe	cução	Data		Operação		Exec	cução
Data	Matr.	Rul	orica	Matr.	Rubrica	Data	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica
25/09/2023						11/10/2023					
26/09/2023						12/10/2023					
27/09/2023						13/10/2023					
28/09/2023						14/10/2023					
29/09/2023						15/10/2023					
30/09/2023						16/10/2023					
01/10/2023						17/10/2023					
02/10/2023						18/10/2023					
03/10/2023						19/10/2023					
04/10/2023						20/10/2023					
05/10/2023						21/10/2023					
06/10/2023						22/10/2023					
07/10/2023						23/10/2023					
08/10/2023						24/10/2023					
09/10/2023											

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

FAIXAS DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está			
				fora de condições de uso (com			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				rachaduras, deformações, etc)?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
4) As instalações provisórias (elétricas,				dom derormayoes.			
hidráulica e de esgoto) estão				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa -			
inadequadas?				Esté gasta, quebrada, sem cabo ou com			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				ele quebrado, áspero ou frouxo?			
TRABALHO?				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar -			
6) Em relação a área de construção ou				Estão deformadas, com rachaduras ou			
demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas				rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
estranhas ao serviço?				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar -			
				Garras e rosca reguladora fora de			
7) Existe algum impedimento para os acessos e saídas?				condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
8) Existe algum sistema/equipamento que				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A			
não foi liberado e que esteja impedindo a				lâmina está solta ou desalinhada?			
entrega para a intervenção?							
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				30) Ferramentas Manuais para Cortar -			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				Falta utilizar durante o transporte, a			
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				proteção dos dentes e lâminas (bainha de			
ESOAE SONNETO DO TRABALTO.				couro)? 31) Ferramentas Manuais para Cortar -			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O				Falta verificar no caso de arcos de serra o			
LOCAL DO TRABALHO?				ajuste da lâmina ao arco e seu			
11) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				tensionamento?			
Estão inadequados?				32) Ferramentas Manuais para Cortar - No			
12) Falta alguma recomendação na Análise				caso de uso de machado o cabo está fora			
de Riscos?				de condições de uso (sem deformações)?			
13) Falta aplicação do LIBRA?							
14) Falta apresentar Projeto Executivo				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os			
para as intervenções no solo conforme				dentes e lâminas estão sem afiação?			
padrão de Escavação da Transpetro?				34) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
15) Falta apresentar a lista de verificação				Falta afiamento?			
para intervenções no solo, emitida				35) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
diariamente - conforme padrão de				Formão com sua haste não fixada a um			
Escavação da Transpetro?				cabo?			
				36) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
16) Falta apresentar o Certificado de				Há deformações e rebarbas na cabeça de			
Escavação com Estabilidade Garantida -				impacto?			
conforme padrão de				37) Ferramentas Manuais para			

Permissão para Trabalho Temporária Combinada

ra Trabalho Temporária Impresso em:

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

22/09/2023 10:38

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
casos?				42) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				43) O isolamento e a proteção de			
21) Falta iluminação adequada?				instalações elétricas provisórias e partes			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				ocasional de pessoas ou objetos?			
				44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou

ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;

- Porteiras e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macação);
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspecionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

FXSE

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO

Nº 17605635 || **|| || || || || ||**

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

ATENÇÃO:

Esta ÁR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245 Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641 Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção											
Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura												
Revalidação												

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/SS	22/09/23 16:00	Regiane de Carlatho Azaba De Superoficia
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Trabalho A FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	1635	CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO- RJMG/RJMG/MF	22/09/2023 10:42	Carlos Roberto C. Santos Téc. Faixa de dutos PL. Matr. 1635 - 9
Representante da Empreiteira	70250530 	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT		
Representante da Empreiteira	70136904 	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
ltem	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
8	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
9	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Requisitante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38 **FXSE**

TAG: **Equipamento:**

Local da Exec: FXSE

Trabalho A

FRIO

Rubrica

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Matrícula

Gerência Emitente:

Impresso por:

Nome

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Empresa

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Hora

Co-Emitente											
Emitente											
						-					
	Empresa			Matrícu	 .la	Nome				Assinatu	 ura
	<u> </u>										
			-								
Data	(Operação		Exec	cução	Data		Operação		Exec	cução
Data	Matr.	Ru	brica	Matr.	Rubrica	Data	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica
25/09/2023						11/10/2023					
26/09/2023						12/10/2023					
27/09/2023						13/10/2023					
28/09/2023						14/10/2023					
29/09/2023						15/10/2023					
30/09/2023						16/10/2023					
01/10/2023						17/10/2023					
02/10/2023						18/10/2023					
03/10/2023						19/10/2023					
04/10/2023						20/10/2023					
05/10/2023						21/10/2023					
06/10/2023						22/10/2023					
07/10/2023						23/10/2023					
08/10/2023						24/10/2023					
09/10/2023											
10/10/2023]					

Via do Executante

Permissão para Trabalho Temporária

Impresso em: 22/09/2023 10:38

Combinada

TAG: FXSE

Equipamento:

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Gerência Emitente:

Local da Exec: FXSE Impresso por:

FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

FAIXAS DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS;
- ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M;
- CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;
- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT VÁLIDA DE 07H AS 17H DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4508699 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
A área de vivência está inadequada?				24) Ferramentas Manuais Alavancas - Está fora de condições de uso (com			
2) As escadas, rampas e passarelas estão inadequadas?				rachaduras, deformações, etc)?			
3) As ferramentas estão inadequadas?				25) Ferramentas Manuais Alicates - Está com deformações?			
4) As instalações provisórias (elétricas, hidráulica e de esgoto) estão inadequadas?				26) Ferramentas Manuais Lima ou Grosa - Esté gasta, quebrada, sem cabo ou com			
5) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				ele quebrado, áspero ou frouxo?			
TRABALHO? 6) Em relação a área de construção ou demolição, falta isolar e sinalizar de forma a impedir acesso ou trânsito de pessoas				27) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Estão deformadas, com rachaduras ou rebarbas no cabo, curvamento da haste?			
estranhas ao serviço? 7) Existe algum impedimento para os				28) Ferramentas Manuais para Atarraxar - Garras e rosca reguladora fora de condições de uso? (trinca ou gastas, etc)			
acessos e saídas? 8) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?				29) Ferramentas Manuais para Cortar - A lâmina está solta ou desalinhada?			
9) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				30) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta utilizar durante o transporte, a proteção dos dentes e lâminas (bainha de couro)?			
10) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO? 11) Falta algum EPI ou EPC recomendado?				31) Ferramentas Manuais para Cortar - Falta verificar no caso de arcos de serra o ajuste da lâmina ao arco e seu			
Estão inadequados? 12) Falta alguma recomendação na Análise				tensionamento? 32) Ferramentas Manuais para Cortar - No caso de uso de machado o cabo está fora			
de Riscos? 13) Falta aplicação do LIBRA?				de condições de uso (sem deformações)?			
14) Falta apresentar Projeto Executivo para as intervenções no solo conforme padrão de Escavação da Transpetro?				33) Ferramentas Manuais para Cortar - Os dentes e lâminas estão sem afiação?			
15) Falta apresentar a lista de verificação para intervenções no solo, emitida				34) Ferramentas Manuais para Entalhar - Falta afiamento? 35) Ferramentas Manuais para Entalhar -			
diariamente - conforme padrão de Escavação da Transpetro?				Formão com sua haste não fixada a um cabo?			
16) Falta apresentar o Certificado de Escavação com Estabilidade Garantida -				36) Ferramentas Manuais para Entalhar - Há deformações e rebarbas na cabeça de impacto?			
conforme padrão de				37) Ferramentas Manuais para			

/ia do Executante

Permissão para Trabalho Temporária Combinada Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

ltem	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
Escavação da Transpetro?				Furar - Cabos mal fixados?			
17) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				38) Ferramentas Manuais para Furar - Existem farpas ou rachaduras?			
18) Falta definir local para depositar o entulho, sobras de materiais ou tipo de resíduo gerado na obra?				39) Ferramentas Manuais para Furar - Lâminas estão embotadas (sem afiação), tortas ou chanfradas?			
19) Falta determinar que os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à				40) Ferramentas Manuais para Golpear - Cabo com rachadura ou mal fixado ao batente?			
metade da profundidade da mesma ou a 2m (dois metros) da borda da escavação, adotando-se o maior valor dentre os dois				41) Ferramentas Manuais para Golpear - Superfície de impacto com rebarba e deformações?			
casos?				42) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
20) Falta equipamento de controle de incêndio?				43) O isolamento e a proteção de			
21) Falta iluminação adequada?				instalações elétricas provisórias e partes			
22) Falta os executantes portarem o PBS?				girantes de máquinas e equipamentos, está inadequada para evitar o contato			
23) Falta realizar o aterramento elétrico?				ocasional de pessoas ou objetos?			
			1	44) Os meios de transporte manual de cargas estão inadequados à saúde e a segurança do trabalhador?			
				45) Os sistemas de ventilação e iluminação NÃO estão adequados as atividades a serem desenvolvidas?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Todo serviço deve ser comunicado previamente a TRANSPETRO;

- Executar DSMS no início das atividades, abordando os riscos e respectivas recomendações de segurança das mesmas;
- Comunicar imediatamente à TRANSPETRO qualquer alteração no ambiente que não esteja prevista nesta análise de risco;
- Manter nas frentes, em tempo integral, veículo de apoio com telefone para comunicação;
- Manter nas frentes de serviço, área de vivência com mesas e assentos suficientes para a força de trabalho, água e produtos para asseio pessoal, água potável, fresca e em recipiente apropriados, copos descartáveis, depósitos para coleta seletiva e álcool gel;
- Manter funcionário treinado em combate a incêndio quando da utilização de geradores a combustão;
- Manter no local somente pessoal envolvido na execução das atividades;
- Manter encarregado em tempo integral nos locais dos serviços;
- É proibido o transporte de trabalhadores em locais impróprios dos veículos (caçamba, carroceria, etc), bem como o transporte simultâneo de pessoas e cargas ou

ferramentas/equipamentos, no mesmo compartimento dos veículos;

- Porteiras e cancelas destinadas a conter animais devem ser mantidas como encontradas. Se aberta, manter aberta. Se Fechada, manter fechada;
- Proibido colher FRUTAS nas propriedades contíguas à faixa;
- Seguir todas as Normas Internas e Legislações Vigentes e Aplicáveis;
- Todos devem utilizar EPI's adequados e de acordo com as atividades a ser executadas (Calçado de Segurança, Capacete com jugular, Óculos de Segurança, Perneira, Luvas de segurança, uniforme e camisa de manga comprida ou macacão):
- Utilizar protetor solar / repelente;
- Manter pessoal devidamente identificado por crachá e por uniforme completo;
- Promover inspeção visual dos locais de trabalho, buscando a identificação de irregularidades do terreno, desníveis acentuados, presença de animais peçonhentos (cobra, escorpião), animais indóceis (cachorros, gado, cavalos, búfalos), insetos (abelhas, marimbondos);
- Inspecionar equipamentos / ferramentas antes de iniciar as atividades;

/ia do Executante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

FRIO

Trabalho A

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

- Escavações não reaterradas deverão ser sinalizadas e cercadas com arame e cerquite (áreas rurais) e tapumes e vigilância (áreas urbanas);
- Toda documentação estará disponível nas frentes de trabalho: AR, LV, PT, PTT, PPRA, PCMSO, ASO, PCMAT, PGR, PRE/PEMPS, PEs aprovados;
- Usar os EPIs indicados para as atividades em acordo com a tarefa, em atividades de impacto utilizar luva anti-impacto e botina anti-torção com proteção no metatarso;
- Ingerir líquidos regularmente;
- Manter espaçamento seguro entre trabalhadores nas atividades;
- Não acender fogo na faixa de dutos. Dispor de local adequado e seguro para o fumo;
- Atenção especial aos produtos inflamáveis e a vegetação do local;
- Manter ordem e limpeza nos locais de trabalho, canteiros e área de vivência;
- Sinalizar adequadamente os locais de trabalho, materiais, ferramentas e escavações;
- Garantir segurança na operação dos veículos e equipamentos, os mesmos devem ser operados por pessoas habilitadas e treinadas.
- Portar PBS e consultar quando gerar dúvidas sobre as atividades.
- Manter protocolos sanitários com relação à COVID-19.

ATENÇÃO:

Esta ÁR não abrange trabalhos que exijam a emissão de RAS, escavação acima de 1,25m, trabalho em altura e espaço confinado.

Telefones de contato:

Supervisor Carlos Santos - 21 - 996017245 Supervisor Ronald da Silva - 21 99792-7641 Gerente Setorial: Marisa - 21 - 9.9601-7223

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
Revalidação		•									

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Co-Emitente	2433102	ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Respons. pela Gerência de SMS	6180	MAURICIO DE OLIVEIRA PINA	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO-RJMG/SS	22/09/23 16:00	P/ Regiate de Carpalité Actaba Supérdifices Want 9443-8
Respons. pela Gerência de Área ou Equipamento	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Co-Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		

Via do Executante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG Impresso por:

Trabalho A FRIO

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Respons. pela Gerência de Execução	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Emitente	1635	CARLOS ROBERTO CUNHA SANTOS	TRANSPETRO	TP/DDT/DTNNESE /UO- RJMG/RJMG/MF		
Representante da Empreiteira	70250530 	IRONI CARLOS RECH	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/TELED/IBT		
Representante da Empreiteira	70136904 	TIAGO GONÇALVES DOS SANTOS	ALGAR MULTIMIDIA S/A	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		
I						

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
ltem	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
8	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
9	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

Via do Executante

Permissão para Trabalho Temporária

Combinada

Impresso em: 22/09/2023 10:38

TAG: FXSE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: FXSE

Nome

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/RJMG

Matrícula

Impresso por:

Trabalho A FRIO

Rubrica

Nº 17605635

Prazo de Valid: 25/09/2023 07:00 a 24/10/2023 17:00

Empresa

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Hora

Requisitante											
Co-Emitente											
Emitente											
	Empresa			Matrícu	ıla		Nome			Assinat	ura
Data	(Operação		Exec	cução	Data		Operação		Exec	cução
	Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica		Matr.	Rub	rica	Matr.	Rubrica
25/09/2023						11/10/2023					
26/09/2023						12/10/2023					
27/09/2023						13/10/2023					
28/09/2023						14/10/2023					
29/09/2023						15/10/2023					
30/09/2023						16/10/2023					
01/10/2023						17/10/2023					
02/10/2023						18/10/2023					
03/10/2023						19/10/2023					
04/10/2023						20/10/2023					
05/10/2023						21/10/2023					
06/10/2023						22/10/2023					
07/10/2023						23/10/2023					
08/10/2023						24/10/2023					
09/10/2023						_					
10/10/2023											

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17605635			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1/2
AR nº:	4508699			

Descrição da PT

Faixas DTRM/RJMG

- LOCALIZAÇÃO DE FIBRA ROMPIDA E CAIXAS DE EMENDAS; ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,25M; CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA;

- PASSAGEM DE CABOS;
- REPARO DE CABOS ÓPTICOS COM EMENDA/FUSÃO;
- REATERRO DE VALA.

PTT válida de 07h as 17h de segunda a sexta-feira.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	- AO AVISTAR PESSOAS SUSPEITAS NA FAIXA, NÃO SE APROXIMAR, NÃO MANTER CONTATO, AFASTAR-SE DO LOCAL, EFETUAR COMUNICAÇÃO COM A LIDERANÇA IMEDIATA E AGUARDAR ORIENTAÇÃO; - CASO SEJA ABORDADO POR PESSOAS SUSPEITAS NÃO PASSAR INFORMAÇÕES SOBRE OS DUTOS OU FAIXAS OU AINDA SOBRE PESSOAS.		
2	- ATENTAR PARA MOVIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PRÓXIMOS AO TALUDE; - MANTER MATERIAL RETIRADO AFASTADO DA VALA; - ATENTAR PARA A PRESENÇA DE CHUVA NO LOCAL.		
3	- CASO ALGUM EMPREGADO NÃO ESTEJA SE SENTINDO BEM, ESTE DEVE PERMANECER NA ÁREA DE VIVÊNCIA (CARRO) E/OU SER ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA.		
4	- CUMPRIR INTEGRALMENTE A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO; - SOMENTE PODERÃO DIRIGIR OS MOTORISTA HABILITADOS E AUTORIZADOS NA CATEGORIA COMPATÍVEL AO VEÍCULO; - DIRIGIR DEFENSIVAMENTE E MANTER CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA ATUALIZADO.		
5	- DIRIGIR EM VELOCIDADE COMPATÍVEL COM A VIA E CARGA TRANSPORTADA; - REDUZIR A VELOCIDADE E AUMENTAR DISTÂNCIA DE SEGUIMENTO SOB CHUVA; - REALIZAR PAUSA PARA DESCANSO; - EM ÁREA RURAIS ATENTAR PARA A PRESENÇA REPENTINA DE ANIMAIS E COMUNIDADES; - EM CASO DE ATOLAMENTO DO VEÍCULO, NÃO IMPROVISAR FERRAMENTAS, POSICIONAR-SE DE FORMA SEGURA NÃO PERMANECENDO PRÓXIMO A CABOS, CINTAS OU CORDAS TRACIONADOS, UTILIZAR CABOS, CINTAS OU CORDAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO; - NO TRANSITO EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS UTILIZAR A TRAÇÃO 4X4.		
6	- EM CASO DE CHUVAS TORRENCIAIS OU INCIDÊNCIA DE RAIOS, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PARALISADOS. E OS TRABALHADORES NÃO DEVERÃO SE ABRIGAR EM BAIXO DE ÁRVORES OU PERMANECER EM CAMPO ABERTO, BUSCAR ABRIGO DENTRO DE VEÍCULOS; - EM CASO DE VENTOS FORTES, NÃO FICAR PRÓXIMO À ÁRVORES OU ESTRUTURAS QUE POSSAM TOMBAR OU SER PROJETADAS CONTRA OS EMPREGADOS; - UTILIZAR UNIFORME COMPOSTO DE CALÇA E BLUSA DE MANGA COMPRIDA OU MACACÃO;- UTILIZAR CAPUZ DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO TÉRMICO.		
7	- EVITAR ABASTECIMENTO DO GERADOR NA FAIXA; - CASO HAJA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DO GERADOR NA FAIXA, UTILIZAR BACIA DE CONTENÇÃO E MANTA ABSORVENTE PARA EVITAR DERRAMAMENTO E CONTAMINAÇÃO DO SOLO.		
8	- INSPECIONAR EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ANTE DE UTILIZAR E SUBSTITUIR AQUELAS QUE APRESENTAREM DESGASTES, REBARBAS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA ACIDENTES; - UTILIZAR OS EPIS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS DE ACORDO COM A ATIVIDADE EXECUTADA; - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DEVEM SER UTILIZADAS PARA O FIM A QUE SE DESTINAM, DE FORMA QUE QUALQUER TIPO DE IMPROVISAÇÃO DEVE SER EVITADO.		
9	- MANTER PESSOAS QUE NÃO ESTEJA DIRETAMENTE RELACIONADO A TAREFA AFASTADO DO LOCAL; - UTILIZAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA ADEQUADA; - UTILIZAR LUVAS E CALÇADOS DE PVC NA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO.		
10	- MANTER SINALIZAÇÃO ALUSIVA AOS RISCOS. UTILIZAR ANTEPARO NOS LOCAIS DE AQUECIMENTO; - UTILIZAR EPI'S ADEQUADOS AS ATIVIDADES.		
11	- MANTER ÁREA ORGANIZADA; - NÃO DEIXAR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS SOLTOS NO CHÃO; - ATENÇÃO AO TRANSITAR AO LONGO DA FAIXA; - ATENÇÃO AOS CABOS DO EQUIPAMENTO.		
12	- NÃO COLOCAR OS EPIS NO CHÃO. DEIXÁ-LOS SEMPRE EM LOCAL SUSPENSO; - INSPECIONAR OS EPIS ANTES DO USO.		
13	- NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS ANIMAIS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO; - MANTER CAIXAS DE FERRAMENTAS E RECIPIENTES FECHADOS; - NA PRESENÇA DESSES ANIMAIS MANTER DISTÂNCIA SEGURA.		
14	- NÃO MOLESTAR, ATACAR OU CAPTURAR OS ANIMAIS; - MANTER AS PORTAS E VIDROS DOS VEÍCULOS FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER PARADO; - NA PRESENÇA DESSES ANIMAIS MANTER DISTÂNCIA SEGURA E ABRIGAR-SE DENTRO DO VEÍCULO.		
15	- NÃO REAGIR A ASSALTO; - EVITAR PORTAR OBJETOS DE VALOR; - COMUNICAR A LIDERANÇA QUALQUER EVENTUAL OCORRÊNCIA.		
16	- PARA TRABALHO EM ÁREA MOLHADA UTILIZAR-SE DE JARDINEIRA OU BOTA DE BORRACHA CANO LONGO; - EVITAR CONTATO COM ÁGUA CONTAMINADA; - PARA REALIZAR A ATIVIDADE COM A ANTENA, UTILIZAR LUVA DE LATEX.		

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17605635					
OM nº:		Operação(ões):		Página(s):	2/2	
AR nº:	4508699					
Nº			TES DA LIBERAÇÃO DA PT		Sim	Não
17	- PORTAR MÁSCARA DESC PESSOAS ENVOLVIDAS NI		Ó PFF1; - MANTER NA ÁREA DE EXECUÇÃO	O DO SERVIÇOS SĆ)	
18	- PORTAR PROTETOR AUF AURICULARES DUPLO TIP		- NO USO DO GERADOR UTILIZAR PROTE	TORES		
19	- PROVER LOCAL PARA DE	ESCARTE DOS RESÍDU	JOS GERADOS DURANTE O SERVIÇO.			
20	- REALIZAR MANUTENÇÃO	PREVENTIVA DOS EC	QUIPAMENTOS A COMBUSTÃO			
21			IPREGADO NO TRANSPORTE MANUAL DE			
22	- SEMPRE QUE POSSÍVEL ERGONOMICAMENTE COF		DE TRABALHO QUE FAVOREÇAM O TRABA	LHO DE FORMA		
23	- SEMPRE QUE REALIZAR	PARADA NA ESTRADA	A, FAZER VERIFICAÇÃO DA AMARRAÇÃO D	DA CARGA.		
24	REALIZAR SONDAGENS PARALIS	ARA LOCALIZAÇÃO DE AR IMEDIATAMENTE A	AL DE TRABALHO ANTES DO INÍCIO DAS A E CABOS NO LOCAL DAS ATIVIDADES; - EN AS ATIVIDADES E ENTRAR EM CONTATO C ITOS ELÉTRICOS SEGUIR O QUE PRECON	A CASO DE DÚVIDAS OM A FISCALIZAÇÃ		
25		ELOCIDADE EM ÁREA I	DE COMUNIDADE; - NÃO PERMITIR QUE TE			
26	CAPACETE, LUVAS COM R PLUG E TIPO CONCHA), LU DE COURO OU RASPA, PE ÓCULOS DE SEGURANÇA PARTÍCULAS; - FAZER ÚM RETIRANDO (QUANDO PO URBANAS DEVEM SER INS	RESISTÉNCIA MECÂNIO JVAS DE COURO OU S RNEIRA COM ALMA DI POR BAIXO DO PROTI RECONHECIMENTO D SSÍVEL) OBSTÁCULOS STALADAS BARREIRAS	R FACIAL COM LENTES DE POLICARBONAT CA E ADERÊNCIA, PERNEIRAS, PROTETOR BIMILAR, CALÇA COMPRIDA, CAMISA MANO E PVC RÍGIDÓ E BOTA DE SEGURANÇA; - I ETOR FACIAL PARA MELHOR PROTEÇÃO O JOA ÁREA ANTES DE INICIAR OS TRABALHO S; - NAS FAIXAS, PRÓXIMO A ESTRADAS, R B FÍSICAS DE PROTEÇÃO (TELAS), FIXADA SINALIZAÇÃO APROPRIADA COM PLACAS,	R AUDITIVO (TIPO GA LONGA, AVENTA DEVE SER UTILIZAD CONTRA AS DS, SINALIZANDO E RUAS OU ÁREAS S NO SOLO OU	00	
27	- UTILIZAR BOTA DE SEGU DE TRABALHO.	JRANÇA EM BOM ESTA	ADO DE CONSERVAÇÃO; - ATENÇÃO AO TI	RANSITAR NO LOCA	AL	
28	- UTILIZAR PERNEIRA CON	M ALMA DE PVC NO EN	ITORNO DE TODA A PERNA.			
29	- UTILIZAR PROTETOR SO	LAR COM FATOR DE F	PROTEÇÃO, NO MÍNIMO, 30FPS.			
30	- UTILIZAR SOMENTE FER FERRAMENTAS ANTES DA	RAMENTAS EM BOM E A UTILIZAÇÃO; - UTILIZ	STADO DE CONSERVAÇÃO; - INSPECIONA AR OS EPIS ADEQUADOS.	AR AS		
31	SER REALIZADO DISTANT PRÓXIMO AO LOCAL DE T	E DO RECIPIENTE DE RABALHO.	VAZAMENTOS; - NÃO PROVOCAR CHAMA COMBUSTÍVEL; - MANTER EXTINTOR PÓ C	QUÍMICO SECO		
32	MANTER AFASTAMENTO S	SEGURO; - NÃÓ MOLE:	S SERVIÇOS; - CUIDADO AO ABRIR AS CAI STAR, ATACAR OU CAPTURAR OS INSETO FECHADAS QUANDO O VEÍCULO ESTIVER	S E SUAS CASAS; -		
33	EM CASO DE CHUVA FRAC	CA, UTILIZAR CAPA DE	CHUVA.			
34	UTILIZAR MÁSCARA COM	FILTRO PARA VAPORE	ES ORGÂNICOS.			
	CASO ALGUNS DO	S ITENS TENHA COMO	RESPOSTA "NAO" a PT não deverá s i	ER EMITIDA		

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Requisitante Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			