Via do emitente na área PETROBRAS

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 19/04/2023 07:50

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:







Gerência Emitente:

TP/DDT/DTNNESE/UN-

RJMG/DTRM/TECAM

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PRÓXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E

EQUIFAMIENTOS DE TES)1 C.
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 3805799

Lista de Verificação								
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta atender as recomendações da				
2) Existe algum impedimento para os				Análise de Riscos? 10) Falta equipamento de controle de				
acessos e saídas?				incêndio?				
3) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a				11) Falta iluminação adequada?				
entrega para a intervenção?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O				
3.,				LOCAL DO TRABALHO?				
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta os executantes portarem o PBS?				
TRABALHO?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?				
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES								
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO				
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
6) Falta algum EPI ou EPC recomendado?								
Estão inadequados?								
7) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?								
8) Falta aplicação do LIBRA?								

Obs.: **N/A** = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o servico e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
Revalidação										
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •								

Autorização para o Trabalho

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em:
TAG:
Equipamento:
Local da Exec:
TP/DDT/DTNNESE/UNRJMG/DTRM/TECAM
Impresso por:

Nº 17019647 19/04/2023 07:50

TCE

Local da Exec: TCE

Trabalho A **FRIO**



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					,	
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		
		I .	I .		I	I

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

Permissão para Trabalho Combinada Impresso em:
TAG:
Equipamento:
Local da Exec:
TP/DDT/DTNNESE/UNRJMG/DTRM/TECAM
Impresso por:

Nº 17019647 19/04/2023 07:50

TCE

Local da Exec: TCE





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho. Informações Gerals do Encerramento Trabalho Concluído: O Sim O Não											
Trabalho Concluído: Condições dos Equipamentos e/ou Local: Obs: Cuitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Requisitante Co-Emitente Emitente Ciência dos Executantes		E	Em caso d	de ALERTA	DE DE	SCARGAS A	ATMOS	FÉRICAS	, interrom	per esse tra	abalho.
Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência Obs: Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Requisitante Co-Emitente Emitente Ciência dos Executantes										<u> </u>	
Condições dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência Obs: Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Requisitante Co-Emitente Emitente Ciência dos Executantes	Trabalho Concluído:				Sim		0	Não			
Obs: Quitação da Permissão	Condições dos Equipar	mentos e/ou	Local:			Pendência			ncia		
Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante — — — Co-Emitente — — — Emitente — — — Ciência dos Executantes											
Matrícula Nome Empresa Hora Rubrica Requisitante Co-Emitente Co-Emitente Co-Emitente Co-Emitente Emitente Ciência dos Executantes											
Requisitante Co-Emitente Emitente Ciência dos Executantes					ıitação da	T T		l		l =	
Co-Emitente Emitente Ciência dos Executantes	Doguicitonto	Matricula		Nome		Empresa		Hora		Rubrica	
Emitente Ciência dos Executantes											
Ciência dos Executantes											
				Ciê	ncia dos	Executantes	:	<u> </u>			
	Empresa									Assinatura	

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

FRIO

Trabalho A



Via do Co-Emitente

Gerência Emitente: TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17019647

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PRÓXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.

LOUI AMENTOS DE TES	/ I 🕒
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análisa de Risco:	Nº 3805700

Lista de Verificação								
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta atender as recomendações da				
2) Existe algum impedimento para os				Análise de Riscos? 10) Falta equipamento de controle de				
acessos e saídas? 3) Existe algum sistema/equipamento que				incêndio?				
não foi liberado e que esteja impedindo a				11) Falta iluminação adequada?				
entrega para a intervenção?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta os executantes portarem o PBS?				
TRABALHO?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?				
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
6) Falta algum EPI ou EPC recomendado? Estão inadequados?								
7) Falta alguma recomendação na Análise de Riscos?								
8) Falta aplicação do LIBRA?								

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
Revalidação										
			D							

Autorização para o Trabalho

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec:

Gerência Emitente: TP/DDT/DTNNESE/UN-Impresso por: RJMG/DTRM/TECAM

TCE

Trabalho A **FRIO**



Via do Co-Emitente

PETROBRAS

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

					,	
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		
			1		I .	I

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por: Trabalho A **FRIO**



Gerência Emitente:

Via do Co-Emitente

PETROBRAS

	E	Em caso d	e ALERTA	DE DES	CARGAS A	ATMOS	FÉRICAS,	, interrom	per esse tra	balho.
					do Encerra					
Trabalho Concluído:				○ Sim ○ Não			Não			
Condições dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia	ncia	
Obs:										
	N	I		iitação da	Permissão -		l		D 1 :	
Requisitante	Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubrica	
Co-Emitente										
Emitente										
			Ciê	ncia dos l	Executantes	;				
Empresa			Matrícula			Nome			Assinatura	

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A FRIO



Via do Executante

Gerência Emitente:
TP/DDT/DTNNESE/UNRJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17019647

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

REALIZAR MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS NO CONTAINER DE TELECOMUNICAÇÕES DA TELEBRAS LOCALIZADO PRÓXIMO DA TORRE DE CONCRETO DE TELECOMUNICAÇÕES DO TERMINAL DE CAMPOS ELÍSEOS, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E FOLIIPAMENTOS DE TESTE

LOUI AMENTOS DE TES	/ I 🕒
Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análisa de Risco:	Nº 3805700

Lista de Verificação										
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A			
1) As ferramentas estão inadequadas?				9) Falta atender as recomendações da						
2) Existe algum impedimento para os				Análise de Riscos? 10) Falta equipamento de controle de						
acessos e saídas? 3) Existe algum sistema/equipamento que				incêndio?						
não foi liberado e que esteja impedindo a				11) Falta iluminação adequada?						
entrega para a intervenção?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O						
				LOCAL DO TRABALHO?						
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				13) Falta os executantes portarem o PBS?						
TRABALHO?				14) Falta realizar o aterramento elétrico?						
5) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES										
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO						
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?						
6) Falta algum EPI ou EPC recomendado?										
Estão inadequados?										
7) Falta alguma recomendação na Análise										
de Riscos?										
8) Falta aplicação do LIBRA?										

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

USAR EPI'S; CAPACETE, BOTAS, LUVAS, CAMISA DE MANGA COMPRIDA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO.

USAR FERRAMENTAS ADEQUADAS AS ATIVIDADES NÃO USAR IMPROVISOS.

NÃO MANTER CONTATO COM BARRAMENTOS COM TENSÃO SUPERIOR A 50V.

ATENTAR PARA PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ENTORNO DO CONTAINER.

A ATIVIDADE DEVE SER REALIZADA POR NO MÍNIMO DOIS PROFISSIONAIS.

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Certificar que os equipamentos estão desenergizados antes de intervir.

Em caso de intervenção em equipamentos energizados usar ferramentas isoladas.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Seguir PBS 1,2,3,4,5,6,7,61,68

EM CASO DE ANORMALIDADES PARALISAR IMEDIATAMENTE AS ATIVIDADES E COMUNICAR A TIC e OPERAÇÃO.

NÃO USAR ADORNOS

EM CASO DE USO DE ESCADA, TRABALHAR EM DUPLA (segurando a escada).

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura					
Revalidação	Revalidação								

Autorização para o Trabalho

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Gerência Emitente: TP/DDT/DTNNESE/UN-Impresso por: RJMG/DTRM/TECAM

Trabalho A **FRIO**



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46073218	GEORGE WILLIAM SANTIAGO CORREIA	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	70700280	FAGNER ABRANCHES	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Requisitante	48909206	KLINGER PIRES FERREIRA JUNIOR	TELECOMUNICAC OES BRASILEIRAS SA	TIC/OI/TELED/IBT C		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
5	A LIBRA foi mantida?			
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
7	As grades de pisos estão adequadas?			
8	As vias de acesso estão desobstruídas?			
9	Drenos e Vents deixados capeados?			

PETROBRAS

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Impresso por:

Trabalho A **FRIO**



Nº 17019647

		II							
	Em cas	o de ALERTA				FÉRICAS	, interron	nper esse tra	balho.
		Informaçõ	ões Gerai	s do Encerra	mento				
Trabalho Concluído:			O Sim		0	Não			
Condições dos Equipa	amentos e/ou Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendé	ncia		
Obs:									
			uitação da	a Permissão					
	Matrícula	Nome		Empresa		Hora		Rubrica	
Requisitante									
Co-Emitente									
Emitente									
			ncia dos	Executantes				• •	
Empresa	1	Matrícula		Nome			Assinatura		