Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

REDUC

22/08/2023 13:04 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL Local da Exec:

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

Nº 17484791

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATORIA PROXIMO A PRAÇA BANCARIA. O SERVIÇO SERA REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura
	0240 - Substituição de câmera
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória
	0490 - Trabalho em altura
	0570 - Uso de furadeira elétrica
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)

Analise de Risco.	4/33691 (ARZ CC	om Lv)						
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM					10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QU	JE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A E	NTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?								
2) ACESSO A EQUIPAMENTO	OS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE					PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENT								
EMERGÊNCIA E ROTAS DE I	FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?					LOCAL DO TRABALHO?		\square	
3) EXISTE VAZAMENTO DE C					13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS O	•				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA					CAMPO?		-	
INTERVENÇÃO OU ARREDO					14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABA					15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
INTERFEREM COM ESTA FR	ENTE DE				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DI	_				ERTORIO DA INTERVERIÇÃO:			
PREVENÇÃO E/OU CONTRO					16) HÀ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR					OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?					,			
6) FALTA A COBERTURA DE	FSGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?	200010				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE	=							
CONFINAMENTO PARA EVIT								
PROJEÇÃO OU QUEDA DE F								
,								
8) FALTA ALERTAR OS EXE	CUTANTES				1			
SOBRE OS RISCOS DE EXEC	CUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRAB								
9) FALTA ALGUM EPI OU EP	C							

RECOMENDADO? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 13:04
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

ER PETROBRAS

Via do emitente na área

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
		-									
Revalidação											

		А	utoriza	ção para o Traba	lho		
	Matrícula	Nome)	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	,	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION GOMES ROCK	-	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US		
Responsável pelo Serviço de Apoio					-		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT					
Item	Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim Não					
1	Drenos e Vents deixados capeados?					
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?					
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?					
4	O isolamento térmico está íntegro?					
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?					

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 13:04
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

REDUC Impresso por:



				le ALERTA	A DE DES	SCARGAS A	TMOS	FÉRICAS	, interror	nper e	sse tra	abalho.
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
6	O sistema de				,							
7	O LIBRA foi	removido?		•								
8	A proteção d	lo acoplame	ento foi rein	stalada?								
9	Os equipame	entos e sist	emas auxilia	ares (água de	máquina,	linha de selago	em) estã	o operacior	nais?			
10						e com todos o						
11	As proteções fixadas?	s contra qu	edas (guard	a-corpos, co	rrimãos, de	egraus, grades	de piso	s) estão ade	equadas e			
12	Os vazamen											
13	adequados?		•			stão segregado		ecipientes				
14						o estão íntegro	s?					
15				entregue ise								
16	<u> </u>					mente e sem e	stojo cu	rto?				
17						ões íntegras?						
18						escentes prove so de: corte a q			s a			
10				possam prod			ucine, 3	oida,				
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		, limpo e arr	umado? Os ı	resíduos e	stão segregado	s nos re	ecipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínte	egros?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessário	o)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades de	•										
9	As vias de a											
10	quente? Agu	ıardar 60 m	in para ence		PT em cas	escentes prove so de: corte a q s guentes			s a			
	comermanic	into ou ativ	idades que i			s do Encerrar	nento					
Operac	ões da OM/[Diagrama -	Servico C							Si	m	Não
	eparo e monta									+		-140
	ubstituição de	<u> </u>	Conduia							+-		
	peração de pla		/atória							+		
	rabalho em altı		ratoria							+-		
	so de furadeira											
Condiçõe	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendé	encia			
Obs:												
				0.	.:	D						
		NA-1 (1			intação da	Permissão		11-				
D = = : ' = ''		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisita										+-		\longrightarrow
Emitente												
	_				ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula			Nome			Assin	atura	

Via do Executante

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

22/08/2023 13:04 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL Local da Exec:

Trabalho A

REDUC

Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas SUBSTITUIÇÃO DA CAMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATORIA PROXIMO A PRAÇA BANCARIA. O SERVIÇO SERA REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE. FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS

LAGII AMENTOS DE TES	TE, I UNADEINA ELETNICA ET ENNAMENTAS MANUAIS.
Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura
	0240 - Substituição de câmera
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória
	0490 - Trabalho em altura
	0570 - Uso de furadeira elétrica
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº 4	733691 (AR2 com L	V)					
		Li	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM	~			10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A EN	TREGA			GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO? 2) ACESSO A EQUIPAMENTOS	PEDENTE			11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE	D, FRENIE			PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTO	OS DE			TORGAR GOM VALOR G EQUITAMENTO:			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FU				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GA				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO? 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
INTERVENÇÃO OU ARREDOR				LVT?			
4) EXISTEM OUTROS TRABAL INTERFEREM COM ESTA FRE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?	NIE DE			ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE							
PREVENÇÃO E/OU CONTROL				16) HÀ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIÓ PARA EXECUTAR ()			OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE E	ESGOTO			DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITA	RΔ						
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FA							
8) FALTA ALERTAR OS EXEC			Ì	1			
SOBRE OS RISCOS DE EXECU							
LOCAL CORRETO DO TRABA	LHO?						
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC		+					
5) I ALIA ALGONI LI 100 LI C	l l		1				

RECOMENDADO? Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Via do Executante

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

22/08/2023 13:04 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
		-									
Revalidação											

		Aut	torização para o Trabal	lho		
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA		TIC/OI/CS/PROJ- US		
Responsável pelo Serviço de Apoio				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT							
Item	Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim N							
1	Drenos e Vents deixados capeados?							
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
4	O isolamento térmico está íntegro?							
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?							



Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/08/2023 13:04
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE



Nº 17484791

		IIIIII III Em caso de ALERT	A DE DESC	CARGAS AT	MOSFÉRICAS, i	nterromper	esse tra	abalho
Item	1	dos Equipamentos e/ou Lo			•	Sim	Não	N/A
6	O sistema de lubrificaçã		,				1100	
7	O LIBRA foi removido?	·						
8	A proteção do acoplamo	ento foi reinstalada?						
9	Os equipamentos e sist	emas auxiliares (água d	e máquina, lin	nha de selagen	n) estão operaciona	is?		
10		atmosfera explosiva est			•			
11	As proteções contra que fixadas?	edas (guarda-corpos, co	orrimãos, degr	raus, grades d	e pisos) estão adeq	uadas e		
12	Os vazamentos foram re							<u> </u>
13	adequados?	, limpo e arrumado? Os			<u> </u>			<u> </u>
14	Eletrodutos, calhas, cor		-		?			<u> </u>
15		o está sendo entregue is					-	├──
16		s flanges foram torquea			ojo curto?		-	├──
17	, ,	stão desobstruídas e co ıanto a presença de pon	,		entes de trabalhos	a	-	
18	quente? Aguardar 60 m	in para encerramento da idades que possam pro	a PT em caso	de: corte a que		a		
Item		dos Equipamentos e/ou Lo				Sim	Não	N/A
1		, limpo e arrumado? Os			nos recipientes			
2	Drenos e Vents deixado	os capeados?						
3	Os equipamentos para	atmosfera explosiva est	ão íntegros e	com todos os	parafusos?			
4	O Sistema/Equipamento	o está sendo entregue is	ento de vazan	mento?				
5	Os aterramentos elétric	os estão íntegros?						
6	A área pemanece isolad	da e sinalizada? (quando	necessário)					
7	7 A LIBRA foi mantida?							
8	As grades de pisos está	ão adequadas?						
10	quente? Aguardar 60 m	uanto a presença de pon in para encerramento da	a PT em caso	de: corte a que		a		
	esmernnamento ou ativ	idades que possam prod Informac		do Encerram	ento			
Operac	ções da OM/Diagrama -	,		do Encerrant	SHIO		im	Não
	Reparo e montagem de infra	•)IIII	INAU
	Substituição de câmera	destrutura						
	Operação de plataforma ele	vatória						
	rabalho em altura	vatoria						
	Jso de furadeira elétrica							
	es dos Equipamentos e/ou	Local:	O Com Pe	endência	O Sem Pendên	cia		
Obs:								
		Q	uitação da P	Permissão				
	Matrícula	Nome	E	mpresa	Hora	Rub	rica	
Requisit	ante							
Emitente	e							
		Cie	ência dos Ex	xecutantes				
	Empresa	Matrícula		N	lome	Ass	inatura	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17484791				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0440	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATÓRIA PRÓXIMO À PRAÇA BANCÁRIA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 11: OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA		
2	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 17: TRABALHOS EM ALTURA		
3	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 67: CAMINHÃO ABASTECEDOR		
4	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
5	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
6	Isolar e sinalizar a área de trabalho.		
7	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada.		
8	Utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista com duplo talabarte		
9	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		
10	Verificar se a máquina de elevação é operada por mão de obra experiente e qualificada.		
11	Verificar se as condições climáticas estão apropriadas para execução das tarefas.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Realizar checklist prévio da máquina de elevação.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
2	Não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.		
3	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17484791				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0490	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATÓRIA PRÓXIMO À PRAÇA BANCÁRIA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não		
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS				
2	Isolar e sinalizar o local de trabalho				
3	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada				
4	Transportar ferramentas em bolsas adequadas ou amarradas				
5	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e absorvedor de energia				
6	Verificar se o andaime foi liberado ou se não haverá utilização de andaime				
7	Verificar se o executante está apto para trabalhos em altura				
8	Verificar se o sistema de ancoragem está adequado				
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não		
1	Utilizar acesso seguro para realização da atividade				
2	Verificar as condições climáticas para execução das tarefas				
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não		
1	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea				

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			_
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17484791				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0070, 0240, 0570	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 34 INSTALADA NA ROTATÓRIA PRÓXIMO À PRAÇA BANCÁRIA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante ———) 1			
Executante(s)	> 2			
	3			
	4			
	5			