Permissão para Trabalho

REDUC

27/10/2023 09:00 Impresso em:

TAG: **HIDRÓLISE**

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

FRIO

Página 1



Via do emitente na área



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas LANÇAMENTO DE CABOS DE FIBRA OPTICA ACESSANDO CAIXAS DE PASSAGEM ENTRE O ALMOXARIFADO S-5 E A OFICINA 91. SERÁ REALIZADO ACESSO AOS PRÉDIOS TIC E ALMOXARIFADO S-5. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE GUIA PARA LANCAMENTO DE CABO E FERRAMENTAS MANUAIS

LANÇAMENTO DE CABO	NTO DE CABO E PERRAMIENTAS MANUAIS.								
Máquina:									
Outras Máquinas:									
Ordem Manut.:	Ordem Manut.: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP								
	0100 - Lançamento de cabo de fibra ótica								
Operações:	0150 - Emenda de fibra ótica								
	0190 - Teste de fibra ótica								
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)								

Analise de Risco.	032511 (ARZ CO)III ∟∨)						
Lista de Verificação								
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM	_				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE					DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A EN	ITREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?								
2) ACESSO A EQUIPAMENTO	S, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE					PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTO					42) EALTA ICOLAD E/OLLCINALIZAD O			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FI	UGA ESTAO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
IMPEDIDOS? 3) EXISTE VAZAMENTO DE GA	ACEC				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU					COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA	'				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDOR	FS2				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABAL					LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRE					15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?					EŃTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE								
PREVENÇÃO E/OU CONTROL	E DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR (0				OÙ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?					17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE I	ESGOTO				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?					DA ABERTORA DO EQUIFAMIENTO:			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE								
CONFINAMENTO PARA EVITA								
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FA	AGULHAS?							
9) EALTA ALEDTAD OS EVEC	LITANITES							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E								
LOCAL CORRETO DO TRABA								
LOCAL CONNETO DO TRABA	L110:							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC								
RECOMENDADO?								
O1 N/A N/~ I'								

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Ficar atento ao informe de descarga atmosférica.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

27/10/2023 09:00 Impresso em: Permissão para Trabalho HIDRÓLISE TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Impresso por:

Trabalho A

Página 2

FRIO



Via do emitente na área



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO N° 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

REDUC

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência,

pare o serviço e vá para o local pré-determinado.										
	Matriz de Isolamento(LIBRA)									
SEM MATRIZ I	SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO									
		Verifica	ação e A	utorização da Int	ervenção					
Matrícula	Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assir	natura			
	-		-							
Revalidação										
		ļ.	Autoriza	ção para o Trabal	lho					
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Requisitante	40676031	JANILSON DO	OS REIS	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- ICORP					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	1	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Revalidação					-					
	Lista de Verificação para Encerramento de PT									

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			
16	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			

Via do emitente na área

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca

Impresso em: 27/10/2023 09:00 Permissão para Trabalho

TAG: HIDRÓLISE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Impresso por:

Trabalho A

Página 3

FRIO



Nº 17754196

REDUC

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFERICAS, interromper esse trabalho.											
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído						Sim	Não	N/A		
17	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?										
18	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.										
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	o não concluído			Sim	Não	N/A
1	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?										
2	Drenos e Vei	nts deixado	s capeados	?							
3	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva estão	o íntegros	e com todos os pa	rafusos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	nto de va	zamento?					
5	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?							
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando i	necessári	0)					
7	A LIBRA foi	mantida?									
8	As grades de	e pisos estã	io adequada	ıs?							
9	As vias de a	cesso estão	desobstruí	das?							
10	quente? Agu	ıardar 60 mi	in para ence	rramento da	PT em ca	escentes provenier so de: corte a quen es quentes.		s a			
esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Informações Gerais do Encerramento											
	Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ? Sim Não										
Operaç	ões da OM/D	Diagrama -	Serviço C	,	es Gerai	3 do Encertamen			Si	m	Não
	ões da OM/ I ançamento de			,		3 do Encerramer			Si	m	Não
0100 - L		cabo de fibra		,	Jes Geral	S do Encertamer			Si	m	Não
0100 - L 0150 - E	ançamento de	cabo de fibra o ótica		,	es Gerai	S do Encertamer			Si	m	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T	ançamento de menda de fibra	cabo de fibra i ótica ica	a ótica	,		Pendência	Sem Pendé	ència	Si	m	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T	ançamento de menda de fibra este de fibra ót	cabo de fibra i ótica ica	a ótica	,				ència	Si	m	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ	ançamento de menda de fibra este de fibra ót	cabo de fibra i ótica ica	a ótica	oncluído ?	O Com	Pendência		ència	Si	m	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ	ançamento de menda de fibra este de fibra ót	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	oncluído ?	O Com	Pendência a Permissão	○ Sem Pendé	ència			Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar	cabo de fibra i ótica ica	a ótica	oncluído ?	O Com	Pendência		ència	Si		Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	oncluído ?	O Com	Pendência a Permissão	○ Sem Pendé	ència			Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome	○ Com	Pendência a Permissão Empresa	○ Sem Pendé	ència			Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de imenda de fibra ieste de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	Sem Pendé	ència	Rubri	са	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome	○ Com	Pendência a Permissão Empresa	Sem Pendé	ència	Rubri		Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de imenda de fibra ieste de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	Sem Pendé	ència	Rubri	са	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de imenda de fibra ieste de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	Sem Pendé	ència	Rubri	са	Não
0100 - L 0150 - E 0190 - T Condiçõ Obs:	ançamento de imenda de fibra ieste de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra i ótica ica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome	○ Com	Pendência Permissão Empresa Executantes	Sem Pendé	ència	Rubri	са	Não

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Página 1

Permissão para Trabalho

27/10/2023 09:00 Impresso em:

TAG: **HIDRÓLISE**

Equipamento:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

PETROBRAS

Via do Executante

Impresso por: **REDUC**

FRIO



Gerência Emitente:

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas LANÇAMENTO DE CABOS DE FIBRA OPTICA ACESSANDO CAIXAS DE PASSAGEM ENTRE O ALMOXARIFADO S-5 E A OFICINA 91. SERÁ REALIZADO ACESSO AOS PRÉDIOS TIC E ALMOXARIFADO S-5. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE GUIA PARA

LANÇAMENTO DE CABO	FERRAMENTAS MANUAIS.								
Máquina:									
Outras Máquinas:									
Ordem Manut.: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP									
	0100 - Lançamento de cabo de fibra ótica								
Operações:	0150 - Emenda de fibra ótica								
	0190 - Teste de fibra ótica								
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)								

Analise de Risco: Nº 4632511 (AR2 com LV)									
Lista de Verificação									
Item	S	im	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE LIBERADO QUE IMPEÇA A ENT PARA A INTERVENÇÃO?	REGA				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?				
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS	S DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?				
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FU IMPEDIDOS?	GA ESTAO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?				
3) EXISTE VAZAMENTO DE GA: MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA	SES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?				
INTERVENÇÃO OU ARREDORE		_			14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA				
4) EXISTEM OUTROS TRABALH INTERFEREM COM ESTA FREN TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE					15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?	DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?				
6) FALTA A COBERTURA DE ES OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE	sgото				17) HÀ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?				
CONFINAMENTO PARA EVITAR PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAC									
8) FALTA ALERTAR OS EXECU SOBRE OS RISCOS DE EXECU LOCAL CORRETO DO TRABAL	ÇÃO E								
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO?									

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Ficar atento ao informe de descarga atmosférica.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

27/10/2023 09:00 Impresso em: Permissão para Trabalho

HIDRÓLISE TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD

Impresso por: REDUC



Página 2



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO N° 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

Via do Executante

PETROBRAS

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o servico e vá para o local pré-determinado.

pare o serviço e va para o local pre-determinado.											
Matriz de Isolamento(LIBRA)											
SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO											
	Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assir	natura					
		-									
Revalidação				<u> </u>							
		Autori	zação para o Traba	ılho							
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica					
Requisitante	40676031	JANILSON DOS REI COSTA	S NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- ICORP							
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO							
Revalidação				-							
		Lista de Verifica	ação para Encerrar	nento de PT							
lto m											

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			
16	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			

Origem:	Rotina
Origein.	Nouna

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 27/10/2023 09:00 HIDRÓLISE

TAG:

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

FRIO



Nº 17754196

		_				SCARGAS ATM		,			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído						Sim	Não	N/A		
17	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?										
18	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.										
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído						5	Sim	Não	N/A	
1	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?										
2	Drenos e Vents deixados capeados?										
3				-		e com todos os pa	arafusos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?					
5	Os aterrame										
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando	necessári	o)					
7	A LIBRA foi	mantida?									
8	As grades de	e pisos estã	o adequada	ıs?							
9	As vias de a										
10	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.							s a			
						s do Encerramer	nto				
Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ?					T	Sir	n	NIZ -			
0100 - Lançamento de cabo de fibra ótica								SII	••	Não	
				Officialido :					SII		Nao
0100 - L		cabo de fibra		Oncidiuo :					SII		Nao
0100 - La	ançamento de	cabo de fibra a ótica		Official and 1					Sil		Nao
0100 - La 0150 - E 0190 - T	ançamento de menda de fibra	cabo de fibra a ótica ica	a ótica	oncidido :	O Com	Pendência	Sem Pendê	encia	311		Nao
0100 - La 0150 - E 0190 - T	ançamento de menda de fibra este de fibra ót	cabo de fibra a ótica ica	a ótica	Onorundo :	O Com	Pendência	○ Sem Pendê	encia	311		Nao
0100 - La 0150 - E 0190 - T Condiçõe	ançamento de menda de fibra este de fibra ót	cabo de fibra a ótica ica	a ótica				○ Sem Pendê	encia	311		Nao
0100 - La 0150 - E 0190 - T Condiçõe	ançamento de menda de fibra este de fibra ót	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qı		Permissão		encia			Nao
0100 - Li 0150 - E 0190 - T Condiçõi Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar	cabo de fibra a ótica ica	a ótica				Sem Pendê	encia	Rubrio		Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qı		Permissão		encia			Nao
0100 - Li 0150 - E 0190 - T Condiçõi Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu	uitação da	Permissão Empresa		encia			Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome Ciê	uitação da	Permissão Empresa Executantes	Hora	encia	Rubrio	ca	Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu	uitação da	Permissão Empresa	Hora	encia		ca	Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome Ciê	uitação da	Permissão Empresa Executantes	Hora	encia	Rubrio	ca	Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome Ciê	uitação da	Permissão Empresa Executantes	Hora	encia	Rubrio	ca	Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome Ciê	uitação da	Permissão Empresa Executantes	Hora	encia	Rubrio	ca	Nao
0100 - Lo 0150 - E 0190 - T Condiçõo Obs:	ançamento de menda de fibra este de fibra ót es dos Equipar ante	cabo de fibra a ótica cica mentos e/ou	a ótica	Qu Nome Ciê	uitação da	Permissão Empresa Executantes	Hora	encia	Rubrio	ca	Nao

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17754196				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0100, 0150, 0190	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4632511				

Descrição da PT

Lançamento de cabos de fibra óptica acessando caixas de passagem entre o Almoxarifado S-5 e a Oficina 91. Será realizado acesso aos prédios TIC e almoxarifado S-5. O serviço será realizado com apoio de guia para lançamento de cabo e ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			