

CHECKLIST - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO - ENERGIA (IT-04-EN)						Versão	
Nome da Estação: Usina Termoelétrico Lima Sobrinho Cód./Sigla Est: UTE BLS Criticidade	e: ALTO		Regi	onal: MAC/MC-RJMGCO Núcleo: NSF	Data: 06/03/2023	06/22	
Responsável Petrobras (Nome / Chave): Alexandre (Y7NU)				Empresa Contratada (Quando aplicável)): EQS Engenharia		
Executante Petrobras (Quando aplicável) (Nome / Chave):				Executante Contratada (Nome / Chave):	BZBS		
Sala de Equipamentos (utilizar somente quando a estação possuir mais de uma sala de equipamentos):				SALA BF (D)	Registro de Preventiv S	3869231	
DESCRIÇÃO SITUAÇA			OBSERVAÇÕES				
1. INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO							
1.1. Verificação das Identificações dos Equipamentos e demais Componentes							
a. Verificadas as identificações e dos equipamentos elétricos instalados na estação (Nobreaks, FCCs, Bancos o Baterias, GMGs, USCAS, etc.).	de ;	х					
 b. Verificadas as identificações dos quadros elétricos, demais componentes elétricos (barramentos, disjuntores dispositivos de proteção, chaves, etc.) e do cabeamento associado. 	,	х			-		
1.2.1. Verificação do Book da Estação e atualização da documentação no e-doc							
a. O Book se encontra arquivado em local de fácil acesso.	2	Х					
b. Existência e atualização do Diagrama do Sistema de Energia.	2	Х					
c. Existência e atualização do Bay Face de QA e QC em cada quadro elétrico.	2	Х					
VALIDAÇÃO: (O responsável pela estação deverá verificar e validar as informações da manutenção preventiva executada, incluindo os relatórios e anexos, antes de proceder com o arquivamento dos documentos gerados.)							
Responsável pela Estação			Assinatura do Responsável pela Estação:				
Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA				Assirtated as Assignment Pola Estagas.			
Matrícula: 2433102							
Legenda: OK = CONFORME (Item verificado e de acordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado)							
OBS:				~			
1- As irregularidades encontradas deverão ser corrigidas imediatamente sempre que possível, devendo ser feita uma anotação descrevendo a correção do problema no campo observação do checklist e aberta uma demanda interna para registrar o serviço executado. Caso a correção não possa ser executada naquele momento, o técnico deve abrir uma requisição para registrar a necessidade de execução da manutenção corretiva para o item não conforme e anotar na coluna observação o número da Demanda aberta e o motivo do NOK.							
2- O campo NA deverá ser marcado somente quando o item verificado não existir na estação.							
3- O campo deverá ser marcado como NV quando o item verificado existir na estação, mas, por um motivo excepcional o item não pôde ser verificado. O supervisor responsável pela estação deverá aprovar a não realização da inspeção do item. Caso seja indicado como NV, deverá ser feita uma anotação no campo observação justificando a não verificação do item e registrada a aprovação do supervisor com a sua identificação.							

Gestor: TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Ver 06/22

Atenção: A falta de mão de obra ou contrato para execução do item não justifica o preenchimento de NV, e neste caso, a preventiva deverá permanecer como pendente.