Origem: Rotina

Via do emitente na área

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 17/08/2023 13:54 TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL Trabalho A

REDUC

Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA ÁREA DE ARMAZENAGEM AO LADO DA SÚBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TÉSTE DE CABÓ ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
Outras Máquinas:					
Ordem Manut.: 002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV					
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura				
	0240 - Substituição de câmera				
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória				
	0490 - Trabalho em altura				
	0570 - Uso de furadeira elétrica				
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)				

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE							
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OÙ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				47) HA DIGGO DE QUI EFTA CA O CHANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
·							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							
RECOMENDADO?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Via do emitente na área

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 17/08/2023 13:54
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

QUENTE

Trabalho A

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção											
Matrícula	Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assina	atura						
		-										
Revalidação												
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica						

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US		
Responsável pelo Serviço de Apoio				-		
Revalidação				-		

Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim Não						
Drenos e Vents deixados capeados?							
Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
Os aterramentos elétricos estão íntegros?							
O isolamento térmico está íntegro?							
	Drenos e Vents deixados capeados? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? Os aterramentos elétricos estão íntegros?	Drenos e Vents deixados capeados? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? Os aterramentos elétricos estão íntegros?	Drenos e Vents deixados capeados? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? Os aterramentos elétricos estão íntegros?				

Origem: Rotina **Tipo: Corretiva** Criticidade (PMIC): Branca

Impresso em: 17/08/2023 13:54 Permissão para Trabalho TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A **QUENTE**

Impresso por: **REDUC**



		E	Em caso d	de ALERTA	DE DE	SCARGAS ATI	MOSF	ERICAS	, interro	nper e	sse tra	ibalho.
Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
5	Andaimes, si	inalização e	acessos re	emovidos?								
6	O sistema de	lubrificaçã	io foi recom	posto?								
7	O LIBRA foi ı	D LIBRA foi removido?										
8	A proteção d	A proteção do acoplamento foi reinstalada?										
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							ais?				
10	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos os p	arafus	sos?				
11	As proteções fixadas?	s contra que	edas (guard	la-corpos, coi	rrimãos, d	egraus, grades de	pisos) estão ade	quadas e			
12	Os vazament											
13	adequados?	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?										
14	Eletrodutos,	calhas, cor	nduletes, tul	bings de instr	rumentaçã	o estão íntegros?						
15	O Sistema/Ed	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os par	rafusos dos	s flanges for	ram torquead	os correta	mente e sem esto	jo curt	to?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agu	ardar 60 mi	in para ence		PT em cas	escentes provenie so de: corte a que les guentes			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1		organizado			,	stão segregados i	nos red	cipientes				
2	Drenos e Ver		s capeados	?								
3					o íntegros	e com todos os p	arafus	sos?				
4				entregue ise								
5	Os aterramer	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros? A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)											
7	A LIBRA foi r					•						
8	As grades de	pisos estã	io adequada	as?								
9	As vias de ac											
10	quente? Agu	ardar 60 mi	in para ence		PT em cas	escentes provenie so de: corte a que			s a			
	esinerimanie	iito ou ativi	iuaues que	possam prou	uzii ponto	s quentes.						
Operac	ões da OM/D)iagrama -	Servico C	oncluído ?						Sii	m	Não
	eparo e monta			onorara i						+		1140
	ubstituição de d		CStrutura							+		
	peração de pla		vatória							+-		
	rabalho em altu		vatoria							+		
	so de furadeira									+		
					- 0	D 10 :	1 -	0 0 1				
Condiçõ	es dos Equipan	nentos e/ou	Local:		O Com	Pendência		Sem Pendé	encia			
Obs:												
		Matrícula		Nome		Emproso		Hora		Rubri		
Requisita	onto	Manicula		Nome		Empresa	-	пога		Rubii	Ca	
Emitente										+		
Lilliterite												
<u> </u>				Massa' - : -l -							-4	
	Empresa			Matrícula		NC NC	ome			Assin	atura	

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 17/08/2023 13:54
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

QUENTE

REDUC

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA ÁREA DE ARMAZENAGEM AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
Outras Máquinas:					
Ordem Manut.: 002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV					
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura				
	0240 - Substituição de câmera				
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória				
	0490 - Trabalho em altura				
	0570 - Uso de furadeira elétrica				
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)				

ltem	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELETRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				,			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE							
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIÓ PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?							
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE				1			
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				1			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC				1			
DECOMENDA DOS		1	I	I .			

RECOMENDADO?

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca Origem: Rotina

Permissão para Trabalho

17/08/2023 13:54 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A QUENTE

REDUC

Via do Executante

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção											
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data Assinatura									
		-										
Revalidação												

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US		
Responsável pelo Serviço de Apoio				-		
Revalidação				-		

Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim Não						
Drenos e Vents deixados capeados?						
Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?						
Os aterramentos elétricos estão íntegros?						
O isolamento térmico está íntegro?						
	Drenos e Vents deixados capeados? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? Os aterramentos elétricos estão íntegros?	Drenos e Vents deixados capeados? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? Os aterramentos elétricos estão íntegros?	Drenos e Vents deixados capeados? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local? Os aterramentos elétricos estão íntegros?			

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 17/08/2023 13:54 TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

Nº 17467972

			Em caso o	de ALERTA	A DE DE	SCARGAS ATN	/IOSI	FÉRICAS	, interro	mper e	sse tra	balho
Item	(Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
5	Andaimes, si	nalização e	acessos re	emovidos?								
6	O sistema de	O sistema de lubrificação foi recomposto?										
7	O LIBRA foi r	emovido?										
8	A proteção d											
9	Os equipame	ntos e sist	emas auxili	ares (água de	e máquina	linha de selagem)	estão	o operacior	nais?			
10	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	io integros	e com todos os p	arafu	sos?				
11						egraus, grades de			equadas e			
12	Os vazament	os foram re	emovidos?									
13	O local está o adequados?	organizado	, limpo e arı	rumado? Os	resíduos e	stão segregados r	nos re	cipientes				
14	Eletrodutos,	calhas, cor	nduletes, tul	bings de inst	rumentaçã	io estão íntegros?						
15	O Sistema/Ed	quipamento	está sendo	entregue is	ento de va	zamento?						
16	Todos os par	afusos dos	s flanges for	ram torquead	los correta	mente e sem esto	jo cur	to?				
17	As vias de ci	rculação es	stão desobs	truídas e cor	n sinalizaç	ões íntegras?						
18		ardar 60 m	in para ence	erramento da	PT em ca	escentes provenie so de: corte a quer			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1						stão segregados r	nos re	cipientes				1471
2	Drenos e Ver	nts deixado	s capeados	;?								
3					io integros	e com todos os p	arafu	sos?				
4	O Sistema/Ed			•								
5	Os aterramer											
6	A área pemai				necessári	o)						
7	A LIBRA foi r					•						
8	As grades de	pisos estã	io adequada	as?								
9	As vias de ac											
10		ardar 60 m	in para ence	erramento da	PT em ca	escentes provenie so de: corte a quer es guentes.			s a			
						•						
Operaç	ões da OM/D	iagrama -	Serviço C	oncluído?						Si	m	Não
0070 - R	deparo e montag	gem de infra	estrutura									
0240 - S	Substituição de d	câmera										
0440 - C	peração de pla	taforma ele	vatória									
0490 - T	rabalho em altu	ıra										
0570 - U	lso de furadeira	elétrica										
Condicã	es dos Equipan	nentos e/ou	l ocal.		Com	Pendência	To	Sem Pendé	ència			
Obs:	co doo Equipan	1011100 0/00	Loodi.		10							
ODS.												
	Matrícula Nome Empresa Hora						Rubri	ca				
Requisit							Ttubii	<u>ou</u>				
Emitente										+		
Zimtorite												
	Empresa Matrícula Nome						Assin	atura				
	Empresa Matrícula Nome					W22111	atura					
			<u> </u>						<u> </u>			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17467972				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0440	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA ÁREA DE ARMAZENAGEM AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 11: OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA		
2	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 17: TRABALHOS EM ALTURA		
3	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 67: CAMINHÃO ABASTECEDOR		
4	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
5	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
6	Isolar e sinalizar a área de trabalho.		
7	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada.		
8	Utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista com duplo talabarte		
9	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		
10	Verificar se a máquina de elevação é operada por mão de obra experiente e qualificada.		
11	Verificar se as condições climáticas estão apropriadas para execução das tarefas.		
Nο	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Realizar checklist prévio da máquina de elevação.		
Nο	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
2	Não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.		
3	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17467972				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0490	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA ÁREA DE ARMAZENAGEM AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

No	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
2	Isolar e sinalizar o local de trabalho		
3	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada		
4	Transportar ferramentas em bolsas adequadas ou amarradas		
5	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e absorvedor de energia		
6	Verificar se o andaime foi liberado ou se não haverá utilização de andaime		
7	Verificar se o executante está apto para trabalhos em altura		
8	Verificar se o sistema de ancoragem está adequado		
Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Utilizar acesso seguro para realização da atividade		
2	Verificar as condições climáticas para execução das tarefas		
Nο	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17467972				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0070, 0240, 0570	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA ÁREA DE ARMAZENAGEM AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			