Via do emitente na área

Permissão para Trabalho

Impresso em: 28/08/2023 20:03

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Trabalho A QUENTE



TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TIC DESATIVADA, LOCALIZADA NA ESTRADA DA TORRE (MORRO DO MEDANHA) CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ.

TRABALHO EM ATURA, TRABALHO A QUENTE, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS.

- DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (GERADOR, RACKS E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES COM TRABALHO EM ALTURA

ATENÇÃO: ESTA PERMISSÃO DE TRABALHO NÃO ABRANGE O USO DE CAMINHÕES MUNCK (GUINDAUTO) OU GUINDASTES.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4740930 (AR2 com LV)

Allalise de Risco. Nº 4740930 (AR	Z COIII LV			~			
		Lis	sta de \	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				44) FALTA 1001 AR E/OU ONIALIZAR O			
PARA A INTERVENÇÃO?				11) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE				12) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				CAMPO?			
IMPEDIDOS?				13) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE							
TRABALHO?				14) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
4) FALTA EQUIPAMENTO DE				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				15) HÁ RISCO DE LIBERAÇÃO DE GASES,			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU			
TRABALHO? 5) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO	+			PERIGOSOS NO LOCAL E ARREDORES?			
OLEOSO OU CANALETAS?				. =			
6) FALTA A INSTALAÇÃO DE	+			16) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
CONFINAMENTO PARA EVITAR A				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
				17) _A LV-AR2 FOI ENTREGUE PELO			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				REQUISITANTE FALTANDO ATENDER			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				ALGUM ITEM DAS RECOMENDAÇÕES?			
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
8) FALTA ALGUM EPI OU EPC	+			-			
RECOMENDADO?							
9) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS	3			1			
EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO	כ						
DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir os procedimentos:

PES 02 - REVISÃO 01 - DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES / ITEM 4.4

REMOÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA TORRE/ITÉM 4.5

DESMONTAGEM DA TORRE

Seguir os PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8 e 17

Não usar Adornos.

Seguir todas as regras de ouro com destaque para trabalho em altura.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Permissão para Trabalho Impresso em: 28/08/2023 20:03

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Trabalho A

QUENTE





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6, 7 e 17

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF

e cinto de trabalho em altura com duplo talabarte).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Contatos

Ivaldo - 21-98317-3860 Paulo - 21-99764-3565 Alexandre - 21-99762-6996

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

pare o serviço	o e vá para o local pré-	determinado.							
		Ma	atriz de	Isolamento(LIB	RA)				
SEM MATRIZ [DE ISOLAMENTO								
		Verifica	ação e A	utorização da Inte	ervenção				
Matrícula	Matrícula Nome			Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura		
			-						
Revalidação									
		l l	Autoriza	ção para o Trabal	ho				
	Matrícula	Nom	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica		
	70955006			VALENTIM E	COMPARTILHADO				
Requisitante		TIAGO APAR DE FRANCA		ROSA COMERCIAL	/GIO/BCES/IMBE				

Autorização para o Trabalho												
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica						
Requisitante	70955006	TIAGO APARECIDO DE FRANCA NETTO	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA	COMPARTILHADO /GIO/BCES/IMBE								
71695146 Requisitante		REINAN SANTOS LOPES	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA	COMPARTILHADO /IOGO/REG-I/BC								
Supervisor de Área/Fiscal/SM S	71200615	TIMOTEO FIORI MACIEL	VR DEMOLIDORA LTDA	COMPARTILHADO /IOGO/REG-I/BC								
Emitente				-								
Revalidação				-								

	Lista de Verificação para Encerramento de PT									
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A						
1	Não há nenhum tipo de vazamento?									
2	O LIBRA foi removido?									

Permissão para Trabalho

Impresso em: 28/08/2023 20:03

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU





TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Impresso por: $N^{o}\ 17509239$

Nº 17509239

	Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.											
Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	co concluído				Sim	Não	N/A
3	O isolamente	-										
4	O local está adequados?	organizado	, limpo e arı	rumado? Os r	esíduos e	stão segregados n	os re	cipientes				
5	O sistema de	e lubrificaçã	io foi recom	posto?								
6	Os aterrame											
7						, linha de selagem)			ais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?											
9				nstalados no	local?							
10	Os vazamen							_				
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?											
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?											
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos? As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?											
14		As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?										
15					n sınalızaç	oes integras?						
16	Drenos e Ve											
17						io estão integros?				Sim	Não	N/A
Item					cai - Serviç	co não concluído				Silli	Nao	N/A
1	Não há nenh				esíduos e	stão segregados n	os re	cinientes				
2	adequados?		, iiiipo c uii	umaao. oo i	coluuos c	otao oogrogaaoo m	00 10	oipiciitos				
3	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?											
5	A LIBRA foi mantida?											
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)											
7	As grades de	e pisos estã	io adequada	as?								
8	As vias de a	cesso estão	desobstrui	ídas?								
9	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
				Informaçõ	ões Gerai	s do Encerramen	ito					
Trabalho	Concluído:				Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equipar	mentos e/ou	l ocal:		Com	Pendência		Sem Pendê	ncia			
Obs:	oo doo Equipai	11011100 0700			0							
Obs.												
				Qu	iitacão da	a Permissão						
		Matrícula		Nome	3	Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisita	ante									110001		
Emitente												
				Ciê	ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula	noia aoo	Nor	ne			Assin	atura	
			-									

Impresso em:

Permissão para Trabalho TAG:

28/08/2023 20:03



PETROBRAS

Via do Executante

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

Trabalho A QUENTE

TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TIC DESATIVADA, LOCALIZADA NA ESTRADA DA TORRE (MORRO DO MEDANHA) CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ.

TRABALHO EM ATURA, TRABALHO A QUENTE, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS.

- DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (GERADOR, RACKS E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES COM TRABALHO EM ALTURA

ATENÇÃO: ESTA PERMISSÃO DE TRABALHO NÃO ABRANGE O USO DE CAMINHÕES MUNCK (GUINDAUTO) OU GUINDASTES.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4740930 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº	4740930 (AR2 d	com LV)									
	Lista de Verificação										
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A			
1) .EXISTE ALGUM					10) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU						
SISTEMA/EQUIPAMENTO Q	UE NÃO FOI				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?						
LIBERADO QUE IMPEÇA A I	ENTREGA										
PARA A INTERVENÇÃO?					11) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O						
2) ACESSO A EQUIPAMENT					LÓCAL DO TRABALHO?						
DE TRABALHO, SAÍDAS DE					12) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU						
EMERGÊNCIA, EQUIPAMEN					COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO						
EMERGÊNCIA E ROTAS DE	FUGA ESTÃO				CAMPO?						
IMPEDIDOS?					13) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO						
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE					ENTORNO DA INTERVENÇÃO?						
INTERFEREM COM ESTA FF	RENTE DE				14) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO						
TRABALHO?	.=				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?						
4) FALTA EQUIPAMENTO DE											
PREVENÇÃO E/OU CONTRO INCÊNDIO PARA EXECUTAR					15) HÁ RISCO DE LIBERAÇÃO DE GASES,						
TRABALHO?	`				MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU						
5) FALTA A COBERTURA DI	E ESCOTO				PERIGOSOS NO LOCAL E ARREDORES?						
OLEOSO OU CANALETAS?	LISGOIO										
6) FALTA A INSTALAÇÃO D	E				16) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO						
CONFINAMENTO PARA EVI					DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?						
PROJEÇÃO OU QUEDA DE											
					17) _A LV-AR2 FOI ENTREGUE PELO						
7) FALTA ALERTAR OS EXE	CUTANTES				REQUISITANTE FALTANDO ATENDER						
SOBRE OS RISCOS DE EXE					ALGUM ITEM DAS RECOMENDAÇÕES?						
LOCAL CORRETO DO TRAE	BALHO?										
8) FALTA ALGUM EPI OU EF	C										
RECOMENDADO?											
9) FALTA ATERRAMENTO E											
EQUIPAMENTOS E FONTES											
DE ELETRICIDADE ESTÁTIC	CA?										

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir os procedimentos:

PES 02 - REVISÃO 01 - DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES / ITEM 4.4

REMOÇÃO DE ANTENAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA TORRE/ITÉM 4.5

DESMONTAGEM DA TORRE

Seguir os PBS 1,2,3,4,5,6,7, 8 e 17

Não usar Adornos.

Seguir todas as regras de ouro com destaque para trabalho em altura.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)





Via do Executante

Equipamento:

TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU

QUENTE

Trabalho A

Nº 17509239

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6, 7 e 17

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF

e cinto de trabalho em altura com duplo talabarte).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão desenergizados.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

Contatos

Ivaldo - 21-98317-3860 Paulo - 21-99764-3565 Alexandre - 21-99762-6996

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA) SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO Verificação e Autorização da Intervenção Matrícula Gerência Autorizado p/ data Nome Assinatura Revalidação

	Autorização para o Trabalho												
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica							
Requisitante	70955006	TIAGO APARECIDO DE FRANCA NETTO	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA	COMPARTILHADO /GIO/BCES/IMBE									
Requisitante	71695146	REINAN SANTOS LOPES	VALENTIM E ROSA COMERCIAL LTDA	COMPARTILHADO /IOGO/REG-I/BC									
Supervisor de Área/Fiscal/SM S	71200615	TIMOTEO FIORI MACIEL	VR DEMOLIDORA LTDA	COMPARTILHADO /IOGO/REG-I/BC									
Emitente				-									
Revalidação				-									

	Lista de Verificação para Encerramento de PT										
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim Não N/A										
1	Não há nenhum tipo de vazamento?										
2	O LIBRA foi removido?										

Permissão para Trabalho

TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 71AA.TIC.MDA .SMANU Trabalho A





Via do Executante

TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Impresso por:

Nº 17509239

	Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.											
Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Loc	cal - Serviç	ço concluído				Sim	Não	N/A
3	O isolamento		-									
4	O local está adequados?		, limpo e arı	rumado? Os r	esíduos e	stão segregados n	os recip	ientes				
5	O sistema de			•								
6	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
7	Os equipame	entos e sist	emas auxili	ares (água de	máquina	, linha de selagem)	estão o _l	peracion	ais?			
8						e com todos os pa	arafusos	?				
9												
10												
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?											
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?											
13	Andaimes, s							-1~1-				
14						egraus, grades de	pisos) e:	stao ade	quadas?			
15					n sinalizaç	ções íntegras?						
16	Drenos e Ve											
17						io estão integros?						
Item					cal - Serviç	ço não concluído				Sim	Não	N/A
1	Não há nenh	•			(.)	-12						
2	adequados?	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?										
3		Os aterramentos elétricos estão íntegros?										
4	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?											
5	A LIBRA foi mantida?											
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)											
7	As grades de pisos estão adequadas?											
8	As vias de a	cesso estão	desobstru	ídas?								
9	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	nto					
Trabalho	Concluído:				O Sim		O Nã	io				
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	O Se	m Pendê	ncia			
Obs:												
020.												
				Qu	itação d	a Permissão						
		Matrícula		Nome		Empresa	Н	ora		Rubri	ca	
Requisita	ante											
Emitente	•											
				Ciê	ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula		Nor	ne			Assin	atura	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

M	P.	1
W		ľ

PT nº:	17509239			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1 /2
AR nº:	4740930			

Descrição da PT

DESMOBILIZAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DA TIC DESATIVADA, LOCALIZADA NA ESTRADA DA TORRE (MORRO DO MEDANHA) CAMPO GRANDE RIO DE JANEIRO/RJ.

TRABALHÓ EM ATURA, TRABALHO A QUENTE, USANDO FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉTRICAS.

- DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (GERADOR, RACKS E OUTROS EQUIPAMENTOS)
- DESMONTAGEM DA TORRE DE TELECOMUNICAÇÕES COM TRABALHO EM ALTURA

Atenção: Esta permissão de trabalho não abrange o uso de caminhões munck (guindauto) ou guindastes.

Νº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Nã
1	Fazer check list do cinto de segurança antes de iniciar a atividade		
2	Fazer o checklist do cinto de segurança antes de iniciar a atividade		
3	Inspecionar previamente o local de trabalho a fim de detectar a presença de insetos e animais peçonhentos no local. Caso seja encontrado algum animal acionar o SMS, responáveis pela empresa e em caso de acidente seguir com procedimentos de emrgencia. Utilizar EPI'S designados para a atividade.		
4	Isolar e sinalizar o local.		
5	Manter isolamento e sinalização no local. Verificar se os colaboradores estão utilizando o EPI corretamente		
6	Manter o local isolado e sinalizado. Não poderá haver pessoas abaixo da execução da atividade.		
7	Não improvisar ferramentas, realizar inspeção visual nas ferramentas manuais. Utilizar ferramentas adequadas para o serviço, não improvisar.		
8	Observar o peso dos materiais a serem transportados para evitar lesões		
9	Todos os colaboradores deverão ser treinados e qualificado para trabalho em altura de acordo com a NR35.		
10	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de proteção mecânica, botas de segurança, Ter atenção redobrada na atividade, posicionando sempre de forma segura. Atentar aos desníveis e interferências do piso.		
11	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de segurança apropriadas para as etapas da atividade, botas de segurança, cinto de segurança PQD com duplo talabarte, mantendo sempre ancorado.		
12	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de segurança apropriadas para as etapas da atividade, botas de segurança, cinto de segurança PQD com duplo talabarte, mantendo sempre ancorado.		
13	Utilizar EPI'S adequados: capacete com jugular ajustada corretamente, bota de segurança, óculos de segurança, luva de proteção nível 2 para cortes e nível 1 para os demais parâmetros de proteção.		
14	Utilizar instrumento de medidas elétricas compatível com a tensão a ser medida.		
15	Utilizar luva isolante para testar existência/ausência de energia		
16	Utilizar luvas com aderencia durante o transporte evitando queda de materiais		
Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	N
1	Adotar posicionamento seguro		
2	Fazer pausas durante a jornada de trabalho. Realizar as atividades se posicionando de forma adequada.		
3	Fazer pausas durante a jornada de trabalho. Realizar as atividades se posicionando de forma adequada.		
4	Inspecionar previamente o local de trabalho a fim de detectar a presença de insetos e animais peçonhentos no local. Caso seja encontrado algum animal acionar o SMS, responáveis pela empresa e em caso de acidente seguir com procedimentos de emrgencia. Utilizar EPI'S designados para a atividade		
5	Inspecionar previamente o local de trabalho a fim de detectar a presença de insetos e animais peçonhentos no local. Caso seja encontrado algum animal acionar o SMS, responáveis pela empresa e em caso de acidente seguir com procedimentos de emrgencia. Utilizar EPI'S designados para a atividade.		
6	Isolar e sinalizar o local.		
7	Manter o local isolado e sinalizado. Não poderá haver pessoas embaixo da execução da atividade.		
8	Transportar ferramentas e materiais em bolsas e amarradas durante a atividade		
9	Transportar ferramentas e materiais em bolsas, e manter amarradas durante a atividade.		
10	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de proteção mecânica, botas de segurança, Ter atenção redobrada na atividade, posicionando sempre de forma segura. Atentar aos desníveis e interferências do piso.		
	Usar os EPI's: Capacete com jugular, óculos de segurança, luva de proteção mecânica, botas de segurança, Ter atenção redobrada na atividade, posicionando sempre de forma segura. Atentar aos desníveis e interferências do piso.		
11			
11 12	Usar todos os EPI'S adequados para a atividade (no uso de maçarico), observando se há sinais de desgaste provenientes da atividade . Realizar a troca preventiva quando necessário.		

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA PT nº: 17509239 OM no: Operação(ões): Página(s): 2/2 4740930 AR nº: Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO Não Sim em caso de ventos superiores a 40 km/H, chuvas e incidências de raios paralisar a atividade. CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA Nome (legível) Matrícula Empresa Rubrica Requisitante Executante(s) 10