Via do emitente na área

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

UC Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA AREA DE ARMAZENAGEM, AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	quina: - PLATAFORMA ELEVATÓRIA			
Outras Máquinas:				
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV			
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura			
	0240 - Substituição de câmera			
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória			
	0490 - Trabalho em altura			
	0570 - Uso de furadeira elétrica			
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)			

Análise de Risco: Nº 4733691 (AR2 com LV)								
		Lis	sta de V	/erificação				
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM					10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO	QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA	A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?					-			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE					11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE					PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAM								
EMERGÊNCIA E ROTAS I	DE FUGA ESTAO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?					LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO D					13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS					CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
PERIGOSOS NO LOCAL					14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
INTERVENÇÃO OU ARRE					LVT?			
4) EXISTEM OUTROS TRA					15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?	TRENTE DE				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO) DE							
PREVENÇÃO E/OU CONT					16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUT					OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?								
6) FALTA A COBERTURA	DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS	S?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO) DE							
CONFINAMENTO PARA E								
PROJEÇÃO OU QUEDA D	E FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS E	XECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE E								
LOCAL CORRETO DO TR	ABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU	EPC							

RECOMENDADO?

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Via do emitente na área

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção								
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura					
		-							
Revalidação	Revalidação								

	Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US						
Requisitante	71768850	ELMO ALESSANDRE DE ANDRADE	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US						
Responsável pelo Serviço de Apoio				-						
Revalidação				-						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			

Origem:	Rotina
090	

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

Nº 17488878

Item	Condições dos Equipament			MOSFÉRICAS, interro	Sim	Não	N/A		
2		Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?							
3	Os aterramentos elétricos estão íntegr								
4	O isolamento térmico está íntegro?								
5	Andaimes, sinalização e acessos remo	ovidos?							
6	O sistema de lubrificação foi recompo								
7	O LIBRA foi removido?								
8	A proteção do acoplamento foi reinsta	alada?							
9	Os equipamentos e sistemas auxiliare		quina, linha de selagen	n) estão operacionais?					
10	Os equipamentos para atmosfera expl	losiva estão ín	tegros e com todos os	parafusos?					
11	As proteções contra quedas (guarda-c fixadas?	corpos, corrim	ãos, degraus, grades d	e pisos) estão adequadas e					
12	Os vazamentos foram removidos?								
13	O local está organizado, limpo e arrum adequados?			<u> </u>					
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubing			?					
15	O Sistema/Equipamento está sendo er								
16	Todos os parafusos dos flanges foram			ojo curto?					
17	As vias de circulação estão desobstru								
18	O local foi vistoriado quanto a presenç quente? Aguardar 60 min para encerra esmerilhamento ou atividades que pos	amento da PT e	em caso de: corte a que						
Item	Condições dos Equipament				Sim	Não	N/A		
	O local está organizado, limpo e arrum		-	nos recipientes					
1	adequados?								
2		Drenos e Vents deixados capeados?							
3	Os equipamentos para atmosfera expl			parafusos?					
4	O Sistema/Equipamento está sendo er		de vazamento?						
5	Os aterramentos elétricos estão íntegr								
6	A área pemanece isolada e sinalizada?	? (quando nec	essário)						
7	A LIBRA foi mantida?								
8	As grades de pisos estão adequadas?								
9	As vias de acesso estão desobstruídas								
10	O local foi vistoriado quanto a presenç quente? Aguardar 60 min para encerra esmerilhamento ou atividades que pos	amento da PT e	em caso de: corte a que						
			Gerais do Encerrame	ento					
Dperac	ções da OM/Diagrama - Serviço Con	icluído ?			Si	m	Não		
	Reparo e montagem de infraestrutura								
	Substituição de câmera								
	Operação de plataforma elevatória								
	Trabalho em altura								
					$\overline{}$				
490 - T	Jso de furadeira elétrica								
1490 - T 1570 - L	Uso de furadeira elétrica		Com Bondânsia	Com Dondânsia					
)490 - T)570 - L Condiçã	Jso de furadeira elétrica ões dos Equipamentos e/ou Local:	0	Com Pendência	O Sem Pendência					
490 - T 570 - L Condiçã		0	Com Pendência	○ Sem Pendência					
1490 - T 1570 - L Condiçã	ões dos Equipamentos e/ou Local:		ção da Permissão						
)490 - T)570 - L	ões dos Equipamentos e/ou Local: Matrícula N	Quitaç	,	Sem Pendência	Rubri	ica			

Ciência dos Executantes

Nome

Assinatura

Matrícula

Empresa

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho | Impresso em: 23/08/2023 10:26 | TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

Página 4



Nº 17488878

REDUC

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Empresa	Matrícula	Nome	Assinatura	

Via do Executante

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA AREA DE ARMAZENAGEM, AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
Outras Máquinas:					
Ordem Manut.: 002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV					
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura				
	0240 - Substituição de câmera				
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória				
	0490 - Trabalho em altura				
	0570 - Uso de furadeira elétrica				
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)				

Análise de Risco: Nº 4733691 (AR2	com LV)						
		Lis	sta de V	'erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				-			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				LVT?			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				=			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				-			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇAO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?				DÁ ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							

RECOMENDADO?

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Via do Executante

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

EDUC Impresso por:







Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

0=										
	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
		-								
Revalidação										

	Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US						
Requisitante	71768850	ELMO ALESSANDRE DE ANDRADE	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US						
Responsável pelo Serviço de Apoio				-						
Revalidação				-						

ı	Lista de Verificação para Encerramento de PT							
ı	Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A			
ı	1	Drenos e Vents deixados capeados?						

NP-1

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

c: ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A





Nº 17488878

Item	Condições dos Equipament			MOSFÉRICAS, interro	Sim	Não	N/A					
2	Os instrumentos estão íntegros e insta		·		O	Itas	1471					
3	Os aterramentos elétricos estão íntegr											
4	O isolamento térmico está íntegro?											
5	Andaimes, sinalização e acessos remo	ovidos?										
6	O sistema de lubrificação foi recompo											
7	O LIBRA foi removido?											
8	A proteção do acoplamento foi reinsta	alada?										
9	Os equipamentos e sistemas auxiliare		quina, linha de selagen	n) estão operacionais?								
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?											
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas fixadas?											
12	Os vazamentos foram removidos?											
13	O local está organizado, limpo e arrum adequados?			<u> </u>								
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubing			?								
15	O Sistema/Equipamento está sendo er											
16	Todos os parafusos dos flanges foram			ojo curto?								
17	As vias de circulação estão desobstru											
18	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.											
Item	Condições dos Equipament				Sim	Não	N/A					
	O local está organizado, limpo e arrum		-	nos recipientes								
1	adequados?			·								
2	Drenos e Vents deixados capeados?											
3	Os equipamentos para atmosfera expl			parafusos?								
4	O Sistema/Equipamento está sendo er		de vazamento?									
5	Os aterramentos elétricos estão íntegr											
6	A área pemanece isolada e sinalizada?	? (quando nec	essário)									
7	A LIBRA foi mantida?											
8	As grades de pisos estão adequadas?											
9	As vias de acesso estão desobstruídas											
10	O local foi vistoriado quanto a presenç quente? Aguardar 60 min para encerra esmerilhamento ou atividades que pos	amento da PT e	em caso de: corte a que									
			Gerais do Encerrame	ento								
Dperac	ções da OM/Diagrama - Serviço Con	icluído ?			Si	m	Não					
	Reparo e montagem de infraestrutura											
	Substituição de câmera											
	Operação de plataforma elevatória											
0440 - Operação de plataforma elevatoria 0490 - Trabalho em altura												
	0570 - Uso de furadeira elétrica											
490 - T	Jso de furadeira elétrica											
1490 - T 1570 - L			Com Bondânsia	Com Dondânsia								
)490 - T)570 - L Condiçã	Jso de furadeira elétrica ões dos Equipamentos e/ou Local:	0	Com Pendência	O Sem Pendência								
490 - T 570 - L Condiçã		0	Com Pendência	○ Sem Pendência								
1490 - T 1570 - L Condiçã	ões dos Equipamentos e/ou Local:		ção da Permissão									
)490 - T)570 - L	ões dos Equipamentos e/ou Local: Matrícula N	Quitaç	,	Sem Pendência	Rubri	ica						

Ciência dos Executantes

Nome

Assinatura

Matrícula

Empresa

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho Impresso em: 23/08/2023 10:26
TAG: CAMERAS EM GERAL

Impresso por:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

Página 4





REDUC

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Empresa	Matrícula	Nome	Assinatura

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17488878				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0440	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA AREA DE ARMAZENAGEM, AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não		
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 11: OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA				
2	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 17: TRABALHOS EM ALTURA				
3	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 67: CAMINHÃO ABASTECEDOR				
4	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS				
5	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.				
6	Isolar e sinalizar a área de trabalho.				
7	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada.				
8	Utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista com duplo talabarte				
9	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.				
10	Verificar se a máquina de elevação é operada por mão de obra experiente e qualificada.				
11	Verificar se as condições climáticas estão apropriadas para execução das tarefas.				
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não		
1	Realizar checklist prévio da máquina de elevação.				
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não		
1	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.				
2	Não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.				
3	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.				

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17488878	Operação(ões):	0490	Página(s):	1 /1
OM nº:	002028154624				
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA AREA DE ARMAZENAGEM, AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não	
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS			
2	Isolar e sinalizar o local de trabalho			
3	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada			
4	4 Transportar ferramentas em bolsas adequadas ou amarradas			
5	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e absorvedor de energia			
6	Verificar se o andaime foi liberado ou se não haverá utilização de andaime			
7	Verificar se o executante está apto para trabalhos em altura			
8	Verificar se o sistema de ancoragem está adequado			
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não	
1	Utilizar acesso seguro para realização da atividade			
2	Verificar as condições climáticas para execução das tarefas			
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não	
1	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea			

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			_
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17488878				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0070, 0240, 0570	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 28 INSTALADA NO FINAL DA AV T (SUB 410) COM ACESSO PELA AREA DE ARMAZENAGEM, AO LADO DA SUBESTAÇÃO. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

N⁰	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s) ->	2			
	3			
	4			
	5			