Origem: Rotina

Via do emitente na área

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 14/08/2023 14:40
TAG: PRÉDIO DO CIC - CIC

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 523097.0004

Trabalho A FRIO

REDUC

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CFTV NA SALA DA MATRIZ DE CFTV NO PREDIO DE APOIO DO CIC PRÓXIMO AO REFEITÓRIO. ESTÁ PREVISTO LANÇAMENTO DE CABOS, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E

FERRAMENTAS MANUAIS.					
Máquina:					
Outras Máquinas:					
Ordem Manut.:	002024933529 - Serviços de TIC prédio CIC				
	0060 - Passar cabo de rede, telefone e f. ótica				
Operações:	0140 - Arrumação de armário de telecomunicações				
	0210 - Instalar e substituir equipamentos TIC				
Análise de Risco:	Nº 3990565 (AR2 com LV)				

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM	Oiiii	1440	IVA	10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO	Oiiii	Nac	11/7
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				44) FALTA DRENAR LAVAR LIMBAR OU			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				40) 541 74 1001 48 5/011 011141 1748 0			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE							
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?							
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
I ROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGUERAS!							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
LUCAL CURRETU DU TRABALHU?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Pá	air	na	2

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Ш	Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

 Impresso em:
 14/08/2023 14:40

 TAG:
 PRÉDIO DO CIC - CIC

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 523097.0004

FRIO

REDUC

Via do emitente na área

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

PONTO DE REUNIÃO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO Nº 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção						
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura		
		-				
Revalidação						
i ve validação						

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US	Datarriora	rabiloa
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

ltem	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

	Origem: R	otina	Tipo: Corretiva	a	Criticida	de (P	MIC): Bra	nca			Págin
			Impresso	em:	14/08/2023 14	:40					
	Permissã	o para Trabalho	TAG:		PRÉDIO DO CIC -	CIC					
			Equipame	nto:					Tra	balho	Λ
	G	Serência Emite			523097.0004						
			•						F	RIC	
	R	EDUC	Impresso	por:							
		Nº 174545	i03								
		_									
	1		le ALERTA DE D			FERIC	AS, NAO				_
Item			quipamentos e/ou Loc		<u> </u>				Sim	Não	N/A
16	· ·		ges foram torqueado			ojo cur	to?				-
17			lesobstruídas e com a presença de ponto		·	entes c	le trabalhos	s a			
18	quente? Agu	uardar 60 min par	a encerramento da F	PT em ca	aso de: corte a que						
It			s que possam produ						0:	N1~ -	NI/
Item		,	quipamentos e/ou Loc o e arrumado? Os re		,	nos re	cinientes		Sim	Não	N/A
1	adequados?		o e arrumado: Os re	.siduos	estao segregados	1103 10	cipiciites				
2	Drenos e Ve	nts deixados cap	eados?								
3		-	fera explosiva estão			parafus	sos?				
4		• •	sendo entregue iser	nto de v	azamento?						_
5		ntos elétricos est									
6			nalizada? (quando r	ecessar	10)						-
7 8	A LIBRA foi		auadaa?								-
9		e pisos estão ade cesso estão desc	·								
			a presença de ponto	s incan	descentes proveni	entes d	le trabalhos	s a			
10	quente? Agu	uardar 60 min par	a encerramento da F	PT em ca	aso de: corte a que						
	esmeriiname	ento ou atividade	s que possam produ	zir pont	os quentes.						<u> </u>
Operac	cões da OM/I	Diagrama - Serv	riço Concluído ?						Si	m	Não
		rede, telefone e f.									
		rmário de telecom									
		tuir equipamentos									
Condicõ	es dos Equipar	mentos e/ou Local		○ Con	n Pendência	To	Sem Pendê	ncia			
Obs:	co dos Equipai	memos crou Local		0 00.							
ODS.											
		Matrícula	Nome		Empresa		Hora		Rubr	ica	
Requisit	tante										
Emitente	9										
	Empresa Matrícula Nome								Assir	natura	
		•									

Página 1

Trabalho A

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 14/08/2023 14:40
TAG: PRÉDIO DO CIC - CIC

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: 523097.0004

FRIO

Nº 17454503

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CFTV NA SALA DA MATRIZ DE CFTV NO PREDIO DE APOIO DO CIC PRÓXIMO AO REFEITÓRIO. ESTÁ PREVISTO LANÇAMENTO DE CABOS, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE, FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS

 FERRAMENTAS MANUAIS.

 Máquina:
 Outras Máquinas:

 Ordem Manut.:
 002024933529 - Serviços de TIC prédio CIC

 Operações:
 0060 - Passar cabo de rede, telefone e f. ótica

 Operações:
 0140 - Arrumação de armário de telecomunicações

 0210 - Instalar e substituir equipamentos TIC

 Análise de Risco:
 Nº 3990565 (AR2 com LV)

ltem	Sim	Não	N/A	ltem	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE							
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				45) 114 BIOOG BE OUT EFTAGAG GUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							

RECOMENDADO?

Obs.: N/A = Não se aplica.

LOCAL CORRETO DO TRABALHO?

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

		-
Pád	เเกว	٠.
au	III Ia	

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

14/08/2023 14:40 Impresso em: PRÉDIO DO CIC - CIC TAG:

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 523097.0004

Trabalho A **FRIO**

REDUC

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

PONTO DE REUNIÃO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO Nº 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção							
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura			
		-					
Revalidação							

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Requisitante	46870140	VINICIUS FLAMMARION C GOMES ROCHA	GOCIL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- US		
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

	Origem: Rot	tina	Tip	o: Corretiva		Criticid	ade (F	PMIC): Branc	a			Página
	Permissão	para Trabali	no	Impresso	em:	14/08/2023 1 4 PRÉDIO DO CIC						
				Equipame					Trabalho A			Α
	Ge	erência Emi	tente:	Local da E	xec:	523097.0004						
	REI	DUC		Impresso	por:					Н	RIC	J
		Nº 17454										
	_					RGAS ATMOS	FÉRIC	CAS, NÃO in				_
Item				entos e/ou Loca						Sim	Não	N/A
16	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?									-		
17	O local foi vist	toriado quante rdar 60 min pa	o a preso ara ence	ença de ponto erramento da P	s incand T em ca	ções íntegras? lescentes prover iso de: corte a qu os quentes.						
Item						ço não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?											
2	Drenos e Vent	s deixados ca	peados	?								
3	Os equipamen	ntos para atmo	sfera ex	xplosiva estão	íntegro	s e com todos os	parafu	isos?				
4	O Sistema/Equ			-			•					
5	Os aterrament	•										
6	A área peman				ocossár	io)						
7	A LIBRA foi m		3111a112a	ua: (quando n	cocssai	10)						
•			400000									-
9	As grades de l	•										-
10	O local foi vist	toriado quanto rdar 60 min pa	a preso	ença de ponto erramento da P	T em ca	descentes prover so de: corte a qu os quentes.						
Operaç	ões da OM/Di	agrama - Se	rviço C	oncluído ?						Si	m	Não
	assar cabo de re											
	rrumação de arm	,		ñes								
	nstalar e substitui											
	es dos Equipame				O Com	n Pendência	10	Sem Pendência	a			
Obs:												
	1	Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisit	ante											
Emitente	e											
	Empresa			Matrícula			Nome			Assin	atura	
								i				
						1						

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17454503				
OM nº:	002024933529	Operação(ões):	0060, 0140, 0210	Página(s):	1/1
AR nº:	3990565				

Descrição da PT

Instalação de novos equipamentos de CFTV na sala da matriz de CFTV no prédio de apoio do CIC próximo ao refeitório. Está previsto lançamento de cabos, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" **A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA**

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			