Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Página 1

Permissão para Trabalho

**REDUC** 

Impresso em: 19/09/2023 09:04

TAG: REDUC

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: 1050

Trabalho A

**FRIO** 



Via do emitente na área

Nº 17589236

## Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

SERVIÇO LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE (UTP E FIBRA OTICA) NO FORRO(ENTREPISO) DOS CORREDORES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA REDUC, ÁREA EXTERNA E SALAS. SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, GUIA DE CABOS(GIRANDA) E ESCADA PORTÁTIL.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4767350 (AR2 com LV)

7 11 diloc de 1 1000.	1112 OOIII E V	,					
		Li	sta de \	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FO				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE	Ε			11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE	, _			40) FALTA 1001 AR E/011 01NAL 17AR 0			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÂ	40			12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?  13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE	-			15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE							
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIÓ PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				47) HA DICCO DE CHI EFTACAO OHANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A	_						
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS	?						
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES	_	-	-	-			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E	'						
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
LOCAL GORRETO DO TRABALTO:							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC		1		1			
RECOMENDADO?							
		-	-	-			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Seguir recomendações da AR2

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI).

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6, 7 e 68.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que não há circuitos energizados no entorno.

Para os serviços no forro:

- Essa atividade deve ser realizada por no mínimos 2 colaboradores no forro
- O colaborador que for lançar o cabo na extremidade deverá utilizar uma corda guia com cinto.
- Usar máscara PFSS2S no forro (entrepiso)

Recomendações para o serviço na parte inferior (piso)

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Página 2

Permissão para Trabalho

**REDUC** 

19/09/2023 09:04 Impresso em: REDUC

TAG:

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: 1050 Local da Exec:

Trabalho A

**FRIO** 



Via do emitente na área

Nº 17589236 

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

#### Recomendações

- Fazer furação de baixo para cima.
- Aguardar 5 minutos após a furação antes de adentrar o forro, para evitar poeira no local.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência)

Siga a Rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO N. 4 Referencia: Rua 15 x Av.F (Suprimento S5)

PONTO DE REUNIÃO N. 5 Referencia: Rua 15 x AV.C

TOQUES DE EMERGÊNCIA

- Inicio da emergência agravada: 4 toques intermitentes com duração total de 55 segundos.

(Toques de 10 segundos com intervalos de 5 segundos)

- Evacuação de área: 8 toques intermitentes com duração total de 115 segundos (Toques de 10 segundos com intervalos de 5 segundos)
- Fim da emergencia: 1 Toque contínuo com duração de 30 segundos
- Teste do sistema: 1 toque contínuo com duração de 30 segundos.
- Ao soar o alarme de emergencia agravada, Siga as orientações do seu monitor, de pessoa da segurança industrial ou do responsável pela sua visita e aguarde
- Ao soar o alarme para evacuação, Siga as orientações do seu monitor, de pessoa da

segurança industrial ou do responsável pela sua visita e desloque-se ao ponto de reunião

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
		-									
Revalidação											
		Autorização para o Traba	lho								

	Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Requisitante	40676031	JANILSON DOS REIS COSTA	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- ICORP						
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Revalidação				-						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT						
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	im	Não	N/A			
1	Drenos e Vents deixados capeados?						
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?						
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?						
4	O isolamento térmico está íntegro?						
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?						
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?						

PETROBRAS

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Ш	Criticidade (	(PMIC)	: Branca

Permissão para Trabalho Impresso em: 19/09/2023 09:04

TAG: REDUC

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: 1050

REDUC Impresso por:



Página 3



		Em ca	so de AL	ERTA DE D	DESCAR	GAS ATMOSF	ÉRIO	CAS. NÃO	interror	nper e	sse tra	balho.
Item				entos e/ou Loc				, , , , , , ,		Sim	Não	N/A
6	O sistema de				,							
7	O LIBRA foi											
8	A proteção d	lo acoplame	ento foi rein	stalada?								
9					máquina,	linha de selagem	) estã	o operacior	ais?			
10	Os equipame	entos para a	atmosfera e	kplosiva estão	o íntegros	e com todos os p	arafu	isos?				
11	As proteções fixadas?	s contra que	edas (guard	a-corpos, cor	rimãos, d	egraus, grades de	piso	s) estão ade	quadas e			
12	Os vazamen											
13	adequados?		•			stão segregados r		ecipientes				
14						o estão íntegros?						
15	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	nto de va	zamento?						
16						mente e sem esto	jo cu	rto?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes provenie so de: corte a que s quentes.			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		, limpo e arr	umado? Os r	esíduos e	stão segregados r	nos re	ecipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	atmosfera e	kplosiva estão	o íntegros	e com todos os p	arafu	isos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	nto de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando ı	necessário	o)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades de	e pisos estã	o adequada	s?								
9	As vias de a	cesso estão	desobstruí	das?								
10	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence	rramento da	PT em cas	escentes provenie so de: corte a que			s a			
	esmerilhame	ento ou ativi	dades que i	oossam produ								
				intormaço	es Gerai	s do Encerrame	nto					
Trabalho	Concluído:				Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência		Sem Pendê	ncia			
Obs:												
					. ~ .	~						
					itação da	Permissão				_		
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubri	ca	
Requisit												
Emitente												
				Ciê	ncia dos	Executantes						
	Empresa Matrícula Nome Assinatura											

Permissão para Trabalho

Impresso em: 19/09/2023 09:04

TAG: REDUC

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: 1050

Trabalho A

**FRIO** 

Página 1



Via do Executante

REDUC

### Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

SERVIÇO LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE (UTP E FIBRA OTICA) NO FORRO(ENTREPISO) DOS CORREDORES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA REDUC, ÁREA EXTERNA E SALAS. SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, GUIA DE CABOS(GIRANDA) E ESCADA PORTÁTIL.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4767350 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº 4/6/	350 (AR2 co	om LV)						
			Lis	sta de V	erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM					10) FALTA ATERRAMENTO ELETRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NA	AO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTRI	EGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?					,			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, F	RENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE					PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS I	DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA	A ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?					LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASE	S,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU					COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA					CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?					14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHO					LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE	E DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?					ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE	_				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE D	<b>-</b>				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
INCÊNDIÓ PARA EXECUTAR O					OO MEENOKIA DE IEOMINAÇÃO:			
TRABALHO?	OTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESG OLEOSO OU CANALETAS?	1010				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE								
CONFINAMENTO PARA EVITAR A								
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGU	-							
TROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGU	LIIAS							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTA	NTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃ								
LOCAL CORRETO DO TRABALHO								

Obs.: N/A = Não se aplica.

**RECOMENDADO?** 

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

## Recomendações

Seguir recomendações da AR2

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI).

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Seguir recomendações do PBS 1,2,3,4,5,6, 7 e 68.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos.

Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que não há circuitos energizados no entorno.

Para os serviços no forro:

- Essa atividade deve ser realizada por no mínimos 2 colaboradores no forro
- O colaborador que for lançar o cabo na extremidade deverá utilizar uma corda guia com cinto.
- Usar máscara PFSS2S no forro (entrepiso)

Recomendações para o serviço na parte inferior (piso)

Tipo: Corretiva Origem: Rotina

> 19/09/2023 09:04 Impresso em:

TAG: REDUC **Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: 1050

Impresso por: **REDUC** 

Trabalho A

Página 2

**FRIO** 



#### Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

#### Recomendações

- Fazer furação de baixo para cima.

PETROBRAS

Via do Executante

- Aguardar 5 minutos após a furação antes de adentrar o forro, para evitar poeira no local.

Em caso de anormalidades, interromper a atividade e comunicar a supervisão e/ou operação.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Permissão para Trabalho

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência)

Siga a Rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO N. 4 Referencia: Rua 15 x Av.F (Suprimento S5)

PONTO DE REUNIÃO N. 5 Referencia: Rua 15 x AV.C

TOQUES DE EMERGÊNCIA

- Inicio da emergência agravada: 4 toques intermitentes com duração total de 55 segundos.

(Toques de 10 segundos com intervalos de 5 segundos)

- Evacuação de área: 8 toques intermitentes com duração total de 115 segundos (Toques de 10 segundos com intervalos de 5 segundos)
- Fim da emergencia: 1 Toque contínuo com duração de 30 segundos
- Teste do sistema: 1 toque contínuo com duração de 30 segundos.
- Ao soar o alarme de emergencia agravada, Siga as orientações do seu monitor, de pessoa da segurança industrial ou do responsável pela sua visita e aguarde
- Ao soar o alarme para evacuação, Siga as orientações do seu monitor, de pessoa da segurança industrial ou do responsável pela sua visita e desloque-se ao ponto de reunião

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção										
Matrícula	Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assin	atura				
		-								
Revalidação										
	Autorização para o Trabalho									
	Motríoulo	Nome		Corâncio	Doto/Lloro*	Dubrico				

	Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Requisitante	40676031	JANILSON DOS REIS COSTA	NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA	TIC/OI/CS/PROJ- ICORP						
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Revalidação				-						

Item	cem Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído					
1	Drenos e Vents deixados capeados?					
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?					
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?					
4	O isolamento térmico está íntegro?					
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?					



Permissão para Trabalho

Impresso em: 19/09/2023 09:04 TAG: REDUC

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: 1050 Trabalho A

**FRIO** 



Nº 17589236

# 

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalh							balho.					
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído						Sim	Não	N/A			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?											
7	O LIBRA foi removido?											
8	A proteção o											
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?								ais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?											
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?											
12	Os vazamentos foram removidos? O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes											
13	adequados?							ecipientes				
14						o estão íntegros?						
15				entregue ise								
16						mente e sem esto	jo cu	rto?				
17						ões íntegras?						
18	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes provenie so de: corte a quei			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está	organizado,			,	stão segregados r	nos re	cipientes				
	adequados?											
2	Drenos e Ve				- (			0				
3						e com todos os p	aratu	SOS?				
5	Os aterrame			entregue ise	ento de va	zamento ?						
6				da? (quando i	nooccári	٥١						
7	A LIBRA foi		a e Silializa	ua: (quanuo	ilecessai i							
8	As grades de		o adequada	157								
9	As vias de a	<u> </u>										
10	O local foi vi quente? Agu	storiado qu ıardar 60 mi	anto a presen	ença de ponte erramento da	PT em cas	escentes provenie so de: corte a que			s a			
	esmerilhame	ento ou ativi	dades que	possam prod								
				Informaço	es Gerai	s do Encerrame	nto					
Trabalho	Concluído:				O Sim		0	Não				
Condiçõe	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
Quitação da Permissão												
		Matrícula		Nome	Empresa Hora			Rubrica				
	Requisitante								+			
Emitente	•											
					ncia dos	Executantes						
	Empresa Matrícula		Matrícula		No	me			Assir	natura		

## LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17589236			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4767350			

#### Descrição da PT

SERVIÇO LANÇAMENTO DE CABOS DE REDE (UTP E FIBRA ÓTICA) NO FORRO(ENTREPISO) DOS CORREDORES NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA REDUC, ÁREA EXTERNA E SALAS. SERÃO UTILIZADAS FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, GUIA DE CABOS(GIRANDA) E ESCADA PORTÁTIL .

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 68: TRABALHO COM ESCADAS PORTÁTEIS		
2	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Fechar a tampa do forro no momento que houver atuação em próximo ao local, evitando queda de materiais.		
2	Manter as tampas de visita do forro (corredor 1400 e 1200) abertas durante a atividade no forro.		
3	Não se aproximar de cabeamento elétrico durante a intervenção		
4	Observar os pisos durante a caminhada		
5	Segurar a escada durante a subida e descida dos colaboradores		
6	Utilizar Máscara PFSS2 no acesso ao forro (entrepiso)		

#### CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			