

CHECKLIST - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO - ENERGIA (IT-04-EN)  Versão									
Nome da Estação: Usina Termoelétrico Lima Sobrinho Cód./Sigla Est: UTE BLS Criticidade	Cód./Sigla Est: UTE BLS Criticidade: ALTO Regi			onal:	MAC/MC-RJMGCO Núcleo: NSF	Data	06/03/2	2023 <b>06/22</b>	
Responsável Petrobras (Nome / Chave): Alexandre (Y7NU) Empresa Contratada (Quando aplicável): EQS Engenharia									
Executante Petrobras (Quando aplicável) (Nome / Chave):			F	Executante Contratada (Nome / Chave):	BZBS				
Sala de Equipamentos (utilizar somente quando a estação possuir mais de uma sala de equipamentos):				SALA CPD (A)	Registro de	Preventiv	S3869195		
DESCRIÇÃO		SITUAÇAO OK NOK NA NV			OBSERVAÇÕES				
1. INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO									
1.1. Verificação das Identificações dos Equipamentos e demais Componentes									
a. Verificadas as identificações e dos equipamentos elétricos instalados na estação (Nobreaks, FCCs, Bancos o Baterias, GMGs, USCAS, etc.).	de	х							
b. Verificadas as identificações dos quadros elétricos, demais componentes elétricos (barramentos, disjuntores, dispositivos de proteção, chaves, etc.) e do cabeamento associado.	,	х				-			
1.2.1. Verificação do Book da Estação e atualização da documentação no e-doc									
a. O Book se encontra arquivado em local de fácil acesso.		Х							
b. Existência e atualização do Diagrama do Sistema de Energia.		Х							
c. Existência e atualização do Bay Face de QA e QC em cada quadro elétrico.		Х							
VALIDAÇÃO: (O responsável pela estação deverá verificar e validar as informações da manutenção preventiva executada, incluindo os relatórios e anexos, antes de proceder com o arquivamento dos documentos gerados.)									
Responsável pela Estação  Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA				Assinatura do Responsável pela Estação:					
					. 100a.a.a.a ab 1.00poa.a.b. pola <u></u> 0a.gab.				
Matrícula: 2433102				_					
Legenda: OK = CONFORME (Item verificado e de acordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado)									
OBS:	oor foite			مة ط	acaravanda a carração do problema	a compo obcorvação do	abaaklist a a	horto umo	
1- As irregularidades encontradas deverão ser corrigidas imediatamente sempre que possível, devendo ser feita uma anotação descrevendo a correção do problema no campo observação do checklist e aberta uma demanda interna para registrar o serviço executado. Caso a correção não possa ser executada naquele momento, o técnico deve abrir uma requisição para registrar a necessidade de execução da manutenção corretiva para o item não conforme e anotar na coluna observação o número da Demanda aberta e o motivo do NOK.									
2- O campo NA deverá ser marcado somente quando o item verificado não existir na estação.									
3- O campo deverá ser marcado como NV quando o item verificado existir na estação, mas, por um motivo excepcional o item não pôde ser verificado. O supervisor responsável pela estação deverá aprovar a não realização da inspeção do item. Caso seja indicado como NV, deverá ser feita uma anotação no campo observação justificando a não verificação do item e registrada a aprovação do supervisor com a sua identificação.									

Gestor: TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO Ver 06/22

Atenção: A falta de mão de obra ou contrato para execução do item não justifica o preenchimento de NV, e neste caso, a preventiva deverá permanecer como pendente.