PETROBRAS

Permissão para Trabalho Impresso em: 23/11/2023 11:15

TAG: TCE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

QUENTE

Página 1



TP/DDT/DTNNESE/UN-

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas								
REALIZAR MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ENERGIA DA ESTAÇÃO CENTRAL TELEFONICA DO TECAM, USANDO								
FERRAMENTAS MANUA	FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.							
Máquina:								
Outras Máquinas:								
Ordem Manut.:								
Operações:								
Análise de Risco:	Nº 4535630							

Allalise de Nisco.	+555050										
Lista de Verificação											
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A				
1) As ferramentas estão inade	equadas?			9) Falta aplicação do LIBRA?							
2) EXISTEM OUTROS TRABAI INTERFEREM COM ESTA FRE				10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?							
TRABALHO? 3) Existe algum impedimento acessos e saídas?	para os			11) Falta equipamento de controle de incêndio?							
4) Existe algum sistema/equip	namento que			12) Falta iluminação adequada?							
não foi liberado e que esteja i entrega para a intervenção?				13) Falta os executantes portarem o PBS?							
,				14) Falta realizar o aterramento elétrico?							
5) FALTA ALERTAR OS EXEC SOBRE OS RISCOS DE EXEC LOCAL CORRETO DO TRABA	UÇÃO E			15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?							
6) FALTA ISOLAR E/OU SINAI LOCAL DO TRABALHO?	LIZAR O										
7) Falta algum EPI ou EPC rec Estão inadequados?											
8) Falta alguma recomendaçã de Riscos?	o na Análise										

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Trabalhar sempre em dupla.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos. Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão DESENERGIZADOS antes de atuar. Testar antes de atuar.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO Verificação e Autorização da Intervenção Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura Revalidação

Impresso em: 23/11/2023 11:15

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

QUENTE

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

Nº 17857741

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho

	EIII C	aso ue Alen	TIA DE D	ESCANGAS	ATMOSFERICAS	, interromper e	sse irabanio.		
Matrícula	Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assin	atura		
			-						
Revalidação									
	Autorização para o Trabalho								
	Matrícula	Nome		Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica		

Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Revalidação				-						

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
8	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
9	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

ára s
9
itente
amite
5
σ

Impresso em: 23/11/2023 11:15

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A



Página 3



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Νo	1	78	357	77	41

	Em caso	de ALERTA	A DE DE	SCARGAS AT	MOSFÉR	ICAS. interror	nper esse trabalho.
	Ziii Gaoc			is do Encerrame		iro/to, intorron	inpor occo trabamo
Trabalho Concluído:			Sim		O Não	•	
Condições dos Equipar	mentos e/ou Local:			n Pendência	_	n Pendência	
Obs:							
0.00.							
		Qı	uitação d	a Permissão			
	Matrícula	Nome		Empresa	Hor	а	Rubrica
Requisitante							
Emitente							
			ncia dos	Executantes			
Empresa		Matrícula		N	lome		Assinatura

Impresso em: 23/11/2023 11:15

TAG: TCE

Equipamento:

Local da Exec: TCE

Trabalho A



Página 1



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Gerência Emitente:

Impresso por:

Nº 17857741

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas							
REALIZAR MANUTENÇAO NOS SISTEMAS DE ENERGIA DA ESTAÇAO CENTRAL TELEFONICA DO TECAM, USANDO							
FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS DE TESTE.							
Máquina:							
Outras Máquinas:							
Ordem Manut.:							
Operações:							
Análise de Risco:	Nº 4535630						
11. (c. 1. M. 10 7.							

Arialise de Risco.	400000							
			Lis	sta de V	'erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) As ferramentas estão ina	dequadas?				9) Falta aplicação do LIBRA?			
2) EXISTEM OUTROS TRAB					10) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
TRABALHO? 3) Existe algum impediment	o para os				11) Falta equipamento de controle de incêndio?			
acessos e saídas?	inomonto aus				12) Falta iluminação adequada?			
4) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					13) Falta os executantes portarem o PBS?			
entrega para a intervenção:					14) Falta realizar o aterramento elétrico?			
5) FALTA ALERTAR OS EXE SOBRE OS RISCOS DE EXE LOCAL CORRETO DO TRAE	CUÇÃO E				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
6) FALTA ISOLAR E/OU SIN LOCAL DO TRABALHO?	ALIZAR O							
7) Falta algum EPI ou EPC re Estão inadequados?								
8) Falta alguma recomendaç de Riscos?	ção na Análise							
Obc · N/A - Não co aplica								

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Seguir todas as regras de ouro, com destaque para equipamento de proteção individual (EPI)

Utilizar ferramentas adequadas, evitando improvisos.

Trabalhar sempre em dupla.

Observar o piso ao transitar para evitar quedas em desníveis, canaletas e caixas de passagem.

Não usar Adornos. Usar EPI adequado (Capacete, bota, luva, óculos de segurança, camisa de manga comprida RF).

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos.

Em caso de uso de escada, trabalhar em dupla (segurando a escada).

Certificar-se que todos os circuitos envolvidos estão DESENERGIZADOS antes de atuar. Testar antes de atuar.

Em caso de medições de elétrica, usar o EPI adequado (luva isolante).

Usar ferramentas isoladas.

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO Verificação e Autorização da Intervenção Matrícula Nome Gerência Autorizado p/ data Assinatura Revalidação

Impresso em: 23/11/2023 11:15

TAG: TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: TCE

Trabalho A

QUENTE



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

Ν°	17	857	77	41	

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho

Lin caso de ALLICIA DE DESCANGAS A IMOSI ENICAS, interioriper esse trabamo.								
Matrícula Nome		Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura				
		-						
Revalidação								
Autorização para o Trabalho								

Autorização para o Trabalho									
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Requisitante	49593310	RODRIGO ROSA DOS SANTOS	EQS ENGENHARIA	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Revalidação				-					

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
2	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
3	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
4	Drenos e Vents deixados capeados?			
5	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	O isolamento térmico está íntegro?			
9	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
10	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
11	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
12	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
13	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
14	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
15	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
16	Os vazamentos foram removidos?			
17	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A
1	As grades de pisos estão adequadas?			
2	As vias de acesso estão desobstruídas?			
3	Drenos e Vents deixados capeados?			
4	A LIBRA foi mantida?			
5	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)			
6	Não há nenhum tipo de vazamento?			
7	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
8	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
9	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			

	Permis	são para Trabalho
Via do Executante	BR	Gerência Emite
유 영	PETROBRAS	TP/DDT/DTNNESE/URJMG/DTRM/TECAN
Κia		Nº 1785774

Impresso em: 23/11/2023 11:15

TAG: TCE

Equipamento:

ia Emitente: Local da Exec: TCE Trabalho A



Página 3

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM NO 178577/11

Impresso por:

IN 17837741 III III III III IIII IIII Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.										
					s do Encerra					
Trabalho Concluído:				O Sim) Não			
Condições dos Equipamentos e/ou Local:				O Com	Pendência		Sem Pendê	ncia		
Obs:										
			Qu	uitacão d	a Permissão					
	Matrícula		Nome	inação d	Empresa		Hora		Rubrica	
Requisitante					i i					
Emitente										
_				ncia dos	Executantes					
Empresa			Matrícula		Nome				Assinatura	
					-					