Via do emitente na área

PETROBRAS

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

Impresso em: 19/09/2023 09:17
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

<u>Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas </u>

PESQUISA DE DEFEITO NOS MODULOS PM 36 E 37 E CV-535 (LOCALIZADA NA PORTARIA 5) NA ENTRADA DO PORTAO 6 SERA REALIZADO ACESSO AO ARMÁRIO DE FIBRA ÓTICA (DGO 7) PRÓXIMO À COBERTURA DO ANTIGO PORTAO 6. ESTÁ PREVISTO O LANÇAMENTO DE CABO SENSOR E TROCA DE MÓDULOS DO SISTEMA PERIMETRAL ALÉM DE ACESSO A CAIXAS DE PASSAGEM NAS PROXIMIDADES. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP
	0090 - Lançamento de cabo de fibra ótica
	0140 - Emenda de fibra ótica
Operações:	0180 - Teste de fibra ótica
	0370 - Lançamento de cabo sensor
	0410 - Troca de módulos do sistema perimetral
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)

Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2	com LV)						
			Lis	sta de V	/erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO?					10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
2) ACESSO A EQUIPAN DE TRABALHO, SAÍDA EMERGÊNCIA, EQUIPA	IENTOS, FRENTE S DE MENTOS DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA E ROTAS	S DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO MATERIAIS INFLAMÁV PERIGOSOS NO LOCA	EIS OU				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARI 4) EXISTEM OUTROS T	REDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
INTERFEREM COM EST TRABALHO?	TA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMEN PREVENÇÃO E/OU COI INCÊNDIO PARA EXEC TRABALHO?	NTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A COBERTUR	AS?				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?								
8) FALTA ALERTAR OS SOBRE OS RISCOS DE LOCAL CORRETO DO	EXECUÇÃO E							

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Fazer uso de perneira.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Página 2

Permissão para Trabalho

REDUC

 Impresso em:
 19/09/2023 09:17

 TAG:
 SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

A.HD Trabalho A

QUENTE



Via do emitente na área

Nº 17589350

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verifica	ação e Autorização da In	tervenção	
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

	Autorização para o Trabalho								
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Revalidação				-					

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 19/09/2023 09:17 TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A **QUENTE**



Impresso por: REDUC

Nº 17589350

Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	cal - Servi	o concluído				Sim	Não	N/A
13	O local está adequados?		, limpo e arı	umado? Os ı	esíduos e	stão segregado	s nos re	cipientes				
14	· ·		nduletes, tul	oings de insti	rumentaçã	io estão íntegro	s?					
15				entregue ise								
16	Todos os pa	rafusos dos	s flanges for	am torquead	os correta	mente e sem es	stojo cur	to?				
17	As vias de c	irculação es	stão desobs	truídas e con	n sinalizaç	ões íntegras?						
18	quente? Agu	ıardar 60 mi	in para ence	erramento da	PT em ca	escentes prove so de: corte a q			s a			
Item		esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído								Sim	Não	N/A
1		organizado				stão segregado		cipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafus	sos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
6	A área pema	nece isolad	la e sinaliza	da? (quando	necessári	0)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades de	e pisos estã	io adequada	ıs?								
9	As vias de a	cesso estão	desobstrui	das?								
10	quente? Agu	ıardar 60 mi	in para ence		PT em ca	escentes prove so de: corte a q es quentes.			s a			
				Informaçõ	ões Gerai	s do Encerrar	nento					
Opera	ções da OM/[Diagrama -	Serviço C	oncluído ?						Si	m	Não
0090 - L	ançamento de	cabo de fibra	a ótica									
)140 - E	Emenda de fibra	ótica										
)180 - T	Teste de fibra ót	ica										
)370 - L	ançamento de	cabo sensor										
0410 - T	roca de módulo	os do sistem	a perimetral									
Condică	ies dos Equipar	mentos e/ou	l ocal:		Com	Pendência		Sem Pendê	ència			
Obs:	oo doo Equipai	11011100 0700			0							
JUS.												
				Qı	ıitacão da	a Permissão						
		Matrícula		Nome	3	Empresa		Hora		Rubri	ica	
Requisit	tante					·						
				Ciê	ncia dos	Executantes						
	Empresa			Matrícula	oia aos		Nome			Assir	atura	
	p.00u			arodia								
						II .			1			

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

REDUC

 Impresso em:
 19/09/2023 09:17

 TAG:
 SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE



Via do Executante



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

PESQUISA DE DEFEITO NOS MODULOS PM 36 E 37 E CV-535 (LOCALIZADA NA PORTARIA 5) NA ENTRADA DO PORTAO 6 SERA REALIZADO ACESSO AO ARMÁRIO DE FIBRA ÓTICA (DGO 7) PRÓXIMO À COBERTURA DO ANTIGO PORTAO 6. ESTÁ PREVISTO O LANÇAMENTO DE CABO SENSOR E TROCA DE MÓDULOS DO SISTEMA PERIMETRAL ALÉM DE ACESSO A CAIXAS DE PASSAGEM NAS PROXIMIDADES. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP
	0090 - Lançamento de cabo de fibra ótica
	0140 - Emenda de fibra ótica
Operações:	0180 - Teste de fibra ótica
	0370 - Lançamento de cabo sensor
	0410 - Troca de módulos do sistema perimetral
Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2 com LV)

Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2	com LV)						
			Lis	sta de V	/erificação			
Iten	1	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENCÃO?					10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
2) ACESSO A EQUIPA DE TRABALHO, SAÍDA EMERGÊNCIA, EQUIPA	S DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA E ROTA IMPEDIDOS?					12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO MATERIAIS INFLAMÁN PERIGOSOS NO LOCA	EIS OU				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU AR 4) EXISTEM OUTROS 1	REDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT?			
INTERFEREM COM ES TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMEN	TA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
PREVENÇÃO E/OU CO INCÊNDIO PARA EXEC TRABALHO?	NTROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A COBERTU OLEOSO OU CANALE	ΓAS?				17) HA RISCO DE SULFETAÇAO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇ CONFINAMENTO PARA PROJEÇÃO OU QUEDA	A EVITAR A							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?								

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Fazer uso de perneira.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

REDUC

 Impresso em:
 19/09/2023 09:17

 TAG:
 SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE



Nº 17589350

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verifica	ação e Autorização da Int	tervenção	
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura
		-		
Revalidação				

Autorização para o Trabalho								
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica		
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO				
Revalidação				-				

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			

_			_		
Ori	iaer	n: I	Ro	tina	

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 19/09/2023 09:17
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

-quipaillellio.

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Impresso por:

Trabalho A





Nº 17589350

Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	ocal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
13	O local está adequados?		, limpo e arı	umado? Os	resíduos e	stão segregad	os nos re	ecipientes				
14	Eletrodutos,	calhas, cor	nduletes, tul	oings de ins	trumentaçã	io estão íntegro	os?					
15	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue is	sento de va	zamento?						
16	Todos os pa	rafusos dos	s flanges for	ram torquea	dos correta	mente e sem e	stojo cu	rto?				
17						ões íntegras?						
18		ıardar 60 mi	in para ence	erramento da	a PT em cas	escentes prove so de: corte a c es quentes.			s a			
Item						o não concluído)			Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		, limpo e arr	umado? Os	resíduos e	stão segregad	os nos re	ecipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	atmosfera e	xplosiva est	ão íntegros	e com todos o	s parafu	isos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue is	sento de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétric	os estão ínt	egros?								
6	A área pema	nece isolad	la e sinaliza	da? (quando	necessári	0)						
7	A LIBRA foi	mantida?										
8	As grades de	e pisos estã	io adequada	is?								
9 As vias de acesso estão desobstruídas?												
10		ıardar 60 mi	in para ence	erramento da	a PT em cas	escentes prove so de: corte a d os guentes.			s a			
						s do Encerra	mento					
Opera	ções da OM/D	Diagrama -	Servico C	oncluído ?)					Si	m	Não
	ançamento de											
	Emenda de fibra											
0180 - 1	Γeste de fibra ót	ica										
)370 - L	ançamento de	cabo sensor										
	roca de módulo											
Condina	ioo doo Cauinar	mantaa alau	Locali		O Com	Pendência		Sem Pendê	ncia.			
	ies dos Equipar	Heritos e/ou	Lucai.		O Com	Tendencia		Jenn ende	illia			
Obs:												
				0	witacão da	a Parmissão						
	Quitação da Permissão Matrícula Nome Empresa Hora							Rubri	ica			
Requisit							IXUDII	ca				
Emitent												
				C:	ânoio des	Executantes						
	Empress				encia dos		Nome			A ocin	oturo	
Empresa Matrícula Nome Assinatura						-	ivome			ASSI	iatura	
			I						I			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17589350				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0090, 0140, 0180, 0370, 0410	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4632511				

Descrição da PT

PESQUISA DE DEFEITO NOS MÓDULOS PM 36 E 37 E CV-535 (LOCALIZADA NA PORTARIA 5) NA ENTRADA DO PORTÃO 6 SERÁ REALIZADO ACESSO AO ARMÁRIO DE FIBRA ÓTICA (DGO 7) PRÓXIMO À COBERTURA DO ANTIGO PORTAO 6. ESTÁ PREVISTO O LANÇAMENTO DE CABO SENSOR E TROCA DE MÓDULOS DO SISTEMA PERIMETRAL ALÉM DE ACESSO A CAIXAS DE PASSAGEM NAS PROXIMIDADES. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM EQUIPAMENTOS DE TESTE, MÁQUINA DE EMENDA ÓTICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			