N/A

Não

Criticidade (PMIC): Branca

23/08/2023 09:23

Permissão para Trabalho

Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL Trabalho A

QUENTE

Sim



Via do emitente na área

**REDUC** 

Nº 17488391

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Item 10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA? 11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

erificação

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAMERA CV-531, LOCALIZADA PROXIMO AO ESTACIONAMENTO DO ARCO. O SERVIÇO SERA EXECUTADO COM APÓIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E COM FERRAMENTAS MANUAIS.

Outras Máquinas: Ordem Manut.: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP 0130 - Emenda de fibra ótica 0170 - Teste de fibra ótica Operações: 0290 - Troca de fonte de alimentação 0330 - Troca de interface ótica

Análise de Risco: Nº 4632511 (AR2 com LV)

		Lis	sta de \	/
Item	Sim	Não	N/A	
1) .EXISTE ALGUM				1
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				ı
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				ı
PARA A INTERVENÇÃO?				J
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				1
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				ı
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				ı
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				ı
IMPEDIDOS?				1
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				ı
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				ı
PERIGOSOS NO LOCAL DA				I
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				1
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				I
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				ı
TRABALHO?				4
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				ı
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				ı
TRABALHO?				ı
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				4
OLEOSO OU CANALETAS?				ı
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE				1
CONFINAMENTO PARA EVITAR A				ľ
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?				l
Theological and Golden Bernaudinia.				l
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES				1
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E				
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?				
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC				1
RECOMENDADO?				l
Ohn - N/A Niña an anti-a				-

**PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?** 12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?

13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO? 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA 15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO? 16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO **OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?** 17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DÁ ABERTURA DO EQUIPAMENTO?

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 8 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. M

Origem: Rotina

Permissão para Trabalho

**Tipo: Corretiva** 

23/08/2023 09:23

Impresso em: TAG:

CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL Trabalho A

QUENTE

Página 2



Via do emitente na área

REDUC

Nº 17488391

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

# Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 9 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. Z-1

# Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

# Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

OLIVI WIN THAT I	CENTINIATION DE TOCK MILITATO							
	Verificação e Autorização da Intervenção							
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura				
		-						
Davalidasãa								
Revalidação								

	Autorização para o Trabalho								
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica			
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Requisitante	41725482	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO					
Revalidação				-					

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

PETROBRAS

Via do emitente na área

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca

Página 3

Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:23 TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A **QUENTE** 

REDUC



		E	m caso c	le ALERTA	DE DE	SCARGAS A	ATMOS	FERICAS,	interro	nper e	sse tra	ıbalho.
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
16	Todos os pa	rafusos dos	flanges for	am torquead	os correta	mente e sem e	stojo cui	to?				
17	As vias de ci	irculação es	tão desobs	truídas e con	n sinalizaç	ões íntegras?						
18		ıardar 60 mi	n para ence	rramento da	PT em cas	escentes prove so de: corte a c s quentes.			s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	adequados?		<u> </u>		resíduos e	stão segregad	os nos re	cipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	tmosfera e	kplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
4	O Sistema/E				ento de va	zamento?						
5	Os aterrame											
6	A área pema		a e sinalizad	da? (quando	necessári	0)						
7	A LIBRA foi											
8	As grades de											
9	As vias de a				!		!	م داله ماله ما	_			
10	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence	rramento da	PT em cas	escentes prove so de: corte a d s quentes			o d			
esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.  Informações Gerais do Encerramento												
				Informaçõ	ões Gerai	s do Encerra	mento					
Operaç	:ões da OM/[	Diagrama -	Serviço C	3	ões Gerai	s do Encerra	mento			Si	m	Não
	<b>ões da OM/</b> I		Serviço C	3	ões Gerai	s do Encerra	mento			Si	m	Não
0130 - E		ótica	Serviço C	3	ões Gerai	s do Encerra	mento			Si	m	Não
0130 - E 0170 - T	menda de fibra	iótica ica		3	ŏes Gerai	s do Encerra	mento			Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T	menda de fibra este de fibra ót	a ótica iica le alimentaçã		3	ŏes Gerai	s do Encerra	mento			Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d	a ótica iica le alimentaçã ce ótica	ăo	3		s do Encerra	mento	Sem Pendê	ncia	Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfac	a ótica iica le alimentaçã ce ótica	ăo	3				Sem Pendê	ncia	Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõe	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfac	a ótica iica le alimentaçã ce ótica	ăo	oncluído ?	O Com	Pendência		Sem Pendê	ncia	Si	m	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõe	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfac	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	oncluído ?	O Com	Pendência Permissão			ncia			Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfad es dos Equipar	a ótica iica le alimentaçã ce ótica	ăo	oncluído ?	O Com	Pendência		Sem Pendê	ncia	Si		Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfad es dos Equipar	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	oncluído ?	O Com	Pendência Permissão			ncia			Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfad es dos Equipar	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	Qu Nome	⊖ Com uitação da	Pendência  Permissão  Empresa			ncia			Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfac es dos Equipar ante	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	Qu Nome	⊖ Com uitação da	Pendência Permissão	0		ncia	Rubri	ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfad es dos Equipar	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	Qu Nome	⊖ Com uitação da	Pendência  Permissão  Empresa			ncia		ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfac es dos Equipar ante	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	Qu Nome	⊖ Com uitação da	Pendência  Permissão  Empresa	0		ncia	Rubri	ca	Não
0130 - E 0170 - T 0290 - T 0330 - T Condiçõ Obs:	menda de fibra este de fibra ót roca de fonte d roca de interfac es dos Equipar ante	a ótica ica le alimentaçã ce ótica mentos e/ou	ăo	Qu Nome	⊖ Com uitação da	Pendência  Permissão  Empresa	0		ncia	Rubri	ca	Não

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

23/08/2023 09:23 Impresso em: TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL Local da Exec:

Trabalho A QUENTE

PETROBRAS

Análise de Risco:

Via do Executante

REDUC

Impresso por:



Nº 4632511 (AR2 com LV)

#### Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas						
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CÂMERA CV-531, LOCALIZADA PROXIMO AO ESTACIONAMENTO DO ARCO. O SERVIÇO SERA EXECUTADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E COM FERRAMENTAS MANUAIS.						
EXECUTADO COM APOI	O DE PLATAFORMA ELEVATORIA E COM FERRAMENTAS MANUAIS.					
Máquina:						
Outras Máquinas:						
Ordem Manut.:	002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP					
	0130 - Emenda de fibra ótica					
Operaçãos:	0170 - Teste de fibra ótica					
Operações:	0290 - Troca de fonte de alimentação					
	0330 - Troca de interface ótica					

Lista de Verificação							
		LI	sta de v	rerificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO?				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS?				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO?				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC RECOMENDADO?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

#### Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 6 e 7.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Utilizar acesso seguro.

Estar atendo a possível presença de animais peçonhentos no interior do abrigo e no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o

supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 8 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. M

Origem: Rotina

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca

NP-1

Permissão para Trabalho

REDUC

Impresso em: 23/08/2023 09:23 TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A

**QUENTE** 



Via do Executante

Nº 17488391

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

# Recomendações

PONTO DE REUNIÃO Nº 9 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. Z-1

# Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

# Matriz de Isolamento(LIBRA)

# SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção							
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura				
		-						
Revalidação								

Autorização para o Trabalho							
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica	
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Requisitante	41725482 	BRUNO SIMOES BARBOSA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Revalidação				-			

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

Origem:	Rotina
Origein.	Nouna

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca



Permissão para Trabalho

Impresso em: 23/08/2023 09:23 TAG: CAMERAS EM GERAL

**Equipamento:** 

Impresso por:

Local da Exec: Gerência Emitente:

ECV1.PAD.HIDSA.HD\_\_\_.CAMGERAL

Trabalho A





Nº 17488391 

	!	E	Em caso d	de ALERTA	A DE DE	SCARGAS A	TMOS	FÉRICAS,	interron	nper e	esse tra	abalho
Item		Condições d	dos Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
16	Todos os pa	rafusos dos	s flanges for	ram torquead	los correta	mente e sem e	stojo cu	rto?				
17	As vias de c	irculação es	stão desobs	truídas e cor	n sinalizaç	ões íntegras?						
18	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a								s a			
Item						o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?											
2	Drenos e Vents deixados capeados?											
3	<del> </del>	<u>.</u>		<u> </u>		e com todos o	s parafu	sos?				
4	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?											
5	Os aterramentos elétricos estão íntegros?											
6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)											
7	A LIBRA foi mantida?											
8	As grades de pisos estão adequadas?											
9	As vias de acesso estão desobstruídas?											
10	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.								s a			
			addoo que			s do Encerrai	mento					
Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ?								Si	m	Não		
0130 - Emenda de fibra ótica												
0170 - 1	Teste de fibra ót	ica										
0290 - 1	roca de fonte d	le alimentaçã	ão									
0330 - 1	roca de interfa	ce ótica										
Condiçõ	ies dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
				Oı	uitacão da	Pormissão						
Quitação da Permissão  Matrícula Nome Empresa Hora							Rubr	ica				
Requisitante			1401110		Linpicsa		11014		TAUDI	100		
	Emitente											
2				Ciê	ncia dos	Executantes						
Empresa				Matrícula					Assinatura			
Етргоза			Matrioula			1401110			7 (00)	iatara		

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17488391				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0130, 0170, 0290, 0330	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4632511				

#### Descrição da PT

Limpeza e manutenção da câmera CV-531, localizada próximo ao Estacionamento do Arco. O serviço será executado com apoio de Plataforma Elevatória e com ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT		Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

# CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			