Origem: Rotina

Via do emitente na área

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 21/08/2023 13:48
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC

Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

MANUTENÇAO CORRETIVA NA CAMERA CV-27 LOCALIZADA NA SUB-Q. O SERVIÇO SERA REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE. FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

IESTE, FURADEIRA ELE	ETRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.
Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura
	0240 - Substituição de câmera
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória
	0490 - Trabalho em altura
	0570 - Uso de furadeira elétrica
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO:			
TRABALHO?				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTORA DO EQUILAMENTO:			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
0) 541 74 41 5974B 00 5V50U74NT50							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							
RECOMENDADO?							
	_		-				

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Pe

Via do emitente na área

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 21/08/2023 13:48

TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

D.HIDSA.HD___.CAMGERAL

REDUC Impresso por:

QUENTE

Assinatura

Sim

Não

N/A

Trabalho A



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Autorizado p/ data

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Nome

Drenos e Vents deixados capeados?

O isolamento térmico está íntegro?

Os aterramentos elétricos estão íntegros?

Andaimes, sinalização e acessos removidos?

Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Gerência

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Matrícula

Item

2

3

4

5

Revalidação						
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	44820595	MARCELO GONCALVES DA SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Responsável pelo Serviço de Apoio				-		
Revalidação				-		

Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído

Ρáσ	nin	12	-

		-
Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Via do emitente na área

Impresso em: 21/08/2023 13:48
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Trabalho A

QUENTE

REDUC NO. 47470749

Nº 17479748

ltem		Condições do	s Equipame	entos e/ou Lo	cal - Serviç	co concluído			Sim	Não	N/A
6	O sistema d	e lubrificação	foi recom	posto?							
7	O LIBRA foi	O LIBRA foi removido?									
8	A proteção o	do acoplamen	to foi reins	stalada?							
9	Os equipam	entos e sister	nas auxilia	res (água de	e máquina.	, linha de selag	em) estã	o operacionais?			
10	Os equipam	entos para atı	nosfera ex	plosiva estã	io íntegros	e com todos o	s parafu	sos?			
11								s) estão adequa	das e		
12	Os vazamen	tos foram ren	novidos?								
13	O local está adequados?	•	impo e arri	umado? Os	resíduos e	stão segregado	s nos re	ecipientes			
14	Eletrodutos,	calhas, cond	uletes, tub	ings de inst	rumentaçã	io estão íntegro	s?				
15	O Sistema/E	quipamento e	stá sendo	entregue is	ento de va	zamento?					
16	Todos os pa	rafusos dos f	langes for	am torquead	los correta	mente e sem e	stojo cui	rto?			
17	As vias de c	irculação está	io desobst	ruídas e cor	n sinalizaç	ões íntegras?					
18	quente? Agu	ıardar 60 min	para ence	rramento da	PT em cas	escentes prove so de: corte a q					
Item	esmerilhame	ento ou ativida				o s quentes. co não concluído			Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?	organizado, l	<u> </u>			stão segregado		ecipientes	Silli	Nau	IN/ F
2		nts deixados	capeados	?						<u> </u>	\vdash
3					io íntearos	e com todos o	s parafu	sos?			\vdash
4		quipamento e		•			-				\vdash
5		ntos elétricos									\vdash
6					necessári	0)					\vdash
7	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário) A LIBRA foi mantida?										\vdash
8	As grades de pisos estão adequadas?									\vdash	
9		cesso estão c	•								\vdash
10	O local foi v	istoriado quai	nto a prese	ença de pont		escentes prove so de: corte a q					
		ento ou ativid					uente, s	oiua,			
Onerac	ções da OM/I	Diagrama - S	Servico Co	ncluído ?					Si	im	Não
	Reparo e monta			Jiioiuiuo .					- 0.		-1440
	Substituição de		Silutura								
	Operação de pla		tório								
	rabalho em alt		lona								
	Jso de furadeira										
J570 - C	oso de idiadella	a eletiica									
Condiçõ	ções dos Equipamentos e/ou Local: Com Pendência Sem Pendência										
Obs:											
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora	Rubr	rica	
Requisit	ante										
Emitente	9										
	Empresa Mai			Matrícula			Nome		Assir	natura	

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 21/08/2023 13:48
TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A

REDUC Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

MANUTENÇAO CORRETIVA NA CAMERA CV-27 LOCALIZADA NA SUB-Q. O SERVIÇO SERA REALIZADO COM APOIO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA E CONTEMPLA PASSAGEM DE CABO, EMENDA E TESTE DE CABO ÓTICO, USO DE EQUIPAMENTOS DE TESTE. FURADEIRA ELÉTRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.

IESTE, FURADEIRA ELE	ETRICA E FERRAMENTAS MANUAIS.
Máquina:	- PLATAFORMA ELEVATÓRIA
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	002028154624 - CAMERAS EM GERAL CFTV
	0070 - Reparo e montagem de infraestrutura
	0240 - Substituição de câmera
Operações:	0440 - Operação de plataforma elevatória
	0490 - Trabalho em altura
	0570 - Uso de furadeira elétrica
Análise de Risco:	Nº 4733691 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?							
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CAMPO?			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				, .			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?							
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HÀ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO			
ÓLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							
RECOMENDADO?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual. Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Usar cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo ancorado em local seguro.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7, PBS 11 e PBS 17.

Observar condições do tempo para iniciar as atividades.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Usar bolsa apropriada para transporte de material.

Tomar as devidas ações para evitar queda de materiais e ferramentas.

Verificar equipamento de trabalho em altura (cintos, talabarte e outros)

Origem: Rotina Tipo: Corretiva

Impresso em: 21/08/2023 13:48

Permissão para Trabalho

TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD___.CAMGERAL

Autorizado p/ data

Criticidade (PMIC): Branca

Trabalho A

QUENTE

Assinatura

REDUC

Via do Executante

Nº 17479748

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Manter-se ancorado e não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.

Verificar a proximidade com tubulações, estruturas metálicas e rede elétrica aérea.

Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 7 (Conduta em caso de emergência).

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contate o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Nome

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Gerência

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Matrícula

de Apoio

Revalidação

			-			
Revalidação						
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	44820595	MARCELO GONCALVES I SILVA	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Responsável pelo Serviço				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			

n ,		-
Pád	เเกล	٠.
ıau	ma	•

			. F
Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca	
Dorminoão novo Trobalh	Impresso em:	21/08/2023 13:48	•

Permissão para Trabalho

REDUC

TAG: CAMERAS EM GERAL

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD__.CAMGERAL

Trabalho A **QUENTE**

Nº 17479748

Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o concluído				Sim	Não	N/A
6	O sistema d	e lubrificaçã	o foi recom	posto?								
7	O LIBRA foi	removido?										
8	A proteção d											
9	Os equipam	s equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?							ais?			
10	Os equipam	entos para a	atmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos o	s parafu	sos?				
11	As proteçõe fixadas?	s contra que	edas (guard	a-corpos, co	rrimãos, d	egraus, grades	de piso	s) estão ade	quadas e			
12	Os vazamen											
13	O local está adequados?		, limpo e arr	umado? Os ı	esíduos e	stão segregado	s nos re	ecipientes				
14	Eletrodutos,	calhas, con	duletes, tul	oings de inst	rumentaçã	io estão integro	s?					
15	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	ento de va	zamento?						
16	Todos os pa	rafusos dos	flanges for	am torquead	os correta	imente e sem e	stojo cu	rto?				$oxed{oxed}$
17						ões íntegras?						
18	quente? Agi	ıardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes prove so de: corte a q os quentes.			s a			
Item		Condições d	los Equipam	entos e/ou Lo	cal - Serviç	o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		, limpo e arr	umado? Os ı	esíduos e	stão segregado	s nos re	ecipientes				
2	Drenos e Ve											
3						e com todos o	s parafu	isos?				
4				entregue ise	ento de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétrico	os estão ínt	egros?								
6			a e sinaliza	da? (quando	necessári	0)						
7	A LIBRA foi											
8	As grades d	e pisos estã	o adequada	ıs?								
9	As vias de a				<u> </u>							
10	quente? Agu	ıardar 60 mi	n para ence		PT em cas	escentes prove so de: corte a q os quentes.			s a			
Operaç	ções da OM/I	Diagrama -	Serviço C	oncluído ?						Si	m	Não
0070 - F	Reparo e monta	gem de infra	estrutura									
0240 - S	Substituição de	câmera										
0440 - C	Operação de pla	ataforma elev	/atória									
0490 - T	rabalho em alt	ura										
0570 - L	Jso de furadeira	a elétrica			_							
Condiçõ	es dos Equipa	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendé	encia			
Obs:												
		Matrícula		Nome		Empresa		Hora		Rubr	ica	
Requisit	ante											
Emitente												
	Empresa			Matrícula			Nome			Assir	natura	

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17479748				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0440	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

Manutenção corretiva na câmera CV-27 localizada na SUB-Q. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e contempla passagem de cabo, emenda e teste de cabo ótico, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
		Siiii	IVAU
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 11: OPERAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA		
2	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 17: TRABALHOS EM ALTURA		
3	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 67: CAMINHÃO ABASTECEDOR		
4	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
5	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
6	Isolar e sinalizar a área de trabalho.		
7	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada.		
8	Utilizar cinto de segurança do tipo paraquedista com duplo talabarte		
9	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		
10	Verificar se a máquina de elevação é operada por mão de obra experiente e qualificada.		
11	Verificar se as condições climáticas estão apropriadas para execução das tarefas.		
Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Realizar checklist prévio da máquina de elevação.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Acondicionar as ferramentas apropriadamente para evitar queda das mesmas.		
2	Não projetar o corpo para fora do cesto da plataforma.		
3	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea.		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17479748				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0490	Página(s):	1/1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

Manutenção corretiva na câmera CV-27 localizada na SUB-Q. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e contempla passagem de cabo, emenda e teste de cabo ótico, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

Nο	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		
2	Isolar e sinalizar o local de trabalho		
3	Realizar DDSMS evidenciado e específico com toda a equipe sobre a tarefa que será executada		
4	Transportar ferramentas em bolsas adequadas ou amarradas		
5	Utilizar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e absorvedor de energia		
6	Verificar se o andaime foi liberado ou se não haverá utilização de andaime		
7	Verificar se o executante está apto para trabalhos em altura		
8	Verificar se o sistema de ancoragem está adequado		
Ν°	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Utilizar acesso seguro para realização da atividade		
2	Verificar as condições climáticas para execução das tarefas		
Nο	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	Verificar a proximidade com tubulações e rede elétrica aérea		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17479748				
OM nº:	002028154624	Operação(ões):	0070, 0240, 0570	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4733691				

Descrição da PT

Manutenção corretiva na câmera CV-27 localizada na SUB-Q. O serviço será realizado com apoio de plataforma elevatória e contempla passagem de cabo, emenda e teste de cabo ótico, uso de equipamentos de teste, furadeira elétrica e ferramentas manuais.

N⁰	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			
	5			