Permissão para Trabalho Combinada Impresso em: 09/11/2023 07:54

TAG: SE.TT.TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: SE.TT.TCE

Trabalho A

**QUENTE** 

Página 1



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

- 1) INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE REDE E FIBRA ÓPTICA.
- 2) APONTAMENTO/ALINHAMENTO DE RÁDIO COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS NA TORRE DE RÁDIO DO TECAM.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4761959 (AR2 com LV)

Analise de Risco: Nº 4761959 (AR2 com LV)								
			Lis	sta de V	erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
As escadas estão inadequadas ou utilizadas de maneira incorreta?     As ferramentas estão inadequadas?					12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE					13) Falta equipamento de controle de incêndio? 14) Falta iluminação adequada?			
TRABALHO? 4) Em trabalho individual, falta a de um observador?	presença				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?			
5) Existe algum impedimento par acessos e saídas?					<ul><li>16) Falta os executantes portarem o PBS?</li><li>17) Falta realizar inspeção no sistema de</li></ul>			
6) Existe algum sistema/equipamento que não foi liberado e que esteja impedindo a entrega para a intervenção?					proteção individual contra quedas?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTA	ANTES				18) Falta realizar o aterramento elétrico?			
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇA LOCAL CORRETO DO TRABALHO	ÃOE				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?			
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZA LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recom					20) Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?			
Estão inadequados?  10) Falta alguma recomendação r					21) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
de Riscos?	ia Ananse				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
11) Falta aplicação do LIBRA?					22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

# Recomendações

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODAS AS ATIVIDADES:

- O executante deve seguir os procedimentos vigentes, planejamento técnico, regras de ouro e PBS;
- O executante deve estar ciente do planejamento técnico e operacional e assinar AR.
- Ler atentamente a Permissão para Trabalho e discuta com os demais executantes as recomendações de segurança.
- Atentar aos animais peçonhentos.
- Utilizar apenas ferramentas em bom estado e específicas para a sua finalidade.
- Em caso de dúvida ou mudança de cenário pare e comunique ao emitente e/ou supervisão.
- Ande com atenção em todos os locais: escadas, calçadas, interior de edifícios, área

operacional, passarelas e outros. Utilize o corrimão ao subir ou descer escadas e acessos.

- Respeite as áreas com isolamento de segurança.
- Utilize o celular somente nas áreas permitidas.
- Na área operacional é obrigatório o uso de vestimenta com mangas longas estendidas e abotoadas. A camisa deve ser utilizada por dentro da calça.

Mantenha o local de trabalho, sempre limpo e organizado. Lembre-se de retirar o isolamento ao finalizar o dia de trabalho.

- Não utilizar adornos pessoais na área operacional

09/11/2023 07:54 Impresso em: Permissão para Trabalho Combinada

TAG: SE .TT.TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: SE .TT.TCE

Trabalho A **QUENTE** 

Página 2



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção												
	Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
	Revalidação											

Autorização para o Trabalho										
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica				
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO						
Requisitante	40675753	DANIEL RODRIGUES FLOR	ATON ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	TIC/OI/SSH/SO						
Co-Emitente				-						
Revalidação				-						

	Lista de Verificação para Encerramento de PT						
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A			
1	Não há nenhum tipo de vazamento?						
2	O LIBRA foi removido?						
3	O isolamento térmico está íntegro?						
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?						
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?						
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?						
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?						
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?						
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?						
10	Os vazamentos foram removidos?						
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?						
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?						
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?						
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?						
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?						
16	Drenos e Vents deixados capeados?						
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?						
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A			

Permissão para Trabalho Combinada	Impresso em:	09/11/2023 07:54
	•	

TAG: SE.TT.TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: SE TT.TCE

Trabalho A

QUENTE

Página 3



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:

N	1	<b>78</b>	05	6	39

#### Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho

			.iii casc ac	CALLIVIA	DE DE	JUANUAU ATI	IOOI LINOA	o, interior	ipei e	330 ti a	banno.		
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído									Não	N/A		
1	Não há nenh												
2	O local está adequados?	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?											
3	Os aterrame	ntos elétrico	os estão ínteg	gros?									
4	Os equipame	entos para a	ıtmosfera exp	plosiva estão	íntegros	e com todos os p	arafusos?						
5	A LIBRA foi	mantida?											
6	A área pema	nece isolad	a e sinalizada	a? (quando r	necessário	0)							
7	As grades de	e pisos estã	o adequadas	s?									
8	As vias de a	cesso estão	desobstruíd	las?									
9	Drenos e Vents deixados capeados?												
	Informações Gerais do Encerramento												
Trabalho	Concluído:				O Sim		○ Não						
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	O Sem Pen	ndência					
Obs:													
					. ~ .	~							
				Qu	itação da	a Permissão							
		Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca			
Requisit	ante												
Co-Emite	ente												
Emitente	•												
				Ciêr	ncia dos	Executantes							
Empresa Matrícula				Matrícula		No	ome		Assin	atura			

TAG: SE.TT.TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: SE TT.TCE

Trabalho A



Página 1



/ia do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:

Nº 17805639

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

- 1) INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE REDE E FIBRA ÓPTICA.
- 2) APONTAMENTO/ALINHAMENTO DE RÁDIO COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS NA TORRE DE RÁDIO DO TECAM.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4761959 (AR2 com LV)

Alianse de Nisco. N 4701939 (ANZ CON EV)									
				'erificação					
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A	
As escadas estão inadequadas ou utilizadas de maneira incorreta?     As ferramentas estão inadequadas?					12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?				
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS					13) Falta equipamento de controle de incêndio?				
INTERFEREM COM ESTA FRENTE	DE				14) Falta iluminação adequada?				
TRABALHO? 4) Em trabalho individual, falta a p de um observador?	resença				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?				
5) Existe algum impedimento para	os				16) Falta os executantes portarem o PBS?				
acessos e saídas? 6) Existe algum sistema/equipame não foi liberado e que esteja imped					17) Falta realizar inspeção no sistema de proteção individual contra quedas?				
entrega para a intervenção?			18) F		18) Falta realizar o aterramento elétrico?				
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTA SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃ LOCAL CORRETO DO TRABALHO	0 E				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?				
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAI LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recome					Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?				
Estão inadequados? 10) Falta alguma recomendação na de Riscos?					21) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?				
11) Falta aplicação do LIBRA?					22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?				

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

# Recomendações

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODAS AS ATIVIDADES:

- O executante deve seguir os procedimentos vigentes, planejamento técnico, regras de ouro e PBS;
- O executante deve estar ciente do planejamento técnico e operacional e assinar AR.
- Ler atentamente a Permissão para Trabalho e discuta com os demais executantes as recomendações de segurança.
- Atentar aos animais peçonhentos.
- Utilizar apenas ferramentas em bom estado e específicas para a sua finalidade.
- Em caso de dúvida ou mudança de cenário pare e comunique ao emitente e/ou supervisão.
- Ande com atenção em todos os locais: escadas, calçadas, interior de edifícios, área

operacional, passarelas e outros. Utilize o corrimão ao subir ou descer escadas e acessos.

- Respeite as áreas com isolamento de segurança.
- Utilize o celular somente nas áreas permitidas.
- Na área operacional é obrigatório o uso de vestimenta com mangas longas estendidas e abotoadas. A camisa deve ser utilizada por dentro da calça.

Mantenha o local de trabalho, sempre limpo e organizado. Lembre-se de retirar o isolamento ao finalizar o dia de trabalho.

- Não utilizar adornos pessoais na área operacional

Permissão para Trabalho Combinada

Via do Co-Emitente

09/11/2023 07:54 Impresso em:

TAG: SE .TT.TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec:

SE .TT.TCE

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Impresso por:







Nº 17805639

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

#### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção												
	Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura							
	Revalidação											

	Autorização para o Trabalho					
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	40675753	DANIEL RODRIGUES FLOR	ATON ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	TIC/OI/SSH/SO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído	Sim	Não	N/A

Impresso em: 09/11/2023 07:54

TAG: SE .TT.TCE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: SE.TT.TCE

Trabalho A



Página 3



Via do Co-Emitente

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

E/UN- Impresso por:

Νo	17	78	05	63	39
		II			

		,	
Em caso de Al FRTA	DE DESCARGAS	ATMOSFERICAS	. interromper esse trabalho

			oaso (	AC ALLICIA	DE DE	SOANOAO ATI	iooi Eitiono,	merrompo	COOC II C	Danie
Item		Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído							n Não	N/A
1	Não há nenh									
2	O local está adequados?		limpo e arr	rumado? Os r	esíduos e	stão segregados n	os recipientes			
3	Os aterrame	ntos elétrico	os estão ínt	egros?						
4	Os equipam	entos para a	tmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos os pa	arafusos?			
5	A LIBRA foi	mantida?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando i	necessári	0)				
7	As grades d	e pisos estã	o adequada	as?						
8	As vias de acesso estão desobstruídas?									
9	Drenos e Vents deixados capeados?									
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerramen	nto			
Trabalho Concluído:				O Sim		○ Não				
Condições dos Equipamentos e/ou Local:			O Com	Pendência	Sem Pendência					
Obs:										
				0	itaaãa da	Dorminaño				
		n .			itação da	a Permissão				
		Matrícula		Nome		Empresa	Hora	Ru	brica	
Requisit										
Co-Emite	ente									
Emitente	•									
				Ciê	ncia dos	Executantes				
	Empresa			Matrícula		Nor	me	As	Assinatura	

TAG: SE.TT.TCE

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: SE TT.TCE

Trabalho A



Página 1



/ia do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

- 1) INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE REDE E FIBRA ÓPTICA.
- 2) APONTAMENTO/ALINHAMENTO DE RÁDIO COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS NA TORRE DE RÁDIO DO TECAM.

Máquina:	
Outras Máquinas:	
Ordem Manut.:	
Operações:	
Análise de Risco:	Nº 4761959 (AR2 com LV)

Allailse de Nisco.	333 (AIV2 )	00III <b>= v</b> )			~			
					'erificação			
Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
As escadas estão inadequadas utilizadas de maneira incorreta?     As ferramentas estão inadequadas.					12) Falta atender as recomendações da Análise de Riscos?			
3) EXISTEM OUTROS TRABALHOS					13) Falta equipamento de controle de incêndio?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE	DE				14) Falta iluminação adequada?			
TRABALHO? 4) Em trabalho individual, falta a p de um observador?	resença				15) Falta o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem?			
5) Existe algum impedimento para	os				16) Falta os executantes portarem o PBS?			
acessos e saídas? 6) Existe algum sistema/equipame não foi liberado e que esteja imped					17) Falta realizar inspeção no sistema de proteção individual contra quedas?			
entrega para a intervenção?					18) Falta realizar o aterramento elétrico?			
7) FALTA ALERTAR OS EXECUTA SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃ LOCAL CORRETO DO TRABALHO	0 E				19) Falta tomar os cuidados específicos, quanto à distância e ao isolamento das redes elétricas?			
8) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAI LOCAL DO TRABALHO? 9) Falta algum EPI ou EPC recome					20) Falta utilizar recipientes ou bolsas adequadas para ferramentas ou outros materiais de forma a evitar a queda?			
Estão inadequados? 10) Falta alguma recomendação na de Riscos?					21) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
11) Falta aplicação do LIBRA?					22) Quando determinado pelo planejamento, falta verificar a disponibilidade de equipe e equipamentos de Salvamento e Resgate para pronto atendimento de acidentes com trabalhadores em altura?			

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

# Recomendações

#### RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA TODAS AS ATIVIDADES:

- O executante deve seguir os procedimentos vigentes, planejamento técnico, regras de ouro e PBS;
- O executante deve estar ciente do planejamento técnico e operacional e assinar AR.
- Ler atentamente a Permissão para Trabalho e discuta com os demais executantes as recomendações de segurança.
- Atentar aos animais peçonhentos.
- Utilizar apenas ferramentas em bom estado e específicas para a sua finalidade.
- Em caso de dúvida ou mudança de cenário pare e comunique ao emitente e/ou supervisão.
- Ande com atenção em todos os locais: escadas, calçadas, interior de edifícios, área

operacional, passarelas e outros. Utilize o corrimão ao subir ou descer escadas e acessos.

- Respeite as áreas com isolamento de segurança.
- Utilize o celular somente nas áreas permitidas.
- Na área operacional é obrigatório o uso de vestimenta com mangas longas estendidas e abotoadas. A camisa deve ser utilizada por dentro da calça.

Mantenha o local de trabalho, sempre limpo e organizado. Lembre-se de retirar o isolamento ao finalizar o dia de trabalho.

- Não utilizar adornos pessoais na área operacional

Permissão para Trabalho Combinada

Impresso em: 09/11/2023 07:54

SE .TT.TCE

TAG:

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: SE.TT.TCE

Trabalho A

**QUENTE** 



TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

ESE/UN- **Impresso por:** 

Nº 17805639

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

Recomendações

### Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

#### Matriz de Isolamento(LIBRA)

#### SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Verificação e Autorização da Intervenção								
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura				
Revalidação								

	Autorização para o Trabalho					
	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9689245	IVALDO LIMA CERVEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	40675753	DANIEL RODRIGUES FLOR	ATON ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	TIC/OI/SSH/SO		
Co-Emitente				-		
Revalidação				-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Não há nenhum tipo de vazamento?			
2	O LIBRA foi removido?			
3	O isolamento térmico está íntegro?			
4	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
5	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
6	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
7	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
8	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
9	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
10	Os vazamentos foram removidos?			
11	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?			
12	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
13	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
14	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas?			
15	As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras?			
16	Drenos e Vents deixados capeados?			
17	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Servico não concluído	Sim	Não	N/A

09/11/2023 0 SE .TT.TCE

TAG: Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente:

Local da Exec: SE.TT.TCE

Trabalho A

QUENTE

Página 3



Via do Executante

TP/DDT/DTNNESE/UN-RJMG/DTRM/TECAM

Em caso de ALERTA DE DESC	ARGAS ATMOSFERICAS	interromner asse trahalho

			III Caso C	ALLIVIA	DE DE	CANGAS ATM	OUI LINICAU,	, interroin	Jei e	33C 11 a	ballio.
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído						Sim	Não	N/A		
1	Não há nenh										
2	O local está adequados?		limpo e arı	rumado? Os r	esíduos e	stão segregados n	os recipientes				
3	Os aterrame	ntos elétrico	os estão ínt	egros?							
4	Os equipam	entos para a	tmosfera e	xplosiva estã	o íntegros	e com todos os pa	rafusos?				
5	A LIBRA foi	mantida?									
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando i	necessário	o)					
7	As grades d	e pisos estã	o adequada	as?							
8	As vias de acesso estão desobstruídas?										
9	Drenos e Vents deixados capeados?										
	Informações Gerais do Encerramento										
Trabalho Concluído:			O Sim		○ Não						
Condições dos Equipamentos e/ou Local:			O Com	Pendência	Sem Pendência						
Obs:											
				Qu	itação da	n Permissão					
		Matrícula		Nome		Empresa	Hora		Rubri	ca	
Requisit	ante										
Co-Emitente											
Emitente											
				Ciê	ncia dos	Executantes					
Empresa Matrícula			Nome			Assinatura					

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17805639			
OM nº:		Operação(ões):	Página(s):	1 / 1
AR nº:	4761959			

#### Descrição da PT

- 1) INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE REDE E FIBRA ÓPTICA. 2) APONTAMENTO/ALINHAMENTO DE RÁDIO COM UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS NA TORRE DE RÁDIO DO TECAM.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	- Antes de iniciar as atividades, realizar vistoria na área, observando se há presença de animais e insetos nocivos à saúde e informar ao supervisor ou emitente da PT.		
2	O resgatista deverá instalar na escada de acesso da torre, linha de vida com restrição de movimento.		
Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações DURANTE A EXECUÇÃO DO TRABALHO	Sim	Não
1	A atividade deverá ser realizada sem a projeção do corpo do executante para fora da torre de rádio.		
2	Atentar para a postura adequada. Não exercer esforço físico que comprometa a saúde e a segurança.		
3	Atentar para o deslocamento com segurança devido ao arranjo físico das instalações.		
4	Manter contato com a operação		
5	Não iniciar, ou interromper a atividade caso ocorram condições climáticas adversas.		
6	Os materiais e as ferramentas deverão ser transportados em bolsas adequadas a fim de evitar o risco de queda.		
7	Somente executar a atividade em boas condições de saúde. Observar intervalos regulares para descanso ao ar livre.		
8	Utilizar as esteiras existentes para a passagem dos cabos de rede e de fibra ótica.		
9	Utilizar cinto de segurança com ao menos um talabarte fixado a estrutura firme, restringindo o movimento para fora da torre e ao acesso ao local da instalação da câmera na torre de rádio.		
10	Utilizar meio de comunicação entre os envolvidos na atividade		
11	Utilizar sistema com descensor para descida em caso de emergência.		

#### CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			_
	5			