

CHECKLIST - INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO - ENERGIA (IT-04-EN)									
Nome da Estação: Usina Termoelétrico Lima Sobrinho Cód./Sigla Est: UTE BLS Criticidade	Lima Sobrinho Cód./Sigla Est: UTE BLS Criticidade: ALTO		Reg	ional	MAC/MC-RJMGCO Núcleo: NSF	Data:	06/03/2023	06/22	
Responsável Petrobras (Nome / Chave): Alexandre (Y7NU) Empresa Contratada (Quando aplicável): EQS Engenharia									
Executante Petrobras (Quando aplicável) (Nome / Chave):			ı	Executante Contratada (Nome / Chave):	BZBS				
Sala de Equipamentos (utilizar somente quando a estação possuir mais de uma sala de equipamentos):					SALA DE RÁDIO (C )	Registro de Prev	entiv S38	69275	
DESCRIÇÃO		SITUAÇAO OK NOK NA NV			OBSERVAÇÕES				
1. INSPEÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES E VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO									
1.1. Verificação das Identificações dos Equipamentos e demais Componentes									
a. Verificadas as identificações e dos equipamentos elétricos instalados na estação (Nobreaks, FCCs, Bancos Baterias, GMGs, USCAS, etc.).	de	Х							
<ul> <li>b. Verificadas as identificações dos quadros elétricos, demais componentes elétricos (barramentos, disjuntores dispositivos de proteção, chaves, etc.) e do cabeamento associado.</li> </ul>	,	X				-			
1.2.1. Verificação do Book da Estação e atualização da documentação no e-doc									
a. O Book se encontra arquivado em local de fácil acesso.		Х							
b. Existência e atualização do Diagrama do Sistema de Energia.		Χ							
c. Existência e atualização do Bay Face de QA e QC em cada quadro elétrico.		Χ							
VALIDAÇÃO: (O responsável pela estação deverá verificar e validar as informações da manutenção preventiva executada, incluindo os relatórios e anexos, antes de proceder com o arquivamento dos documentos gerados.)									
Responsável pela Estação  Nome: ALEXANDRE PEREIRA DA FONSECA				Assinatura do Responsável pela Estação:					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Matrícula: 2433102				_					
Legenda: OK = CONFORME (Item verificado e de acordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NOK = NÃO CONFORME (Item verificado e em desacordo com o esperado) NA = NÃO APLICÁVEL (item não é aplicado nesta estação) NV = NÃO VERIFICADO (O item é aplicado na estação, porém, não foi verificado por motivo a ser justificado)									
OBS:	(-!			~			-1:-414-		
1- As irregularidades encontradas deverão ser corrigidas imediatamente sempre que possível, devendo ser feita uma anotação descrevendo a correção do problema no campo observação do checklist e aberta uma demanda interna para registrar o serviço executado. Caso a correção não possa ser executada naquele momento, o técnico deve abrir uma requisição para registrar a necessidade de execução da manutenção corretiva para o item não conforme e anotar na coluna observação o número da Demanda aberta e o motivo do NOK.									
2- O campo NA deverá ser marcado somente quando o item verificado não existir na estação.									
3- O campo deverá ser marcado como NV quando o item verificado existir na estação, mas, por um motivo excepcional o item não pôde ser verificado. O supervisor responsável pela estação deverá aprovar a não realização da inspeção do item. Caso seja indicado como NV, deverá ser feita uma anotação no campo observação justificando a não verificação do item e registrada a aprovação do supervisor com a sua identificação.									

Gestor: TIC/OI/MAC/MC-RJMGCO INTERNA \ Força de Trabalho Ver 06/22

Atenção: A falta de mão de obra ou contrato para execução do item não justifica o preenchimento de NV, e neste caso, a preventiva deverá permanecer como pendente.