N/A

Não

Origem: Rotina

Via do emitente na área

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 12/12/2023 05:55
TAG: HIDRÓLISE

TAG: Equipamento:

TIIDROEIGE

Gerência Emitente: Loc

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

REDUC Impresso por:

FRIO



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

RECUPERAÇAO DE CABO OTICO AO LONGO DA AV. FABOR ACESSANDO CAIXAS DE PASSAGEM COMEÇANDO NA RUA 15 EM DIREÇÃO AO TECAM. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM MAQUINA DE EMENDA ÓTICA, EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:
Outras Máquinas:
Ordem Manut.:

O02027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP

0100 - Lançamento de cabo de fibra ótica
Operações:
0150 - Emenda de fibra ótica
0190 - Teste de fibra ótica
Análise de Risco:
Nº 4632511 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO	
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE	
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?	
PARA A INTERVENÇÃO?					
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU	
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?	
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE					
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O	
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?	
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU	
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO	
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?	
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA	
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?	
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HÁ DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO	
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?	
5) FALTA EQUIPAMENTO DE					
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO	
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OÚ MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?	
TRABALHO?				47) HA DIOOO DE CHI EETA CÃO CHANDO	
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HÁ RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO	
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?	
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE					
CONFINAMENTO PARA EVITAR A					
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?					
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES					
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E					
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?					
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC				-	
RECOMENDADO?					

Obs.: N/A = Não se aplica.

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Ficar atento ao informe de descarga atmosférica.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Origem: Rotina

Via do emitente na área

**Tipo: Corretiva** 

Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

REDUC

 Impresso em:
 12/12/2023 05:55

 TAG:
 HIDRÓLISE

Equipamento:

Impresso por:

Gerência Emitente: Local da Exec:

Trabalho A

**FRIO** 

Nº 17924524

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

ECV1.PAD.HIDSA.HD

PONTO DE REUNIAO Nº 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO Nº 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

PONTO DE REUNIÃO Nº 6 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. A

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

## SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
		-								
Revalidação				-						

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9667892	PAULO SERGIO MARQUES TEIXEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	47829755	IRVEM DE CASTRO ALVES JUNIOR	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

	_	
_	rabalh	
	FRI	O
interrompe	er esse t	rabalh
Sir		_
- 0.1	III Itao	14/4
		+-
а		
Sir	im Não	N/A
		+-
		1
a		
	Sim	Não
ncia		
R	Rubrica	
A:	- Assinatura	
	A	Assinatura

Página 1

Criticidade (PMIC): Branca Origem: Rotina Tipo: Corretiva

Permissão para Trabalho

Via do Executante

12/12/2023 05:55 Impresso em:

TAG:

HIDRÓLISE **Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec:

ECV1.PAD.HIDSA.HD

Impresso por: **REDUC** 

Trabalho A **FRIO** 



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

RECUPERAÇÃO DE CABO OTICO AO LONGO DA AV. FABOR ACESSANDO CAIXAS DE PASSAGEM COMEÇANDO NA RUA 15 EM DIREÇÃO AO TECAM. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO COM MAQUINA DE EMENDA ÓTICA, EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina: Outras Máquinas: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP Ordem Manut.: 0100 - Lançamento de cabo de fibra ótica Operações: 0150 - Emenda de fibra ótica 0190 - Teste de fibra ótica Análise de Risco: Nº 4632511 (AR2 com LV)

Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO			
SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI				DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE			
LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA				GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
PARA A INTERVENÇÃO?				-			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU			
DE TRABALHO, SAÍDAS DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE							
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO				12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O			
IMPEDIDOS?				LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES,				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO			
PERIGOSOS NO LOCAL DA				CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES?				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE				LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE				15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO			
TRABALHO?				ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
5) FALTA EQUIPAMENTO DE				40) HÁ NEGEGGIDADE DE INIGTALAÇÃO			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE				16) HÁ NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO			
INCÊNDIO PARA EXECUTAR O				OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
TRABALHO?				47) HÁ DICCO DE CUI FETAÇÃO OHANDO			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO				17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
OLEOSO OU CANALETAS?				DA ABERTURA DO EQUIPAMIENTO?			
7) FALTA A INSTALAÇÃO DE							
CONFINAMENTO PARA EVITAR A							
PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS?							
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E							
LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							

Obs.: N/A = Não se aplica.

**RECOMENDADO?** 

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamentos de Proteção Individual. Uso de EPI adequado conforme PBS 2.

Ficar atento ao informe de descarga atmosférica.

Seguir as recomendações do PBS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Sinalizar o local de trabalho.

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos no entorno do local da atividade.

Em caso de ocorrências fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

Antes de iniciar as atividades, ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

Pá	air	na	2

Origem: Rotina Tipo: Corretiva Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

Impresso em: 12/12/2023 05:55

TAG: HIDRÓLISE

**Equipamento:** 

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

REDUC Impresso por:

**FRIO** 



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, interromper esse trabalho.

PONTO DE REUNIAO N° 4 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. F (Suprimento S 5).

PONTO DE REUNIÃO Nº 5 REFERÊNCIA: Rua 15 com Av. C

PONTO DE REUNIÃO Nº 6 REFERÊNCIA: Rua 5 com Av. A

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

## SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Via do Executante

	Verificação e Autorização da Intervenção									
Matrícula	Nome	Gerência	Autorizado p/ data	Assinatura						
		<del>-</del>								
Revalidação	1									

	Matrícula	Nome	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9667892	PAULO SERGIO MARQUES TEIXEIRA	PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	47829755	IRVEM DE CASTRO ALVES JUNIOR	SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação				-		

Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?			

	Origem: R	otina	Tipo: Correti	va 📗	Criticid	ade (PMIC): Bra	nca		Págin
	Permissã	o para Trabalh	IAG:		<b>12/12/2023 0</b> 5 HIDRÓLISE	5:55			
	G	erência Emit	Equipam tente: Local da		ECV1.PAD.HIDS	A.HD		balho	
	R	EDUC	Impresso	por:			F	RIC	J
		Nº 17924		A DE DE	SCARGAS A	TMOSFÉRICAS	interromper (	assa tr	ahall
Item	T		quipamentos e/ou Lo			illioor Errio, to,	Sim	Não	N/A
16			nges foram torquead			toio curto?	Oiiii	Nao	14//
17	<u> </u>		desobstruídas e co						
18	O local foi vi quente? Agu esmerilhame	storiado quanto lardar 60 min pa ento ou atividad	o a presença de pon ra encerramento da es que possam prod	os incan PT em ca luzir pont	descentes prover aso de: corte a qu os quentes.				
Item		,	quipamentos e/ou Lo		,		Sim	Não	N/A
1	adequados?		po e arrumado? Os	residuos	estao segregado:	s nos recipientes			
2	Drenos e Ve	nts deixados ca	peados?						
3	Os equipame	entos para atmo	sfera explosiva está	io íntegro	s e com todos os	parafusos?			
4	O Sistema/E	quipamento est	á sendo entregue is	ento de v	azamento?				
5	Os aterrame	ntos elétricos e	stão íntegros?						
6	A área pema	nece isolada e s	sinalizada? (quando	necessá	rio)				
7	A LIBRA foi	mantida?							
8	As grades de	e pisos estão ad	lequadas?						
9		cesso estão des							
10	quente? Agu	ıardar 60 min pa	o a presença de pon ira encerramento da es que possam prod	PT em ca	aso de: corte a qu		: a		
Onera	cões da OM/I	Diagrama - Ser	viço Concluído ?				9	m	Não
		cabo de fibra ótic					3	-	Nao
	Lançamento de Emenda de fibra		ia						
	Emenda de libra Teste de fibra ót								
						1			
Condiçõ	ões dos Equipar	mentos e/ou Loca	al:	O Cor	n Pendência	O Sem Pendê	ncia 		
Obs:									
		Matrícula	Nome		Empresa	Hora	Rubi	ica	
Requisi					-				
Emitent	ie								
	<b>F</b>		Materiala		1	1	A *		
	Empresa		Matrícula		-	Nome	ASSII	natura	
					1				

# LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA

PT nº:	17924524				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0100, 0150, 0190	Página(s):	1/1
AR nº:	4632511				

#### Descrição da PT

Recuperação de cabo ótico ao longo da Av. Fabor acessando caixas de passagem começando na rua 15 em direção ao Tecam. O serviço será realizado com maquina de emenda ótica, equipamentos de teste e ferramentas manuais.

Nº	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT	Sim	Não
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

# CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" **A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA**

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante	1			
Executante(s)	2			
	3			
	4			