Página 1

N/A

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/12/2023 09:31
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

QUENTE

ER PETROBRAS

Via do emitente na área

REDUC Impresso por:



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 582 NO PRÉDIO DO SISP FAZENDO USO DE ESCADA PORTÁTIL, EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS.

Máquina:
Outras Máquinas:
Ordem Manut.:

002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP

Operações:
0220 - Substituição de câmera
0470 - Utilização de escada portátil

Lista de Verificação	- 1-									_
Item	Γ	Análise de Risco:	Nº 4632511 (AR2	com LV)						Ī
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO? 2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS? 3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E					Lis	sta de V	/erificação			
SÍSTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO FOI LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREGA PARA A INTERVENÇÃO? 2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FRENTE DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS? 3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E	ı	Item		Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	Ī
DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ESTÃO IMPEDIDOS? 3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E		SÍSTEMA/EQUIPAMENTO LIBERADO QUE IMPEÇA PARA A INTERVENÇÃO?	A ENTREGA				DÓS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
IMPEDIDOS? 3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E		DE TRABALHO, SAÍDAS	DE				PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFERM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO? 14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT? 15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO? 16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO? 17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E			DE FUGA ESTÃO				LÓCAL DO TRABALHO?			
4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS QUE INTERFEREM COM ESTA FRENTE DE TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E		MATERIAIS INFLAMÁVEI	S OU				CÓMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E	ŀ	4) EXISTEM OUTROS TRA	ABALHOS QUE				LVT?			L
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO? 6) FALTA A COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E	-	TRABALHO?								
6) FALTA À COBERTURA DE ESGOTO OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E		PREVENÇÃO E/OU CONTINCÊNDIO PARA EXECUT	ROLE DE				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULHAS? 8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANTES SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E	ŀ	6) FALTA A COBERTURA OLEOSO OU CANALETA	S?							
SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO E		CONFINAMENTO PARA E	VITAR A							
		SOBRE OS RISCOS DE E	XECUÇÃO E							

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

9) FALTA ALGUM EPI OU EPC

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual.

Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7 e PBS 68.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Fazer apoio da escada com auxilio de outra pessoa.

Realizar DDSMS com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

Via do emitente na área

PETROBRAS

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Criticidade (PMIC): Branca

Página 2

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/12/2023 09:31
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

REDUC

DUC Impresso por:





Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Recomendações

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

Verificação e Autorização da Intervenção								
Matrícula	Nome		Gerência		Autorizado p/ data	Assin	atura	
			-					
Revalidação						'		
		А	utoriza	ção para o Traba	lho			
	Matrícula	Nome)	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica	
Emitente	9667892	PAULO SERGIO MARQUES TEIXEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA		SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO			
Revalidação					-			
	Lista de Verificação para Encarramente de DT							

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	6 O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			

Origem: Rotina	Tipo: Corretiva	Criticidade (PMIC): Branca

Permissão para Trabalho

22/12/2023 09:31 Impresso em: TAG:

SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Equipamento:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

Página 3





5

Impresso por: REDUC

Nº 17963453

Os aterramentos elétricos estão íntegros?

Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído Sim Não O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento? 15 16 Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto? 17 As vias de circulação estão desobstruídas e com sinalizações íntegras? O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a 18 quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes. Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço não concluído Sim Não N/A O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados? 2 Drenos e Vents deixados capeados? 3 Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos? 4 O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?

6	A área pemanece isolada e sinalizada? (quando necessário)
7	A LIBRA foi mantida?
8	As grades de pisos estão adequadas?
9	As vias de acesso estão desobstruídas?
10	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.

intormaço	es Gerais do Encerramer	110		
Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ?			Sim	Não
0220 - Substituição de câmera				
0470 - Utilização de escada portátil				
Condições dos Equipamentos e/ou Local:	Om Pendência	O Sem Pendência		

Obs:

		Quitação da	a Permissão		
	Matrícula	Nome	Empresa	Hora	Rubrica
Requisitante					
Emitente					

Ciência dos Executantes									
Empresa	Matrícula	Nome	Assinatura						
	*								

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Página 1

Permissão para Trabalho

REDUC

22/12/2023 09:31 Impresso em: TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente: Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Impresso por:

Trabalho A

QUENTE



Via do Executante



Nº 17963453

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Descrição do Trabalho, Local e/ou Ferramentas a serem empregadas

SUBSTITUIÇÃO DA CÂMERA CV 582 NO PRÉDIO DO SISP FAZENDO USO DE ESCADA PORTÂTIL, EQUIPAMENTOS DE TESTE E FERRAMENTAS MANUAIS. Máquina: Outras Máquinas: Ordem Manut.: 002027804872 - CAMERAS EM GERAL SISP 0220 - Substituição de câmera Operações: 0470 - Utilização de escada portátil Análise de Risco Nº 4632511 (AR2 com LV)

Análise de Risco: Nº 4632511	(AR2 com LV)					
		Lis	sta de V	/erificação			
Item	Sim	Não	N/A	Item	Sim	Não	N/A
1) .EXISTE ALGUM SISTEMA/EQUIPAMENTO QUE NÃO LIBERADO QUE IMPEÇA A ENTREG/ PARA A INTERVENÇÃO?				10) FALTA ATERRAMENTO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS E FONTES DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE ESTÁTICA?			
2) ACESSO A EQUIPAMENTOS, FREI DE TRABALHO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE				11) FALTA DRENAR, LAVAR, LIMPAR OU PURGAR COM VAPOR O EQUIPAMENTO?			
EMERGÊNCIA E ROTAS DE FUGA ES IMPEDIDOS?	STAO			12) FALTA ISOLAR E/OU SINALIZAR O LOCAL DO TRABALHO?			
3) EXISTE VAZAMENTO DE GASES, MATERIAIS INFLAMÁVEIS OU PERIGOSOS NO LOCAL DA				13) FALTA MATRIZ DE ISOLAMENTO E/OU COMPLEMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO NO CAMPO?			
INTERVENÇÃO OU ARREDORES? 4) EXISTEM OUTROS TRABALHOS C				14) FALTA PREENCHER ALGUM ITEM DA LVT?			
INTERFEREM COM ESTA FRENTE DI TRABALHO? 5) FALTA EQUIPAMENTO DE	E			15) HA DRENOS OU VENTS SEM CAPS NO ENTORNO DA INTERVENÇÃO?			
PREVENÇÃO E/OU CONTROLE DE INCÊNDIO PARA EXECUTAR O TRABALHO?				16) HA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE ILUMINAÇÃO?			
6) FALTA A COBERTURA DE ESGOT OLEOSO OU CANALETAS? 7) FALTA A INSTALAÇÃO DE	О			17) HA RISCO DE SULFETAÇÃO QUANDO DA ABERTURA DO EQUIPAMENTO?			
CONFINAMENTO PARA EVITAR A PROJEÇÃO OU QUEDA DE FAGULH	AS?						
8) FALTA ALERTAR OS EXECUTANT SOBRE OS RISCOS DE EXECUÇÃO I LOCAL CORRETO DO TRABALHO?							
9) FALTA ALGUM EPI OU EPC							

Obs.: N/A = Não se aplica.

RECOMENDADO?

Todas as LV's deverão ser respondidas com um "X" e para cada resposta SIM deve haver uma medida de controle.

Recomendações

Ler, portar e seguir todas as recomendações das regras de ouro da Petrobras com destaque para Equipamento de Proteção Individual.

Uso de EPI básico conforme PBS 2.

Cumprir todos os padrões para a execução da tarefa descrita.

Seguir as orientações do PBS 1 ao PBS 7 e PBS 68.

Fazer isolamento da área.

Utilizar ferramentas adequadas.

Fazer apoio da escada com auxilio de outra pessoa.

Realizar DDSMS com toda a equipe sobre a tarefa que será executada

Utilizar acesso seguro para realização da atividade

Estar atento a possível presença de animais peçonhentos na área.

Em caso de ocorrência fora do planejamento, paralise imediatamente os serviços e contacte o supervisor/encarregado e/ou técnico de operação para orientações.

EVACUAÇÃO DE ÁREA EM CASO DE ANORMALIDADE:

Antes de iniciar as atividades Ler atentamente o PBS 6 (Conduta em caso de emergência).

Origem: Rotina

Tipo: Corretiva

Criticidade (PMIC): Branca

Página 2

Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/12/2023 09:31
TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Gerência Emitente:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD

Trabalho A

ER PETROBRAS

SEM MATRIZ DE ISOLAMENTO

Via do Executante

REDUC Impresso por:

QUENTE



Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.

Recomendações

SIGA a rota de fuga e local para deslocamento em caso de emergência.

PONTO DE REUNIÃO Nº 1 REFERÊNCIA: Casa do caminhoneiro. (ao lado da balança do portão 5)

PONTO DE REUNIÃO Nº 2 REFERÊNCIA: Estacionamento da comunicação

Recomendações Permanentes

Mantenha a área limpa durante e após a execução do trabalho - Use os EPIs básicos - Se mudarem as condições da área, ou se houver anormalidade, pare o serviço e informe ao emitente ou ao responsável pela área - Ao ouvir alarme de emergência, pare o serviço e vá para o local pré-determinado.

Matriz de Isolamento(LIBRA)

Verificaç				utorização da Int	ervenção		
Matrícula Nome			Gerência		Autorizado p/ data	Assin	atura
			-				
Revalidação						'	
		ļ.	Autoriza	ção para o Trabal	lho		
	Matrícula	Nome	е	Empresa	Gerência	Data/Hora*	Rubrica
Emitente	9667892	PAULO SERGIO MARQUES TEIXEIRA		PETROBRAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Requisitante	46022415	SEVERINO RUFINO DA SILVA		SPREAD SISTEMAS	TIC/OI/MAC/MC- RJMGCO		
Revalidação					-		

	Lista de Verificação para Encerramento de PT			
Item	Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído	Sim	Não	N/A
1	Drenos e Vents deixados capeados?			
2	Os instrumentos estão íntegros e instalados no local?			
3	Os aterramentos elétricos estão íntegros?			
4	O isolamento térmico está íntegro?			
5	Andaimes, sinalização e acessos removidos?			
6	O sistema de lubrificação foi recomposto?			
7	O LIBRA foi removido?			
8	A proteção do acoplamento foi reinstalada?			
9	Os equipamentos e sistemas auxiliares (água de máquina, linha de selagem) estão operacionais?			
10	Os equipamentos para atmosfera explosiva estão íntegros e com todos os parafusos?			
11	As proteções contra quedas (guarda-corpos, corrimãos, degraus, grades de pisos) estão adequadas e fixadas?			
12	Os vazamentos foram removidos?			
13	O local está organizado, limpo e arrumado? Os resíduos estão segregados nos recipientes adequados?			
14	Eletrodutos, calhas, conduletes, tubings de instrumentação estão íntegros?			


Permissão para Trabalho

Impresso em: 22/12/2023 09:31 TAG: SUBFUNÇÃO PRINCIPAL

Equipamento:

Local da Exec: ECV1.PAD.HIDSA.HD Trabalho A

Página 3





Nº 17963453

Em caso de ALERTA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NÃO interromper esse trabalho.												
Item	Item Condições dos Equipamentos e/ou Local - Serviço concluído						Sim	Não	N/A			
15	O Sistema/Equipamento está sendo entregue isento de vazamento?											
16	Todos os parafusos dos flanges foram torqueados corretamente e sem estojo curto?											
17		,			,	ões íntegras?						
18	quente? Agu	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.										
Item		•			•	o não concluído				Sim	Não	N/A
1	O local está adequados?		limpo e arr	umado? Os r	esíduos e	stão segregados r	nos re	cipientes				
2	Drenos e Ve	nts deixado	s capeados	?								
3	Os equipame	entos para a	tmosfera e	kplosiva estão	o íntegros	e com todos os p	arafus	sos?				
4	O Sistema/E	quipamento	está sendo	entregue ise	nto de va	zamento?						
5	Os aterrame	ntos elétrico	os estão ínt	egros?								
6	A área pema	nece isolad	a e sinaliza	da? (quando i	necessári	o)						
7	A LIBRA foi mantida?											
8	As grades de pisos estão adequadas?											
9	As vias de acesso estão desobstruídas?											
10	O local foi vistoriado quanto a presença de pontos incandescentes provenientes de trabalhos a quente? Aguardar 60 min para encerramento da PT em caso de: corte a quente, solda, esmerilhamento ou atividades que possam produzir pontos quentes.											
				Informaçõ	es Gerai	s do Encerrame	nto					
Operações da OM/Diagrama - Serviço Concluído ?							Si	m	Não			
0220 - S	ubstituição de	câmera										
0470 - Utilização de escada portátil												
Condiçõ	es dos Equipar	mentos e/ou	Local:		O Com	Pendência	0	Sem Pendê	ncia			
Obs:												
Quitação da Permissão												
	Matrícula Nome				Empresa Hora			Rubrica				
Requisitante												
Emitente												
Ciência dos Executantes												
Empresa				Matrícula	Matrícula Nome				Assinatura			

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TAREFA



PT nº:	17963453				
OM nº:	002027804872	Operação(ões):	0220, 0470	Página(s):	1/1
AR nº:	4632511				

Descrição da PT

Substituição da câmera CV 582 no prédio do SISP fazendo uso de escada portátil, equipamentos de teste e ferramentas manuais.

N⁰	Atendimento Obrigatório às Recomendações ANTES DA LIBERAÇÃO DA PT		
1	Declaro que li e estou ciente de todos os itens do PBS 1: REGRAS BÁSICAS		

CASO ALGUNS DOS ITENS TENHA COMO RESPOSTA "NAO" A PT NÃO DEVERÁ SER EMITIDA

	Nome (legível)	Matrícula	Empresa	Rubrica
Requisitante>	1			
Executante(s)>	2			
	3			
	4			