UNIVERZALNI MERILNI INSTRUMENT



24xvrednost enega razdelka = merilni rezultat

merilna skala

merilna konstanta ↔ razdelak - med dvema črticama merilne skale

kazalec

zrcalo, da se ognemo pogrešku zaradi paralakse - kazalec mora pokriti svojo zrcalno sliko

kazalni del

gumb za nastavljanje nule pri merjenju upornosti - najprej obe elektrodi kratko sklenemo in nato z gumbom nastavimo ničelno vrednost

gumb za izbiro oblike merjene veličine IZMENIČNO in ENOSMERNO

~ ⎓

Ωm ohmmeter za merjenje upornosti in preizkušanje prevodnosti

Ω je osnovna enota za merjenje upornosti

Vm Voltmeter - za merjenje napetosti

ker je V osnovna enota napetosti

Am Ampermeter za merjenje električnega toka

ker je A (amper) osnovna enota za merjenje električnega toka

gumb za izbiro željene veličine in primernega merilnega območja