



Nombre de la práctica	Cátodo común de 7 segmentos			No.	2
Asignatura :	Arquitectura de computadoras	Carrer a:	Isic	Duración de la práctica (Hrs)	2hrs


IVETH MARTINEZ BECERRA

III. Material empleado:

Pic16f84a
Cátodo común de 7 segmentos
Proto
Cable para proto
Cristal oscilador
Cerámicos de 22 picofaradios

IV. Desarrollo de la práctica:

como primer punto fue realizar una sumulacion de como iba a funcionar esto lo realizamos es proteus donde creamos un proyecto al cual llamamos contador y seleccionamos los componentes los cuales íbamos a ocupar en este caso fue un cátodo común de 7 segmentos, un cristal, dos cerámicos de 22 pico faradios, y un pic16f84a y quedo de la siguiente manera



pasando a la parte de la codificación nos apoyamos de mplab para programar el pic16f84 en lenguaje ensamblador , creamos un nuevo proyecto al cual llamamos contador, y nos quedo de siguiente manera





```
;zona de datos***
 ;wdt permite escribir otra vez
     __CONFIG _CP_OFF &_WDT_OFF &_PWRTE_ON &_XT_OSC
    LIST P=PIC16F84A
    INCLUDE <P16F84A.INC>
 ;fin de zona de datos***
;ZONA DE VARIABLES****
    CBLOCK
             0X0C
                               ; SE INICIALIZA LA MEMORIA
         NUMERO
                           ; VARIABLE QUE LLEVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y DE A-F
          CONTADOR
                           ; LLEVA EL TIEMPO EN CICLOS DE RELOG
    ENDC
                                ; FINALIZA C
                            ; INICIO DEL CICLO O BUVLE EN 0
          ORG
                 0
                 START
          COTO
                           ; CICLO O BUCLE
          ORG
                            ; FIN EN 5
                 5
;FIN DE VARIABLES*****
;configuracion**********
START BSF STATUS, 5
                          ;banco l activa el bit B en F
      CLRF TRISE
                         ;indica que portb sera la salida
      MOVLW 0X1F
                         ;mueve la parte baja del registro, ra0 ra4 seran las entradas
      MOVWF TRISA
                         ;Muve el contenido de f a trisa
      MOVLW B'11000111'
                         ;asigna 256 al timer
      MOVWF OPTION REG
                          ; mueve al registro f al valor del timer
      BCF
          STATUS, 5
                          ; carga el contenido d ela posicion 5 al banco 0
      CLRW
                          ;deja a w en 0
      CLRF NUMERO
                          ;limpia la variable numero
 ;fin configuaracion********
 ;INICIO*****
MATN
                  NUMERO, W
                            ; TOMA LO QUE CONTIENE LA VARIABLE NUMERO
          MOVE
                               ; LLAMA A LA FUNCION TABLA
           CALL
                  TABLA
                   PORTB
           MOVWE
                               ; MUESTRA EL VALOR DQUE TOMO DE LA TABLA
           CALL
                   PAUSE 10000 ; LLMA A LA FUNCION PAUSE 1000
           INCE
                   NUMERO, F ; REALIZA UN INCREMENTO EN LA VARIABLE EN 1
                  NUMERO, W ; SE CARGA EL CONTENIDO EN W EN F
           MOVE
           XORLW
                 0X10
                              ;SE CONPARA SI LLEGA AL REGISTRO 10
           BTFSS STATUS, Z
                              ; VERIFICA SI HA LLEGADO
           COTO
                   MAIN
                               ;QUE LO REPITA, REALIZA UN BUCLE A MAIN
                              ;SE REINICIA EL CODIGO AL REGRESAR A 10
           CLRW
                             ;SE LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
           CLRF
                  NUMERO
                               ; INDICA UN BUCLE
           COTO
                  MAIN
FIN INTCIO*******
```





```
COTO
                 MAIN
                             ; QUE LO REPITA, REALIZA UN BUCLE A MAIN
          CLRW
                             ;SE REINICIA EL CODIGO AL REGRESAR A 10
          CLRF
                  NUMERO
                             ;SE LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
          COTO
                 MATN
                             ; INDICA UN BUCLE
;FIN INICIO********
; RETARDO EN UN SEGUNDO**********
PAUSE_10000 MOVLW 0X02
                         ;SE LE AGIGNA 1000 AL CONTADOR
          MOVWE
                   CONTADOR ; MUEVE LA VARIABLE CONTADOR A F
DELAY
          BCF
                   INTCON, TOIF ; LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO EN EL TMRO
          MOVLW
                   09
                        ;SE CARGA EL 217
                   TMR0
           MOVWE
                              ; A TMR0
                   INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMINETO DEL TMRO
DELAY2
          BTFSS
                  DELAY2 ; BUCLE DEL DELAY2
           COTO
           DECFSZ CONTADOR, F ; DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR
                             ;BUCLE EN DELAY
           COTO
           RETURN
                              : REGRESA
;FIN RETARDO EN UN SEGUNDO**********
;TABLA*****
TABLA
                                 ;SE INICIALIZA LA FUNCIO TABLA CON EL CONTENIDO DE F
          ADDWF
                PCL, F
                B'00111111'
                                 ; SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 0
          RETLW
          RETLW
                B'00000110'
                                  ;SE LE ASIGNA AL CATODO COMUN EL VALOR DE 1
                 B'01011011'
          RETLW
                                  :2
          RETLW
                  B'01001111'
                                  ;3
                  B'01100110'
          RETLW
                                  ; 4
                B'01101101'
          RETLW
                                  ;5
                B'01111101'
          RETLW
                                  ;6
          RETLW
                B'01000111'
                                  ;7
          RETLW
                B'01111111'
                                  ;8
          RETLW
                B'01100111'
                                  ;9
;HEXADECIMAL********
                B'01110111'
          RETLW
                                  ; A
                B'01111100'
                                  ;B
          RETLW
          RETLW
                B'00111001'
                                  ;C
          RETLW
                B'01011110'
                                  ;D
          RETLW
                B'01111001'
                                  ; E
                B'01110001'
          RETLW
                                  ; F
   END
:FTN TARTA******
```

pasando a la parte del hardware y para ya armarlo con material tangible ocupamos lo siguiente:

- -catodo comun de 7 segmentos
- -un cristal oscilador
- -2 ceramicos de 22 picofaradios
- -una resistencia
- -cable para proto
- -pic16f84a




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


MANUAL DE PRÁCTICAS



lo siguiente fue apoyarme del diagrama que ya habia realizado en proteus y de otro para observar en que posicion tenia que ir colocados los cables para que prendieran en el orden asignado en el codigo



para programar el pic realizamos los siguientes pasos



colocamos el pic y le pusimos el seguro para que fuera reconocido en el programa posteriormente realizamos la coneccion a la maquina para pasarle al pic el codigo ya antes hecho en mplab


0.-pulse en AUTO/CONEX para que reconociera el pic








1.- di click en abrir HEX como se muestra en la siguiente imagen



2.- seleccionamos el archivo de mplab que en mi caso se llama contador con extencion .hex y le di en abrir



3.-una vez seleccionado el archivo con extencion .hex pulse en escribir y verifique la accion








y listo el pic a quedado grabado

de acuerdo a lo que ya tenia de proteus y del anterior diagrama pude realizar toda la coneccion y me quedo de la siguiente manera:



una vez programado el pic

lo conecte a la corriente para verificar que funcionara y los resultados fueron satisfactorios

