Параллельный пневмозахват MHZ2–XBR01

Ø6, Ø10, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40

Технические характеристики

Диаметр поршня (мм)		6	10	16	20	25	32	40			
Рабочая среда		Сжатый воздух									
Рабочее давление (МПа)	Двустор. действия	0.15 ~ 0.7	0.2 ~ 0.7	0.1 ~ 0.7							
	Одностор. действия	0.3 ~ 0.7	0.35 ~ 0.7	0.25 ~ 0.7							
Температура раб. среды		-10 ~ 60°C									
Макс. частота срабатывания (мин ⁻¹)				60							
Воспроизводимость				±0.02 мм							
Тип		Одностороннего, двустороннего действия									
Смазка		Не требуется									




Исполнение

Тип		Модель	Диам. поршня (мм)	Удерж. усилие при 0.5 МПа* (H)		Длина хода на раскрытие/ закрытие	Вес** (г)
			` ′	Наруж. захват	Внутр. захват	(MM)	
Двустор. действия		MHZ2-6D	6	3.3	6.1	4	27
		MHZ2-10D(N)	10	11	17	4	55
		MHZ2-16D(N)	16	34	45	6	115
		MHZ2-20D(N)	20	42	66	10	230
делетыл	'	MHZ2-25D(N)	25	65	104	14	420
		MHZ2-32D	32	158	193	22	715
		MHZ2-40D	40	254	318	30	1275
	Н.О.	MHZ2-6S	6	1.9	_	4	27
		MHZ2-10S(N)	10	7.1		4	55
		MHZ2-16S(N)	16	27		6	115
		MHZ2-20S(N)	20	33		10	235
		MHZ2-25S(N)	25	45		14	425
Одностор. действия		MHZ2-32S	32	131		22	760
		MHZ2-40S	40	217		30	1370
	H.3.	MHZ2-6C	6		3.7	4	27
		MHZ2-10C(N)	10		13	4	55
		MHZ2-16C(N)	16		38	6	115
		MHZ2-20C(N)	20	_	57	10	235
		MHZ2-25C(N)	25		83	14	425
		MHZ2-32C	32		161	22	760
		MHZ2-40C	40		267	30	1370


^{*} Усилие приводится для точки L = 20 мм, в середине хода.

^{**} Вес указан без датчиков положения.

Диаметр поршня




Исполнение пальцев ●












Двустор. действия:



Одностор. действия (Н.О.):





-: Базовый

1: Резьбовые

отв. сбоку







N: Базовый



N1: Резьбовые отв. сбоку




N2: Сквозные отверстия




3: Плоские пальцы

Данный тип не имеет опций стандартного или зкого исполнения. Для совместимости с MHQG2/MHQ2







W: с концевой втулкой, осевой подвод с фитингом ø4 (двустор. действия/ для коакс. трубки (двустор. действия) одностор. действия) Порт Порт Порт Порт **К:** с концевой втулкой, М: с концевой втулкой осевой подвод осевой подвод, с фитингом ø4 резьба М5 (одностороннего (одностороннего действия) действия)





MHZ2-6 □ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип

В случае применения в условиях запыленности используйте серию MHZJ2 с пылезащитным кожухом










 * Для одностор. действия один из портов служит для выпуска воздуха.


Размеры монтажного паза для датчика положения




MHZ2-10□ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип

В случае применения в условиях запыленности используйте серию MHZJ2 с пылезащитным кожухом.








 * В случае одностороннего действия один из портов служит для выпуска воздуха.

Исполнение пальцев/Узкий тип




Размеры монтажного паза для датчика положения





*При установке датчиков положения монтаж через сквозные отверстия невозможен.

МНZ2-16 □ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип

В случае применения в условиях запыленности используйте серию MHZJ2 с пылезащитным кожухом.









*В случае одностороннего действия один из портов служит для выпуска воздуха.

Исполнение пальцев/Узкий тип




Размеры монтажного паза для датчика положения





*При установке датчиков положения в квадратные пазы монтаж через сквозные отверстия невозможен.

MHZ2-20 □ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип

В случае применения в условиях запыленности используйте серию MHZJ2 с пылезащитным кожухом.








*В случае одностороннего действия один из портов служит для выпуска воздуха.

Исполнение пальцев/Узкий тип




Размеры монтажного паза для датчика положения





*При установке датчиков положения в квадратные пазы монтаж через сквозные отверстия невозможен.

MHZ2-25 ☐ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип

В случае применения в условиях запыленности используйте серию MHZJ2 с пылезащитным кожухом.








*В случае одностороннего действия один из портов служит для выпуска воздуха.

Исполнение пальцев/Узкий тип



Размеры монтажного паза для датчика положения





*При установке датчиков положения в квадр. пазы монтаж через сквозные отверстия невозможен.

MHZ2-32 ☐ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип

48 (57) 2 отв. М6 х 10 (крепежная резьба)


Значения в скобках () даны для типа с односторонним действием.






*В случае одностороннего действия один из портов служит для выпуска воздуха.

Размеры монтажного паза для датчика положения





*При установке датчиков положения в квадр. пазы монтаж через сквозные отверстия невозможен.


МНZ2-40 □ Двустороннего/одностороннего действия Базовый тип 58 (71)




Значения в скобках () даны для типа с односторонним действием.










*В случае одностороннего действия один из портов служит для выпуска воздуха.

Размеры монтажного паза для датчика положения



^{*}При установке датчиков положения в квадр. пазы монтаж через сквозные отверстия невозможен.