Вакуумные эжекторы

Серия ZH-XBR01







Номер для заказа



① Диаметр сопла

05	ø0.5 мм
07	ø0.7 мм
10	ø1.0 мм
13	ø1.3 мм
15	ø1.5 мм
18	ø1.8 мм
20	ø2.0 мм

② Макс. давление вакуума

S	-89 кПа
L	-48 кПа

Э Порт подачи воздуха
Б/р соединение

В/р осодинонию	
06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
12	ø12 мм

Внутр. резьба

7 -	
01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
03	Rc3/8"
04	Rc1/2"

Порт вакуумаБ/р соединение

В/р соодинение	
06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
12	ø12 мм

Внутр. резьба

01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
03	Rc3/8"
04	Rc1/2"

Прямое подключение 2

ZH 10

D [3]

— 06 -

- <mark>06</mark> -

08 - XBR01

① Диаметр сопла

05	ø0.5 мм
07	ø0.7 мм
10	ø1.0 мм
13	ø1.3 мм
15	ø1.5 мм
18	ø1.8 мм
20	ø2.0 мм

② Макс. давление вакуума

		, ,
S	-90 кПа	ZH05 ~ 20
	-48 кПа	ZH05 ~ 13
_	-66 кПа	ZH15 ~ 20

Э Порт подачи воздуха
Б/р соединение

ь/р соединение	
06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
12	ø12 мм

Внутр, резьба

Billy i.p. pooboa	
01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
03	Rc3/8"
04	Rc1/2"

• Порт вакуума

ыр соединение	
06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
12	ø12 мм

Внутр. резьба

внутр. резьоа	
01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
03	Rc3/8"
04	Rc1/2"

⑤ Порт выхлопа
Б/р соединение

06	ø6 мм
08	ø8 мм
10	ø10 мм
12	ø12 мм

Внутр, резьба

٠٠٠,٠٠٠	Poosou
01	Rc1/8"
02	Rc1/4"
03	Rc3/8"
04	Rc1/2"

Внимание! Доступные комбинации присоединений приведены в таблице на с.2.

¹ Со встроенным пневмоглушителем.

² Без встроенного пневмоглушителя (с портом выхлопа).

Доступные комбинации присоединений


		Присоединение)
Модель	Порт	Порт	Порт выхлопа
	подачи воздуха	вакуума	(только для ZH□D)
	06	06	06
ZH05	06	01	06
	01	01	01
	06	06	06
ZH07	06	01	06
	01	01	01
	06	06	08
ZH10	06	01	08
	01	01	01
	08	10	10
ZH13	08	02	10
	01	02	02
	08	10	10
ZH15	08	03	10
	02	03	03
	10	12	12
ZH18	10	03	12
	03	03	03
	10	12	12
ZH20	10	04	12
	03	04	04

Технические характеристики

Модель		ZH05B	ZH07B	ZH10B	ZH13B	ZH15B	ZH18B	ZH20B	ZH05D	ZH07D	ZH10D	ZH13D	ZH15D	ZH18D	ZH20D	
Диаметр сопла, мм		0.5	0.7	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	0.5	0.7	1.0	1.3	1.5	1.8	2.0	
Рабочая среда								Сжаті	ый возду:	x						
Тип корпуса			(в ко		обочныі строенні	й тип ый глуши	тель)			(без кор		е подклюз встроенн		шителя)		
Максимальный	Тип S		-8	9			-90					-90				
вакуум, кПа	Тип L		-4	8		-6	6	-62		-	48			-66		
Макс. вакуумный	Тип S	6	12	26	40	58	76	90	6	12	26	40	58	76	90	
расход, норм. л/мин ¹	Тип L	13	28	52	78	78	128	155	13	28	52	78	78	128	155	
Потребление сжато воздуха, норм. л/ми		13	27	52	84	117	165	201	13	27	52	84	113	162	196	
Диапазон рабочего МПа	давления,							0.	1 ~ 0.6							
Рабочая температу	/pa, °C						-5	~ 50 (бе	з обмерз	ания)						
Вес, г		12.3	12.4	13.6	26.9	28.7	46.4	46.2	5.0	5.2	6.1	12.4	13.4	22.2	23.3	
Материал трубки						FEP,	PFA, He	йлон, Мя	ягкий ней	лон, Пол	иуретан					


¹ При давлении в порте подачи сжатого воздуха 0.45 МПа.

Конструктивное обозначение




Коробочный тип со встроенным глушителем (быстроразъёмные соединения)

ZH05 ~ 13B




ZH15 ~ 20B



Модель	d ₁	d ₂	M ₁	M ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L4	L ₅	H ₁	H ₂	Нз	H 4	Α	В	С	Е	F	G	J	K	N	Р	Q	R
ZH05B□A-06-06					59.4				33.1								57				47				15
ZH07B□A-06-06	6	6	13.3	13.3	39.4	19.4	13.9	7.4	33.1	25.4	18.4	11	6	11	14	3.2	57	23	5	5	47	3.2	5.8	2	15
ZH10B□A-06-06					62.4		13.9		33								60				50				17.1
ZH13B A-08-10	8	10	14.2	15.6	77.4	22.4		9.4	37.6	32.4	24.4	16	9	17	20	4.3	75	30	6	7	61	4.2	7.5	3	24.9
ZH15B□A-08-10	8	10	14.2	15.6	92.4	22.4	13.9	42.1		32.4	24.4	16	9	17	20		83.5	30	6		77.5				24.9
ZH18B A-08-10	10	12	15.6	17	132.4	20 4	17.4	E0 1	—	37.4	26.4	17	10	22	20	4.3	121.7	25	7	_	114.7	4.2	_	_	26.9
ZH20B A-10-12	10	12	15.6	17	132.4	20.4	17.4	50.1		37.4	20.4	17	10	22	22		121./	33	/		114.7				20.9


Коробочный тип со встроенным глушителем (быстроразъёмное соединение + резьбовое соединение)

ZH05 ~ 13B






ZH15 ~ 20B




Модель	S ₂	H ₁	H ₂	Присоед.
ZH05B□A-06-01				
ZH07B□A-06-01	12	33	26	Rc1/8
ZH10B A-06-01				
ZH13B□A-08-02	17	44.3	36.3	Rc1/4
ZH15B A-08-03	19	45.1	37.1	Rc3/8
ZH18B□A-10-03	19	50.1	39.1	nu3/8
ZH20B□A-10-04	24	55.1	44.1	Rc1/2


Коробочный тип со встроенным глушителем (резьбовое соединение)


ZH05 ~ 13B






ZH15 ~ 20B






Модель	S ₁	L ₁	L ₂	Lз	L4	Присоед. 1	Присоед. 2
ZH05B A-01-01		67					
ZH07B□A-01-01	12	67	27	21.5	15	Rc1/8	Rc1/8
ZH10B A-01-01	12	70				nc1/6	
ZH13B A-01-02		84.5	29.5	21	16.5		Rc1/4
ZH15B A-02-03	17	104.3	34.3	25.8		Rc1/4	Rc3/8
ZH18B□A-03-03	19	145.1	41.1	30.1		Rc3/8	ncs/o
ZH20B□A-03-04	19	145.1	41.1	30.1		nco/o	Rc1/2

Прямое подключение без глушителя (быстроразъёмные соединения)




Модель	D ₁	D ₂	D ₃	d ₁	d ₂	d 3	M ₁	M ₂	Мз	L ₁	L2*1	L ₃	L ₄	Α	В	С	Ε	F	G*1	J *1	K *1	N*1	P*1	Q *1
ZH05D\(\text{\tinit}}\text{\tilitet{\text{\tint{\text{\tett{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinte\ti}\}\titt{\text{\text{\text{\tinte\tint{\text{\tin}\tint{\ti}\tit			10.4				I		13.3	51.8														
ZH07D\(\text{\text{\$\subset\$A-06-06-06}}\)	10.4	10.4	10.4	6	6			.3	13.3	55	34.9	19.4	18.4	11	14	6	3.2	5.5	20	17		3.2	28	9.6
ZH10D A-06-06-08			13.2			8			14.2	61.7											4.2			
ZH13D A-08-10-10	13.2	15.9	15.9	8	10	10	14.2	15.6	15.6	71.8	43.9	22.4	24.4	17	20	9		7.8	27	22]	4.2	35	10
ZH15D A-08-10-10	13.2	15.9	15.9	°	10	10	14.2	15.0	15.0	83.6	51.4	22.4	24.4	17	20	9	4.3	7.0	21	22		4.2	33	12
ZH18D A-10-12-12	15.9	18.5	18.5	10	12	12	15.6	17	17	105.7	60.9	28.4	26.4	22	22	10		8						
ZH20D A-10-12-12	15.9	10.5	10.5	10	12	12	13.0	17	17	112.2	62.2	20.4	20.4	22	22	10		0						

Прямое подключение без глушителя (быстроразъёмные соединения + резьбовое соединение)



Модель	H ₂	L4	Присоед.
ZH05D\(\text{\text{\$\subset\$A-06-01-06}}\)			
ZH07D A-06-01-06	12	26	Rc1/8
ZH10D\(\to\)A-06-01-08			
ZH13D A-08-02-10	17	36.3	Rc1/4
ZH15D A-08-03-10	19	37.1	Rc3/8
ZH18D A-10-03-12	19	39.1	HC3/6
ZH20D A-10-04-12	24	44.1	Rc1/2

Прямое подключение без глушителя (резьбовые соединения)



Модель	H ₁	H ₂	Нз	L ₁	L ₂ *1	L ₃	L ₄	Присоед. 1	Присоед. 2	Присоед. 3
ZH05D A-01-01-01				67						
ZH07D A-01-01	10	12	12	70.2	42.5	27	26	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8
ZH10D A-01-01	12			76.4				HC1/6		
ZH13D A-01-02-02		17	17	90.8	51	29.5	36.3		Rc1/4	Rc1/4
ZH15D A-02-03-03	17	19	19	108.2	63.3	34.3	37.1	Rc1/4	Rc3/8	Rc3/8
ZH18D A-03-03-03	19	19	19	131.1	73.6	41.1	39.1		nco/o	NC3/6
ZH20D A-03-04-04	19	24	24	142.6	74.9	44.1		Rc3/8	Rc1/2	Rc1/2