# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Институт промышленных технологий и инжиниринга

Кафедра: «Станки и инструменты»

## ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА по дисциплине Электрический привод

ВЫПОЛНИЛ Обучающийся группы РГМб-21-1 Кирика И.А.

ПРОВЕРИЛ стар. преп. кафедры ЭЭ Сидоров С.В.

Тюмень 2023

**Цель работы:** знакомство с основными способами регулирования скорости асинхронного двигателя и их сравнительная характеристика.


## Ход работы

# Исходные характеристики:

Характеристика	Значение	Характеристика	Значение
Мн	500 Нм	$\mathbf{R}_{\text{доб1}} = \mathbf{R}_1$	0,09 Ом
U <sub>H</sub>	380 B	$\mathbf{R}_{\text{доб2}} = \mathbf{R}_2$	0,18 Ом
$\mathbf{R}_1$	0,09 Ом	P	2
$\mathbb{R}_2$	0,1 Ом	P	3
Х1н	0,3 Ом	$\mathbf{X}_{\text{доб1}} = \mathbf{X}_1$	0,3 Ом
Х <sub>2н</sub>	0,1 Ом	$\mathbf{X}_{\text{доб2}} = 2\mathbf{X}_1$	0,6 Ом
Х <sub>0н</sub>	0,7 Ом	f <sub>1</sub> / f <sub>H</sub>	0,75
P	1	f <sub>2</sub> / f <sub>H</sub>	0,5
f / f <sub>H</sub>	1	U1 / UH	0,75
U/U <sub>H</sub>	1	U2 / U <sub>H</sub>	0,5

Семейство реостатных механических характеристик при двух добавочных сопротивлениях роторной цепи.

#### Сопротивление



Статический момент для данного режима регулирования равен 500 Н\*м.

Номинальная мощность равна:

$$P_{\rm H} = w_0 * M_{\rm H}$$

Pн. (и. х. х. ) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300*500 = 150000$$
 Вт — для красного кривой

$$P_2 = 290*500 = 145000~\mathrm{Br}$$
 - для зелёной кривой

$$P_3 = 280*500 = 140000$$
 Вт – для синей кривой

Для расчета величины потерь используем формулу:

$$\Delta P = (w_0 - w_c) * M_H$$


$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_2 = (315 - 290) * 500 = 12500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_3 = (315 - 280) * 500 = 17500 \,\mathrm{BT}$$

При увеличении сопротивления роторной цепи увеличивается потеря мошности.

# Семейство механических характеристик при трех значениях напряжения питания.



 $U_H = 380B$  - красный, U1 = 285B - зеленый, U2 = 190B - синий

Статический момент для данного режима регулирования равен 500 Н\*м.

Мощность равна:

$$P$$
н. (и. х. х. ) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300 * 500 = 150000$$
 Вт — для красной кривой

$$P_2 = 297 * 500 = 148500$$
 Вт - для зелёной кривой


Расчет величины потерь:

$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_2 = (315 - 297) * 500 = 9000 \text{ BT}$$

При уменьшении напряжения питания увеличиваются значения потерь. Синяя кривая не имеет точек пересечения с прямой при статическом моменте равным  $500~\mathrm{H^*m}$ .

# Семейство механических характеристик при трех значениях числа пар полюсов.



P = 1- красный, P = 2 - зеленый, P = 3 - синий

Статический момент для данного режима регулирования равен 500 Н\*м.

Мощность равна:

$$P$$
н. (и. х. х.) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300 * 500 = 150000$$
 Вт — для красной кривой

$$P_2 = 155 * 500 = 77500 \ \mathrm{Br}$$
 – для зеленой кривой

$$P_3 = 105 * 500 = 52500 \,\mathrm{Bt} - \mathrm{для}$$
 синей кривой

Расчет величины потерь:

$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$


$$\Delta P_2 = (158 - 155) * 500 = 1500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_3 = (106 - 105) * 500 = 500 \text{ BT}$$

При увеличении числа пар полюсов уменьшаются значения потерь.

Семейство механических характеристик при двух добавочных индуктивных сопротивлений статочной цепи.





Xдоб. = 0 Ом- красный, Xдоб. 1 = 0,3 Ом - зеленый, Xдоб. 2 = 0,6 Ом- синий

Статический момент для данного режима регулирования равен 500 Н\*м.

Мощность равна:

$$P$$
н. (и. х. х.) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300 * 500 = 150000$$
 Вт – для красной кривой

$$P_2 = 300 * 500 = 15000$$
 Вт -- для зеленой кривой

$$P_3 = 300 * 500 = 15000$$
 Вт – для синей кривой

Расчет величины потерь:


$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_2 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_3 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$

При статическом моменте равным 500 Н\*м величина потерь одинакова.

# Семейство механических характеристик при трех значениях частоты напряжения для случая регулирования M=const.



f/fн = 1, U = 380 B - красный, f1/fн = 0,75, U1 = 285 B - зеленый, f2/fн = 0,5, U2 = 190 B - синий

Статический момент для данного режима регулирования равен:

$$M_c = const = 500 \text{ H*M}.$$

Мощность равна:

$$P$$
н. (и. х. х. ) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300 * 500 = 150000$$
 Вт — для красной кривой

$$P_2 = 225 * 500 = 112500 \ \mathrm{BT} - \mathrm{для}$$
 зеленой кривой

$$P_3 = 152 * 500 = 76000$$
 Вт – для синей кривой

Расчет величины потерь:


$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 500 = 7500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_2 = (238 - 225) * 500 = 6500 \text{ BT}$$

$$\Delta P_3 = (164 - 152) * 500 = 6000 \text{ BT}$$

При одинаковом изменении частоты и напряжения питания для одного значения статического момента значения потерь уменьшаются.

# Семейство механических характеристик при трех значениях частоты напряжения для случая регулирования Pc = const.



f/fн = 1, U = 380 B - красный, f1/fн = 0,75, U1 =329,09 B- зеленый, f2/fн = 0,5, U2 = 268,72 B- синий

Статический момент для данного режима регулирования равен:

$$Mc = P_c / w$$

Мощность равна:

$$P$$
н. (и. х. х.) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300 * 525 = 157500$$
 Вт — для красной кривой

$$P_2 = 222 * 715 = 158730 \ \mathrm{Bt} - \mathrm{для}$$
 зеленой кривой

$$P_3 = 143 * 1125 = 76000$$
 Вт – для синей кривой

Расчет величины потерь:


$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 525 = 7875 \text{ BT}$$

$$\Delta P_2 = (235 - 222) * 715 = 9295 \text{ BT}$$

$$\Delta P_3 = (157 - 140) * 1125 = 19125 \text{ Bt}$$

При уменьшении частоты и напряжения в режиме работы  $P=\mbox{const},$  значения потерь увеличиваются.

# Семейство механических характеристик при трех значениях частоты напряжения для случая регулирования Мс - вентиляторный.



f/fн = 1, U = 380 B - красный, f1/fн = 0,75, U1 = 213,75В- зеленый, f2/fн = 0,5, U2 = 95 В- синий

Статический момент для данного режима регулирования равен:

$$Mc = MH*(w / wH)^2$$

Мощность равна:

$$P$$
н. (и. х. х.) = 315 \* 500 = 157500 Вт – для идеального холостого хода.

$$P_1 = 300 * 500 = 157500$$
 Вт — для красной кривой

$$P_2 = 222 * 275 = 61050 \; \mathrm{Bt}$$
 - для зеленой кривой

$$P_3 = 143 * 110 = 15730 \ \mathrm{Br} - \mathrm{для}$$
 синей кривой

Расчет величины потерь:

$$\Delta P_1 = (315 - 300) * 500 = 7875 \text{ BT}$$

$$\Delta P_2 = (235 - 222) * 275 = 3575 \text{ Bt}$$

$$\Delta P_3 = (156 - 143) * 110 = 1430 \text{ BT}$$

При уменьшении частоты и напряжения в режиме работы Mc - вентиляторный, значения потерь уменьшаются.

#### Вывод:

1)Из (2.1) следует, что регулирование угловой частоты (скорости) АД возможно путем изменения следующих параметров:

$$M = \frac{3U^2 R_2}{\omega_o \alpha s \cdot \left[ x_{sm}^2 \alpha^2 + \left( R_1 + \frac{R_2}{s} \right)^2 + \left( \frac{R_1 R_2}{s \alpha x_{om}} \right)^2 \right]},$$
 (2.1)

- активного сопротивления роторной цепи;
- индуктивных сопротивлений роторной и статорной цепей;
- напряжения питания;
- числа пар полюсов;
- частоты напряжения питающей сети.

#### 2) Изменение активного сопротивления роторной цепи.

Этот способ возможен только у АД с фазным ротором. С энергетической точки зрения реостатное регулирование не эффективно, так как потери в роторной цепи при Мс=const пропорциональны скольжению. Плавность зависит от числа ступеней реостата.

Жесткость механических характеристик мала, то есть устойчивость работы в статических режимах при увеличении нагрузки падает, в результате чего невелик диапазон регулирования. Регулирование частоты вращения только вниз от основной. Мощность потерь выделяется на резисторах в цепи ротора, вызывая нагрев двигателя. Основным достоинством этого способа регулирования являются его простота и чрезвычайно малые капитальные затраты.

Показатели: Активное сопротивление роторной цепи.

## Изменение индуктивных сопротивлений статорной и роторной цепей.

В отличие от реостатного здесь возможно плавное регулирование при использовании подмагничиваемых дросселей насыщения или магнитных усилителей. При увеличении индуктивных сопротивлений статора и ротора критическое скольжение и момент, и жесткость характеристик уменьшаются в результате чего диапазон регулирования невелик. Широкого распространения этот способ регулирования также никогда не имел.

Показатели: Сопротивление статора, Сопротивление ротора.

#### Изменение напряжения питания АД.

При этом критический момент, будучи пропорциональным квадрату напряжения, снижается при уменьшении напряжения, то есть в процессе регулирования происходит изменение перегрузочной способности двигателя. Причем, так как скорость идеального холостого хода остается неизменной, уменьшается жесткость механических характеристик, что влечет за собой увеличение потерь в роторной цепи и прочие негативные последствия. Наряду с этим данный способ регулирования характеризуется крупными капитальными

затратами, так как требует наличия преобразователя регулируемого напряжения. Все это является серьезнейшим препятствием использования рассматриваемого способа регулирования на практике.

Показатели: Напряжение питания.

Изменение числа пар полюсов - экономичный способ регулирования, предполагающий использование специальной электрической машины. Его недостатками являются дискретный характер изменения частоты вращения двигателя и ограниченный диапазон регулирования. Массогабаритные и энергетические показатели многоскоростных двигателей хуже, чем у АД односкоростного исполнения той же мощности. В связи с необходимостью использования дополнительной коммутирующей аппаратуры стоимость многоскоростных АД несколько выше, чем односкоростных.

Показатели: Количество пар полюсов.

#### Изменение частоты напряжения источника питания.

К преимуществам частотного регулирования относятся: широкий диапазон регулирования частоты вращения двигателя (10-12: 1), плавность и высокая жесткость механических характеристик, ведущая к экономичности процесса регулирования. Регулирование возможно как вниз, так и вверх от основной скорости. Следует отметить, что из всех перечисленных выше способов регулирования данный способ имеет наиболее высокие качественные показатели. К недостаткам его следует отнести высокие капитальные затраты, связанные с необходимостью использования преобразователя частоты.

Показатели: Частота напряжения источника питания.

#### 3) Максимальный диапазон регулирования:

Изменение индуктивных сопротивлений статорной и роторной цепей.

## Минимальный диапазон регулирования:

Изменение напряжения питания АД.

### Максимальные потери энергии в процессе регулирования:

Изменение активного сопротивления роторной цепи.

## Минимальные потери энергии:

Изменение частоты напряжения источника питания

#### Плавность при регулировании:

Изменение частоты напряжения источника питания

#### Дискретное регулирование скорости:

Изменение числа пар полюсов