


Tasa de éxito en simulación

GR00T ACT



GR00T: n=200 · ACT: n=200. Barras de error: intervalo de Wilson al 95 %. «Mover la válvula» es la métrica de progreso parcial (revolute_joint_moved_rate): distingue no llegar a tocarla de girarla sin completar media vuelta.