

Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
Mode 5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalized pressure modeshape, $P_j(\xi)$
Normalized position, $\xi = \frac{x}{L}$