# 注塑车间联网管理系统(iNet)规划方案

宁波弘讯 苏文洁

20201217

在全球经济危机影响下,企业需要面对更为激烈的市场竞争。这就要求加强 管理,最大限度的提高效率、减少浪费、提升品质,实现精益、高效营运。

随着注塑行业向着"高效、低耗、优质"的管理模式不断转变,工厂 ISO 质量体系的推广,以及相关行业产品召回制度的建立,注塑成型过程中的数据收集显得越来越重要,其准确性、可靠性、持续性、可追溯性要求越来越高。


为协助客户加强企业内部管控,宁波弘讯软件开发有限公司,历经多年自主研发的专业注塑机网络管理系统——Injection Machine NetWork Computer Integrated Manufacturing System (简称 iNet),为实现注塑车间网络化管理提供了一套成熟、完整解决方案,实现车间现场标准化管理和生产过程追踪。

#### 一、实施规划

结合现场实际情况,规划使用<u>升级注塑机控制器+iNet 标准版本</u>模式,构建整个管理系统。

- 1、 根据收到资料, 现场注塑机分为两类:
  - 1) Q8 系列(版本序号为 7LG\_B11),升级塑机控制器软件后即可实现联网功能;
  - 2) M8M 系列(版本序号为7LG\_111),需要升级塑机控制器硬件,然后实现联网功能;
- 2、 系统上线后, 实现生产过程对工艺、人员、设备的全程管控:
  - 1) 系统中分配相关人员设备权限管控,实现定人、定岗的网络化管理;
  - 2) 系统中设定标准工艺参数以及调控范围,实现生产工艺集中管控;
  - 3) 供管理人员实时监管现场设备运行情况;
  - 4) 全程记录、统计实际工作过程中,工艺参数实际使用以及调整情况。供相关部门调阅;
  - 5) 全程记录、统计实际生产中,设备运行参数记录(温度、压力、时间、位置等)。供相关部门调阅;
- 3、 管理系统结构图如下

# iNet系统规划拓扑图 vi.o



## 二、iNet 系统实现功能描述

系统收集现场的生产数据并做相应统计分析。协助现场管理人员快速、准确了解现场相关情况,从而真正实现对注塑生产的过程化管理。软件功能描述如下(详见附件一:系统功能说明)

- 1、 在人机界面登录人员编号、密码,并上传 iNet SERVER,实现:
  - 系统预设三级'注塑机操作人员'(包括注塑工、调试员、维修员)身份,用户可按照实际需求,预先设定分配各人的设备操作权限,
  - ▶ 操作工(0级权限)可以生产但不能修改任何工艺;
  - ▶ 普通工艺师(1级权限) 只能修改模具工艺参数(压力温度等)并记录;
  - ▶ 工艺工程师(高级权限) 可以修改所有参数并记录;
  - 2) 操作塑机前需要登录,只有具有系统授权的 USERID,才能执行相应的操作;
  - 3) 具有系统授权的 USER ID, 其对工艺的操作记录在案。系统提供'修改工艺数据'详细记录, 可以查询并统计, 何人、何时修改哪个参数, 修改前后的工艺数值;

用户名	岗位	机器编号	机器名称	模具名称	工艺编号	资料名称	旧值	新值	修改日期	修改时间	标准值
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	射出一段终止位置	45.0	35.0	2010-8-11	14:04:46	45.0
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	射出一段终止位置	30.0	45.0	2010-8-11	14:04:32	45.0
<b>走宗路</b>	組长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	射出一段终止位置	40.0	30.0	2010-8-11	14:04:28	45.0
鹿宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	绪科四段终止位置	45.0	35.0	2010-8-11	14:04:22	45.0
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	射退距离	8.0	10.0	2010-8-11	14:04:07	0.8
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	射退距离	5.0	8.0	2010-8-11	14:02:51	8.0
走宗路	組长	15	C-15	AEL-49笔容(f	AEL49A.C15	料禮设定值2	240	238	2010-8-11	14:02:28	350
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	料溫设定值1	230	228	2010-8-11	14:02:26	320
鹿奈路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	关模二段流量	45	36	2010-8-11	14:01:40	20
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(f	AEL49A.C15	关模一段流量	20	45	2010-8-11	14:01:31	30
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(§	AEL49A.C15	料温设定值2	245	240	2010-8-11	14:00:53	350
走宗路	组长	15	C-15	AEL-49笔容(6	AEL49A.C15	料溫设定值1	235	230	2010-8-11	13:59:13	320

图二

#### 2、 工艺参数集中控管:

- 1) 建立标准工艺;
- 2) 在 iNet SERVER 保存所有机台/模具工艺参数设定,便于工艺资料的快速调用、专人审核、集中管理;
- 3) 实现'通过人员权限设定',集中管控工艺调整,确保工艺参数不被随意修改;
- 4) 全程保存、统计记录工艺参数调整内容;

#### 3、 iNet 动态记录:

- 1) 按照预设采集周期, 记录生产实际温度、压力、速度、周期等实际运行资料
- 2) 采集截止当前已经完成的数量,根据生产任务目标数量计算完成进度。并依据预设基础资料,预估生产计划完成时间;

## 4、 机器生产历史资料统计汇总:

- 1) 统计塑机运行相关时间——塑机端的相应操作(停机/启动,全自动/半自动/手动/调模),系 统自动截取相应操作的起始/终止时间并汇总;
- 2) 统计相关警报时间——塑机端产生警报,系统自动截取相应操作的起始/终止时间并汇总;
- 3) 班别计件统计——依照登录人员以及预设班别,统计实际各人、各班实际生产产品及数量 资料;


## 三、系统实施

- 1、 前置作业——按照弘讯提供技术规格,现场自行准备;
  - 1) 服务器(暂按30台连线,服务器建议达到以下规格)
    - > CPU: Intel(R) X5560 Xeon(R) CPU, 2.8GHz
    - ▶ 内存: 32GB 内存
    - ▶ 硬盘: 500GB 3.5 英寸

- ▶ 网卡: 10M/100M 自适应网卡,双网卡(用以隔离塑机和办公电脑工作网段)
- ➤ 至少一个空闲的 USB 接口 (用以接 iNet 系统密钥)
- ▶ Win Server 2003 + SQL Server 2005 以上版本

#### 2) 网络布线

- ▶ iNet 网络结构采用星型拓扑,通过中心交换机连接注塑机、iNet SERVER 以及内部局域网中的普通 PC (iNet Client);
- ▶ 注塑机与服务器须处于网络的同一网段,使用非管理型网络交换机连接,确保注塑机数据可以顺利传递;



- 考虑到'现场人员管理复杂,但是终端设备(注塑机)和网络结构变化机会却很小,这一实际特点,取消一般布线中的工作区子系统。即:网线一端连接终端设备,另一端则不通过信息插座等中间设施,直接连入中间设备间的跳线架或交换设备。这样变动,虽然降低了网络的灵活性,却提高了系统的稳定度;
- ➤ 鉴于塑机车间现场电磁环境复杂,干扰较大。故要求使用超 5 类屏蔽双绞线(STP)和其它屏蔽配件(如 RJ45 等),并严格按照相关规范施工,以达到全程屏蔽之效果;
- ➤ 严格控制单根网线的最大传输距离,争取控制在 60M 以内。同时选择具有良好电气性能的网络产品并尽量采用同一厂商的产品,使之完美地相互匹配和兼容,保证阻抗的稳定性和 EMC 性能,降低信号衰减和传输延迟,减少误码率,取得最佳的通信效果;
- ➤ 采用 EIA/TIA568B 标准,连接 RJ45;

引脚顺序	双绞线绕对的排列顺序
1	白 橙
2	橙
3	白 绿
4	蓝
5	白 蓝
6	绿
7	不接
8	不接

## 2、 注塑机升级

- 1) 按照规划方案,逐台升级注塑机控制器的软件;
- 2) 升级控制器软件的机台,每台停机需要 1~2 小时左右(升级前请自行备份原机台存储之工艺);
- 3) 升级塑机控制器硬件,每台停机需要4小时左右(升级前请自行备份原机台存储之工艺);

#### 3、 系统安装调试

- 1) 现场前置工作以及注塑机升级工作全部完成后,开始安装调试 iNet 系统;
- 2) 预计全部调试完毕需要 2~3 天,期间每台塑机需要短时间停机(10~15 分钟左右);

#### 4、 系统上线导入及人员培训

- 1) 现场安装调试过程中,需要安排相关人员全程协同。一方面协助现场工作的沟通协调,一 方面可以从中了解系统的相关细节,为日后的运行维护、设备检修做好基础;
- 2) 安装调试完成后,安排一次相关人员的集中培训——包括更新后塑机的操作和 iNet 软件本身的操作;
- 3) 系统上线后,弘讯提供一年的运行维护支持(包括电子邮件、电话等多种技术支持),随时与现场使用人员沟通使用过程中遇到的问题;

# 附件一:系统功能列表

# 【iNet 系统标准功能】以下功能是iNet 系统标准功能模块

中央监控					
	显示数据				
机器群览	机器状态、模具数据、工艺数据				
	生管资料:生产状态、生产批号、预计产量、完成状况				
机器实时详细信息	显示数据				
机桶关时纤细旧心	实时显示某一机台面板所有参数				
	显示数据				
参数修改纪录	修改人、修改时间、修改数据				
多数形成组织	实现功能				
	查询、打印参数修改数据				
机器管理					
	显示数据				
   机器基本数据	机器编号、名称、型号、温度段数、IP位置、网卡MAC				
<b>加爾坐平</b> 奴加	实现功能				
	编辑、打印机器基本数据				
	显示数据				
机器状态数据	机器在线离线状态、手动、半自动、自动、调模				
小山市小八心· 3人小山	实现功能				
	统计、查询、打印机器状态数据				
	显示数据				
	面板警报名称、发生时间恢复时间、				
机器异常数据	实现功能				
	统计异常数据并以数字或图形(柏拉图)两种方式显示				
	查询、打印机器异常纪录				
模具及工艺管理					
	显示数据				
模具管理	实体模具编号名称、射出重量、标准周期、标准周期重量、水				
	口重量、生产产品数据				

	实现功能			
	实体模具数据的新增、编辑、删除、查询、打印			
	显示数据			
模具使用记录	各个实体模具使用记录。			
	实现功能			
	查询、打印机器模具使用记录			
	显示数据			
	工艺名称、与之对应的实体模具、参数管理状态、参数创建修			
丁	改历史记录			
工艺管理(标准工艺)	实现功能			
	参数修改、另存、审核,参数在PC与MMI之间的抛转			
	查询、打印工艺参数			
丁	显示数据			
工艺管理(机器上)	实时显示塑机上保存和正在使用的工艺参数			
生产过程分析				
	<b>生)及往为初</b>			
	显示数据			
沿床粉捉				
温度数据	显示数据			
温度数据	<b>显示数据</b> 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示			
温度数据	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能			
温度数据	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印			
温度数据	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印 显示数据			
	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印 显示数据 记录生产过程中监控数据: 开模序号、关模低压计时、关模高			
温度数据监测资料	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印 显示数据 记录生产过程中监控数据:开模序号、关模低压计时、关模高 压计时、开模计时、脱模计时、循环计时、开模位置、射出计			
	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印 显示数据 记录生产过程中监控数据: 开模序号、关模低压计时、关模高 压计时、开模计时、脱模计时、循环计时、开模位置、射出计 时、保压转换位置、保压转换时间、保压转化压力、射出起点、			
	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印 显示数据 记录生产过程中监控数据:开模序号、关模低压计时、关模高 压计时、开模计时、脱模计时、循环计时、开模位置、射出计 时、保压转换位置、保压转换时间、保压转化压力、射出起点、射出终点、射出计时、储料计时。并以以数字或图形两种方式			
	显示数据 记录生产过程中料管温度数据,以数字或图形方式显示 实现功能 温度数据查询、统计分析、打印 显示数据 记录生产过程中监控数据: 开模序号、关模低压计时、关模高 压计时、开模计时、脱模计时、循环计时、开模位置、射出计 时、保压转换位置、保压转换时间、保压转化压力、射出起点、 射出终点、射出计时、储料计时。并以以数字或图形两种方式 显示			

	显示数据
	详细列出每一操作员对面板的操作权限。
操作员权限设定	实现功能
	设定每一操作员对面板功能的操作权限
<b>乏</b> 依休田に1.3.	显示数据
系统使用记录	详细列出每一iNet客户端的使用记录。
	实现功能
参数配置	自行设定一些系统属性,包括:编码规则、每页显示数据数量、
	异常警报是否有声音等