

360 و گرى كاچكر كياہے؟

سفر سے پہلے اور سفر کے بعد ٹینک لاری کے گردایک مکمل چکر لگانے کو 360 ڈ گری کا چکر کہتے ہیں۔

ٹینک لاری کی اطراف میں 360 ڈ گری کا چکر لگانا کیوں ضروری ہے؟

سفر سے پہلے اور سفر کے بعد ٹینک لاری کی اطراف میں 360 ڈ گری کا چکر لگاناانتہائی ضروری ہے تاکہ ٹینک لاری میں موجود کسی نقص کودیکھا جاسکے، ٹینک لاری کے پنچے اور اطر اف میں خطرات کودیکھا جاسکے اور ان سے بچاجا سکے تاکہ محفوظ سفر کو یقینی بنایا جائے اور دوران سفر ٹینک لاری کے بریک ڈاؤن اور کسی قشم کی ريش يرائبويث لميثر پریشانی سے بروقت بچاجا سکے۔

ٹینک لاری کی اطراف میں 360 ڈ گری کا چکر کب لگاناہے؟





سفر کے بعد




سفر سے پہلے

360 و گرى كا چراكاتے ہوئے كياچيك كرناہے؟

بیر ونی حالت ،در وازے ، شیشے ، پینٹ وغیر ہ گاڑی کے پنچے کوئی انسان ، جانوریا کوئی بم وغیرہ

آگ بجھانے والے آلات، سیفٹی کون،انٹر لاک سونچ اور دیگر کریٹیکل آلات





ٹائروں کی حالت، پریشر، ٹارکانڈ یکیٹرز


گاڑی کے وزن کے توازن کی حالت/ جھکاؤوغیرہ تیل و غیر ه کی کیکیج کیکیج

گاڑی نکالنے کے راستے میں در خت،ر کاوٹ یا کوئی اور خطرہ

ضرورى بدايات








360 ڈ گری کا چکر لگاتے ہوئے ٹائروں کی دیکھ بھال انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹائروں میں ہوا کم یازیادہ نہ ہو، ٹائرین کچر نہ ہو، ٹائروں کے نٹ بولٹ ڈ صلے نہ ہوں، ٹارک انڈ یکیٹر کی سمت درست ہو، ٹائروں میں کسی قشم کا پنھریانو کیلی چیزنہ بھینسی ہواور ٹائر گرم نہ ہو۔







ٹینک لاری کے بنچے سوناجان لیواثابت ہو سکتا ہے

سفر شر وع کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی ٹینک لاری کے بنیچے کوئی انسان یا جانور نہیں بیٹے اہوا یالیٹا ہوا۔



کسی بھی غیر محفوظ عمل باحالات کی صورت میں سٹاپ کارڈیر عمل کریں!



ٹینک لاری کی رپورسنگ سے پہلے یقین بنائیں کہ رپورسنگ کاراستہ صاف ہے۔