TEHNOMATERJALID-ENGINEERING MATERIALS

MTM 154 6 EAP

Plastid. Termoplastid.

Annika Koitmäe annikak@tktk.ee




Plastid (plastics) (1)

<u>Plastid</u> (plastics) ehk plastmassid on sünteetilised materjalid, mis on kas puhtad vaigud (polümeerid) või vaigu ja lisandi sulamid.

Lisandid (additives):

- •<u>Täiteaine</u> (filler)- pulbriline, kiuline, teraline või rullmaterjali kujuline. Vajalikud polümeeri kulu vähendamiseks ja plasti omaduste (surve- ja tõmbetugevus, kõvadus, kujukindlus jt.) kujundamiseks. Orgaaniline täiteaine: nt. puidujahu, tselluloos, paber; anorgaaniline: nt. asbest, grafiit, klaaskiud
- •Stabilisaator (stabilizer)- plasti vananemisprotsessi aeglustamiseks.
- •Plastifikaator (plasticizer)- plastsusomaduste ja töödeldavuse parandamiseks. Plastifikaatorid on tavaliselt vedelikud.
- Värvaine (colorant) dekoratiivsel eesmärgil
- <u>Erilisandid</u> parandavad mõningaid tarbimisomadusi, nt. soodutavad plasti lagunemist.

Plastid (plastics) (2)




Plastid (plastics) (3)

Plastid jaotatakse temperatuurile reageerimise järgi:

- •Termoplastid (thermoplastics)- on polümeerid, mis koosnevad lineaarsest või hargnenud ahelast, mille vahel ei ole keemilisi sidemeid, kuid on füüsikalised sidemed. Muutuvad kuumutamisel voolavaks, jahtudes aga taastavad esialgsed omadused. Kuumutus- ja jahutustsükleid võib piiramatult korrata, ilma et materjali põhiomadused muutuksid. Termoplastid on sageli kristalliinsed, mõned aga ka amorfsed.
- •Termoreaktiivid ehk reaktoplastid (thermosetting polymers)muutuvad kuumutamisel või kõvendi toimel <u>ruumilise struktuuriga</u>
 <u>võrestikpolümeerideks</u>, mis ei sula ega lahustu. Kuumutamisel
 esialgu pehmenevad, kuid edasisel kuumutamisel muutuvad
 kõvaks. Sellist polümeeri pole enam võimalik pehmeks muuta
 ega lahustada. Termoreaktiivid on <u>täielikult amorfsed</u>, kristalliite
 nendes ei leidu.

Termoplastid vs termoreaktiivid




Material that will repeatedly soften when heated and harden when cooled. Material that has undergone a chemical reaction so that it remains hardened, even when reheated.

Plastid (plastics) (4)

Elastomeerid (elastomers)- on sarnaselt termoreaktiividega ristsillatud ahelaga, kuid ristsildamise tihedus on tunduvalt väiksem- moodustub hõredalt seotud võrgustikstruktuur. Väliste jõudude toimel saavad makromolekulid või nende osad teatavas osas liikuda, kuid ristsillad takistavad jäävate deformatsioonide tekkimist ja taastavad jõudude eemaldamisel makromolekulide endise asetuse. Elastomeere võib suures ulatuses deformeerida jäävate deformatsioonide tekitamiseta. Nagu termoreaktiividki, ei saa ristsildade tõttu elastomeerid muutuda voolavaks ega sulada. Enamik elastomeere on oma struktuurilt amorfsed.

Plasti tõmbediagramm



http://textbooks.elsevier.com/manualsprotected textbooks/9780750663809/Static/polymers/polymers4b.htm

Plastid (plastics) (5)

Plastid jaotatakse lõppomaduste ja otstarbe järgi:

•Tarbeplastid- massiliselt toodetavad, odavad, mehaanilised ja termilised omadused tagasihoidlikud::

polüetüleen (PE) polüpropüleen (PP) polüvinüülkloriid (PVC) polüstüreen (PS) fenoolformaldehüüdvaik (PF) jt.

•Konstruktsiooniplastid-tavaliselt kallimad ja toodang on väiksem. Kannavad koormusi, väike roome, jäikus/sitkus, temperatuuri- ja ilmastikukindlad::

polükarbonaat (PC)
polüamiid (PA)
polüatsetaal (POM)
polüetüleentereftalaat (PETP)
polümetüülmetakrülaat (PMMA)
epoksüvaik (EP) jt.

• Eriplastid-ühe spetsiifilise omadusega::

fluorplast (PTFE) polüimiid (PI) jt.

Termoplastid-PE (1)

Polüetüleen (PE) (polyethylene)

•Saamisviis põhineb eteeni (CH₂=CH₂) polümerisatsioonil, mida kirjeldab reaktsioon:

- •Saadava polüetüleeni omadused ja kasutusvaldkonnad võivad erineda suurtes piirides, olenevalt molekulaarmassist, tootmismeetodist, struktuuri erinevustest ja tihedusest.
- •Eristatakse:

HDPE (high density polyethylene)- kõrgtihe polüetüleen LDPE (low density polyethylene)- madaltihe polüetüleen LLDPE (linear low density polyethylene)- lineaarne madaltihe polüetüleen

UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene)- ülikõrge molekulmassiga polüetüleen

Termoplastid-PE (2)

HDPE (high density polyethylene)

- Valdavalt lineaarne polümeer
- Madalatel temperatuuridel hea löögisitkus
- Omab suurepärast keemilist vastupanu
- On tundlik UV-kiirgusele



Allikas:http://greenveg.com/2011/03/know-your-plastic-recycling-number/

Joonis 1. HDPE-tooted.

Termoplastid-PE (3)

LDPE (low density polyethylene)

- Ulatuslikumalt hargnenud ahelaga
- Madalatel temperatuuridel hea
 löögisitkus, kuid väike kõvadus ning
 tugevus
- Omab head keemilist vastupanu
- On suurepärane dielektrik (väga väikese elektrijuhtivusega)



Allikas: http://www.thedailygreen.com/green-homes/latest/recycling-symbols-plastics-460321

Joonis 2. LDPE-tooted.

Termoplastid-PE (4)

LLDPE (linear low density polyethylene)

- Korrapärase struktuuriga polümeer
- Kõrge tõmbetugevus ja löögisitkus
- Parem sulavoolavus kui LDPE-l
- Hea vastupanu kemikaalide jaUV-kiirguse suhtes



Allikas:http://www.dragonpacking.com/en/p.html

Joonis 3. LLDPE-pakkekile

Termoplastid-PE (5)

UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene)

- Väga pikad molekulahelad
- Suur kõvadus
- Suurepärane keemiline vastupanu
- Hea vastupanu kriimustamisele ja abrasiivkulumisele
- Tunduvalt suurema sitkusega



UHMWPE PIPE.html

•Materjal ei ole sulatöödeldav, seepärast töödeldakse

kummiolekus

Joonis 4. UHMWPE-detailid.

Polüetüleene kasutatakse ka plastkomposiitides (kiudarmeeritud), mis annab materjalile suurema kõvaduse ja tugevuse.

Termoplastid-PE (6)

Tabel 1. Polüetüleenide omadusi.

Omadus	HDPE	LDPE	HDPE+ 30% klaaskiudu
ρ, kg/m ³	950970	915930	1170
R _m , MPa	2238	116	70
E, GPa	0,421,4	0,120,3	7
A, %	201300	90650	23
Löögisitkus, J/m ²	80100	Ei murdu	5,5

Termoplastid-PE (7)


PE rakendused:


- •Mitmesugused survevalutooted (rohkem HDPE, kui tugevus on oluline).
- •Torud, kaabliisolatsioonid, lehtmaterjalid ekstrusioonil.
- Pudelid ja mahutid ekstrusioon-puhumisvormimisel (rohkem HDPE).
- Kiled puhumisvormimisel.
- Pihustatavad pinnakatted.
- •UHMWPE pulbri paagutamisel survevormimisel laagrid, tihendid.

Termoplastid-PP (1)

Polüpropüleen (PP) (polypropylene)

•Propeeni monomeer (CH₂=CH-CH₃) on sarnane eteeniga ja nagu eteen, sisaldab ta kahekordset kovalentset sidet, mis avanedes polümeriseerub:





•Polüpropüleen on kõrgkristalne polümeer nagu PE. Peaahelal on aga CH₃ külgrühmad, mille paigutuse süsteem või korrapära määrab selle, kas materjal on termoplast või elastomeer.

Termoplastid-PP (2)

•PP on suurema tugevusega ja kõvadusega kui HDPE

- •PP tihedus on võrreldav LDPE-ga
- •Hea keemiline vastupanu
- Kõrge väsimustugevus
- Eripäraks on väga hea korduvpainutustugevus
- Madalatel temperatuuridel muutub hapraks
- Väga tundlik UV-kiirguse suhtes
- Väga hästi ümbertöödeldav
- Polüpropüleenist valmistatakse ka plastkomposiite (klaaskiudarmeeritud), mis annab materjalile suurema kõvaduse ja tugevuse ning lisaks peavad kindlasti kompositsiooni kuuluma ka antioksüdandid ja UV-filtrid.





Allikas:http://www.engineeringtoolbox.com/poly propylene-rope-strength-d_1516.html

Joonis 5. PP-tooted.

Termoplastid-PP (3)

- •Kõrgema löögisitkusega materjali saamiseks kasutatakse polüetüleeni polümeeri mehaanilist segamist väikestes kogustes elastomeeridega.
- Sitkem polüpropüleen on propeeni kopolümeer 2...10% eteeniga, mida nimetatakse <u>polüallomeeriks</u>. Tema haprumistemperatuur on -40 °C.

Tabel 2. Polüpropüleenide omadusi.

Omadus	PP	Kõrge löögisitkusega PP	Polüallomeer	PP+ 30% klaaskiudu
ρ, kg/m³	900910	900910	900910	11201130
R _m , MPa	2740	1935	2128	47103
E, GPa	0,51,9	0,81,3	0,50,8	47
A, %	30200	30200	400500	24
Löögisitkus, J/m²	212	864	30180	316

Termoplastid-PP (4)

PP rakendused:

- •Survevalutooted: autoosad, lauad, toolid, kohvrid, akukorpused, konteinerid, majapidamistarbed, steriliseeritav meditsiiniaparatuur, hingedega tooted jm.
- •Kiled puhumisekstrusioonil (eelkõige pakkekiled ja kleeplintide alused).
- •Külmkedratud kiudlindist kootakse kotte, vaibaaluseid, kiust valmistatakse köisi, võrkusid, pakendinööre.
- •Ekstrusioonid isoleeritakse traati, saadakse lehtmaterjali, torusid, ekstrusioon-puhumisvormimisel mahuteid.

Termoplastid-PVC (1)

Polüvinüülkloriid (PVC) (polyvinyl chloride)

•Monomeer vinüülkloriid (CH₂=CHCl) on etüleeni derivaat, mis on hõlpsasti polümeriseeritav. Tulemuseks on lineaarne polümeerpolüvinüülkloriid PVC:

 $n \begin{bmatrix} H \\ C = C \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} C \\ H \end{bmatrix} \xrightarrow{H} H$

- •PVC on suhteliselt odav termoplast, mis on hea keemilise vastupanuga hapetele ja leelistele.
- •PVC on kõige ulatuslikumalt plastifitseeritav materjal, mistõttu tema kasutusvaldkond on äärmiselt lai:

PVC- polüvinüülkloriid

UPVC (unplasticised)- plastifitseerimata polüvinüülkloriid

PPVC (plasticised)- plastifitseeritud polüvinüülkloriid

CPVC (chlorinated)- järelkloreeritud polüvinüülkloriid

PVDC- polüvinüülideenkloriid

Termoplastid-PVC (2)

 Puhas PVC on raske, jäik ja habras.
 Plastifitseerides saame elastse materjali nagu kummi. Plastifitseerimata PVC on odav alusmaterjal.

- UPVC- tugev, jäik ja kõva materjal. Hea UVkiirguse kindlus.
- •PPVC- vähem jäik kui UPVC, elastne plast, mille omadused on saadud lähtepolümeerile plastifikaatori lisamisel. Keemiline vastupanu on madalam kui UPVC-I.
- •Umbes 25% valmistatavast PVC-st kasutatakse plastifitseerimata kujul (UPVC), ülejäänud plastifitseeritud kujul (PPVC).



Allikas:http://www.dekorplast.co.uk/

Joonis 6. PVC-tooted.

Termoplastid-PVC (3)

Tabel 3. Polüvinüülkloriidide omadusi.

Omadused	UPVC	PPVC- madal- plastifitseeritud	PPVC- kõrg- platifitseeritud
ρ, kg/m³	14001540	13001350	12001550
R _m , MPa	2462	2842	756
E, GPa	2,44,1	0,350,4	0,0030,02
A, %	240	200450	200450
Löögisitkus, J/m ²	2100	-	-
	CPVC	PVDC	PVC+ 20% klaaskiudu
ρ, kg/m³	13801580	16501750	1580
R _m , MPa	5580	2134	96
E, GPa	2,53,4	0,30,5	7,6
A, %	4,565	Kuni 250	3
Löögisitkus, J/m ²	530	25	8

Termoplastid-PVC (4)

PVC rakendused:

- •UPVC- jäigad torud, profiiltooted (sh aknad), põranda- ja seinapaneelid, survevalu- ja termovormitud tooted (krediitkaardid, toruühendused, nõud jm.)
- •PPVC- kaabli- ja traadiisolatsioon, voolikud, kiled, täispuhutavad esemed, kardinad, kaustad, jalanõud, kileriided, pehmed pudelid, põrandakatted.
- •PVC pastad- kunstnahk, seinakatted, tapeedid ja vaibakihid, pinnakatted.


Termoplastid-fluorosüsinikpolümeerid

PTFE- polütetrafluoretüleen PVDF- polüvinüülideenfluoriid jt.

- •Kõrge termopüsivus (kuni 350°C)
- •Keemiline inertsus

- •PTFE on laialdaselt kasutuses olev fluorsüsinikpolümeer. Tähelepanuväärne on tema kõrge termopüsivus: -269 °C kuni +200 °C. PTFE on laialdasemalt tuntud DuPont'i brändi Tefloni kaudu. Teflonitel on erakordselt madal hõõrdetegur, nad on vett-tõrjuvad ning väga stabiilsed. Täielikult vananemis-, tule- ja ilmastikukindel.
- •PVDF omab sulatatavatest fluorsüsinikpolümeeridest kõrgemat tõmbetugevust, tal on hea abrasiivkulumiskindlus ja keemiline vastupanu.





Joonis 7. PTFE-tooted.

Termoplastid-fluorosüsinikpolümeerid (2

Tabel 4. Polütetrafluoretüleenide omadusi.

	Omadus	PTFE	PTFE +25% klaaskiudu	PTFE+60% pronkspulbrit	PVDF
	ρ, kg/m³	21002250	2230	3880	1790
l.	R _m , MPa	1730	16	14	55
	E, GPa	0,350,62	1,3	1,4	2,1
7	A, %	75450	100	200	20
	Löögisitkus, J/m²	Ei murdu			Ei murdu

Termoplastid-PTFE

PTFE rakendused:

•Tihendid, hermeetikud, traadi- ja kaabliisolatsioon (kõrgsagedus), antiadhesioonpinnakatted, isemäärivad laagrid, keemiaaparatuuri vooderdus, aerosoolsed

kuivmäärded.



http://www.aboutfilter.com/diva_envitec/index.php/filter_product/hardware_spares/ptfe_components

Joonis 8. PTFE-tooted.

Termoplastidfluorosüsinikpolümeerid (2)


PTFE põhiomadused:

- •Ei lahustu, keemiline vastupidavus erakordne (ainult sulad leelismetallid võivad mõjutada).
- •Suurepärane kuumus- ja ilmastikukindlus, töötemperatuur -200...260 °C, ei põle.
- •Erakordselt sitke (E=0,4...0,7 GPa, A=300...500%). Tõmbetugevus väike, löögisitkus kõrge, suur roome.
- •Väike permeatsioon (materjali omadus, mille korral on nii auru, gaasi, vedeliku kui ka tahke aine molekulidel võimalus liikuda vabalt läbi materjali. Selle juures ei toimu materjalis keemilisi ega füüsikalisi muutusi) ja niiskuse absorptsioon.
- Madal pinnaenergia ja hõõrdetegur, suur kulumiskindlus.

Termoplastid-PS (1)

Polüstüreen (PS) (polystyrene)

- •PS- polüstüreen
- •ABS- akrülonitriil-butadieen-stüreen
- SAN- stüreen-akrülonitriil



- •Puhas PS on rabe, klaasjas ja läbipaistev polümeer. Ta on kergesti töödeldav ning tal on hea mõõtmete püsivus. Seevastu on tal väga madal kemikaalikindlus ja ta on tundlik UV-kiirgusele.
- •Vahtpolüstüreen (EPS, PS-E) on levinud polüstüreen, mis saadakse, kui puhtale PS-ile lisatakse tootmisel vahustavaid lisandeid, näiteks CO₂. EPS on väikese tihedusega ja heade soojusisolatsiooniomadustega.









Joonis 9. PS-tooted.

Termoplastid-PS (2)

•ABS (akrülonitriil-butadieen-stüreen) on akrülonitriilist, butadieenist ja stüreenist koosnev kopolümeer. ABS on heade mehaaniliste omadustega, eriti head on löögisitkus ja mõõtmete püsivus. Keemiliselt on ABS vastupidav paljudes hapetes, leelistes ning õlide baasil valmistatud lahustites. Materjal on kergesti vormitav.





Joonis 10. PS-tooted.


Allikas:http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1986.425

•SAN (stüreen-akrülonitriil) on stüreeni kopolümeer. Materjal omab head kombinatsiooni tugevusest, kõvadusest, jäikusest ja läbipaistvusest koos parema keemilise vastupanuga kui PS.

Polüstüreenmaterjalidest valmistatakse ka klaaskiudarmatuuriga plastkomposiite, andmaks materjalile paremaid tugevusomadusi ja suuremat kõvadust.

Termoplastid-PS (3)

- •Vahtpolüstüreen (EPS) saadakse stüreeni polümerisatsioonil koos madalal temperatuuril keeva süsivesinikuga (nt. pentaan) massis või suspensioonis.
- Võib kombineerida survevalu ja ekstrusiooniga.
- Graanulite töötlemisel vormides auruga toimub eelpaisumine ja tahkestumisel paakumine plokiks.
- •Levinud soojusisolatsioon- ja pakkimismaterjal, suletud pooride tõttu ka ujuvtooted. Ekstrudeeritud lehed sobivad ka termovormimiseks (nt. munade või liha pakendamiseks).



Termoplastid-PS (4)

PS põhiomadused:

- Lahustuv süsivesinikes ja õlides.
- Head elektriisolatsiooniomadused.
- •Ideaalselt läbipaistev (amorfne) (88...90%).
- •Ilmastiku- ja temperatuurikindlus jätavad soovida.
- •Jäik ja rabe (E=3,2...3,5 GPa, A=1,5...3%), mõõduka tugevusega (36...52 MPa).
- •Töötemperatuurivahemik kitsas: -10...70 °C.

Termoplastid-PS (5)

Tabel 5. Polüstüreenide omadusi.

PS	ABS	SAN
10401100	10401700	10701100
3560	3962	6384
2,83,5	1,92,8	2,83,8
14,5	10140	1,53,7
1,33,4	17,5	1,72,5
	10401100 3560 2,83,5 14,5	10401100 10401700 3560 3962 2,83,5 1,92,8 14,5 10140

Termoplastid-PS (6)


PS rakedused:

SAN

•Tugevamad survevalutooted (kodumasinate ja aparaatide korpused ja sisustus, aknad, meditsiiniaparatuur, autoosad). Vajadusel tugevdatakse klaaskiuga.

ABS

•Survevalutooted (kodumasinate ja elektriaparaatide korpused, autoosad jne.), termovormtooted (nõud jms.), struktuurvahud, ekstrudeeritud lehtmaterjalid ja torud, pakendid.




Termoplastid-PC (1)

Polükarbonaat (PC) (polycarbonate)

- Polükarbonaat on tugev ja läbipaistev materjal
- •Tal on kõrge löögisitkus temperatuurivahemikus -40...115 °C
- •PC on madala väsimustugevuse ja kulumiskindlusega
- •Lahustub mõningates orgaanilistes lahustites
- •PC on kergesti vormitav ja töödeldav

$$- \begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \\ CH_3 \end{array} - O - C - O \\ CH_3 \end{array}$$



Tabel 6. Polükarbonaadi omadusi.

Omadused	PC
ρ, kg/m³	1200
R _m , MPa	5970
E, GPa	2,22,4
A, %	50120
Löögisitkus, J/m ²	6590

Joonis 12. PC-tooted.

Termoplastid-PC (2)


PC rakendused:

- •Survevalutooted: lülitid, releed, arvurid, telefonid, laserplaadid, disketid, elektrimasinate ja -aparaatide korpused, kaitsekiivrid, sporditarbed jm.
- •Lehtmaterjal: kasvuhooneklaasid, telefoniputkad, ootepaviljonid, aknad jm.
- •Termovormitud läbipaistvad tooted: kuplid, kaitsekilbid, valgustid, liiklusmärgid jm.

Termoplastid-PA (1)

Polüamiid (PA) (polyamide)

- •Diamiidide ja orgaaniliste dihapete polükondensatsioonil saadakse polüamiidid ehk nailonid.
- •PA on väga tugevad ja kõvad materjalid.
- Neil on suur abrasiivkulumiskindlus.
- Nad on elastsed ja kõrge löögisitkusega
- •Üldjuhul on PA-d kemikaali- ja lahustikindlad.
- •Nad on vettimavad materjalid, mis alandab tugevust
- •Puuduseks on ka suur kristallumisest tingitud mahukahanemine ja järelkahanemine toatemperatuuril.
- •Nimetuses kasutatakse numbreid vastavalt monomeeri(de) süsiniku aatomite arvule:
- PA 6
 Lihtne toota, odav, hästi valuvormitav, hea väsimustegur
- PA 66
 Tugevam ja kõvem kui PA 6, kõrge veeimavus ja kulumiskindlus, kallim
- PA 11, PA 12
 Kallim, veeimavus madalam, UV kindlam



Termoplastid-PA (2)

PA põhiomadused:

- •Hügroskoopsed, suur veeimavus (kuni 8,5%), mis muudab T_a ebamääraseks. (~50...60 °C).
- •Kõrge T_m(180...295 °C) tagab hea kulumiskindluse.
- Hea ilmastikukindlus.
- •Head mehaanilised omadused, konstruktsiooniplast (E=1,4...3,8 GPa, A=30...300 %, R_m=75...94 MPa). Sitke, hea löögitugevus, madal hõõrdetegur.
- •Töötemperatuur -30...100 C.°

Termoplastid-PA (3)

PA rakendused:

- Enamikku PA (70%) kasutatakse kiu ketramiseks (eriti N 66 ja N6). Kasutatakse tekstiilikangana.
- Survevalutooted- ajamid, laagrid, hammasrattad, rullikud jm.
- •Ekstrusioonpuhumisel saadakse pakendikiled, keetmis- ja küpsetuskotid.
- •Monokiud- harjad, vaibad, parukad, kunstkarusnahad, kirurgilised niidid jm.

•Ekstrudeeritud torud, voolikud, tõmblukud, pihustatavad

pinnakatted, kuumsulamliimid.



Allikas: http://www.systemplaast.com/engineering-plastics.html

Joonis 13. PA-hammasrattad.

Termoplastid-POM (1)

$\begin{bmatrix} H \\ C - O \end{bmatrix}$

Polüatsetaal (POM) (polyoxymethylene)

- •Formaldehüüdi polümerisatsioonil saadav polüatsetaal (POM) on tuntud ka lihtsalt atsetaalvaiguna või polüoksümetüleenina.
- •Iseloomustab suur kõvadus ja tugevus
- Kergesti valatav erinevatel meetoditel
- •Töödeldakse temperatuuridel 190-230 ℃, kuid vajab kuivatamist

enne valamist, kuna on hügroskoopne.

- POM on hästi töödeldav ja on eriti sobiv täppisdetailide valmistamiseks
- Eristatakse kahte tüüpi polüatsetaale:
 POM-C- atsetaalkopolümeer
 POM-H- atsetaalhomopolümeer



Allikas:http://optimumprocess.free.fr/Les_t hermoplastiques En.htm

Joonis 14. POM-hammasrattad.

POM-C on vastupidavam tugevatele leelistele ja termilis-oksüdatiivsele lagunemisele kui POM-H. Viimasel on aga parem tugevus, sitkus, kõvadus ja roomepiir, termopüsivus ja tihti ka suurem kulumiskindlus.

Termoplastid-POM (2)

Tabel 7. Polüatsetaalide omadusi.

Omadus	POM	POM-C	POM-H
ρ, kg/m ³	13701430	1410	1430
R _m , MPa	6280	70	80
E, GPa	2,93,3	3,0	3,3
A, %	2560	30	30
Löögisitkus, J/m ²	70120	80	100

POM rakendused:

- •Määravateks omadusteks kasutamisel on kulumiskindlus ja veekindlus.
- Peamiselt survevalutooted: laagrid, liigendid, ekstsentrikud, rullikud, hammasrattad, tiivikud, pumbadetailid, ventiilid.

Termoplastid-PET (1)

Polüetüleentereftalaat (PET, PETP)



- Saadakse polümerisatsioonil ja esterifikatsioonil
- •Head mehaanilised omadused kuni temperatuurini 175 °C
- PET on sitke ja tugev
- •Teda on kerge töödelda
- Suur mahukahanemine vormimisel
- Hea steriliseerida ja korduvkasutada


•Kasutatakse karboniseeritud jookide pudelitena, kuna PET ei

lase gaase läbi

Tabel 8. PETP omadusi.

Omadused	PETP
ρ, kg/m³	13201390
R _m , MPa	7490
E, GPa	2,23,5
A, %	1520
Löögisitkus, J/m ²	24





Termoplastid-PET (2)

PET rakendused:

- •Suurem osa (2/3) tekstiilkiuks.
- •Ekstrudeeritud orienteeritud kiled- isolatsioonikiled, pakkekiled, küpsetuskotid, filmirullid jm.
- •Ekstrudeeritud survevalul puhumine pudeliteks ja anumateks (eriti karastusjookide pudelid).
- •Vormitooted ka klaaskiuga (kuni 60%) armeeritud PET-st (E=10...20 GPa).

Termoplastid-PMMA (1)

Polümetüülmetakrülaat (PMMA)

- •PMMA on toatemperatuuril amorfne ja seda kuni klaasistumistemperatuurini (110 °C)
- •PMMA on kõva, jäik ja kõrge löögisitkusega
- Ta on väga läbipaistev
- •Kergesti vormitav kõigi termoplastide korral kasutatavate vormimistehnoloogiatega
- •<u>Pleksiklaasina</u> tuntud termplast PMMA on vastupidav kõikidele majapidamiskemikaalidele, kuid ei kannata petrooli ega orgaanilisi lahusteid


Tabel 9. PMMA omadusi.

Omadused	PMMA
ρ, kg/m³	1100
R _m , MPa	5075
E, GPa	2,73,5
A, %	58
Löögisitkus, J/m²	





Joonis 16. PMMA-rakendused.



Termoplastid-PMMA (2)

PMMA rakendused:

- •Leht- ja vormitooted: reklaamitahvlid, teemärgid, valgustid, lennukiaknad, autotuled, tuuleklaasid, kabiinid, kuplid jm.
- •Termovaakumvormitud tooted: vannid, valamud jm.
- •Taignatest (siirupitest) hamba- jm proteesid (põlve- ja puusaliigesed), kunstmarmor.



Allikas:http://www.diytrade.com/china/pd/330809/NAS_replacing_PMMA_PETG.html

Joonis 17. PMMA-rakendused.

Põhiliste termoplastide omadused

Plasti liik	Tihedus	us Mehaanilised omadused			
	ρ kg/m³	R _m MPa	E GPa	A %	AU J/m ²
Polüetüleen (PE) kõrgtihe (HDPE) madaltihe (LDPE)	960 920	2238 116	0,41,4 0,10,3	201300 90650	80100
2. Polüpropüleen (PP)	905	2740	0,51,9	30200	212
3. Polüvinüülkloriid (PVC) – plastifitseerimata (UPVC) – plastifitseeritud (PPVC)	1470 1375	2462 756	2,44,1 0,010,4	240 200450	2100
 Fluorosüsinikpolümeerid polütetrafluoroetüleen (PTFE) 	2175	1730	0,30,6	75450	-
5. Polüstüreen (PS) – akrüülnitriil-butadieen-stüreen (APS) – stüreen-akrüülnitriil (SAN)	1070	3584 1762 6384	2,83,5 0,92,8 2,83,8	14,5 20140 1,53,7	1,33,4 17,5 1,72,5
6. Akrüülplastid – polümetüülmetakrülaat (PMMA)	1100	5075	2,73,5	58	-
7. Polükarbonaat (PC)	1200	5970	2,22,4	50120	6590
8. Polüamiidid (PA) – PA 6 – PA 11 – PA 12	1100 1050 1020	4090 4055 4965	1,93,3 1,2 1,11,4	40150 100350 120350	3,25,5 4070 64100
9. Polüatsetaal (POM)	1400	6280	2,93,3	2560	70120
10. Küllastunud polüestrid – polüetüleentereftalaat (PETP) – polübutüleentereftalaat (PBT)	1355 1300	7490 52	2,23,5 2,62,7	1520 200250	24 2,5
1. Polüeeter-ecterketoon (PEEK)	1310	110	4,2	20	60
12. Polüfenüleensulfiid (PPS)	1340	75	3,3	1,6	4
13. Polüimiidid (PI)	1430	120	1,3	7,6	-

Termoplastide omadusi

Plast	Omadused				
	Tihedus, kg/m ³	R_m , N/mm^2	A, %		
Polüetüleen (PE)					
kõrgtihe (HDPE)	960	22 38	20 1300		
madaltihe (LDPE)	920	1 16	90 650		
Polüpropüleen (PP)	905	27 40	30 200		
Polüvinüülkloriid (PVC)					
plastifitseerimata (UPVC)	1470	24 62	2 40		
plastifitseeritud (PPVC)	1375	7 56	200 450		
Fluorplast (PTFE)	2175	17 30	75 450		
Polüstüreen (PS)	1070	35 84	1 4,5		
Orgklaas (PMMA)	1100	50 75	5 8		
Polükarbonaat (PC)	1200	60 70	50 120		
Polüamiid (PA)	1100	40 90	40 350		