

附表 1-产品售后政策

适用范围

适用于您购买的我司所有课堂互动反馈产品,包括所有答题器,基站,及其他配件。

您可以享受我们以下售后服务

- 产品换货 (免费): 您购买的硬件产品自到货之日起 30天内,出现非人为质量问题,经我司检验确认后,享有产品换货服务。
- 产品维修(免费):您购买的硬件产品在质保期内,出现非人为质量问题,经我司检验确认后,享有免费维修服务。详情见售后服务细则。
- 产品维修(收费):您购买的硬件产品,超过质保期的,或人为损坏的,享有收费维修服务。详情见售后服务细则。
- 产品检修(收费):您购买硬件产品(不含电池及其他配件)质保期内,享有定期发回检修服务。
- 基站升级(收费): 您购买的小基站(EA1000)质保期内,享有升级为WIFI大基站(EA4200W)的升级服务。

售后服务条款细则

答题器	整机及主要部件(不含电池)自出货之日起,享有 <mark>2 年</mark> 质保期。 答题器可维修主要部件包括: 面膜,外壳,按键,液晶屏,主板。
基站	整机及主要部件(不含电池)自出货之日起享有 2 年 质保期。 基站可维修主要部件包括: 外壳,开关按键,天线接口,主板。
配件	自出货之日起享有 <u>1 年</u> 质保期。 配件包括: 便携包、USB 延长线、充电线、硬件产品中所含锂电池

答题器收费标准

液晶屏	面膜	外壳	主板
25 元	15 元	15 元	30 元

以下人为损坏情况,按照以下标准收费维修

基站收费标准

基站	外壳	接口插槽	开关按钮	电池	主板
小基站	30 元	-	-	-	60 元
大基站	35 元	35 元	35 元	80 元	80 元

产品检修收费标准

校区提前1月报备检修计划给厂家,厂家按照生产进度排单。所有检修

普通检测		\±\+	三 松 中 沈	→ □ <i>(\A</i> \\\
≤1200 只	>1200 只	清洁	更换电池	产品维修
300元	0.25 元/只	0.25/只	4.5 元/只	按照维修收费标准

基站升级收费标准

折旧费	产品差价	工时成本
按年 20%计算 不足 1 年 , EA 按 1 年计算 售	A4200W售-EA1000	500 元/人/天

工时成本:按产线升级所耗费的人工成本计算,售后服务、财务服务等其他成本不做额外核算。

售后服务流程

- 硬件产品到货之日起30天内为开箱检测阶段,请您收到货品后及时开箱检测。
- 若您发现所购产品有任何问题,请先联系我们以确认问题,我们将指导您进行下一步操作,以享受您的售后权益。
- 若您的问题不包含在上述服务条款中,请联系我们,我们将根据您的情况酌情处理。

[电话] +86 73185125432-805

[手机] +86 018908457700

[电子邮件] support@sunvote.com.cn



附表 2-收费维修范围说明

收费维修范围说明

质保外及以下人为损坏的产品,按照售后政策中的收费标准,收费维修。

● 保管不当造成的损坏和腐蚀

设备宜存储在干燥通风的环境中,存储温度范围-22~55摄氏度。

由于潮湿,或高温、低温等环境因素造成的损坏和腐蚀,不在免费售后维修范围内





● 人为外力造成的损坏

使用过程中,避免产品被硬物刮刻。因此导致的外观或功能损坏,不在免费售后范围内。如:使用笔/刀具在液晶屏上刻字等,或其他外力导致的损坏。

注:液晶显示断笔,无任何外观异常的,可 视为非人为损坏。质保期内仍享有免费维修 的服务。

● 私自拆开设备

使用过程中,不允许私自拆开产品设备。如揭开面膜,打开外壳,拧开螺丝,拆卸设备元器件等。因此导致的产品异常,不在免费售后范围内。





● 超出售后服务质保期限

我司凭产品 SN 确认产品质保期限,由于 SN 被涂抹等,无法识别质保期限的,视为 质保外收费维修。

●电池保管不当导致放电或事故

电池堆叠,或者随意堆放在一起,会导致电池短路发热,异常放电,甚至会造成电池破裂或起火的危险。

电池单独存放时,需放置在厂家发货的 托盘中。未按要求存放,导致放电或发 生事故的,不在免费质保范围内。





附表 3-产品改善说明

改善时间	改善类型		改善效果
2017-10-30	外观/性能改善	将原有鼓包按键面膜更改为锅仔平面按键面膜,产品型号更改为 S53,2017-10-30 之后出货的产品,为锅仔平面按键。	提升耐刮性提升 25 倍,使用寿命是原有鼓 包按键面膜的 3-4 倍
2017-10-30	性能改善	原有鼓包按键面膜,改善工艺,外观不变,使用双层工艺面膜。2017-10-30之后售后更换的面膜为全新工艺面膜。	提升耐刮性提升 20 倍,使用寿命提高
2018-5-2	外观改善	答题器、小基站、大基站增加镭雕套号+SN,原有标 签贴纸保持不变	防止标签撕毁后,套装拿错, 找不到原有套装