

PPR Plug and O-ring auto assembly machine 空壓迴路圖(S1)

零件表						
編號	零件名稱	規 格	數量	廠牌		
1	銅洩氣球塞閥	1/2"	1	SMC		
2	三點組合	AC40A-04DG-A	1	SMC		
3	PPR節流電磁閥	TV2510-DC24V	1	DOYO		
4	PPR 節流氣缸	MXH16-40-M9BL	1	SMC		
5	PPR上下電磁機	TV2510-DC24V	1	DOYO		
6	PPR上下氣缸	MCGD-03-16-30	1	Mindman		
7	PPR夾持電磁閥	TV2510-DC24V	1	DOYO		
8	PPR夾持氣缸	MHZ2-20D-M9BL	1	SMC		
9	PPR 移位電磁閥	TV2520-DC24V	1	DOYO		
10	PPR移位氣缸	MCMA-11-25-75M	1	Mindman		



PPR Plug and O-ring auto assembly machine 空壓迴路圖(S2)

零件表						
編號	零件名稱	規 格	數量	廠牌		
1	銅洩氣球塞閥	1/2"	1	SMC		
2	三點組合	AC40A-04DG-A	1	SMC		
3	○環節流電磁閥	TV2520-DC24V	1	DOYO		
4	〇環節流氣缸	MXH16-30-M9BL	1	SMC		
5	○環阻擋電磁閥	TV2510-DC24V	1	DOYO		
6	〇環阻擋氣缸	MCFA-11-10-10M-K	1	Mindman		
7	○環上下電磁機	TV2510-DC24V	1	DOYO		
8	〇環上下氣缸	MCGD-03-25-75	1	Mindman		
9	○環撑開電磁閥	TV2510-DC24V	1	DOYO		
10	○環撑開氣缸	MCHG2-50M-RK_2	1	Mindman		
11	○環移位電磁閥	TV2520-DC24V	1	DOYO		
12	○環移位氣缸	MCMA-11-25-75-A-N	1	Mindman		
13	○環壓人電磁機	TV2510-DC24V	1	DOYO		
14	〇環壓人氣缸	MCJA-11-40-15M	1	Mindman		



Calsopowol

PPR Plug and 0-ring auto assembly machine 空壓迴路圖(S4)

零件表						
編號	零件名稱	規 格	數量	廠牌		
1	銅洩氣球塞閥	1/2"	1	SMC		
2	三點組合	AC40A-04DG-A	1	SMC		
3	成品上下取料電磁機	TV2510-DC24V	1	DOYO		
4	成品上下取料氣缸	MCGD-03-16-50	1	Mindman		
5	成品夾持電磁閥	TV2510-DC24V	1	DOYO		
6	成品夾持氣缸	MHZ2-20D-M9BL	1	SMC		
7	成品移位電磁閥	TV2520-DC24V	1	DOYO		
8	成品移位氣缸	MCMA-11-25-75-A-N	1	Mindman		
9	不良退料電磁閥	TV2510-DC24V	1	DOYO		
10	不良退料氣缸	MCGD-03-12-50	1	Mindman		

