
domowydrukarz.pl

JERZYK

Szybowiec z ciężkim nosem – do latania na dworze

Trudność: ●●○



— — — — dolina (od nadruku: rowek) —·—·—·— grzbiet (od nadruku: grzbiet)

Malowanie

realistyczny: liniowiec fikcyjnych linii JERZYK


Drukowanie

Tylko strona 1, jednostronnie, A4 80 g, w poziomie. Skala 100% („rozmiar rzeczywisty") – bez dopasowania do strony, inaczej linie się rozjadą.

Latanie


Na dworze: rzuć mocno do góry, zakręci i zejdzie długim, spokojnym ślizgiem. W domu – lekko, poziomo.

0




Tak wygląda wydruk od strony nadruku. Strzałka pokazuje górną krawędź. Do składania połóż go nadrukiem do stołu (odwróć jak stronę w książce).

1




Połóż wydruk poziomo, nadrukiem do stołu, górną krawędzią od siebie. Zegnij lewy górny róg do siebie wzdłuż długiej, płaskiej linii 1. Róg zajdzie trochę za środek kartki.

2




Tak samo zegnij prawy róg (linia 2) – zachodzi na lewy.

3




Zwiń nos w dół, do siebie, wzdłuż linii 3 (3 cm od czubka).

4




Zwiń nos jeszcze raz, wzdłuż linii 4.

5




I trzeci raz, wzdłuż linii 5. Nos jest teraz gruby i ciężki – tak ma być.

6




Odwróć model na drugą stronę (jak stronę w książce).

7




Złóż model na pół wzdłuż środkowej linii 7 – prawą połowę na lewą. Zagnieć mocno paznokciem.

8




Zegnij skrzydło w dół wzdłuż linii 8, tak by leżało na kadłubie. Odwróć model i powtórz z drugim skrzydłem.

9



Zegnij końcówki skrzydeł (winglety) do góry wzdłuż linii 9.

10



Rozłóż skrzydła poziomo, lekko w kształt litery V. Jeśli model nurkuje, podegnij lekko tylne krawędzie skrzydeł do góry; jeśli wznosi się i przepada – wyprostuj je.