
Change-over phases A-D shaded light to dark
CoG
ZMP
x [m]
1.5
1.0
0.5
0.0
y [m]
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
0
2
4
6
8
10
12
14
time [s]