STUDIO TECNICO MARLIANO

Igiene industriale e sicurezza — Amianto Via Ludovico il Moro n. 8 — 21013 Gallarate (VA)

RELAZIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E VERIFICA DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Immobile: stabilimento industriale in Castellanza (VA), via dell'Olona n. 44 Proprietario: OLGIASCA TRATTAMENTI S.p.A. Rapporto n. STM-2033-014 — Ispezione del 14 febbraio 2033

1. PREMESSA

La presente relazione dà conto dell'ispezione periodica annuale eseguita sui materiali contenenti amianto presenti nell'immobile in oggetto, nell'ambito del programma di controllo e manutenzione istituito dalla proprietà con nota interna del 4 aprile 2019.

2. MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI

Elemento	Ubicazione	Tipologia	Superficie	Anno di posa
Copertura in lastre ondulate di cemento-amianto	capannone di produzione, falde nord e sud	matrice compatta	1.780 m²	1978
Copertura in lastre ondulate di cemento-amianto	magazzino prodotti finiti	matrice compatta	620 m²	1981
Totale			**2.400 m²**	

Non sono presenti materiali contenenti amianto in matrice friabile. Le coibentazioni delle tubazioni della centrale termica sono state rimosse nel 2011, come da documentazione agli atti della proprietà.

3. FIGURA RESPONSABILE

Con nota interna del 4 aprile 2019 la proprietà ha designato quale figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sig. Damiano Cislago, che risulta tuttora in carica.

4. METODO DI VALUTAZIONE

Lo stato di conservazione è stato valutato mediante ispezione visiva diretta delle superfici, dalla copertura e dall'interno, e mediante applicazione dell'indice di degrado secondo la metodologia regionale, che considera: friabilità del materiale, stato della superficie, presenza di sfaldamenti o crepe, distacchi di materiale, presenza di stalattiti nei pluviali, luogo e tipo di esposizione.

5. ESITI DELL'ISPEZIONE DEL 14 FEBBRAIO 2033

Elemento	Indice di degrado	Fascia	Sfaldamenti	Stalattiti nei pluviali	Materiale nei canali di gronda
Copertura capannone di produzione	18	bassa	assenti	assenti	assente
Copertura magazzino prodotti finiti	21	bassa	assenti	assenti	tracce non significative

La soglia superiore della fascia bassa è pari a 25. Entrambi gli elementi si collocano al di sotto di tale soglia.

Rispetto all'ispezione del 9 febbraio 2032 non si registrano variazioni significative dell'indice di degrado: 17 e 20 rispettivamente.

6. VERIFICA DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE

Il programma istituito dalla proprietà prevede: ispezione visiva annuale a cura di tecnico qualificato; pulizia dei canali di gronda con periodicità semestrale, con raccolta e smaltimento del materiale asportato come rifiuto contenente amianto; divieto di transito e di deposito di materiali sulle coperture; obbligo di adottare le procedure previste prima di ogni intervento manutentivo che possa interessare le lastre; informazione ai lavoratori e alle imprese esterne.

Dalla documentazione esibita risultano eseguite le pulizie dei canali di gronda del 12 aprile 2032 e del 18 ottobre 2032, con conferimento del materiale asportato a impianto autorizzato.

7. CONCLUSIONI E PERIODICITÀ SUCCESSIVA

Lo stato di conservazione dei materiali è risultato buono per entrambi gli elementi. Il programma di controllo e manutenzione risulta attuato secondo le periodicità previste e la figura responsabile è designata e operativa.

Si conferma la periodicità annuale dell'ispezione. La successiva verifica dovrà essere eseguita entro il 14 febbraio 2034.

Si raccomanda di ripetere la valutazione dell'indice di degrado in caso di eventi meteorologici straordinari e prima di qualsiasi intervento sulle coperture.

Il tecnico incaricato per. ind. Norma Marliano _____