$V_{in} = 5$

$5/16 = 0.3125$ $\quad 5/4 = 1.25$

$5/8 = 0.625$ $\quad 5/2 = 2.5$

$-\left(\frac{V_A}{2} + \frac{V_B}{4} + \frac{V_C}{8} + \frac{V_D}{16}\right)$

Input State	Equation	Theoretical (~~Experiment~~) Output	Simulation (~~Experiment~~) Output	Experiment
0	0	0	0.002	0
1	$5/16$	-0.3125	-0.31	-0.307
2	$5/8$	-0.625	-0.623	-0.620
3	$5/8 + 5/16$	-0.9375	-0.935	-0.927
4	$5/4$	-1.25	-1.25	-1.24
5	$5/4 + 5/16$	-1.5625	-1.56	-1.55
6	$5/4 + 5/8$	-1.875	-1.87	-1.86
7	$5/4 + 5/8 + 5/16$	-2.1875	-2.19	-2.17
8	$5/2$	-2.5	-2.50	-2.49
9	$5/2 + 5/16$	-2.8125	-2.81	-2.81
10	$5/2 + 5/8$	-3.125	-3.12	-3.12
11	$5/2 + 5/8 + 5/16$	-3.4375	-3.44	-3.42
12	$5/2 + 5/4$	-3.75	-3.75	-3.74
13	$5/2 + 5/4 + 5/16$	-4.0625	-4.06	-4.05
14	$5/2 + 5/4 + 5/8$	-4.375	-4.37	-4.36
15	$5/2 + 5/4 + 5/8 + 5/16$	-4.6875	-4.69	-4.66

Siddhesh

~~Siddhesh~~

6/22/2022


KEITHLEY
A Tektronix Company
2110 5 1/2 DIGIT MULTIMETER
-040452 1' DC
RANGE 10 1' DC
TC INPUT
+
-
5V MAX
500Vpk MAX
POWER
OFF
ON
DCI
DCV
ACI
ACV
Ω4
Ω2
FREQ
CONT
TCOUPL
TEMP
2ND
ENTER
RANGE+
RANGE-
AUTO/HOLD
TRIGGER
RECALL
STORE
FILTER
DIGITS
MATH
NULL
LOCAL
SHIFT
MENU
CONFIG
AUTO
ESC


LM
741CN