









3.a.9 / 4L+	4L+ / 3.a.7
DI	DI
-17CPU	-17CPU
E1.0	E1.1
B1-PBE-TO	B1-PBE-CO
Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Entrada - Falla Guardamotor	Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Entrada - Confirmación de marcha


Bomba 1 - Pozo de Bombeo de Entrada - Orden de marcha
B1-PBE-OM
A0.2
-17CPU
DO





3.b

3.e












4.b

5.b




5.a

6.a




5.b

6.b



6.a

7.a



7.b

8.b



			Fecha	28/8/2025	EPLAN		 Bombas de Lodos. Protecciones - Cámaras MBBR 1/2			=			
			Resp.	DIEGO GAMBOA							+		
			Probado		Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Tecnológico Intelige								
Cambio	Fecha	Nombre	Original		Sustitución por	Sustituido por			LCD-P0112-PE-01		Hoja	8.b	
											Página	17 / 33	

