1. INTRODUCCIÓN

En el presente tema presentamos las normativas que afectan a la organización y contenido de los planos necesarios para fabricar y construir un conjunto, montaje o mecanismo.

A continuación se presenta un plano de conjunto sencillo para ver sus características y peculiaridades para llegar a los planos de despiece.

2. El PLANO DE CONJUNTO

El plano de conjunto nos da una visión general del dispositivo a construir. En él se ve la situación de las distintas piezas que lo componen, con la relación y concordancia que lo componen.

La función del plano de conjunto es hacer posible el montaje. Esto implica que debe primar la visión de la situación de las distintas partes, sobre la representación del detalle.

EL PLANO DE CONJUNTO

Conjunto y despiece

Consideraciones para realizar el plano de conjunto:

Debe tenerse en cuenta las cuestiones relativas de la normalización:

Formato de dibujo

Grosor de línea

Escalas

Disposición de vistas


Cortes y secciones etc.

- Se deben dibujar las vistas necesarias.
- Para ver las piezas interiores se deben realizar los cortes necesarios;
 puesto que lo que importa es ver la distribución de las piezas, se pueden combinar distintos cortes en la misma vista.

EL PLANO DE CONJUNTO

Ejemplo: Plano de conjunto

La función principal del plano de conjunto consiste en hacer posible el montaje. Esto implica que debe primar la visión de la situación de las distintas partes, sobre la representación del detalle.



Del conjunto de la figura, observamos las siguientes características, aplicables en general a cualquier plano de conjunto.

Conjunto y despiece

En el plano de conjunto hay que identificar todas las piezas que lo componen:


- Asignar una marca a cada pieza relacionándolas por una línea de referencia
- En el plano de conjunto hay que incluir una lista de elementos. En esta lista se añade información que no se ve en el dibujo.

Ejemplo:

Las dimensiones generales La designación normalizada Las referencias normalizadas o comerciales Materiales

L	<u></u>	1	<u>.</u>
10	1	Placa de fijación	
9	1	Arandela plana biselada 6,4	DIN 125
8	1	Tornilio hex. M6x16 mg 8.8	DIN 933
7	2	Arandela	
6	1	Eje	
5	1	Casquilio	
4	1	Rueda	
3	1	Soporte derecho	
2	1	Soporte izquierdo	
1	1	Placa base	
Marca	Nº Pieza	Designación y observaciones	Norma

Representación de conjunto con cuatro piezas.




4	1	Tornillo hex. M6x16 mg 8.8	DIN 933
3	1	Arandela plana biselada 6,4	DIN 125
2	1	Pieza 2	
1	1	Pieza 1	
Marca	Nº Pieza	Designación y observaciones	Norma

Conjunto y despiece

• Si las piezas del conjunto están perfectamente identificadas podemos simplificar su representación, especialmente en el caso de elementos normalizados.


Representación del tornillo y la arandela de manera simplificada



4	1	Tornillo hex. M6x16 mg 8.8	DIN 933
3	1	Arandela plana biselada 6,4	DIN 125
2	1	Pieza 2	
1	1	Pieza 1	
Marca	№ Pieza	Designación y observacioπes	Norma

Piezas terminadas:

- Disposición de cotas necesarias para la realización o comprobación del montaje.



<u> </u>	· L	<u></u>	
3	1	Soporte derecho	
2	1	Soporte izquierdo	
1	1	Placa base	
Marca	№ Pieza	Designación y observaciones	Norma


Imprescindible dibujar la cota de 35 mm, para indicar al soldador la separación a la que debe soldar los soportes sobre la placa base.

Conjunto y despiece

2.1 Reconocimiento de piezas

Rayados de la pieza:

- Una pieza presenta un mismo tipo de rayado
- Distintas piezas deben presentar distintos rayados
- El rayado debe presentar un Angulo de 45º con los ejes principales de la pieza
- Rayado con ángulos de 45 y 135º para diferenciar piezas y distintas separaciones entre rayados



Cuando el numero de piezas contiguas es grande el rayado puede tener otros ángulos de inclinación

3. MARCADO DE PIEZAS

Conjunto y despiece


Durante el desarrollo de un proyecto hay que hacer referencia a una pieza en distintos documentos. En el caso de planos de conjunto y despieces se debe crear un plano donde se especifique la fabricación de la pieza y un plano donde se indique su posición dentro del conjunto. Si el conjunto es parte de un proyecto complejo se hará referencia a la pieza en el apartado de cálculos, en la memoria y presupuesto.

El marcado de pieza según norma UNE 1100:1983

Asignación de marca de identificación


Condiciones a tener en cuenta:

- Una pieza tendrá la misma marca de identificación en todos los documentos que aparezca reflejada.
- Las piezas idénticas tendrán asignadas una misma marca de identificación. En los listados aparecerá el número total de piezas que aparecen en el conjunto.
- Piezas distintas deben tener identificación distinta



3.1. Condiciones complementarias

- Se utilizara números arábigos como identificador. Letras mayúsculas, aunque esto se emplea únicamente para identificar elementos eléctricos.
- Es recomendable asignar las marcas de forma consecutiva sin dejar huecos en la numeración. De esta forma evitamos perder tiempo buscando piezas que no existen.
- Orden para seguir la numeración de marcas a las piezas: orden de montaje, orden de importancia o tamaño de la pieza, la disposición de las piezas en el dibujo de conjunto o cualquier orden lógico.





Conjunto y despiece

3.2. Representación de las marcas de identificación

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de indicar las marcas de identificación de las piezas:

- Las marcas forman parte de la rotulación del dibujo lo que implica que deben cumplir las condiciones inherentes a toda rotulación: legibilidad, homogeneidad y aptitud para la realización de copias; las marcas deben dibujarse con el mismo grosor de línea, tamaño y tipo de letra.
- Para diferenciarlas de otras indicaciones del dibujo, podemos dibujarlas de mayor altura, por ejemplo al doble de la altura de la cifra de cota o colocarlas dentro de un circulo, dibujándolos todos del mismo tamaño.
- Podemos emplear la combinación de ambos métodos: Dibujarlas al doble de la altura y enmarcadas en un circulo.








- Las marcas deben dibujarse fuera del trazado general del dibujo, siempre que su complejidad lo permita.


- Para aumentar la claridad, se pueden disponer las marcas a lo largo de las filas y columnas ordenadamente y en sentido horario según su número.
- Las marcas de identificación irán unidas al elemento que identifican por medio de una línea de referencia. Se puede omitir si el conjunto es muy sencillo o cuando identifica a una pieza aislada.


Estas líneas se terminarán con un círculo, si finalizan en el interior de la pieza o en una flecha, si finaliza en el contorno de la pieza.

Si dibujamos las marcas dentro de un circulo, las líneas de referencia irán dirigidas al centro del circulo, finalizando en su contorno.

DISEÑO INDUSTRIAL. Conjunto y despiece







Conjunto y despiece

a

b

C

- Hay que evitar que las líneas de referencia se corten con las líneas del dibujo, es decir, con otras líneas de referencia.
- Hay que evitar dibujarlas paralelas a las líneas de rayado por el que discurran.
- Se deben acortar lo mas posible.

El marcado de la figura "c" es el recomendado.

Algunos elementos agrupados, fácilmente reconocibles. pueden asociar a sus respectivas marcas por medio de una única

línea de referencia.

3(4)

<u> </u>	<u> </u>		L
4	1	Tornillo hex. M6x16 mg 8.8	DIN 933
3	1	Arandela plana biselada 6,4	DIN 125
2	1	Pieza 2	
1	1	Pieza 1	
Marca	rca Nº Pieza Designación y observacione		Norma

4. LISTA DE ELEMENTOS

Podemos definir la lista de elementos como listado que se añade al plano, con información textual, sobre la pieza o piezas en el representadas. Su función es aportar información que no se puede extraer de la representación grafica.

Esta lista esta definida por la **norma UNE 1135:1989**.

4.1. Información proporcionada

La lista de elementos contiene, en general, la siguiente información:

Marca:

Numero de piezas:

Designación:

Referencia:


Material:

Medidas:

DISEÑO INDUSTRIAL.

Conjunto y despiece

Disposición de la lista de elementos



El texto de la lista de elementos debe escribirse con letra mayúsculas y los elementos separados por líneas horizontales finas o gruesas

Conjunto y despiece

4.2. Disposición en la lista de elementos

- Según espacio disponible. El formato de la lista depende de su ubicación.


4.2.1. Disposición en el plano al que hace referencia

- coordinación del cajetín en cuanto a anchura total, anchuras de las columnas, grosor de líneas verticales etc.
- la lista de elementos en sentido del plano.
- si se coordina con el cajetín, el título de las columnas se dispone en la parte inferior de la lista y la lista se ordena de la parte inferior a la superior.

4.2.2. Disposición en documento separado

- En este caso se sigue lo indicado anteriormente.

Para facilitar el tratamiento automatizado de la lista, es recomendable disponer el título de las columnas en la parte superior, disponiendo los elementos ordenados de arriba a abajo. En este caso, el listado no es necesario que se corresponda con el cajetín.





				- 1			Marça	Nº Pieza	Designación y observaciones	Norma	Material
				- 1		- 11	1	1	PLACA BASE		F1150
				- 1		- 11	2	1	SOPORTE IZQUIERDO		F1150
						- 11	3	1	SOPORTE DERECHO		F1150
						- 11	4	1	RUEDA		F1250
						Ш	6	1	CASQUILLO		F1110
						- 11	- 6	1	EJE		F1180
						ш	7	2	ARANDELA		F1110
						Ш	8	1	TORNALO HEX. M6X16 mg 8.8	DIN 933	
						Ш	9	1	ARANDELA PLANA BISELADA 6,4	DIN 125	
						- 11	10	- 1	PLACA DE FLIACIÓN		F1150
	1 1	CASQUILLO		F1180 F1110							
5		RUEDA		F1250							
5	1	RUEDA SOPORTE DERECHO		F1250 F1150	1						
5		RUEDA SOPORTE DERECHO SOPORTE IZQUIERDO									
5 4 3	1	SOPORTE DERECHO		F1150							
5 4 3 2	1 1 1	SOPORTE DERECHO SOPORTE IZQUIERDO		F1150 F1150 F1150 Material			_				
5 4 3 2 1 Marc	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOPORTE DERECHO SOPORTE IZQUIERDO FLACA BASE Designación y observaciones Nombra Firms	Tel no indic	F1150 F1150 F1150 Material			00.4	Foch			Scooling LEVE MIN 21/68
5 4 3 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOPORTE DERECKO SOPORTE IZQUIERDO PLACA BASE Dosignación y observaciones	Tel no indic	F1150 F1150 F1150 Material			Dibuj	ado 9911	25 MAPIPU MA		1:2 (
5 4 3 2 1 Marc	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	SOPORTE DERECHO BOPORTE IZQUIERDO FLACA BASE Dosignación y observaciones Northe MAPIPU ANA	Tel no indic	F1150 F1150 F1150 Material			Compr	ado 98112 tado 9912 ordo:	25 MAPIPU MA		1:2 E

5. PLANOS DE DESPIECE

6. CUADRO DE ROTULACION DEL CAJETIN

6.1. Situación y dimensión del cuadro de rotulación





Conjunto y despiece

6.2. Contenido del cuadro de rotulación

El contenido del cajetín viene definido por la NORMA UNE 1035:1995.

6.2.1. Identificación del plano

Los datos de la zona de identificación son:

Número de registro o identificación, título del dibujo y Nombre del propietario legal del dibujo.

6.2.2. Datos indicativos

Datos para evitar errores en la interpretación del dibujo:

Escala principal del dibujo unidad dimensional lineal, símbolo del método de proyección.

2 1	SOP	ORTE DERECHO	1	F 111	0
Maroa Nº	, Designa	ción y observaciones	Norma	Material y medidas	
	Fecha	Nombre	Firma	Tol.no indicadas UN	E EN 22768-m
Dibujado	991125	MAPIPU	I hus	Escala:	
Consorbado	991225	MAPIPU		1:2	1 U W
Conĵunto	PO	LEA CABLE		MAP	IJP]U]
Título: SOPORTE DERECHO Plano Nº					1.02


Zona de Identificación del cajetín

. 2	. 1	SOPORTE DERECHO			F 111	0
Мегса	N°. Pleza	Designac	ión γ observaciones	Norma	Material y medidas	
		Fecha	Nombre	Firma	Tol no indicadas UN	E EN 22768-m
Dibuja	ado	991125	MAPIPU] lws	Escala:	
Compro	bado	991225	MAPIPU		1:2	7
Conj	unto;	POI	MAIP	IJP[U]		
**SOPORTE DERECHO Plano N°. 1					1.02	

Zona de Datos Indicativos del cajetín

Método de proyección en el primer diedro o sistema europeo

Método de proyección en el tercer diedro o sistema americano



La norma recomienda la siguientes escalas:

Escala Natural	Escalas de ampliación			Es	calas de redu	cción
1:1		2:1	5:1		1:2	1:5
	10:1	20;1	50:1	1:10	1:20	1:50
_				1:100	1:200	1:500
				1:1000	1:2000	1:5000

6.2.3. Datos de utilización


Dan información que permiten realizar un seguimiento sobre el uso que se le ha dado al plano. Estos datos permiten identificar al autor del plano y de las revisiones, establecer fecha de realización, revisión y copias, añadir informaciones administrativas como la identidad responsable del plano.

Datos posibles:

Dibujado, comprobado, índice de revisión, fecha y descripción abreviada de la revisión, datos del responsable del plano

DISEÑO INDUSTRIAL.

Conjunto y despiece



2 1	SOPO	RTE DERECHO		. F 11	10
Marca Pleza	Designación y observaciones		Norma	Material y medidas	
	Fecha	Nombre	Firma	IV asbseibni on leT	NE EN 22769-m
Dibujado	991125	MAPIPU] Ws	Escala:	口面
Comprobado	991225	MAPIPU		1:2	
Conjunto: POLEA CABLE MAPIL					
Título:	SOPOF	Plano Nº:	1.02		

Zona de Datos de Utilización del cajetín

6.2.4. Datos técnicos

Especifica parámetros que se aplican de forma general al contenido del plano.

Ejemplo: método de indicación de estados superficiales o tolerancia geométricas, valores de tolerancias generales, etc.

Datos técnicos que se pueden enumerados en el cajetín.

- **Tolerancias generales**: valores de las tolerancias que se aplican a las dimensiones que no tienen indicaciones especificas de tolerancia. Norma UNE EN 22768. norma DIN 768.
- Indicación general de tolerancias geométricas: en el cajetín también se puede incluir las indicaciones de las tolerancias geométricas generales aplicadas a la pieza.

Conjunto y despiece

2 1	SOPO	RTE DERECHO	 	F 11	10
Marca Pieze	Designac	ón y observaciones	Norma	Material y medidas	
	Fecha	Nombre	Firma	Tol.no Indicades UN	NE EN 22768-m
Dibujado	991125	MAPIPU	I lws	Escala:	口面
Comprobado	991225	MAPIPU		1:2	
Conjunta:	POI	EA CABLE		MAP	IJP/U
Titulo:	SOPOR	TE DEREC	НО	Pleno Nº:	1.02

Zona de Datos Técnicos del cajetín .

- Indicación general de estados superficiales: en el cajetín se puede especificar el criterio de rugosidad. Tenemos las siguientes posibilidades:

SÍMBOLO	SIGNIFICADO
\dot \dot \dot \dot \dot \dot \dot \dot	Todas las superficies de la pieza tienen un valor o una clase de rugosidad r. Si hay superficies con otras rugosidades, se puede añadir la nota: Salvo indicación particular o utilizar los símbolos siguientes.
₹ (√)	Las superficies de la pieza que no tengan ningún símbolo de calidad superficial tienen un valor o una clase de rugosidad r . El resto de las superficies llevarán indicado su estado superficial.
	Como en el caso anterior, las superficies de la pieza que no tengan ningún símbolo de calidad superficial tienen un valor o una clase de rugosidad r . El resto de las superficies llevan indicado su estado superficial. r_1 y r_2 son los valores o las clases utilizadas en las otras superficies de la pieza.


7. NUMERACION DE PLANOS


- En el despiece dibujamos cada pieza en su plano, al que identificamos con el número de la pieza. Empezando de derecha a izquierda, los campos del número del plano pueden ser los siguientes:
- 1) El último dígito del número de registro debe ser la marca de la pieza representada o, si hay varias piezas en el plano, puede ser un número de orden correlativo.
- 2) Subconjunto al que pertenece la o las piezas.
- Conjunto al que pertenece el subconjunto anterior.
- ..) Unidades constructivas superiores.
- n) Opcionalmente, el primer dígito de cada número de registro puede ser:
- Número correlativo de proyecto o pedido.
- Año, semana y número de pedido de la semana.
- Código del cliente.
- Cualquier otro número significativo.

El campo 1) es obligatorio y los campos a partir del 2) dependerán de la complejidad del conjunto.

DISEÑO INDUSTRIAL. Conjunto y despiece











7.1. Ejemplo 1 de numeración de planos


Conjunto y despiece
























7.2. Ejemplo 2 de numeración de planos


Conjunto y despiece

En este caso agrupamos el soporte en un subconjunto con su despiece correspondiente. Las piezas del subconjunto las numeramos a partir del número 1 por ser parte de otro subconjunto. Se podrían numerar a partir del número 9.

Sustituimos la columna Norma por Referencia ya que, aunque no sería necesario, nos interesa indicar el número del plano donde se representa cada pieza.










7.3. Ejemplo 2 de numeración de planos

Conjunto y despiece


Del subconjunto del soporte realizamos el despiece siguiente: Puesto que ya hemos representado a escala las piezas en el ejemplo anterior, reducimos el tamaño de las figuras.











Del conjunto principal, obtenemos el despiece siguiente: En la columna Referencia indicamos el número del plano de conjunto para facilitar su localización.











Conjunto y despiece

7.3. Ejemplo 3 de numeración de planos

En el último ejemplo separamos la lista de elementos del plano de conjunto. El despiece lo hemos distribuido en tres planos, agrupando las piezas según su supuesto método de fabricación. En este caso es imprescindible indicar el número de plano de despiece de cada pieza, lo que realizamos en la columna Referencia de la lista de elementos. En el despiece indicamos también el número del plano de conjunto del que procede cada pieza.

Puesto que dibujamos varias piezas en cada plano del despiece, debemos incluir en la lista de elementos todos los elementos en él representados. También debemos identificar cada pieza, dibujando su marca, o número de identificación, en su parte superior.



