

## Test SA de CV

Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza #354, Saltillo 400 C.P. 25290

**REMISION:** 

Test109

COBRAR A:						PROYECTO:							
Cliente: Cliente Test 5 Teléfono: /8445066020 Correo: hcaballero@csi01.com								Dirección de entrega: Conocida #456, - C.P. 0					
INI. CARGA	FÓRMULA						CARGA M3		M3 ORDENADOS	No. CAMIÓN	NOMBRE DEL OPERADOR		
-	BPH-122040-N-60						10		1250	TortonTest -01	Chofer Test 3		
FECHA									M3 ENVIADOS		REVENIMI ENTO	TICKET No.	
07/05/2021 10:00:00 p. m						-		1250	-	0	-		
1 TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO DEBIDO A LA ADICIÓN DE AGUA U OTROS ELEMENTOS ADTIGARANTIZAR EL SURTIDO DEL CONCRETO. \n 2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECE SI EL CLIENTE NO ACATA TAL DISPOSICIÓN NO GARANTIZA LLEVE LA UNIDAD Y EL CLIENTE TENDRÁ UN CARGO EXTRA III CONCRETO!!!						S ADTI	IVOS NOS RELEVERÁ DE R EN LA OBRA SERÁ DE 30 MIN. REMOS EL CONCRETO QUE NON				CIBÍ DE CONFORMIDAD BRE: MA:		
CANTIDAD CÓDIGO						DESCRIPCIÓN						CARGA	
					-						-		
REGRESO SALIÓ OBRA: TERMINÓ DESCARGA						SA_	OBSERVACIONES: ninguna						
TOTAL VI		TR	ABAJO: -		-								
TOTAL VIAJE: TIEMPO OBRA: TIEMPO DESC:													