

Test SA de CV

Dirección. Boulevard Nazario Ortiz Garza #354, Saltillo 400 C.P. 25290

REMISION:

Test106

COBRAR A:							PROYECTO:					
Cliente: Juan Antonio de la Fuente Teléfono: /8445066020 Correo: hcaballero@csi01.com								Dirección de entrega: Boulevard Teresitas #0, Portal Lomas de Teresitas C.P. 0				
INI. CARGA		FÓRMULA					CARGA M3		M3 ORDENADOS	No. CAMIÓN	NOMBRE DEL OPERADOR	
-	300-20-BBA-TEST					8		12	Unidad01- Test	Chofer Test		
FECHA								M3 ENVIADOS		REVENIMI ENTO	TICKET No.	
05/05/2021 09:00:00 p. m						-		8	-	14	-	
1 TODA ALTERACIÓN EN LA COMPOSICIÓN DEL CONCRETO DEBIDO A LA ADICIÓN DE AGUA U OTROS ELEMENTOS ADTIV GARANTIZAR EL SURTIDO DEL CONCRETO. \n 2. EL TIEMPO MÁXIMO QUE EL CAMIÓN PODRÁ PERMANECEF SI EL CLIENTE NO ACATA TAL DISPOSICIÓN NO GARANTIZAR LLEVE LA UNIDAD Y EL CLIENTE TENDRÁ UN CARGO EXTRA								VOS NOS RELEVERÁ DE R EN LA OBRA SERÁ DE 30 MIN. REMOS EL CONCRETO QUE REMOS EL CONCRETO QUE				
CANTIDAD CÓDIGO				DIGO		DESCRIPCIÓN						CARGA
			-					-			-	
PLANTA: DES				RMIN(SCARC -	ninguna							
SALIÓ PLA -	NTA:		LLEGO EMPE TRABAJO:		ZÓ DE	SC:						
TOTAL VI	AJE:	TIEMI	TIEMPO OBRA: TIEMF		PO DE	SC:						