
## MEDIDOR DE DISTANCIA CON SENSOR ULTRASÓNICO Y LCD 2



## Código:

```
#include <NewPing.h>

/*Aqui se configuran los pines donde debemos conectar el sensor*/
#define TRIGGER_PIN 12
#define ECHO_PIN 11
#define MAX_DISTANCE 200

#include <DHT11.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//Crear el objeto lcd dirección 0x3F y 16 columnas x 2 filas
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); //

int pin=2;
DHT11 dht11(pin);

/*Crear el objeto de la clase NewPing*/
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
```

```
void setup() {
 Serial.begin(9600);
    // Inicializar el LCD
 lcd.init();
 //Encender la luz de fondo.
 lcd.backlight();
void loop() {
 // Esperar 1 segundo entre mediciones
 delay(1000);
 // Obtener medicion de tiempo de viaje del sonido y guardar en variable uS
 int uS = sonar.ping_median();
 // Imprimir la distancia medida a la consola serial
 Serial.print("Distancia: ");
 // Calcular la distancia con base en una constante
 Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM);
 Serial.println("cm");
// datos al LCD
        lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Distancia:");
        lcd.setCursor(5,1);
 lcd.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM);
 lcd.print(" cm ");
}
```