

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 1 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	23 ก.ย. 2564	ขอจัดทำ	2021-00432
ORIGINAL CONTROLLED			

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 2 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	4
6	เอกสารบันทึก	8
ORIGINAL CONTROLLED		

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 3 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อใช้เป็นขั้นตอนในการขอผลิตสินค้าในโรงงาน บริษัท iva จำกัด

2. ขอบเขต

2.1 การขอผลิตสินค้าในโรงงาน บริษัท iva จำกัด

3. คำจำกัดความ

- 3.1 ผลิตสินค้า = กระบวนการในการแปรสภาพวัตถุดิบ ให้เป็นผลผลิตรวมไปถึงการแบ่งบรรจุสินค้า
- 3.2 สินค้า = สิ่งที่ผ่านมากระบวนการผลิต
- 3.3 วัตถุดิบ = สารตั้งต้นของที่จะนำมาผลิตสินค้า

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 4 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

5.1 การสั่งผลิตสินค้าใหม่

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม
1. กรอกรายละเอียดการสั่งผลิต	รายละเอียดการสั่งผลิต ดังนี้ -ชื่อสินค้า -ประเภทสินค้า -อายุสินค้า -ขนาดสินค้า -ฉลากสินค้า เป็นต้น	หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการผลิตสินค้า ในโรงงาน	- FM-QA-023FE ใบคำ ขอดำเนินงานใน โรงงาน
2. พิจารณานุมัติในการผลิตสินค้า	ให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณานุมัติ ดังนี้ -อยู่ในขอบข่ายใบอนุญาตประกอบกิจการ -สถานที่ -เครื่องมือและอุปกรณ์	ผู้จัดการฝ่ายผลิตและ ผู้จัดการ โรงงาน	- FM-QA-023FE ใบคำ ขอดำเนินงานใน โรงงาน
3. แจ้งกลับไปยังผู้เกี่ยวข้อง	แจ้งกลับไปยังผู้เกี่ยวข้อง -หากสามารถดำเนินการได้ให้ทำในขั้นตอน ต่อไป และหากไม่สามารถดำเนินการได้จะ ระบุเหตุผล	หน่วยงานประกัน คุณภาพ	- FM-QA-023FE ใบคำ ขอดำเนินงานใน โรงงาน
4. ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเอกสาร เพื่อขออนุมัติวัตถุดิบใหม่ (Approved new raw materials)	ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติตาม (QP-065-VV) เรื่อง การขออนุมัติวัตถุดิบและ ภาชนะบรรจุใหม่ แล้วดำเนินการส่งให้ หน่วยงานประกันคุณภาพ	หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการผลิตสินค้า ในโรงงาน	-FM-QA-009FE Approved new raw material -FM-QA-001NF Approved New Raw material (Non feed) -FM-QA-002NF Approved new packaging
5. พิจารณานุมัติวัตถุดิบและ ภาชนะบรรจุ	ดำเนินการพิจารณานุมัติวัตถุดิบและ ภาชนะบรรจุ โดยจะประสานงานไปยัง ผู้เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งผลการอนุมัติวัตถุดิบและ ภาชนะบรรจุให้ทราบและดำเนินการต่อไป	หน่วยงานประกัน คุณภาพ	-FM-QA-009FE Approved new raw material -FM-QA-001NF Approved New Raw material (Non feed) -FM-QA-002NF Approved new packaging

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 5 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม
6. สั่งผลิตสินค้า	ดำเนินการสั่งผลิตสินค้า -กรณีที่ 1 สินค้าไวต้า สั่งผลิตตาม (FM-PM-014FE) ใบขอสั่งผลิตสินค้า ประจำเดือน -กรณีที่ 2 สินค้า VIV(Tolling) สั่งผลิตโดยเปิดใบสั่งบรรจุ (OSP) ดำเนินการส่งเอกสารมายังหน่วยงานวางแผนผลิต	หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการผลิตสินค้า ในโรงงาน	-FM-PM-014FE ใบขอสั่งผลิตสินค้า ประจำเดือน -F/M-ITC-352 ใบสั่ง บรรจุ (Wip Job Order)
7. วางแผนการผลิตสินค้า	วางแผนการผลิตสินค้า และจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ	หน่วยงานวางแผน ผลิต	-E-mail -Intranet on wip /Request wip
8. นำวัตถุดิบหรือสินค้าเข้ามาใช้ในการผลิต	ผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ดังนี้ -ขึ้นทะเบียนรหัสสินค้าสำเร็จรูป -ขึ้นทะเบียนรหัสวัตถุดิบ -ขึ้นทะเบียนรหัสบรรจุภัณฑ์ -ขึ้นทะเบียนฉลากสินค้า -ดำเนินการในระบบ Oracle ดังนี้ 1. หากโอนวัตถุดิบให้เข้ามาที่ Subinventory PIA-227-Q 2. หากซื้อวัตถุดิบเข้ามาใช้ในการผลิตให้เปิด PO.ระบุ location SI-003	หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการผลิตสินค้า ในโรงงาน	
9. ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า	ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าตาม Specification และปลดผ่านระบบ Oracle 3 กรณีดังนี้ 1. หากเป็นวัตถุดิบซื้อเข้ามาผลิต ปลดผ่าน Receiving transaction 2. หากเป็นวัตถุดิบโอนย้ายภายในไวต้าให้ Move order เป็น Subinventory PIA-224-G 3. หากเป็นวัตถุดิบโอนย้ายภายในไวต้า (แผนก Care chemical) Move order Subinventory PIA-202-G	หน่วยงานควบคุม คุณภาพ	
10. ผลิตสินค้า	ผลิตสินค้าตาม ใบสั่งบรรจุ (Wip Job Order) (F/M-ITC-352) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)	หน่วยงานผลิต	- F/M-ITC-352 ใบสั่ง บรรจุ (Wip Job Order)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 6 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

5.2 การสั่งผลิตสินค้า

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม
1. สั่งผลิตสินค้า	ดำเนินการสั่งผลิตสินค้า -กรณีที่ 1 สินค้าไวต้า สั่งผลิตตาม (FM-PM-014FE)ใบขอสั่งผลิตสินค้า ประจำเดือน -กรณีที่ 2 สินค้า VIV(Tolling) สั่งผลิตโดยเปิดใบสั่งบรรจุ (OSP) ดำเนินการส่งเอกสารมายังหน่วยงานวางแผนผลิต	หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการผลิตสินค้า ในโรงงาน	- FM-PM-014FE ใบขอ สั่งผลิตสินค้า ประจำเดือน - F/M-ITC-352ใบสั่ง บรรจุ (Wip Job Order)
2. วางแผนการผลิตสินค้า	วางแผนการผลิตสินค้า และจะแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องทราบ	หน่วยงานวางแผน ผลิต	-โทรศัพท์ -E-mail -Intranet on wip /Request wip
3. การนำวัตถุดิบหรือสินค้าเข้ามา ใช้ในการผลิต	ดำเนินการในระบบ Oracle ดังนี้ 1. หากโอนวัตถุดิบให้เข้ามาที่ Subinventory PIA-227-Q 2.หากซื้อวัตถุดิบเข้ามาใช้ในการผลิตให้เปิด PO.ระบุ location SI-003	หน่วยงานที่ขอ ดำเนินการผลิตสินค้า ในโรงงาน	
4. ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ ในการผลิตสินค้า	ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต สินค้าตาม Specification และปลดผ่านระบบ Oracle 3 กรณีดังนี้ 1. หากเป็นวัตถุดิบซื้อเข้ามาผลิต ปลดผ่าน Receiving transaction 2. หากเป็นวัตถุดิบโอนย้ายภายในไวต้าให้ Move order เป็น Subinventory PIA-224-G 3. หากเป็นวัตถุดิบโอนย้ายภายในไวต้า (แผนก Care chemical) Move order Subinventory PIA-202-G	หน่วยงานควบคุม คุณภาพ	
5. ผลิตสินค้า	ผลิตสินค้าตาม ใบสั่งบรรจุ (Wip Job Order) (F/M-ITC-352) และวิธีปฏิบัติงาน(WI)	หน่วยงานผลิต	- F/M-ITC-352 ใบสั่ง บรรจุ (Wip Job Order)

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 7 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

ขั้นตอน	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	แบบฟอร์ม
6. ตรวจสอบสินค้าที่ผลิตด้านคุณภาพ	ดำเนินการตรวจสอบสินค้าที่ผลิตตาม Specification และปลดสินค้าดังนี้ 1. สินค้ากลุ่ม Feed จะโอนเข้า Subinventory PIA-115-G 2. สินค้าจ้างผลิตภายใน VIV Tolling จะโอนเข้า Subinventory PIA-326-G 3. สินค้าจ้างผลิตภายนอก จะโอนเข้า Subinventory PIA-315-G 4. สินค้าค้ากลุ่ม Care chemical จะโอนเข้า Subinventory PIA-102-G 5. สินค้าแบ่งบรรจุ	หน่วยงานควบคุมคุณภาพ	
7. ตรวจรับสินค้าเข้าคลังสินค้า	ทางคลังสินค้าดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจสอบฉลากสินค้า 2. ตรวจสอบจำนวนสินค้า ตามใบวางแผนการผลิตประจำวัน (FM-PP-009FE) และรายการงานการผลิตสินค้า	คลังสินค้า	

5.3 ตาราง Subinventory ระบบ Oracle ที่ใช้ในโรงงาน

Flow	PRD/TRP			(Tolling)(TOL)		Description
	Vita (Feed)	Repack	Care chemical	Feed	Non feed	
	Subinventory	Subinventory	Subinventory	Subinventory	Subinventory	
Check of raw materials	PIA-227-Q	PIA-227-Q	PIA-227-Q	PIA-227-Q	PIA-227-Q	Quality control
Good materials	PIA-224-G	PIA-224-G	PIA-202-G	PIA-224-G	PIA-224-G	PM
Production	PIA-225-G	PIA-225-G	PIA-202-P	PIA-225-G	PIA-225-G	Production
Check of product	PIA-127-Q	PIA-027-Q	PIA-102-Q	PIA-327-Q	PIA-327-Q	Quality control
Finish good	PIA-115-G	PIA-015-G	PIA-102-G	PIA-315-G	PIA-326-G	Finish good

VIV GROUP	ระเบียบปฏิบัติงาน QUALITY PROCEDURE	หมายเลขเอกสาร QP-069-VV
		แก้ไขครั้งที่ 0
	เรื่อง : ขั้นตอนการขอผลิตสินค้าในโรงงาน	หน้า 8 จาก 8 วันที่บังคับใช้ 23 ก.ย. 2564

6. เอกสารบันทึก

- 6.1 FM-PM-014FE = ใบขอส่งผลิตสินค้าประจำเดือน
- 6.2 F/M-ITC-352 = ใบสั่งบรรจุ (Wip Job Order)
- 6.3 FM-QA-009FE = Approved new raw material
- 6.4 FM-QA-023VV = ใบคำขอดำเนินงานในโรงงาน
- 6.5 FM-QA-001NF = Approved New Raw material (Non feed)
- 6.6 FM-QA-002NF = Approved new packaging

ORIGINAL CONTROLLED