

RAPORT 8D DLA INŻYNIERA JAKOŚCI

Kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów jakościowych wg **AIAG & VDA**
– **8 Disciplines Problem Solving**. Standard branżowy dla automotive.

AIAG & VDA

AUTOMOTIVE

QUALITY ENGINEERING





WPROWADZENIE: DLACZEGO 8D?

CEL METODY

Trwałe rozwiązywanie problemów jakościowych i zapobieganie ich nawrotom – nie gaszenie pożarów, lecz eliminacja źródeł.

PODSTAWA NORMATYWNA


Podręcznik **AIAG & VDA – 8 Disciplines Problem Solving**. Standard obowiązujący w łańcuchu dostaw automotive.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIE

Koncentracja na **przyczynach źródłowych** (root causes), nie na objawach. Dane i fakty ponad intuicję.

ODBIORCY

Inżynierowie jakości, liderzy zespołów 8D, specjaliści ds. problem solving w branży automotive.



What, Where, When, Who, Why, How, How many
– precyzyjny opis przed powołaniem zespołu.

Specjaliści z produkcji, jakości, inżynierii,
logistyki i dostawcy (jeśli dotyczy).

Harmonogram, budżet, uprawnienia decyzyjne i **wsparcie kierownictwa** (management commitment).

UŻYJ ZESPOŁU 8D

Skuteczne zarządzanie zespołem problem solving to fundament każdego raportu 8D. Bez jasnych ról i zasad współpracy nawet najlepsza metodologia nie przyniesie rezultatów.



ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Champion, Team Leader, Members – każda rola zdefiniowana z zakresem uprawnień i odpowiedzialności.



ZASADY KOMUNIKACJI

Harmonogram spotkań, kanały eskalacji, protokoły dokumentacji i decyzji zespołowych.



OCENA SYNERGII ZESPOŁU

Narzędzia takie jak **Test NASA** – weryfikacja gotowości zespołu do pracy nad problemem.



DOSTĘP DO ZASOBÓW

Zapewnienie informacji, narzędzi pomiarowych, dostępu do procesów i danych historycznych.

ZDEFINIUJ I OPISZ PROBLEM

METODA „JEST / NIE JEST" (IS / IS NOT)

Systematyczne zawężanie pola poszukiwań poprzez precyzyjne określenie granic problemu.

JEST

Gdzie problem występuje, na jakich częściach, w jakich warunkach, kiedy się pojawia.

ELEMENTY OPISU PROBLEMU

- **Co:** typ wady, charakter niezgodności
- **Gdzie:** lokalizacja w procesie / u klienta
- **Kiedy:** data pierwszej rejestracji, częstotliwość
- **Jak dużo:** ilość sztuk, % wadliwych, koszt
- **Dowody:** zdjęcia, pomiary, raporty klienta
- **Stan pożądany vs. obecny** – luka do zamknięcia

NIE JEST

Gdzie problem *nie* występuje – równie ważne dla identyfikacji zmiennych krytycznych.



D3

DZIAŁANIA TYMCZASOWE (CONTAINMENT ACTIONS)

Natychmiastowe zabezpieczenie klienta przed wadliwym produktem lub procesem – zanim przyczyna źródłowa zostanie zidentyfikowana.

1

IDENTYFIKACJA I SEGREGACJA

Wszystkie podejrzane partie – w magazynie, w transzycie i u klienta.

2

ZATRZYMANIE WYSYŁEK

Blokada dostaw + natychmiastowa informacja do klienta (formalna komunikacja).

3

TYMCZASOWE KONTROLE PROCESU

100% inspekcja, dodatkowe punkty kontrolne, zatwierdzone metody weryfikacji.

4

MIERNIKI SKUTECZNOŚCI

KPI dla działań tymczasowych – weryfikacja, że containment działa zanim przejdziemy dalej.

ZIDENTYFIKUJ I ZWERYFIKUJ PRZYCZYNY ŹRÓDŁOWE

Cel: znalezienie **wszystkich potencjalnych i faktycznych przyczyn** problemu.
Weryfikacja musi potwierdzić związek przyczyna–skutek.




DIAGRAM ISHIKAWY

6M: Metoda, Materiał, Maszyna, Człowiek, Środowisko, Pomiar.



5 WHY

Wielokrotne „dlaczego?” aż do przyczyny źródłowej (root cause).



ANALIZA PARETO


Zasada 80/20 – priorytetyzacja kluczowych przyczyn.



FTA

Fault Tree Analysis dla problemów złożonych i wieloprzyczynowych.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (PERMANENT CORRECTIVE ACTIONS)



Eliminacja zidentyfikowanych przyczyn źródłowych –
trwale rozwiązanie, nie tymczasowa łata.

1 WYBÓR NAJSKUTECZNIEJSZYCH PCA

Ocena ryzyka, kosztu i czasu wdrożenia. Macierz decyzyjna.

2 PLAN WDROŻENIA PCA

Odpowiedzialni, harmonogram, zasoby, punkty kontrolne.

3 WDROŻENIE I WERYFIKACJA

Realizacja zgodnie z planem + **dowód skuteczności**
(dane, pomiary, testy).

D6

D7

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I ZAPOBIEGANIE NAWROTOM

D6 i D7 to etapy utrwalenia sukcesu – transformacja wniosków 8D w trwałe zmiany systemowe.

D6 – WALIDACJA DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH

- Identyfikacja podobnych procesów/produktów (horizontal deployment)
- Aktualizacja **FMEA, Control Plan, SOP**
- Szkolenie pracowników z nowych standardów
- Monitorowanie KPI skuteczności działań

D7 – ZAPOBIEGANIE NAWROTOM

- Pełna dokumentacja raportu 8D i wyników
- Aktualizacja dokumentacji systemowej (IATF 16949)
- Lessons Learned – dzielenie się wiedzą w organizacji
- **Uznanie i nagrodzenie zespołu** – kluczowe dla kultury jakości



D8: ZAMKNIJ I PODZIĘKUJ ZESPOŁOWI

Formalne zamknięcie raportu 8D – ostatni, lecz krytyczny krok budujący kulturę ciągłego doskonalenia.



FORMALNE ZAMKNIĘCIE

Weryfikacja kompletności dokumentacji i uzyskanie akceptacji klienta/kierownictwa.



UZNANIE ZESPOŁU

Publiczne docenienie wkładu każdego członka – fundament motywacji i kultury jakości.



LESSONS LEARNED

Dokumentacja wniosków i najlepszych praktyk do wykorzystania w przyszłych projektach 8D.



CIĄGŁE DOSKONALENIE

Integracja wyników z systemem zarządzania jakością – 8D jako narzędzie strategiczne, nie tylko reaktywne.